

GBA à raccorder sur glissière métallique existante

GBA avec protection acoustique

Démolition des chaussées existantes et végétalisation

Monuments à replacer

Protection acoustique type merlon

Démolition des chaussées existantes et végétalisation

Nota : Les entrées en terre tiennent compte du déblaieiment du terrain actuel

Piste cyclable éventuelle sur demi chaussée existante

Rayon giratoire (Rg) = 30
Rayon entrée (Re) = 15
Rayon sortie (Rs) = 22.5

Démolition des chaussées existantes et végétalisation

Noue de récupération des eaux de pluie

maître d'ouvrage

Département de l'Ain



RD 1075 x RD 1084

Restructuration du carrefour

Commune de Saint-Denis-en-Bugey

Vue en plan

Document provisoire

maître d'œuvre

Département de l'ain

Direction des routes

Service routes aménagement

45 Avenue Alsace Lorraine

BP 10114

01003 Bourg en Bresse cedex

Echelle : 1/1000

Référence : prj ind0a NATIVE.dgn

Date : Août 2018

