

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : OD308/22-06/LIDL
Date du repérage : 01/07/2022



Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : Ain Adresse : 40 rue René Nicod Commune : 01100 OYONNAX	<i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : Mr COLLET Georges Adresse : 40 rue René Nicod 01100 OYONNAX

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :

Ensemble de la propriété

Nb. de niveaux : 3

Nb. de bâtiments : 3

Objet de la mission :

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input type="checkbox"/> Etat des Installations électriques |
| <input type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (DTG) |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives | <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) | <input type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP) | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier) |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input type="checkbox"/> Etat des Installations gaz | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input type="checkbox"/> ERP | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | |

Pré-Rapport du 07/07/2022 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant démolition (Listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : OD308/22-06/LIDL
Date du repérage : 01/07/2022

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : 40 rue René Nicod Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : . 01100 OYONNAX
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété Nb. de niveaux : 3 Nb. de bâtiments : 3
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Ensemble immobilier et Hangar industriel Commerce < 1949

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Mr COLLET Georges Adresse : 40 rue René Nicod 01100 OYONNAX
Le commanditaire	Nom et prénom : ... Société LIDL Direction Régionale de Pontcharra Adresse : Service Immobilier DR21 ZI Les Prés Bruns 38530 PONTCHARRA

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	JOANNES Francis	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 10/09/2017 Échéance : 09/09/2022 N° de certification : CPDI2742
Raison sociale de l'entreprise : Cabinet Contrôle Diagnostics Immobilier (Numéro SIRET : 49923565300031) Adresse : 1, rue des Artisans, 34770 GIGEAN Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Numéro de police et date de validité : 56682499 - 30/06/2023				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 07/07/2022, remis au propriétaire le 07/07/2022
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 228 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
 - 5.4 Liste des zones, présentée par catégorie
 - 5.5 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

**Bac à fleurs Élément en fibres-ciment (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) (Bat B - Facade extérieure)
Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Bat B - Toiture)
Matériau semi-dur (marron) (Bat B - Toiture)
Conduit en fibres-ciment (Rez de jardin - Abris bois)
Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc) (Bat A - Facade extérieure)
Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Bat A - Toiture / ALLEE CENTRALE)**

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

**Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces (Rez de chaussée - Enceinte extérieure)
Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (Rez de chaussée - Enceinte extérieure)
Matériau dur de type ciment (gris) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)**

Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 1 entrée)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 2 central)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Rez de chaussée - Parking 3 Arrière)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces (Bat B - Facade extérieure)
Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris) (Bat B - Facade extérieure)
Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) (Bat B - Facade extérieure)
Matériau semi-dur de type enduit (gris) (Bat B - Facade extérieure)
Matériau de type peinture (jaune) (Bat B - Facade extérieure)
Matériau dur (gris) (clair) (granulaire) (Bat B - Facade extérieure)
Matériau semi-dur (friable) (gris) (Bat B - Facade extérieure)
Couvre-joints vis fixations (Bat B - Toiture)
Jonction bitumineuse (Bat B - Toiture)
Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Bat B - Toiture)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Bat B 9 rez de chaussée - MP 6)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1)
Colle de carrelage (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1)
Colle de carrelage (Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1)
Isolant thermique gaine électrique (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3)
Faux plafonds (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires)
Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires)
Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires)
Joint entre éléments enduitcheminée (Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6)
Colle de carrelage murs et plinthes (Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2)
Matériau dur de type joint ciment (gris) (Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3)

Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3)
Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) (Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3)
Peinture intumescence sur poteaux murales métal (Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16)
Matériau semi-dur de type enduit (gris) (Bat A - Facade extérieure)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Bat A - Facade extérieure)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) (Bat A - Facade extérieure)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces (Bat A - Facade extérieure)
Matériau souple de type mastic (noir) (Bat A - Facade extérieure)
Dalle de sol et colle (Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1)
Colle de carrelage (Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires)
Colle de carrelage sol et plinthes ABCD (Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires)
calorifuge sur canalisations chauffage (Bat A1 sous sol - Cave)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat A1 sous sol - Cave)
Colle de carrelage (Bat A1 rez de chaussée - Cuisine)
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) (Bat A1 rez de chaussée - Cuisine)
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Bat A1 rez de chaussée - Cuisine)
Matériau de type peinture (jaune) (Bat A1 rez de chaussée - Cuisine)
Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Bat A1 rez de chaussée - Cuisine)
Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) (Bat A1 1er étage - Palier)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (Bat A1 1er étage - Palier)
Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) en traces (Bat A1 1er étage - Palier)
Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) (Bat A1 1er étage - Pièce 1)
Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Bat A1 1er étage - Pièce 1)
Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) (Bat A1 1er étage - Pièce 1)
Matériau fibreuse de type papier peint (rose) (Bat A1 1er étage - Pièce 1)
Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreuse) (Bat A1 1er étage - Pièce 2)
Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Bat A1 1er étage - Pièce 2)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces (Bat A1 1er étage - Pièce 3)
Matériau semi-dur (blanc) (fibreuse) (Bat A1 1er étage - Pièce 3)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat A1 1er étage - Pièce 4)
Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Bat A1 1er étage - WC)
Matériau semi-dur (blanc) (Bat A1 1er étage - WC)
Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Bat A2 - Bureau 1)
Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris) (Bat A2 - Bureau 1)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat A2 - Bureau 2)
Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Bat A2 - ALLEE Couverte)

Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire) (Bat A2 - ALLEE Couverte)
Matériau dur de type ciment-colle (gris) (Bat A2 - WC)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces (Bat A2 - WC)
Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE (Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas)
Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit (Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas)
Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir) (Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques : EN ATTENTE RESULTATS HAP Bitume

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Sous-Sol - Citernes avec canalisations et accessoires	Toutes	Hors d'atteinte
Sous-Sol - Gaines techniques et divers	Toutes	Hors d'atteinte
Salle transformateur - TRANSFO ELECTRIQUE	Toutes	Accès condamné
ALLEE CENTRALE - FOUR électrique	Toutes	le propriétaire les enlèvera avant démolition à confirmer avec acquéreur

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurofins Analyses Bâtiment Sud
Adresse : 75C, Avenue de Pascalet 30310 VERGEZE
Numéro de l'accréditation Cofrac : 48901789700013

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 07/07/2022 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en

page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joint d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joint de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joint de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joint
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
	Rebouchage de trémies
Interfaces entre structures	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joint de dilatation

Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
Revêtements de murs	Revêtement bitumineux des fondations
	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Joint entre éléments
	Mastics
	Tresses
Clapets / volets coupe-feu	Manchons
	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Vide-ordures	Rebouchage
	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joint
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Tissu amiante
	Bourres
	Tresses
	Joint
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Freins
	Embrayages
	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés

	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :

Néant

Liste des pièces visitées

Rez de chaussée - Enceinte extérieure,
Rez de chaussée - Parking 1 entrée,
Rez de chaussée - Parking 2 central,
Rez de chaussée - Parking 3 Arrière,
Bat B - Facade extérieure,
Bat B - Toiture,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 1,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 2,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 3,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 4,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 5,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 6,
Bat B 9 rez de chaussée - MP 7,
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1,
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2,
Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1,

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3,
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4,
Bat A1 rez de chaussée - Séjour,
Bat A1 rez de chaussée - Réception,
Bat A1 sous sol - Cave,
Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour,
Bat A1 rez de chaussée - Chambre,
Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1,
Bat A1 rez de chaussée - Cuisine,
Bat A1 rez de chaussée - Dégagement,
Bat A1 rez de chaussée - WC,
Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau,
Bat A1 1er étage - Palier,
Bat A1 1er étage - Pièce 1,
Bat A1 1er étage - Dégagement,
Bat A1 1er étage - Pièce 2,

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3,
 Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et
 sanitaires,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6,
 Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7,
 Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 :
 Ensemble bureaux apres 1997,
 Bat B 8 rez le chaussée - Piece 9,
 Bat B 8 rez le chaussée - Piece 10,
 Bat B 8 rez le chaussée - Piece 11,
 Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3,
 Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et
 bureaux,
 Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux,
 Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16,
 Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13,
 Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14,
 Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15,
 Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables,
 Rez de jardin - Abris bois,
 Bat A - Facade extérieure,
 Bat A - Toiture,
 Bat A - Cheminée,
 Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage
 d'escalier,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2,
 Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires,

Bat A1 1er étage - Couloir,
 Bat A1 1er étage - Pièce 3,
 Bat A1 1er étage - Pièce 4,
 Bat A1 1er étage - Pièce 5,
 Bat A1 1er étage - Pièce 6,
 Bat A1 1er étage - WC,
 Bat A1 1er étage - Pièce 7,
 Bat A2 - Bureau 1,
 Bat A2 - Sanitaires,
 Bat A2 - Bureau 2,
 Bat A2 - Entrée Pièce 0,
 Bat A2 - ALLEE Couverte,
 Bat A2 - Chaufferie,
 Bat A2 - Pièce 1,
 Bat A2 - Pièce 2,
 Bat A2 - Pièce 3,
 Bat A2 - Pièce 4,
 Bat A2 - Pièce 5,
 Bat A2 - Pièce 6,
 Bat A2 - WC,
 Bat A2 - Pièce 7,
 Bat A2 - Pièce 8,
 Bat A2 - Pièce 9,
 Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas,
 Bat A2 - Pièce 11,
 Bat A2 - Pièce 12,
 Bat A2 - Beaucal

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

ATTENTION :

- Des tuiles amiantées du Bat B peuvent avoir remplacées des tuiles du BAT A : si présence de tuiles BETON (et non en brique rouge) les considerer comme AMIANTEES
- Le Transformateur électrique cabine HT n'a pas été contrôlé
- Le propriétaire a informé que les fours électrique dans allée centrale seront retirés avant la démolition : NON CONTROLES
- En attente résultats Bitume HAP

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 01/07/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 01/07/2022

Heure d'arrivée : 08 h 00

Durée du repérage : 2jours1/2

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Remarques :

Pas d'accès au sous sol (contrôles : citernes , canalisations ou autres)

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - Enceinte extérieure	<u>Identifiant:</u> 113 <u>Description:</u> Plafond - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 290 <u>Description:</u> Murs - Béton et Enduit <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 291 <u>Description:</u> Porte - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 052 <u>Description:</u> Fenêtre - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002-A002 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002-2-A002-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Parking 1 entrée	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 002 <u>Description:</u> Sol - bitume <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007-A007 <u>Description:</u> Matériau dur de type ciment (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008-A008 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041-A041 <u>Description:</u> Bac à fleurs Élément en fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007-2-A007-2 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008-2-A008-2 <u>Description:</u> Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-008-3-A008-3 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-008-4-A008-4 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-008-5-A008-5 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-008-6-A008-6 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-008-7-A008-7 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Parking 2 central	Identifiant: 002 Description: Sol - bitume Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 003 Description: Plafond - Poutrelles métalles Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - bardage métallique Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Murs - B, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-009-A009 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-010-A010 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009-2-A009-2 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009-3-A009-3 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009-4-A009-4 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009-5-A009-5 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009-6-A009-6 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009-7-A009-7 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 006 <u>Description:</u> Plafond - bitume <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-A042 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-2-A042-2 <u>Description:</u> Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-3-A042-3 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-4-A042-4 <u>Description:</u> Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-5-A042-5 <u>Description:</u> Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-6-A042-6 <u>Description:</u> Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042-7-A042-7 <u>Description:</u> Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B - Facade extérieure	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 008 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - bardage métallique et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 009 <u>Description:</u> Porte 1 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 010 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 011 <u>Description:</u> Porte 3 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 012 <u>Description:</u> Porte 4 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 013 <u>Description:</u> Porte 5 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 014 <u>Description:</u> Porte 6 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 015 <u>Description:</u> Porte 7 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 016 <u>Description:</u> Porte 8 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 017 <u>Description:</u> Porte 9 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 018 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 019 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 020 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 021 <u>Description:</u> Fenêtre 4 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 022 <u>Description:</u> Fenêtre 5 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 023 <u>Description:</u> Fenêtre 6 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 024 <u>Description:</u> Fenêtre 7 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 025 <u>Description:</u> Fenêtre 8 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 026 <u>Description:</u> Fenêtre 9 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 027 <u>Description:</u> Fenêtre 10 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 028 <u>Description:</u> Fenêtre 11 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003-A003 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004-A004 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005-A005 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006-A006 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003-2-A003-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type enduit (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004-2-A004-2 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006-2-A006-2 <u>Description:</u> Matériau dur (gris) (clair) (granulaire) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006-3-A006-3 <u>Description:</u> Matériau semi-dur (friable) (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B - Toiture	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 030 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 004 <u>Description:</u> Plafond - bardage métallique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 032 <u>Description:</u> Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 033 <u>Description:</u> Canalisations - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 034 <u>Description:</u> Plafond - Lambris bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011-A011 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-012-A012 <u>Description:</u> Couvre-joints vis fixations <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013-A013 <u>Description:</u> Jonction bitumineuse <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056-A056 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056-2-A056-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur (marron) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat B 9 rez de chaussée - MP 1	<u>Identifiant:</u> 035 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 003 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 037 <u>Description:</u> Plafond - Plaques posées et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 041 <u>Description:</u> Chaudière - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 9 rez de chaussée - MP 2	<u>Identifiant:</u> 042 <u>Description:</u> Porte 1 - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 043 <u>Description:</u> Porte 2 - AC - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 9 rez de chaussée - MP 3	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 044 <u>Description:</u> Plafond - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 9 rez de chaussée - MP 4	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 045 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 046 <u>Description:</u> Porte - A - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 9 rez de chaussée - MP 5	<u>Identifiant:</u> 047 <u>Description:</u> Porte 1 - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 045 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 048 <u>Description:</u> Murs - A - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 049 <u>Description:</u> Porte 2 - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 050 <u>Description:</u> Cumulus - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 9 rez de chaussée - MP 6	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 038 <u>Description:</u> Murs - ABCD - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 052 <u>Description:</u> Fenêtre - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001-A001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 9 rez de chaussée - MP 7	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 045 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 054 <u>Description:</u> Porte - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 055 <u>Description:</u> Plafond - briques et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 056 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 057 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 058 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014-A014 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015-A015 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2	<u>Identifiant:</u> 055 <u>Description:</u> Plafond - briques et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 059 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 060 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 061 <u>Description:</u> Plafond - panneaux agglomérés et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 062 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017-A017 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 045 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 063 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 064 <u>Description:</u> Porte 2 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 052 <u>Description:</u> Fenêtre - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-016-A016 <u>Description:</u> Isolant thermique gaine électrique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 044 <u>Description:</u> Plafond - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 062 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4	<u>Identifiant:</u> 009 <u>Description:</u> Porte 1 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 010 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 065 <u>Description:</u> Porte 3 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 066 <u>Description:</u> Porte 4 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 067 Description: Fenêtre - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires	Identifiant: 036 Description: Sol - Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 068 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Porte 1 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 010 Description: Porte 2 - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 070 Description: Porte 3 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Porte 4 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 050 Description: Cumulus - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-018-A018 Description: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-019-A019 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-019-2-A019-2 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 045 Description: Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 063 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 064 <u>Description:</u> Porte 2 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 072 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 073 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021-A021 <u>Description:</u> Joint entre éléments enduitcheminée <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 074 <u>Description:</u> Plafond - plâtre et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 068 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 075 <u>Description:</u> Porte 2 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-020-A020 <u>Description:</u> Colle de carrelage murs et plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 076 <u>Description:</u> Murs - A, D, C - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 075 <u>Description:</u> Porte 2 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 011 <u>Description:</u> Porte 3 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 071 <u>Description:</u> Porte 4 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 077 <u>Description:</u> Porte 1 - A - PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 078 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 079 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 080 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 081 <u>Description:</u> Porte 2 - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 082 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - PVC et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Piece 9	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 083 <u>Description:</u> Cuve - sous sol - métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 044 <u>Description:</u> Plafond - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Piece 10	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 044 Description: Plafond - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 084 Description: Porte - D - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Piece 11	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 044 Description: Plafond - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 084 Description: Porte - D - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 061 Description: Plafond - panneaux agglomérés et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 068 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Porte 1 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 085 Description: Porte 2 - C - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 086 Description: Porte 3 - C - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 072 Description: Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 050 Description: Cumulus - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-022-A022 Description: Matériau dur de type joint ciment (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-022-2-A022-2 Description: Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-022-3-A022-3 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux	Identifiant: 088 Description: Porte 1 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 060 Description: Plafond - Poutrelles métalles et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 089 Description: Murs - C - bardage métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 090 Description: Porte 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 091 Description: Fenêtre 1 - C - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 092 Description: Fenêtre 2 - C - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 093 Description: Fenêtre 3 - C - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 094 Description: Fenêtre 4 - C - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 095 Description: Fenêtre 5 - C - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Escalier - Béton et peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 097 Description: Garde-corps - A - Métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-023-A023 Description: Peinture intumescence sur poteaux murales métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux	Identifiant: 098 Description: Murs - A, B - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 088 Description: Porte 1 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 099 Description: Sol - Béton et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 098 Description: Murs - A, B - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 100 Description: Porte 2 - Métal et Verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 101 Description: Fenêtre - Métal et Verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 102 Description: Escalier - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 103 Description: Sol - Parquet et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 104 Description: Murs - A, B, C, D - Lambris bois Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 031 Description: Plafond - Poutrelles métalliques et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 105 Description: Murs - bardage métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 039 Description: Porte - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 106 Description: Fenêtre - A - Métal et Verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-040-A040 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 107 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux Polyst. Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 108 Description: Porte 1 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 109 Description: Fenêtre 1 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 107 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux Polyst. Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 090 Description: Porte 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 110 Description: Porte 3 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 111 Description: poteaux - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14	Identifiant: 112 Description: conduit cheminée - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 113 Description: Plafond - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 114 Description: Murs - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 054 <u>Description:</u> Porte - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 018 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 019 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 115 <u>Description:</u> Citerne - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 116 <u>Description:</u> Escalier - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 117 <u>Description:</u> Murs - B, C, D - bardage métallique et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 032 <u>Description:</u> Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 118 <u>Description:</u> Murs - A - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 063 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 090 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 119 <u>Description:</u> Fenêtre - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables	<u>Identifiant:</u> 120 <u>Description:</u> Sol - Parquet <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 121 <u>Description:</u> Murs - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 018 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 019 Description: Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Rez de jardin - Abris bois	Identifiant: 122 Description: Canalisations - Fibreciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 123 Description: Sol - Terre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 113 Description: Plafond - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 122 Description: Canalisations - Fibreciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-047-A047 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat A - Facade extérieure	Identifiant: 124 Description: Murs - B - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 108 Description: Porte 1 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 090 Description: Porte 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 018 Description: Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 019 Description: Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 020 Description: Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 021 Description: Fenêtre 4 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 125 Description: Fenêtre 5 - C - Métal et Verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 126 <u>Description:</u> Fenêtre 6 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 127 <u>Description:</u> Fenêtre 7 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 128 <u>Description:</u> Fenêtre 8 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 129 <u>Description:</u> Fenêtre 9 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 130 <u>Description:</u> Fenêtre 10 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 131 <u>Description:</u> Fenêtre 11 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 132 <u>Description:</u> Fenêtre 12 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 133 <u>Description:</u> Volet - PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 134 <u>Description:</u> Fenêtre 13 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 135 <u>Description:</u> Fenêtre 14 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 136 <u>Description:</u> Fenêtre 15 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 137 <u>Description:</u> Fenêtre 16 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 138 <u>Description:</u> Fenêtre 17 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 139 <u>Description:</u> Fenêtre 18 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 140 <u>Description:</u> Fenêtre 19 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 141 <u>Description:</u> Fenêtre 20 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 142 <u>Description:</u> Fenêtre 21 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 143 <u>Description:</u> Fenêtre 22 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 144 <u>Description:</u> Fenêtre 23 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 145 <u>Description:</u> Fenêtre 24 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 146 <u>Description:</u> Fenêtre 25 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 147 <u>Description:</u> Fenêtre 26 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 148 <u>Description:</u> Fenêtre 27 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 149 <u>Description:</u> Fenêtre 28 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 150 <u>Description:</u> Fenêtre 29 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 151 <u>Description:</u> Fenêtre 30 - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 152 <u>Description:</u> Porte 3 - A - Bois et Vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 153 <u>Description:</u> Porte 4 - A - PVC et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 154 <u>Description:</u> Fenêtre 31 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 155 <u>Description:</u> Fenêtre 32 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 156 <u>Description:</u> Fenêtre 33 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 157 <u>Description:</u> Fenêtre 34 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 158 <u>Description:</u> Fenêtre 35 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 159 <u>Description:</u> Fenêtre 36 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 160 <u>Description:</u> Fenêtre 37 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 161 <u>Description:</u> Fenêtre 38 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 162 <u>Description:</u> Fenêtre 39 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 163 <u>Description:</u> Fenêtre 40 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 164 <u>Description:</u> Fenêtre 41 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 165 <u>Description:</u> Porte 5 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 166 <u>Description:</u> Porte 6 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 167 <u>Description:</u> Porte 7 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 168 <u>Description:</u> Porte 8 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 169 <u>Description:</u> Porte 9 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 170 <u>Description:</u> Porte 10 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 171 <u>Description:</u> Murs - A - bardage métallique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 172 <u>Description:</u> Fenêtre 42 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 173 <u>Description:</u> Fenêtre 43 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 174 <u>Description:</u> Fenêtre 44 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 175 <u>Description:</u> Porte 11 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 176 <u>Description:</u> Murs - D - bardage métallique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 177 Description: Murs - D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-034-A034 Description: Matériau semi-dur de type enduit (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-035-A035 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-036-A036 Description: Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	Identifiant: ZPSO-037-A037 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-034-2-A034-2 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-036-2-A036-2 Description: Matériau souple de type mastic (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A - Toiture	Identifiant: 178 Description: Plafond - , - Poutres bois et Bois et tuiles Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 179 Description: Plafond - , - Poutrelles métalles et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 180 Description: Plafond - , - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 181 Description: Plafond - bardage métallique et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 182 Description: Cheminée - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier	Identifiant: 103 Description: Sol - Parquet et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 183 Description: Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 184 Description: Plinthes - A, B, C, D - Bois Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Porte 1 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 010 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 011 <u>Description:</u> Porte 3 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 185 <u>Description:</u> Porte 4 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 116 <u>Description:</u> Escalier - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1	<u>Identifiant:</u> 186 <u>Description:</u> Sol - Dalles et Linoléum <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 187 <u>Description:</u> Plafond - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 188 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 184 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 189 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026-A026 <u>Description:</u> Dalle de sol et colle <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 192 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 193 <u>Description:</u> Fenêtre - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 194 <u>Description:</u> Volet - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 195 <u>Description:</u> Placard - D - Plâtre peinture et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires	<u>Identifiant:</u> 036 <u>Description:</u> Sol - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 196 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture et Faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 192 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 197 <u>Description:</u> Fenêtre - C - PVC et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 198 <u>Description:</u> Placard - D - Panneau HDF/MDF et revêtement synth. <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 199 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027-A027 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028-A028 <u>Description:</u> Colle de carrelage sol et plinthes ABCD <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 085 <u>Description:</u> Porte 2 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 200 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 201 <u>Description:</u> Volet - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 202 <u>Description:</u> Placard - B - Plâtre peinture et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 075 <u>Description:</u> Porte 2 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 200 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 201 <u>Description:</u> Volet - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 202 <u>Description:</u> Placard - B - Plâtre peinture et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Séjour	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 075 <u>Description:</u> Porte 2 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 203 <u>Description:</u> Fenêtre - C - PVC et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Réception	<u>Identifiant:</u> 204 <u>Description:</u> Porte de sortie 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 205 <u>Description:</u> Porte de sortie 2 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 206 <u>Description:</u> Fenêtre - B - PVC et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 sous sol - Cave	<u>Identifiant:</u> 035 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 034 <u>Description:</u> Plafond - Lambris bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 207 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 116 <u>Description:</u> Escalier - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 208 <u>Description:</u> Fenêtre - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024-A024 <u>Description:</u> calorifuge sur canalisations chauffage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025-A025 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour	<u>Identifiant:</u> 209 <u>Description:</u> Volet 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 120 <u>Description:</u> Sol - Parquet <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 187 <u>Description:</u> Plafond - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 210 <u>Description:</u> Fenêtre - D - PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 211 <u>Description:</u> Porte fenêtre - PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 212 <u>Description:</u> Volet 2 - D - PVC et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 009 <u>Description:</u> Porte 1 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 085 <u>Description:</u> Porte 2 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Chambre	<u>Identifiant:</u> 103 <u>Description:</u> Sol - Parquet et Linoléum <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 213 <u>Description:</u> Plafond - Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 010 Description: Porte 2 - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 070 Description: Porte 3 - D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1	Identifiant: 099 Description: Sol - Béton et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 183 Description: Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 214 Description: Fenêtre - C - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 133 Description: Volet - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	Identifiant: 215 Description: Sol - Carrelage et Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 196 Description: Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture et Faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 191 Description: Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Porte 1 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 010 Description: Porte 2 - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 216 Description: Fenêtre 1 - C - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 217 Description: Fenêtre 2 - D - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 133 Description: Volet - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 218 <u>Description:</u> Placard - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038-A038 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039-A039 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039-2-A039-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type enduit (blanc) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039-3-A039-3 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039-4-A039-4 <u>Description:</u> Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 rez de chaussée - Dégagement	<u>Identifiant:</u> 219 <u>Description:</u> Sol - Parquet et Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 220 <u>Description:</u> Plafond - Lambris bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 080 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 010 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 070 <u>Description:</u> Porte 3 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - WC	<u>Identifiant:</u> 215 <u>Description:</u> Sol - Carrelage et Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 221 <u>Description:</u> Plafond - Plâtre et tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau	Identifiant: 080 Description: Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 215 Description: Sol - Carrelage et Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 221 Description: Plafond - Plâtre et tapisserie Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 222 Description: Murs - A, B, C, D - Lambris PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 198 Description: Placard - D - Panneau HDF/MDF et revêtement synth. Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 1er étage - Palier	Identifiant: 103 Description: Sol - Parquet et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 183 Description: Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 223 Description: Plinthes - B, D - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 224 Description: Fenêtre - C - Métal et Verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-029-A029 Description: Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-029-2-A029-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-029-3-A029-3 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Pièce 1	Identifiant: 103 Description: Sol - Parquet et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 186 <u>Description:</u> Sol - Dalles et Linoléum <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 225 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 226 <u>Description:</u> Porte 2 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 227 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 228 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - D - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 229 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - D - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030-A030 <u>Description:</u> Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030-2-A030-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030-3-A030-3 <u>Description:</u> Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030-4-A030-4 <u>Description:</u> Matériau fibreux de type papier peint (rose) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Dégagement	<u>Identifiant:</u> 103 <u>Description:</u> Sol - Parquet et Linoléum <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 080 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 230 <u>Description:</u> Plinthes - A, C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 189 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 231 <u>Description:</u> Placard - A - Plâtre peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 1er étage - Pièce 2	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 080 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 189 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031-A031 <u>Description:</u> Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreuse) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031-2-A031-2 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Couloir	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 085 <u>Description:</u> Porte 2 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 086 <u>Description:</u> Porte 3 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 185 <u>Description:</u> Porte 4 - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 232 <u>Description:</u> Porte 5 - D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 1er étage - Pièce 3	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 233 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 227 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 234 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 235 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 236 <u>Description:</u> Fenêtre 4 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032-A032 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032-2-A032-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur (blanc) (fibreuse) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Pièce 4	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 010 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 224 <u>Description:</u> Fenêtre - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048-A048 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Pièce 5	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 237 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 228 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - D - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 1er étage - Pièce 6	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 183 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 224 <u>Description:</u> Fenêtre - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A1 1er étage - WC	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 238 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Plâtre et tapisserie et faïences <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 191 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 053 <u>Description:</u> Porte - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 224 <u>Description:</u> Fenêtre - C - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-033-A033 <u>Description:</u> Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-033-2-A033-2 <u>Description:</u> Matériau semi-dur (blanc) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A1 1er étage - Pièce 7	<u>Identifiant:</u> 190 <u>Description:</u> Sol - Dalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 051 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 239 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 184 <u>Description:</u> Plinthes - A, B, C, D - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 240 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 241 <u>Description:</u> Porte 2 - C - Bois et Vernis <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 189 <u>Description:</u> Fenêtre - B - Métal et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bat A2 - Bureau 1	Identifiant: 077 Description: Porte 1 - A - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 242 Description: Murs - A, B, C, D - Lambris PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 036 Description: Sol - Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 243 Description: Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 244 Description: Murs - C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 085 Description: Porte 2 - C - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 245 Description: Fenêtre 1 - A - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 246 Description: Fenêtre 2 - C - PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-049-A049 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-049-2-A049-2 Description: Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A2 - Sanitaires	Identifiant: 036 Description: Sol - Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 243 Description: Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 247 Description: Murs - C, D - Plâtre Neuf et Peinture et Faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Porte 1 - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 010 Description: Porte 2 - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 067 Description: Fenêtre - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bat A2 - Bureau 2	<u>Identifiant:</u> 248 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - D - PVC et Verre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 243 <u>Description:</u> Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 249 <u>Description:</u> Murs - D - Lambris PVC et Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 250 <u>Description:</u> Porte - C - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 019 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050-A050 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A2 - Entrée Pièce 0	<u>Identifiant:</u> 069 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Bois et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 113 <u>Description:</u> Plafond - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 007 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 251 <u>Description:</u> Porte 2 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 252 <u>Description:</u> Porte 3 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 018 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 253 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - ALLEE Couverte	<u>Identifiant:</u> 031 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 002 <u>Description:</u> Sol - bitume <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 032 <u>Description:</u> Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 254 <u>Description:</u> Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 063 <u>Description:</u> Porte 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 090 <u>Description:</u> Porte 2 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 255 <u>Description:</u> Porte 3 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 066 <u>Description:</u> Porte 4 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 256 <u>Description:</u> Porte 5 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 166 <u>Description:</u> Porte 6 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 167 <u>Description:</u> Porte 7 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 257 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 258 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 259 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 260 <u>Description:</u> Fenêtre 4 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 261 <u>Description:</u> Fenêtre 5 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 262 <u>Description:</u> Fenêtre 6 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 263 <u>Description:</u> Fenêtre 7 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 264 <u>Description:</u> Fenêtre 8 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 265 <u>Description:</u> Fenêtre 9 - C - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 266 <u>Description:</u> Fenêtre 10 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 267 <u>Description:</u> Fenêtre 11 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 268 <u>Description:</u> Fenêtre 12 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 269 <u>Description:</u> Fenêtre 13 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 270 <u>Description:</u> Fenêtre 14 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-A043 <u>Description:</u> Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044-A044 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045-A045 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046-A046 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053-A053 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-2-A043-2 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-3-A043-3 <u>Description:</u> Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-4-A043-4 <u>Description:</u> Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-5-A043-5 <u>Description:</u> Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-6-A043-6 <u>Description:</u> Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043-7-A043-7 <u>Description:</u> Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053-2-A053-2 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A2 - Chaufferie	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 113 <u>Description:</u> Plafond - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 121 <u>Description:</u> Murs - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 056 <u>Description:</u> Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 057 <u>Description:</u> Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 271 <u>Description:</u> Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 272 <u>Description:</u> Fenêtre 4 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 273 <u>Description:</u> Fenêtre 5 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 274 <u>Description:</u> Fenêtre 6 - D - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 275 <u>Description:</u> Fenêtre 7 - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 025 <u>Description:</u> Fenêtre 8 - B - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 040 <u>Description:</u> Canalisations - Métal/PVC <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 041 <u>Description:</u> Chaudière - Métal <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 1	<u>Identifiant:</u> 001 <u>Description:</u> Sol - Béton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 254 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 119 Description: Fenêtre - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 2	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 044 Description: Plafond - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 254 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 276 Description: Porte fenêtre - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 033 Description: Canalisations - Métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 3	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 113 Description: Plafond - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 254 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 062 Description: Fenêtre - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 277 Description: Plafond - Lambris PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 4	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 254 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 278 Description: Fenêtre - AAAA - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 279 Description: Porte fenêtre - AA - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 5	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 254 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 119 Description: Fenêtre - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 276 Description: Porte fenêtre - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 6	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 280 Description: Murs - A, B, C, D - Lambris bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 039 Description: Porte - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - WC	Identifiant: 058 Description: Fenêtre 3 - A - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 220 Description: Plafond - Lambris bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant





Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 068 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 257 Description: Fenêtre 1 - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 258 Description: Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-054-A054 Description: Matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-054-2-A054-2 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A2 - Pièce 7	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 084 Description: Porte - D - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 018 Description: Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 019 Description: Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 020 Description: Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Canalisations - Métal/PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 8	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 281 Description: Porte - AB - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 067 Description: Fenêtre - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 9	Identifiant: 001 Description: Sol - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 282 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas	Identifiant: 121 Description: Murs - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 283 Description: Sol - briques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 284 Description: Murs - briques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 285 Description: Cheminée - briques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 207 Description: Murs - A, B, C, D - Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-052-A052 Description: Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-055-A055 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-052-2-A052-2 Description: Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bat A2 - Pièce 11	Identifiant: 034 Description: Plafond - Lambris bois Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> 286 <u>Description:</u> Sol - tomettes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 029 <u>Description:</u> Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 114 <u>Description:</u> Murs - Béton et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 119 <u>Description:</u> Fenêtre - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 116 <u>Description:</u> Escalier - Bois <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A2 - Pièce 12	<u>Identifiant:</u> 003 <u>Description:</u> Plafond - Poutrelles métalles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 287 <u>Description:</u> Murs - B - Béton et Enduit <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 002 <u>Description:</u> Sol - bitume <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 004 <u>Description:</u> Plafond - bardage métallique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 288 <u>Description:</u> Murs - A, C, D - bardage métallique et plaques fixées <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	<u>Identifiant:</u> 039 <u>Description:</u> Porte - A - Métal et Peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Bat A - Toiture / ALLEE CENTRALE	<u>Identifiant:</u> ZPSO-051-A051 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Rez de chaussée - Parking 1 entrée	Identifiant: ZPSO-041-A041 Description: Bac à fleurs Élément en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat B - Facade extérieure	Identifiant: ZPSO-005-A005 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat B - Toiture	Identifiant: ZPSO-011-A011 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	Identifiant: ZPSO-056-2-A056-2 Description: Matériau semi-dur (marron) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Rez de jardin - Abris bois	Identifiant: ZPSO-047-A047 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat A - Facade extérieure	Identifiant: ZPSO-036-A036 Description: Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
Bat A - Toiture / ALLEE CENTRALE	Identifiant: ZPSO-051-A051 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Rez de chaussée - Enceinte extérieure	Identifiant: ZPSO-002-A002 Description: Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-002-2-A002-2 Description: Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Rez de chaussée - Parking 1 entrée	Identifiant: ZPSO-007-A007 Description: Matériau dur de type ciment (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-A008 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-007-2-A007-2 Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-2-A008-2 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-3-A008-3 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-4-A008-4 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-5-A008-5 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: ZPSO-008-6-A008-6 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-008-7-A008-7 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Rez de chaussée - Parking 2 central	Identifiant: ZPSO-009-A009 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-010-A010 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-2-A009-2 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-3-A009-3 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-4-A009-4 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-5-A009-5 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-6-A009-6 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-009-7-A009-7 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-A042 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	Identifiant: ZPSO-042-2-A042-2 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-3-A042-3 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-4-A042-4 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-5-A042-5 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-6-A042-6 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-042-7-A042-7 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-003-A003 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B - Facade extérieure	Identifiant: ZPSO-004-A004 Description: Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-006-A006 Description: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-003-2-A003-2 Description: Matériau semi-dur de type enduit (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-004-2-A004-2 Description: Matériau de type peinture (jaune) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-006-2-A006-2 Description: Matériau dur (gris) (clair) (granulaire) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-006-3-A006-3 Description: Matériau semi-dur (friable) (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-012-A012 Description: Couvre-joints vis fixations Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B - Toiture	Identifiant: ZPSO-013-A013 Description: Jonction bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-056-A056 Description: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
Bat B 9 rez de chaussée - MP 6	Identifiant: ZPSO-001-A001 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1	Identifiant: ZPSO-014-A014 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-015-A015 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1	Identifiant: ZPSO-017-A017 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3	Identifiant: ZPSO-016-A016 Description: Isolant thermique gaine électrique Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires	Identifiant: ZPSO-018-A018 Description: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-019-A019 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-019-2-A019-2 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6	Identifiant: ZPSO-021-A021 Description: Joint entre éléments enduitcheminée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2	Identifiant: ZPSO-020-A020 Description: Colle de carrelage murs et plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	Identifiant: ZPSO-022-A022 Description: Matériau dur de type joint ciment (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-022-2-A022-2 Description: Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-022-3-A022-3 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux	Identifiant: ZPSO-023-A023 Description: Peinture intumescence sur poteaux murales métal Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16	Identifiant: ZPSO-040-A040 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A - Facade extérieure	Identifiant: ZPSO-034-A034 Description: Matériau semi-dur de type enduit (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-035-A035 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-037-A037 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-034-2-A034-2 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-036-2-A036-2 Description: Matériau souple de type mastic (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1	Identifiant: ZPSO-026-A026 Description: Dalle de sol et colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires	Identifiant: ZPSO-027-A027 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-028-A028 Description: Colle de carrelage sol et plinthes ABCD Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 sous sol - Cave	Identifiant: ZPSO-024-A024 Description: calorifuge sur canalisations chauffage
	Identifiant: ZPSO-025-A025 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	Identifiant: ZPSO-038-A038 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-039-A039 Description: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: ZPSO-039-2-A039-2 Description: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-039-3-A039-3 Description: Matériau de type peinture (jaune) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-039-4-A039-4 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - Palier	Identifiant: ZPSO-029-A029 Description: Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-029-2-A029-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-029-3-A029-3 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - Pièce 1	Identifiant: ZPSO-030-A030 Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-030-2-A030-2 Description: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-030-3-A030-3 Description: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-030-4-A030-4 Description: Matériau fibreux de type papier peint (rose) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - Pièce 2	Identifiant: ZPSO-031-A031 Description: Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-031-2-A031-2 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - Pièce 3	Identifiant: ZPSO-032-A032 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-032-2-A032-2 Description: Matériau semi-dur (blanc) (fibreux) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - Pièce 4	Identifiant: ZPSO-048-A048 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A1 1er étage - WC	Identifiant: ZPSO-033-A033 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-033-2-A033-2 Description: Matériau semi-dur (blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A2 - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-049-A049 Description: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-049-2-A049-2 Description: Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A2 - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-050-A050 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A2 - ALLEE Couverte	Identifiant: ZPSO-043-A043 Description: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-044-A044 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-045-A045 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-046-A046 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-053-A053 Description: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-2-A043-2 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-2-A043-2 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C




Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: ZPSO-043-3-A043-3 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-4-A043-4 Description: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-5-A043-5 Description: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-6-A043-6 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-043-7-A043-7 Description: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-053-2-A053-2 Description: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A2 - WC	Identifiant: ZPSO-054-A054 Description: Matériau dur de type ciment-colle (gris) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-054-2-A054-2 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas	Identifiant: ZPSO-052-A052 Description: Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-055-A055 Description: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: ZPSO-052-2-A052-2 Description: Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-


5.4 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-011 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)					
Niveau : Bat B					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-011 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 108 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Bat B - Toiture : Plafond	A011	
ZPSO-012 : Couvre-joints					
Niveau : Bat B					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Couvre-joints vis fixations <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat B - Toiture : Plafond	A012	
ZPSO-013 : Jonction bitumineuse					
Niveau : Bat B					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Jonction bitumineuse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat B - Toiture : Plafond	A013	


ZPSO-056 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-056 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat B - Toiture : Plafond	A056	


ZPSO-056-2 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-056-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur (marron) <u>Quantification</u> : 350 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Bat B - Toiture : Plafond	A056-2	

ZPSO-051 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)


Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture / ALLEE CENTRALE	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-051 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 360 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Bat A - Toiture : Plafond	A051	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-002 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Enceinte extérieure : Mur A,B,C,D	A002	


ZPSO-002-2 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A002-2	A002-2	Idem photo : A002-2


ZPSO-003 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-003</p> <p>Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B - Facade extérieure : Mur A,B,C,D	A003	


ZPSO-004 : Peinture des bardages métalliques

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-004</p> <p>Description : Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B - Facade extérieure : Mur A,B,C,D	A004	


ZPSO-005 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-005</p> <p>Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p> <p>Quantification : 8 U</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	Oui Bat B - Facade extérieure : Mur A,B,C,D	A005	

ZPSO-006 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-006</p> <p>Description : Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B - Facade extérieure : Mur A,B,C,D ARR	A006	

ZPSO-003-2 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : ZPSO-003-2 Description : Matériau semi-dur de type enduit (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A003-2	A003-2	Idem photo : A003-2

ZPSO-004-2 : Peinture des bardages métalliques

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : ZPSO-004-2 Description : Matériau de type peinture (jaune) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A004-2	A004-2	Idem photo : A004-2

ZPSO-006-2 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : ZPSO-006-2 Description : Matériau dur (gris) (clair) (granulaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A006-2	A006-2	Idem photo : A006-2


ZPSO-006-3 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : ZPSO-006-3 Description : Matériau dur (gris) (friable) (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A006-3	A006-3	Idem photo : A006-3


ZPSO-001 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 6	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat B 9 rez de chaussée - MP 6 : Mur C	A001	


ZPSO-034 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : ZPSO-034 Description : Matériau semi-dur de type enduit (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A - Facade extérieure : Mur A,B,C,D AVT	A034	


ZPSO-035 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-035</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>Bat A - Facade extérieure : Mur A,B,C,D ARR</p>	A035	


ZPSO-036 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-036</p> <p>Description : Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)</p> <p>Quantification : 10 U</p> <p>Résultat : Présence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>Bat A - Facade extérieure : Mur A</p>	A036	

ZPSO-037 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-037</p> <p>Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Oui</p> <p>Bat A - Facade extérieure : Mur A,B,C,D ARR</p>	A037	

ZPSO-034-2 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-034-2</p> <p>Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A034-2</p>	A034-2	Idem photo : A034-2


ZPSO-036-2 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	<p>Identifiant : ZPSO-036-2</p> <p>Description : Matériau souple de type mastic (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	<p>Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A036-2</p>	A036-2	Idem photo : A036-2


ZPSO-045 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-045</p> <p>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Mur A,B,C,D	A045	


ZPSO-046 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-046</p> <p>Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Mur A C	A046	

ZPSO-053 : Appui de fenêtres en fibres-ciment

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-053</p> <p>Description : Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Mur A C	A053	

ZPSO-053-2 : Appui de fenêtres en fibres-ciment


Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-053-2</p> <p>Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A053-2	A053-2	Idem photo : A053-2

3 - Parois verticales intérieures


ZPSO-017 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 1	1	<p>Identifiant : ZPSO-017</p> <p>Description : Colle de carrelage</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1 : Mur A,B,C,D	A017	

ZPSO-019 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	<p>Identifiant : ZPSO-019</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires : Mur A,B,C,D et sol	A019	


ZPSO-019-2 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	<p>Identifiant : ZPSO-019-2</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A019-2	A019-2	Idem photo : A019-2


ZPSO-020 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 2	1	<p>Identifiant : ZPSO-020</p> <p>Description : Colle de carrelage murs et plinthes</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2 : Mur A,B,C,D	A020	

ZPSO-022 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	<p>Identifiant : ZPSO-022</p> <p>Description : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3 : Mur A,B,C,D	A022	

ZPSO-022-2 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	<p>Identifiant : ZPSO-022-2</p> <p>Description : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A022-2	A022-2	Idem photo : A022-2


ZPSO-022-3 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-022-3 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A022-3	A022-3	Idem photo : A022-3


ZPSO-023 : Peinture intumescente

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-023 <u>Description</u> : Peinture intumescente sur poteaux murales métal <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux : Mur A,B,C,D	A023	


ZPSO-027 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires : Mur A,B,C,D	A027	

ZPSO-039 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-039 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat A1 rez de chaussée - Cuisine : Mur A,B,C,D	A039	

ZPSO-039-2 : Colle de carrelage


Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-039-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A039-2	A039-2	Idem photo : A039-2

ZPSO-039-3 : Colle de carrelage					
Niveau : Bat A1 rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : ZPSO-039-3 Description : Matériau de type peinture (jaune) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A039-3	A039-3	Idem photo : A039-3
ZPSO-039-4 : Colle de carrelage					
Niveau : Bat A1 rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : ZPSO-039-4 Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A039-4	A039-4	Idem photo : A039-4
ZPSO-030 : Bandes calicot					
Niveau : Bat A1 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-030 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 1er étage - Pièce 1 : Mur A,B,C,D	A030	
ZPSO-030-2 : Bandes calicot					
Niveau : Bat A1 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-030-2 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A030-2	A030-2	Idem photo : A030-2
ZPSO-030-3 : Bandes calicot					
Niveau : Bat A1 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-030-3 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A030-3	A030-3	Idem photo : A030-3
ZPSO-030-4 : Bandes calicot					
Niveau : Bat A1 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-030-4 Description : Matériau fibreux de type papier peint (rose) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A030-4	A030-4	Idem photo : A030-4

ZPSO-033 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	<p>Identifiant : ZPSO-033</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A1 1er étage - WC : Mur A,B,C,D	A033	


ZPSO-033-2 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	<p>Identifiant : ZPSO-033-2</p> <p>Description : Matériau semi-dur (blanc)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A033-2	A033-2	Idem photo : A033-2

ZPSO-054 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	<p>Identifiant : ZPSO-054</p> <p>Description : Matériau dur de type ciment-colle (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - WC : Mur A,B,C,D	A054	

ZPSO-054-2 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	<p>Identifiant : ZPSO-054-2</p> <p>Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A054-2	A054-2	Idem photo : A054-2


4 - Plafonds et faux plafonds

Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques


ZPSO-007 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-007</p> <p>Description : Matériau dur de type ciment (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Parking 1 entrée : Sol	A007	

ZPSO-008 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-008</p> <p>Description : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Parking 1 entrée : Sol	A008	

ZPSO-007-2 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-007-2</p> <p>Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A007-2	A007-2	Idem photo : A007-2

ZPSO-008-2 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-008-2</p> <p>Description : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-2	A008-2	Idem photo : A008-2

ZPSO-008-3 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-008-3</p> <p>Description : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-3	A008-3	Idem photo : A008-3

ZPSO-008-4 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-008-4</p> <p>Description : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-4	A008-4	Idem photo : A008-4

ZPSO-008-5 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p>Identifiant : ZPSO-008-5</p> <p>Description : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-5	A008-5	Idem photo : A008-5

ZPSO-008-6 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-008-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-6	A008-6	Idem photo : A008-6


ZPSO-008-7 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-008-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A008-7	A008-7	Idem photo : A008-7


ZPSO-009 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Parking 2 central : Sol	A009	

ZPSO-010 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-010</p> <p><u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Parking 2 central : Sol	A010	

ZPSO-009-2 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-009-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-2	A009-2	Idem photo : A009-2

ZPSO-009-3 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009-3 <u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-3	A009-3	Idem photo : A009-3

ZPSO-009-4 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009-4 <u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-4	A009-4	Idem photo : A009-4

ZPSO-009-5 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009-5 <u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-5	A009-5	Idem photo : A009-5

ZPSO-009-6 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009-6 <u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-6	A009-6	Idem photo : A009-6


ZPSO-009-7 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009-7 <u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A009-7	A009-7	Idem photo : A009-7

ZPSO-042 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042 <u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Parking 3 Arrière : Sol	A042	

ZPSO-042-2 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042-2 <u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A042-2	A042-2	Idem photo : A042-2

ZPSO-042-3 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042-3 <u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A042-3	A042-3	Idem photo : A042-3


ZPSO-042-4 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042-4 <u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A042-4	A042-4	Idem photo : A042-4

ZPSO-042-5 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042-5 <u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Parking 3 Arrière : Sol	A042-5	


ZPSO-042-6 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042-6 <u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A042-6	A042-6	Idem photo : A042-6


ZPSO-042-7 : Colle bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	<p>Identifiant : ZPSO-042-7</p> <p>Description : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Rez de chaussée - Parking 3 Arrière : Sol	A042-7	


ZPSO-014 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<p>Identifiant : ZPSO-014</p> <p>Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1 : Sol	A014	


ZPSO-015 : Colle de carrelage

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<p>Identifiant : ZPSO-015</p> <p>Description : Colle de carrelage</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1 : Sol	A015	


ZPSO-040 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 16	1	<p>Identifiant : ZPSO-040</p> <p>Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16 : Sol	A040	


ZPSO-026 : Dalle de sol

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant : ZPSO-026 Description : Dalle de sol et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1 : Sol	A026	


ZPSO-028 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant : ZPSO-028 Description : Colle de carrelage sol et plinthes ABCD Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires : Sol	A028	


ZPSO-025 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat A1 sous sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant : ZPSO-025 Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 sous sol - Cave : Sol	A025	


ZPSO-038 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : ZPSO-038 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 rez de chaussée - Cuisine : Sol	A038	

ZPSO-029 : Ragréage

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-029</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A1 1er étage - Palier : Sol	A029	

ZPSO-029-2 : Ragréage

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-029-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) en traces</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A029-2	A029-2	Idem photo : A029-2


ZPSO-029-3 : Ragréage

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-029-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) en traces</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A029-3	A029-3	Idem photo : A029-3

ZPSO-031 : Dalle de sol

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 2	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-031</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreuse)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A1 1er étage - Pièce 2 : Sol	A031	


ZPSO-031-2 : Dalle de sol

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 2	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-031-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A031-2	A031-2	Idem photo : A031-2


ZPSO-048 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-048</p> <p><u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A1 1er étage - Pièce 4 : Sol	A048	

ZPSO-049 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	<p>Identifiant : ZPSO-049</p> <p>Description : Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - Bureau 1 : Sol	A049	


ZPSO-049-2 : Colle de carrelage

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	<p>Identifiant : ZPSO-049-2</p> <p>Description : Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A049-2	A049-2	Idem photo : A049-2


ZPSO-050 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 2	1	<p>Identifiant : ZPSO-050</p> <p>Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - Bureau 2 : Sol	A050	


ZPSO-043 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-043</p> <p>Description : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Sol	A043	


ZPSO-044 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p>Identifiant : ZPSO-044</p> <p>Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p>Résultat : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Sol	A044	

ZPSO-043-2 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-2</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Oui Bat A2 - ALLEE Couverte : Sol	A043-2	

ZPSO-043-3 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-3</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A043-3	A043-3	Idem photo : A043-3

ZPSO-043-4 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-4</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A043-4	A043-4	Idem photo : A043-4

ZPSO-043-5 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-5</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A043-5	A043-5	Idem photo : A043-5

ZPSO-043-6 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A043-6	A043-6	Idem photo : A043-6


ZPSO-043-7 : Colle bitumineuse

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	<p><u>Identifiant</u> : ZPSO-043-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p><u>Résultat</u> : Absence d'amiante</p>	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A043-7	A043-7	Idem photo : A043-7

ZPSO-055 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)


Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant : ZPSO-055 Description : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas : Sol	A055	

6 - Conduits et accessoires intérieurs


ZPSO-021 : Joint entre éléments

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : ZPSO-021 Description : Joint entre éléments enduitcheminée Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6 : Mur C	A021	


ZPSO-047 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Rez de jardin

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Abris bois	1	Identifiant : ZPSO-047 Description : Conduit en fibres-ciment Quantification : 2 U Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de jardin - Abris bois : Mur C	A047	

ZPSO-052 : Mastic

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant : ZPSO-052 Description : Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas : cheminée brique	A052	

ZPSO-052-2 : Mastic

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant : ZPSO-052-2 Description : Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A052-2	A052-2	Idem photo : A052-2


7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires


ZPSO-041 : Élément en fibres-ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	Identifiant : ZPSO-041 Description : Bac à fleurs Élément en fibres-ciment Quantification : 2 U Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Parking 1 entrée : Mur B	A041	

ZPSO-016 : Isolant thermique cartonné

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : ZPSO-016 Description : Isolant thermique gaine électrique Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3 : Plafond	A016	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

113 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Rez de jardin, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 14	2	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Abris bois	3	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée Pièce 0	4	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaudière	5	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	6	Identifiant : 113 Description : Plafond - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

290 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	Identifiant : 290 Description : Murs - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

291 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	Identifiant : 291 Description : Porte - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

052 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Enceinte extérieure	1	Identifiant : 052 Description : Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 6	2	Identifiant : 052 Description : Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	3	Identifiant : 052 Description : Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

001 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 6 rez le chaussée, Bat A1 sous sol, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Parking 2 central	2	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Parking 3 Arrière	3	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 2	4	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 3	5	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 5	6	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 6	7	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	8	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	9	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Transfo Electric	10	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	11	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	12	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	13	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 10	14	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	15	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	16	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12 et bureaux	17	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 16	18	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 13	19	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	20	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 14	21	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 15	22	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave	23	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	24	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée Pièce 0	25	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Chaufferie	26	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	27	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	28	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	29	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	30	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	31	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	32	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	33	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	34	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8	35	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	36	Identifiant :001 Description :Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

002 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 1 entrée	1	Identifiant :002 Description :Sol - bitume Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Parking 2 central	2	Identifiant :002 Description :Sol - bitume Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	3	Identifiant :002 Description :Sol - bitume Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12	4	Identifiant :002 Description :Sol - bitume Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

003 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat B 9 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	Identifiant :003 Description :Plafond - Poutrelles métalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 1	2	Identifiant :003 Description :Plafond - Poutrelles métalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12	3	Identifiant :003 Description :Plafond - Poutrelles métalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

004 : Parties accessibles

Niveau : Rez de chaussée, Bat B, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	Identifiant :004 Description :Plafond - bardage métallique Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Toiture	2	Identifiant :004 Description :Plafond - bardage métallique Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12	3	Identifiant :004 Description :Plafond - bardage métallique Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

005 : Parties accessibles**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 2 central	1	Identifiant : 005 Description : Murs - B, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

006 : Parties accessibles**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking 3 Arrière	1	Identifiant : 006 Description : Plafond - bitume Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

007 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 7 rez le chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Rez de jardin, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 7	2	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	3	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	4	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	5	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	6	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Transfo Electric	7	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	8	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	9	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	10	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	11	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 10	12	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	13	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 13	14	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	15	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Abris bois	16	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée Pièce 0	17	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	18	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	19	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8	20	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	21	Identifiant : 007 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

008 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 008 Description : Murs - A, B, C, D - bardage métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

009 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 009 Description : Porte 1 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	2	Identifiant : 009 Description : Porte 1 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	3	Identifiant : 009 Description : Porte 1 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

010 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	2	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5 et sanitaires	3	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	4	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	5	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	6	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	7	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	8	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	9	Identifiant : 010 Description : Porte 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

011 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 011 Description : Porte 3 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	2	Identifiant : 011 Description : Porte 3 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	3	Identifiant : 011 Description : Porte 3 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

012 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 012 Description : Porte 4 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

013 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 013 Description : Porte 5 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

014 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :014 Description :Porte 6 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

015 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :015 Description :Porte 7 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

016 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :016 Description :Porte 8 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

017 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :017 Description :Porte 9 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

018 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 8 rez HAUT, Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 14	2	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles habitables	3	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Facade extérieure	4	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée Pièce 0	5	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	6	Identifiant :018 Description :Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

019 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 8 rez HAUT, Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 14	2	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles habitables	3	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Facade extérieure	4	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	5	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	6	Identifiant :019 Description :Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

020 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :020 Description :Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	2	Identifiant :020 Description :Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	3	Identifiant :020 Description :Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

021 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :021 Description :Fenêtre 4 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	2	Identifiant :021 Description :Fenêtre 4 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

022 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :022 Description :Fenêtre 5 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

023 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :023 Description :Fenêtre 6 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

024 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :024 Description :Fenêtre 7 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

025 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 025 Description : Fenêtre 8 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaudière	2	Identifiant : 025 Description : Fenêtre 8 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

026 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 026 Description : Fenêtre 9 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

027 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 027 Description : Fenêtre 10 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

028 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant : 028 Description : Fenêtre 11 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

029 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B rez HAUT, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 2	2	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	3	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles habitables	4	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	5	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	6	Identifiant : 029 Description : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

030 : Parties accessibles

Niveau : Bat B

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : 030 Description : Plafond - Poutrelles métalliques et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

031 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 6 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	3	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	4	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 16	5	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 15	6	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	7	Identifiant :031 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

032 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant :032 Description :Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 15	2	Identifiant :032 Description :Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	3	Identifiant :032 Description :Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

033 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant :033 Description :Canalisations - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	2	Identifiant :033 Description :Canalisations - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

034 : Parties accessibles

Niveau : Bat B, Bat A1 sous sol, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant :034 Description :Plafond - Lambris bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave	2	Identifiant :034 Description :Plafond - Lambris bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	3	Identifiant :034 Description :Plafond - Lambris bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

035 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat A1 sous sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :035 Description :Plafond - Poutres bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave	2	Identifiant :035 Description :Plafond - Poutres bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

036 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 7 rez le chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 4	2	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 7	3	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	4	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	5	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5 et sanitaires	6	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 2	7	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	8	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	9	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	10	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	11	Identifiant :036 Description :Sol - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

037 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :037 Description :Plafond - Plaques posées et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

038 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 2	2	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 3	3	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 4	4	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 5	5	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 6	6	Identifiant :038 Description :Murs - ABCD - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

039 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 6 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 3	2	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	3	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Transfo Electric	4	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Piece 9	5	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 16	6	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	7	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	8	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12	9	Identifiant :039 Description :Porte - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

040 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 6 rez le chaussée, Rez de jardin, Bat A, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 sous sol, Bat A1 1er étage, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 2	2	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 3	3	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 4	4	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 5	5	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	6	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	7	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	8	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5 et sanitaires	9	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	10	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 10	11	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	12	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	13	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12 et bureaux	14	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Abris bois	15	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Facade extérieure	16	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	17	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave	18	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	19	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	20	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	21	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	22	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	23	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	24	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaufferie	25	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

WC	26	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	27	Identifiant :040 Description :Canalisations - Métal/PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

041 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 1	1	Identifiant :041 Description :Chaudière - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaufferie	2	Identifiant :041 Description :Chaudière - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

042 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 2	1	Identifiant :042 Description :Porte 1 - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

043 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 2	1	Identifiant :043 Description :Porte 2 - AC - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

044 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 3	1	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Transfo Electric	2	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	3	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 10	4	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	5	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	6	Identifiant :044 Description :Plafond - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

045 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 4	1	Identifiant :045 Description :Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 5	2	Identifiant :045 Description :Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
MP 7	3	Identifiant :045 Description :Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	4	Identifiant :045 Description :Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	5	Identifiant :045 Description :Plafond - Poutres bois et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

046 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 4	1	Identifiant :046 Description :Porte - A - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

047 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 5	1	Identifiant :047 Description :Porte 1 - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

048 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 5	1	Identifiant :048 Description :Murs - A - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

049 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 5	1	Identifiant :049 Description :Porte 2 - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

050 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 5	1	Identifiant :050 Description :Cumulus - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5 et sanitaires	2	Identifiant :050 Description :Cumulus - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	3	Identifiant :050 Description :Cumulus - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

051 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 7 rez le chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat B 6 haut, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 6	1	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	2	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5 et sanitaires	3	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	4	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	5	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièces 12 bureaux	6	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	7	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	8	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	9	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	10	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	11	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	12	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réception	13	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	14	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	15	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	16	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	17	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	18	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	19	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	20	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	21	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	22	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	23	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	24	Identifiant :051 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

053 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 6	1	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	2	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	3	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	4	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	5	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	6	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	7	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	8	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	9	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	10	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	11	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce CHEMINEE Bas	12	Identifiant : 053 Description : Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

054 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 9 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MP 7	1	Identifiant : 054 Description : Porte - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 14	2	Identifiant : 054 Description : Porte - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

055 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 055 Description : Plafond - briques et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	2	Identifiant : 055 Description : Plafond - briques et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

056 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant :056 Description :Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaudière	2	Identifiant :056 Description :Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	3	Identifiant :056 Description :Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	4	Identifiant :056 Description :Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

057 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant :057 Description :Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaudière	2	Identifiant :057 Description :Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	3	Identifiant :057 Description :Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	4	Identifiant :057 Description :Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

058 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant :058 Description :Fenêtre 3 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	2	Identifiant :058 Description :Fenêtre 3 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

059 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 2	1	Identifiant :059 Description :Plafond - Poutres bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

060 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 2	1	Identifiant :060 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 12 et bureaux	2	Identifiant :060 Description :Plafond - Poutrelles métalles et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

061 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 1	1	Identifiant : 061 Description : Plafond - panneaux agglomérés et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	2	Identifiant : 061 Description : Plafond - panneaux agglomérés et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

062 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 1	1	Identifiant : 062 Description : Fenêtre - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Transfo Electric	2	Identifiant : 062 Description : Fenêtre - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	3	Identifiant : 062 Description : Fenêtre - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

063 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 063 Description : Porte 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	2	Identifiant : 063 Description : Porte 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 15	3	Identifiant : 063 Description : Porte 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	4	Identifiant : 063 Description : Porte 1 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

064 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 064 Description : Porte 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	2	Identifiant : 064 Description : Porte 2 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

065 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	Identifiant : 065 Description : Porte 3 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

066 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	Identifiant : 066 Description : Porte 4 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	2	Identifiant : 066 Description : Porte 4 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

067 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	Identifiant :067 Description : Fenêtre - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	2	Identifiant :067 Description : Fenêtre - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8	3	Identifiant :067 Description : Fenêtre - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

068 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	Identifiant :068 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 2	2	Identifiant :068 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	3	Identifiant :068 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	4	Identifiant :068 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

069 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 2	2	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	3	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	4	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	5	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	6	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	7	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	8	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	9	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	10	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	11	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	12	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	13	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	14	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	15	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée Pièce 0	16	Identifiant : 069 Description : Porte 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

070 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	Identifiant : 070 Description : Porte 3 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	2	Identifiant : 070 Description : Porte 3 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	3	Identifiant : 070 Description : Porte 3 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


071 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	Identifiant : 071 Description : Porte 4 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	2	Identifiant : 071 Description : Porte 4 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-018 : Faux plafonds

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5 et sanitaires	1	Identifiant : ZPSO-018 Description : Faux plafonds Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires : Plafond	A018	

072 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : 072 Description : Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 3	2	Identifiant : 072 Description : Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

073 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : 073 Description : Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

074 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 2	1	Identifiant : 074 Description : Plafond - plâtre et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

075 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 2	1	Identifiant : 075 Description : Porte 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	2	Identifiant : 075 Description : Porte 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	3	Identifiant : 075 Description : Porte 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	4	Identifiant : 075 Description : Porte 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

076 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	Identifiant : 076 Description : Murs - A, D, C - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

077 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :077 Description :Porte 1 - A - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	2	Identifiant :077 Description :Porte 1 - A - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

078 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :078 Description :Fenêtre 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

079 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :079 Description :Fenêtre 2 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

080 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :080 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	2	Identifiant :080 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	3	Identifiant :080 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	4	Identifiant :080 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	5	Identifiant :080 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

081 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :081 Description :Porte 2 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

082 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 7 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997	1	Identifiant :082 Description :Fenêtre 3 - PVC et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

083 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 9	1	Identifiant :083 Description :Cuve - sous sol - métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

084 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 10	1	Identifiant :084 Description :Porte - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	2	Identifiant :084 Description :Porte - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	3	Identifiant :084 Description :Porte - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

085 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	Identifiant :085 Description :Porte 2 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	2	Identifiant :085 Description :Porte 2 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	3	Identifiant :085 Description :Porte 2 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	4	Identifiant :085 Description :Porte 2 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	5	Identifiant :085 Description :Porte 2 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

086 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	Identifiant :086 Description :Porte 3 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	2	Identifiant :086 Description :Porte 3 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

087 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires 3	1	Identifiant :087 Description :Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 13	2	Identifiant :087 Description :Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

088 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée, Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant :088 Description :Porte 1 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièces 12 bureaux	2	Identifiant :088 Description :Porte 1 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

089 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 089 Description : Murs - C - bardage métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

090 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée, Bat B 8 rez le chaussée, Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 090 Description : Porte 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 13	2	Identifiant : 090 Description : Porte 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 15	3	Identifiant : 090 Description : Porte 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Facade extérieure	4	Identifiant : 090 Description : Porte 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	5	Identifiant : 090 Description : Porte 2 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

091 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 091 Description : Fenêtre 1 - C - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

092 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 092 Description : Fenêtre 2 - C - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

093 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 093 Description : Fenêtre 3 - C - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

094 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 094 Description : Fenêtre 4 - C - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

095 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 095 Description : Fenêtre 5 - C - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

096 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 096 Description : Escalier - Béton et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

097 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12 et bureaux	1	Identifiant : 097 Description : Garde-corps - A - Métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

098 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièces 12 bureaux	1	Identifiant : 098 Description : Murs - A, B - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	2	Identifiant : 098 Description : Murs - A, B - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

099 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièces 12 bureaux	1	Identifiant : 099 Description : Sol - Béton et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	Identifiant : 099 Description : Sol - Béton et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

100 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièces 12 bureaux	1	Identifiant : 100 Description : Porte 2 - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

101 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièces 12 bureaux	1	Identifiant : 101 Description : Fenêtre - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

102 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièces 12 bureaux	1	Identifiant : 102 Description : Escalier - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

103 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pieces 12 bureaux	1	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	2	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	3	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	4	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	5	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	6	Identifiant :103 Description :Sol - Parquet et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

104 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 haut

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pieces 12 bureaux	1	Identifiant :104 Description :Murs - A, B, C, D - Lambris bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

105 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 16	1	Identifiant :105 Description :Murs - bardage métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

106 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 6 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 16	1	Identifiant :106 Description :Fenêtre - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

107 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 13	1	Identifiant :107 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux Polyst. Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	2	Identifiant :107 Description :Plafond - Faux plafond et Panneaux Polyst. Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

108 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 13	1	Identifiant :108 Description :Porte 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Facade extérieure	2	Identifiant :108 Description :Porte 1 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

109 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 13	1	Identifiant :109 Description :Fenêtre 1 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
110 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 13	1	Identifiant :110 Description :Porte 3 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
111 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 14	1	Identifiant :111 Description :poteaux - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
112 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 14	1	Identifiant :112 Description :conduit cheminée - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
114 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 14	1	Identifiant :114 Description :Murs - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	2	Identifiant :114 Description :Murs - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
115 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 14	1	Identifiant :115 Description :Citerne - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
116 : Parties accessibles					
Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 sous sol, Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 14	1	Identifiant :116 Description :Escalier - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée / cage d'escalier	2	Identifiant :116 Description :Escalier - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave	3	Identifiant :116 Description :Escalier - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 11	4	Identifiant :116 Description :Escalier - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

117 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 15	1	<u>Identifiant :117</u> <u>Description :Murs - B, C, D - bardage métallique et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

118 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 15	1	<u>Identifiant :118</u> <u>Description :Murs - A - Béton et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

119 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez le chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 15	1	<u>Identifiant :119</u> <u>Description :Fenêtre - A - Métal et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	<u>Identifiant :119</u> <u>Description :Fenêtre - A - Métal et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Pièce 5	3	<u>Identifiant :119</u> <u>Description :Fenêtre - A - Métal et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Pièce 11	4	<u>Identifiant :119</u> <u>Description :Fenêtre - A - Métal et Peinture</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

120 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez HAUT, Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Combles habitables	1	<u>Identifiant :120</u> <u>Description :Sol - Parquet</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	2	<u>Identifiant :120</u> <u>Description :Sol - Parquet</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

121 : Parties accessibles

Niveau : Bat B 8 rez HAUT, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Combles habitables	1	<u>Identifiant :121</u> <u>Description :Murs - Béton</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Chaufferie	2	<u>Identifiant :121</u> <u>Description :Murs - Béton</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
Pièce CHEMINEE Bas	3	<u>Identifiant :121</u> <u>Description :Murs - Béton</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

122 : Parties accessibles

Niveau : Rez de jardin

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Abris bois	1	<u>Identifiant :122</u> <u>Description :Canalisations - Fibreciment</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		
	2	<u>Identifiant :122</u> <u>Description :Canalisations - Fibreciment</u> <u>Résultat : Absence d'amiante</u>	Aucun prélèvement		

123 : Parties accessibles

Niveau : Rez de jardin

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Abris bois	1	Identifiant :123 Description :Sol - Terre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

124 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :124 Description :Murs - B - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

125 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :125 Description :Fenêtre 5 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

126 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :126 Description :Fenêtre 6 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

127 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :127 Description :Fenêtre 7 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

128 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :128 Description :Fenêtre 8 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

129 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :129 Description :Fenêtre 9 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

130 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :130 Description :Fenêtre 10 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

131 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :131 Description : Fenêtre 11 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

132 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :132 Description : Fenêtre 12 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

133 : Parties accessibles**Niveau : Bat A, Bat A1 rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :133 Description : Volet - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	Identifiant :133 Description : Volet - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	3	Identifiant :133 Description : Volet - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

134 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :134 Description : Fenêtre 13 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

135 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :135 Description : Fenêtre 14 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

136 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :136 Description : Fenêtre 15 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

137 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :137 Description : Fenêtre 16 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

138 : Parties accessibles**Niveau : Bat A**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :138 Description : Fenêtre 17 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

139 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :139 Description : Fenêtre 18 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

140 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :140 Description : Fenêtre 19 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

141 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :141 Description : Fenêtre 20 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

142 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :142 Description : Fenêtre 21 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

143 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :143 Description : Fenêtre 22 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

144 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :144 Description : Fenêtre 23 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

145 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :145 Description : Fenêtre 24 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

146 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :146 Description : Fenêtre 25 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

147 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :147 Description : Fenêtre 26 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

148 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :148 Description : Fenêtre 27 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

149 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :149 Description : Fenêtre 28 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

150 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :150 Description : Fenêtre 29 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

151 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :151 Description : Fenêtre 30 - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

152 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :152 Description : Porte 3 - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

153 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :153 Description : Porte 4 - A - PVC et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

154 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :154 Description : Fenêtre 31 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

155 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :155 Description :Fenêtre 32 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

156 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :156 Description :Fenêtre 33 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

157 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :157 Description :Fenêtre 34 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

158 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :158 Description :Fenêtre 35 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

159 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :159 Description :Fenêtre 36 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

160 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :160 Description :Fenêtre 37 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

161 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :161 Description :Fenêtre 38 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

162 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :162 Description :Fenêtre 39 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

163 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :163 Description : Fenêtre 40 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

164 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :164 Description : Fenêtre 41 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

165 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :165 Description : Porte 5 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

166 : Parties accessibles

Niveau : Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :166 Description : Porte 6 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	2	Identifiant :166 Description : Porte 6 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

167 : Parties accessibles

Niveau : Bat A, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :167 Description : Porte 7 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ALLEE Couverte	2	Identifiant :167 Description : Porte 7 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

168 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :168 Description : Porte 8 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

169 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :169 Description : Porte 9 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

170 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :170 Description : Porte 10 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

171 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :171 Description :Murs - A - bardage métallique Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

172 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :172 Description :Fenêtre 42 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

173 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :173 Description :Fenêtre 43 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

174 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :174 Description :Fenêtre 44 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

175 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :175 Description :Porte 11 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

176 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :176 Description :Murs - D - bardage métallique Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

177 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Facade extérieure	1	Identifiant :177 Description :Murs - D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

178 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant :178 Description :Plafond - , - Poutres bois et Bois et tuiles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

179 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant :179</u> <u>Description :</u> Plafond - , - Poutrelles métalles et Panneaux posés <u>Résultat :</u> Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

180 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant :180</u> <u>Description :</u> Plafond - , - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés <u>Résultat :</u> Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

181 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant :181</u> <u>Description :</u> Plafond - bardage métallique et Panneaux posés <u>Résultat :</u> Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

182 : Parties accessibles

Niveau : Bat A

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant :182</u> <u>Description :</u> Cheminée - Béton <u>Résultat :</u> Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

183 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée / cage d'escalier	1	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	2	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	3	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	4	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	5	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réception	6	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	7	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	8	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	9	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	10	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	11	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	12	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	13	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	14	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	15	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	16	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	17	Identifiant : 183 Description : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

184 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée / cage d'escalier	1	Identifiant : 184 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant : 184 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	3	Identifiant : 184 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

185 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée / cage d'escalier	1	Identifiant :185 Description :Porte 4 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	2	Identifiant :185 Description :Porte 4 - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

186 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant :186 Description :Sol - Dalles et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	Identifiant :186 Description :Sol - Dalles et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

187 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	2	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	3	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	4	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	5	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	6	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	7	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	8	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 8	9	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 9	10	Identifiant :187 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

188 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant :188 Description :Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vitrage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

189 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 1	1	Identifiant : 189 Description : Fenêtre - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	2	Identifiant : 189 Description : Fenêtre - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	3	Identifiant : 189 Description : Fenêtre - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	4	Identifiant : 189 Description : Fenêtre - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

190 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	2	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	3	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	4	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réception	5	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement	6	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	7	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	8	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	9	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	10	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	11	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	12	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 7	13	Identifiant : 190 Description : Sol - Dalles Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

191 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	2	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	3	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Séjour	4	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réception	5	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Entrée/Séjour	6	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre	7	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	8	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	9	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	10	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir	11	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	12	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	13	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	14	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	15	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	16	Identifiant : 191 Description : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

192 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant : 192 Description : Porte - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	2	Identifiant : 192 Description : Porte - A - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

193 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant : 193 Description : Fenêtre - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

194 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant :194 Description :Volet - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

195 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 2	1	Identifiant :195 Description :Placard - D - Plâtre peinture et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

196 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant :196 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine	2	Identifiant :196 Description :Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

197 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant :197 Description :Fenêtre - C - PVC et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

198 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant :198 Description :Placard - D - Panneau HDF/MDF et revêtement synth. Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	2	Identifiant :198 Description :Placard - D - Panneau HDF/MDF et revêtement synth. Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

199 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant :199 Description :Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

200 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 3	1	Identifiant :200 Description :Fenêtre - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	2	Identifiant :200 Description :Fenêtre - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

201 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 3	1	Identifiant :201 Description :Volet - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	2	Identifiant :201 Description :Volet - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

202 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 3	1	Identifiant :202 Description :Placard - B - Plâtre peinture et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	2	Identifiant :202 Description :Placard - B - Plâtre peinture et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

203 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :203 Description :Fenêtre - C - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

204 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réception	1	Identifiant :204 Description :Porte de sortie 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

205 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réception	1	Identifiant :205 Description :Porte de sortie 2 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

206 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réception	1	Identifiant :206 Description :Fenêtre - B - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

207 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 sous sol, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :207 Description :Murs - A, B, C, D - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce CHEMINEE Bas	2	Identifiant :207 Description :Murs - A, B, C, D - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


208 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 sous sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant : 208 Description : Fenêtre - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-024 : -

Niveau : Bat A1 sous sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant : ZPSO-024 Description : calorifuge sur canalisations chauffage Résultat : Absence d'amiante	Oui Bat A1 sous sol - Cave : Plafond	A024	

209 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée/Séjour	1	Identifiant : 209 Description : Volet 1 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

210 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée/Séjour	1	Identifiant : 210 Description : Fenêtre - D - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

211 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée/Séjour	1	Identifiant : 211 Description : Porte fenêtre - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

212 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée/Séjour	1	Identifiant : 212 Description : Volet 2 - D - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

213 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	Identifiant : 213 Description : Plafond - Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

214 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 214 Description : Fenêtre - C - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

215 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :215 Description :Sol - Carrelage et Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	2	Identifiant :215 Description :Sol - Carrelage et Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	3	Identifiant :215 Description :Sol - Carrelage et Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

216 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :216 Description :Fenêtre 1 - C - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

217 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :217 Description :Fenêtre 2 - D - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

218 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant :218 Description :Placard - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

219 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :219 Description :Sol - Parquet et Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

220 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée, Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant :220 Description :Plafond - Lambris bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	2	Identifiant :220 Description :Plafond - Lambris bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

221 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	Identifiant :221 Description :Plafond - Plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle d'eau	2	Identifiant :221 Description :Plafond - Plâtre et tapisserie Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

222 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'eau	1	Identifiant : 222 Description : Murs - A, B, C, D - Lambris PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

223 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant : 223 Description : Plinthes - B, D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

224 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant : 224 Description : Fenêtre - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	2	Identifiant : 224 Description : Fenêtre - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 6	3	Identifiant : 224 Description : Fenêtre - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	4	Identifiant : 224 Description : Fenêtre - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

225 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 225 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Isolant Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

226 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 226 Description : Porte 2 - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

227 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 227 Description : Fenêtre 1 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	2	Identifiant : 227 Description : Fenêtre 1 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

228 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 228 Description : Fenêtre 2 - D - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	2	Identifiant : 228 Description : Fenêtre 2 - D - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

229 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : 229 Description : Fenêtre 3 - D - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

230 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : 230 Description : Plinthes - A, C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

231 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : 231 Description : Placard - A - Plâtre peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

232 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir	1	Identifiant : 232 Description : Porte 5 - D - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

233 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 233 Description : Porte - A - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

234 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 234 Description : Fenêtre 2 - B - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

235 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 235 Description : Fenêtre 3 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


236 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : 236 Description : Fenêtre 4 - C - Métal et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-032 : Faux plafonds

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-032 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bat A1 1er étage - Pièce 3 : Plafond	A032	

ZPSO-032-2 : Faux plafonds

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-032-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur (blanc) (fibreuse) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : A032-2	A032-2	Idem photo : A032-2

237 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 5	1	<u>Identifiant</u> : 237 <u>Description</u> : Fenêtre 1 - C - Métal et Verre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

238 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	<u>Identifiant</u> : 238 <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Plâtre et tapisserie et faïences <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

239 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	<u>Identifiant</u> : 239 <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vernis <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

240 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	<u>Identifiant</u> : 240 <u>Description</u> : Porte 1 - A - Bois et Vernis <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

241 : Parties accessibles

Niveau : Bat A1 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	<u>Identifiant</u> : 241 <u>Description</u> : Porte 2 - C - Bois et Vernis <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

242 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :242 Description : Murs - A, B, C, D - Lambris PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

243 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :243 Description : Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires	2	Identifiant :243 Description : Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	3	Identifiant :243 Description : Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

244 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :244 Description : Murs - C, D - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

245 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :245 Description : Fenêtre 1 - A - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

246 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :246 Description : Fenêtre 2 - C - PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

247 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires	1	Identifiant :247 Description : Murs - C, D - Plâtre Neuf et Peinture et Faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

248 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 2	1	Identifiant :248 Description : Fenêtre 1 - D - PVC et Verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

249 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 2	1	Identifiant :249 Description : Murs - D - Lambris PVC et Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

250 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 2	1	Identifiant : 250 Description : Porte - C - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

251 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée Pièce 0	1	Identifiant : 251 Description : Porte 2 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

252 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée Pièce 0	1	Identifiant : 252 Description : Porte 3 - B - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

253 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée Pièce 0	1	Identifiant : 253 Description : Fenêtre 2 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

254 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	2	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	3	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	4	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 4	5	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	6	Identifiant : 254 Description : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

255 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 255 Description : Porte 3 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

256 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 256 Description : Porte 5 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

257 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :257 Description :Fenêtre 1 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	2	Identifiant :257 Description :Fenêtre 1 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

258 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :258 Description :Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
WC	2	Identifiant :258 Description :Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

259 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :259 Description :Fenêtre 3 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

260 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :260 Description :Fenêtre 4 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

261 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :261 Description :Fenêtre 5 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

262 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :262 Description :Fenêtre 6 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

263 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :263 Description :Fenêtre 7 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

264 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant :264 Description :Fenêtre 8 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

265 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 265 Description : Fenêtre 9 - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

266 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 266 Description : Fenêtre 10 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

267 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 267 Description : Fenêtre 11 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

268 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 268 Description : Fenêtre 12 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

269 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 269 Description : Fenêtre 13 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

270 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ALLEE Couverte	1	Identifiant : 270 Description : Fenêtre 14 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

271 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant : 271 Description : Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

272 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant : 272 Description : Fenêtre 4 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

273 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :273 Description :Fenêtre 5 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
274 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :274 Description :Fenêtre 6 - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
275 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chaufferie	1	Identifiant :275 Description :Fenêtre 7 - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
276 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 2	1	Identifiant :276 Description :Porte fenêtre - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 5	2	Identifiant :276 Description :Porte fenêtre - A - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
277 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant :277 Description :Plafond - Lambris PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
278 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	Identifiant :278 Description :Fenêtre - AAAA - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
279 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 4	1	Identifiant :279 Description :Porte fenêtre - AA - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
280 : Parties accessibles					
Niveau : Bat A2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant :280 Description :Murs - A, B, C, D - Lambris bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

281 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8	1	Identifiant :281 Description :Porte - AB - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

282 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 9	1	Identifiant :282 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

283 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant :283 Description :Sol - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

284 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant :284 Description :Murs - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

285 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce CHEMINEE Bas	1	Identifiant :285 Description :Cheminée - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

286 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 11	1	Identifiant :286 Description :Sol - tomettes Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

287 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2



Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12	1	Identifiant :287 Description :Murs - B - Béton et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		






288 : Parties accessibles

Niveau : Bat A2





Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 12	1	Identifiant :288 Description :Murs - A, C, D - bardage métallique et plaques fixées Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		





5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
113	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Rez de jardin - Abris bois; Bat A2 - Entrée Pièce 0; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
290	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - Béton et Enduit	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
291	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
052	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure; Bat B 9 rez de chaussée - MP 6; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-002	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure <u>Echantillons</u> : A002 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002-2	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Enceinte extérieure <u>Echantillons</u> : A002-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
001	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée; Rez de chaussée - Parking 2 central; Rez de chaussée - Parking 3 Arrière; Bat B 9 rez de chaussée - MP 2; Bat B 9 rez de chaussée - MP 3; Bat B 9 rez de chaussée - MP 5; Bat B 9 rez de chaussée - MP 6; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 9; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 10; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 11; Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux; Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15; Bat A1 sous sol - Cave; Bat A2 - Bureau 2; Bat A2 - Entrée Pièce 0; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - Pièce 1; Bat A2 - Pièce 2; Bat A2 - Pièce 3; Bat A2 - Pièce 4; Bat A2 - Pièce 5; Bat A2 - Pièce 6; Bat A2 - WC; Bat A2 - Pièce 7; Bat A2 - Pièce 8; Bat A2 - Pièce 9 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
002	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée; Rez de chaussée - Parking 2 central; Bat A2 - ALLEE Couverte; Bat A2 - Pièce 12 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - bitume	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-007	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A007</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A041</p> <p><u>Description</u> : Bac à fleurs Élément en fibres-ciment</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A007-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-2</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-008-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-4</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008-5	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-5</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008-6	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-008-7	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p><u>Echantillons</u> : A008-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
003	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central; Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat A2 - Pièce 12</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Poutrelles métalliques</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
004	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central; Bat B - Toiture; Bat A2 - Pièce 12</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - bardage métallique</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
005	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - B, D - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-009	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A010</p> <p><u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-009-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-3</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-4</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009-5	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-5</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009-6	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-009-7	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 2 central</p> <p><u>Echantillons</u> : A009-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
006	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - bitume</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-042	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042-2	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-2</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042-3	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-3</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-042-4	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042-5	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-5</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042-6	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042-7	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Parking 3 Arrière</p> <p><u>Echantillons</u> : A042-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
007	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 9 rez de chaussée - MP 7; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6; Bat B 7 rez de chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997; Bat B 8 rez le chaussée - Piece 9; Bat B 8 rez le chaussée - Piece 10; Bat B 8 rez le chaussée - Piece 11; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13; Rez de jardin - Abris bois; Bat A2 - Entrée Pièce 0; Bat A2 - Pièce 6; Bat A2 - Pièce 7; Bat A2 - Pièce 8; Bat A2 - Pièce 9</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
008	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - bardage métallique et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
009	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
010	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A1 rez de chaussée - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A2 - Sanitaires <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
011	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
012	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 4 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
013	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 5 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
014	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 6 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
015	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 7 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
016	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 8 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
017	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 9 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
018	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables; Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - Entrée Pièce 0; Bat A2 - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
019	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables; Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - Bureau 2; Bat A2 - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
020	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
021	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 4 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
022	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 5 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
023	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 6 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
024	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 7 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
025	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure; Bat A2 - Chauffage <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 8 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
026	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 9 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
027	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 10 - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
028	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 11 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-003	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : A003 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : A004 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : A005 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	<u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : A006 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-003-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A003-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A004-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (jaune)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A006-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur (gris) (clair) (granulaire)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006-3	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A006-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur (friable) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
029	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Toiture; Bat B 9 rez de chaussée - MP 2; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables; Bat A2 - Pièce 1; Bat A2 - Pièce 11</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Plafond - Poutres bois et Bois et tuiles</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
030	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Toiture</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Plafond - Poutrelles métalliques et Bois et tuiles</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
031	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7; Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 16; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 15; Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Poutrelles métalles et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
032	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 15; Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
033	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture; Bat A2 - Pièce 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Canalisations - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
034	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture; Bat A1 sous sol - Cave; Bat A2 - Pièce 11 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-011	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture <u>Echantillons</u> : A011 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	<u>Localisation</u> : Bat B - Toiture <u>Echantillons</u> : A012 <u>Description</u> : Couvre-joints vis fixations	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-013	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Toiture</p> <p><u>Echantillons</u> : A013</p> <p><u>Description</u> : Jonction bitumineuse</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Toiture</p> <p><u>Echantillons</u> : A056</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B - Toiture</p> <p><u>Echantillons</u> : A056-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur (marron)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
035	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat A1 sous sol - Cave</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Plafond - Poutres bois</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
036	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat B 9 rez de chaussée - MP 4; Bat B 9 rez de chaussée - MP 7; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2; Bat B 7 rez de chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997; Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires; Bat A2 - Bureau 1; Bat A2 - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Sol - Carrelage</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
037	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Plafond - Plaques posées et Bois et tuiles</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
038	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat B 9 rez de chaussée - MP 2; Bat B 9 rez de chaussée - MP 3; Bat B 9 rez de chaussée - MP 4; Bat B 9 rez de chaussée - MP 5; Bat B 9 rez de chaussée - MP 6</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Murs - ABCD - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
039	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat B 9 rez de chaussée - MP 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 9; Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 16; Bat A2 - Pièce 6; Bat A2 - Pièce 11; Bat A2 - Pièce 12</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Porte - A - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
040	<p><u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat B 9 rez de chaussée - MP 2; Bat B 9 rez de chaussée - MP 3; Bat B 9 rez de chaussée - MP 4; Bat B 9 rez de chaussée - MP 5; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 9; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 10; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 11; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 3; Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 12 et bureaux; Rez de jardin - Abris bois; Bat A - Facade extérieure; Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires; Bat A1 sous sol - Cave; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A1 rez de chaussée - WC; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau; Bat A1 1er étage - WC; Bat A2 - Sanitaires; Bat A2 - ALLEE Couverte; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - WC; Bat A2 - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Canalisations - Métal/PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
041	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 1; Bat A2 - Chaufferie <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Chaudière - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
042	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
043	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - AC - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
044	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 3; Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 9; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 10; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 11; Bat A2 - Pièce 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
045	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 4; Bat B 9 rez de chaussée - MP 5; Bat B 9 rez de chaussée - MP 7; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Poutres bois et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
046	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - A - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
047	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
048	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
049	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
050	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 5; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Cumulus - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
051	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 6; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 9; Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2; Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Réception; Bat A1 1er étage - Palier; Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 2; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A1 1er étage - Pièce 3; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A1 1er étage - Pièce 5; Bat A1 1er étage - Pièce 6; Bat A1 1er étage - WC; Bat A1 1er étage - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Faux plafond et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
053	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 6; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1; Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A1 rez de chaussée - WC; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau; Bat A1 1er étage - Pièce 2; Bat A1 1er étage - Pièce 5; Bat A1 1er étage - Pièce 6; Bat A1 1er étage - WC; Bat A2 - WC; Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - A - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-001	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 6 <u>Echantillons</u> : A001 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
054	<u>Localisation</u> : Bat B 9 rez de chaussée - MP 7; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
055	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - briques et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
056	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - Pièce 2; Bat A2 - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
057	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - Pièce 2; Bat A2 - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
058	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A2 - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-014	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1 <u>Echantillons</u> : A014 <u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1 <u>Echantillons</u> : A015 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
059	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Poutres bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
060	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2; Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 12 et bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Poutrelles métalles et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
061	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - panneaux agglomérés et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
062	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1; Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric; Bat A2 - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - B - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-017	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1 <u>Echantillons</u> : A017 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
063	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15; Bat A2 - ALLEE <u>Couverture</u> <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
064	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-016	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : A016 <u>Description</u> : Isolant thermique gaine électrique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
065	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
066	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat A2 - ALLEE <u>Couverture</u> <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 4 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
067	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4; Bat A2 - Sanitaires; Bat A2 - Pièce 8 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
068	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2; Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat A2 - WC <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Béton et Peinture et Faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
069	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7; Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A1 rez de chaussée - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A2 - Sanitaires; Bat A2 - Entrée Pièce 0 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - A - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
070	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 rez de chaussée - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - D - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
071	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 4 - D - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-018	<u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires <u>Echantillons</u> : A018 <u>Description</u> : Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-019	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : A019</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : A019-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
072	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6; Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
073	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-021	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6</p> <p><u>Echantillons</u> : A021</p> <p><u>Description</u> : Joint entre éléments enduitcheminée</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
074	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Plafond - plâtre et Panneaux posés</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
075	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2; Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Porte 2 - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-020	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2</p> <p><u>Echantillons</u> : A020</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage murs et plinthes</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
076	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, D, C - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
077	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997; Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - A - PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
078	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - A - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
079	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - A - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
080	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997; Bat A1 rez de chaussée - Dégagement; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau; Bat A1 1er étage - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 2</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
081	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
082	<p><u>Localisation</u> : Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux après 1997</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - PVC et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
083	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 9</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Cuve - sous sol - métal</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
084	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 10; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 11; Bat A2 - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
085	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - C - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
086	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat A1 1er étage - Couloir</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - C - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
087	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-022	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3</p> <p><u>Echantillons</u> : A022</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type joint ciment (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022-2	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3</p> <p><u>Echantillons</u> : A022-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022-3	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3</p> <p><u>Echantillons</u> : A022-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
088	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux; Bat B 6 haut - Pièces 12 bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Porte 1 - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
089	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Murs - C - bardage métallique et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
090	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13; Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15; Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Porte 2 - B - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
091	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 1 - C - Métal</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
092	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 2 - C - Métal</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
093	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 3 - C - Métal</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
094	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Fenêtre 4 - C - Métal</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
095	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 5 - C - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
096	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Escalier - Béton et peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
097	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Garde-corps - A - Métallique et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-023	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux <u>Echantillons</u> : A023 <u>Description</u> : Peinture intumescente sur poteaux murales métal	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
098	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B - Béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
099	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux; Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Béton et Linoléum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
100	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
101	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
102	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Escalier - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
103	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 1er étage - Palier; Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Parquet et Linoléum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
104	<u>Localisation</u> : Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
105	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - bardage métallique et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
106	<u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-040	<p><u>Localisation</u> : Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16</p> <p><u>Echantillons</u> : A040</p> <p><u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
107	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Faux plafond et Panneaux Polyst.</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
108	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13; Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - B - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
109	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
110	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - A - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
111	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : poteaux - Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
112	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : conduit cheminée - Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
114	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Bat A2 - Pièce 11</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
115	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Citerne - Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
116	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14; Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 sous sol - Cave; Bat A2 - Pièce 11</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Escalier - Bois</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
117	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - B, C, D - bardage métallique et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
118	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
119	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15; Bat A2 - Pièce 1; Bat A2 - Pièce 5; Bat A2 - Pièce 11</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - A - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
120	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Parquet</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
121	<p><u>Localisation</u> : Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables; Bat A2 - Chaufferie; Bat A2 - Pièce CHEMINÉE Bas</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
122	<p><u>Localisation</u> : Rez de jardin - Abris bois</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Canalisations - Fibreciment</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
123	<u>Localisation</u> : Rez de jardin - Abris bois <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-047	<u>Localisation</u> : Rez de jardin - Abris bois <u>Echantillons</u> : A047 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
124	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - B - Béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
125	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 5 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
126	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 6 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
127	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 7 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
128	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 8 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
129	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 9 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
130	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 10 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
131	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 11 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
132	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 12 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
133	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure; Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Volet - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
134	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 13 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
135	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 14 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
136	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 15 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
137	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 16 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
138	<u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 17 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
139	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 18 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
140	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 19 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
141	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 20 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
142	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 21 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
143	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 22 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
144	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 23 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
145	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 24 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
146	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 25 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
147	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 26 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
148	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 27 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
149	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 28 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
150	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 29 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
151	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 30 - A - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
152	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 3 - A - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
153	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 4 - A - PVC et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
154	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 31 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
155	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 32 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
156	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 33 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
157	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 34 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
158	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 35 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
159	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 36 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
160	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 37 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
161	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 38 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
162	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 39 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
163	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 40 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
164	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 41 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
165	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 5 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
166	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 6 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
167	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure; Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 7 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
168	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 8 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
169	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 9 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
170	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 10 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
171	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Murs - A - bardage métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
172	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 42 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
173	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 43 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
174	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Fenêtre 44 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
175	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Porte 11 - D - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
176	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Murs - D - bardage métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
177	<u>Localisation :</u> Bat A - Facade extérieure <u>Echantillons :</u> <u>Description :</u> Murs - D - Béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	





Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-034	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A034</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A035</p> <p><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A036</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A037</p> <p><u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A034-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Facade extérieure</p> <p><u>Echantillons</u> : A036-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type mastic (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
178	<u>Localisation</u> : Bat A - Toiture <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - , - Poutres bois et Bois et tuiles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
179	<u>Localisation</u> : Bat A - Toiture <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - , - Poutrelles métales et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
180	<u>Localisation</u> : Bat A - Toiture <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - , - panneaux fibro-ciment et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
181	<u>Localisation</u> : Bat A - Toiture <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - bardage métallique et Panneaux posés	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
182	<u>Localisation</u> : Bat A - Toiture <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Cheminée - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
183	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Réception; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A1 rez de chaussée - WC; Bat A1 1er étage - Palier; Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A1 1er étage - Pièce 3; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A1 1er étage - Pièce 5; Bat A1 1er étage - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
184	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1; Bat A1 1er étage - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - A, B, C, D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
185	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier; Bat A1 1er étage - Couloir <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 4 - C - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
186	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1; Bat A1 1er étage - Pièce 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Dalles et Linoléum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
187	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A2 - Pièce 4; Bat A2 - Pièce 5; Bat A2 - Pièce 6; Bat A2 - Pièce 7; Bat A2 - Pièce 8; Bat A2 - Pièce 9 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
188	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vitrage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
189	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1; Bat A1 1er étage - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 2; Bat A1 1er étage - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-026	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1 <u>Echantillons</u> : A026 <u>Description</u> : Dalle de sol et colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
190	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Réception; Bat A1 1er étage - Dégagement; Bat A1 1er étage - Pièce 2; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A1 1er étage - Pièce 3; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A1 1er étage - Pièce 5; Bat A1 1er étage - Pièce 6; Bat A1 1er étage - Pièce 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Dalles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
191	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4; Bat A1 rez de chaussée - Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Réception; Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour; Bat A1 rez de chaussée - Chambre; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Pièce 2; Bat A1 1er étage - Couloir; Bat A1 1er étage - Pièce 3; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A1 1er étage - Pièce 5; Bat A1 1er étage - Pièce 6; Bat A1 1er étage - WC</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - A, B, C, D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
192	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2; Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - A - Bois et Vernis</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
193	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
194	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Volet - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
195	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Placard - D - Plâtre peinture et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
196	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires; Bat A1 rez de chaussée - Cuisine</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture et Faïence</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
197	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - C - PVC et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
198	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Placard - D - Panneau HDF/MDF et revêtement synth.</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
199	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - A, B, C, D - Carrelage</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-027	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : A027 <u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires</p> <p><u>Echantillons</u> : A028 <u>Description</u> : Colle de carrelage sol et plinthes ABCD</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
200	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
201	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Volet - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
202	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3; Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Placard - B - Plâtre peinture et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
203	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - C - PVC et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
204	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Réception <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte de sortie 1 - A - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
205	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Réception <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte de sortie 2 - D - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
206	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Réception <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - B - PVC et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
207	<u>Localisation</u> : Bat A1 sous sol - Cave; Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
208	<u>Localisation</u> : Bat A1 sous sol - Cave <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-024	<u>Localisation</u> : Bat A1 sous sol - Cave <u>Echantillons</u> : A024 <u>Description</u> : calorifuge sur canalisations chauffage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	<u>Localisation</u> : Bat A1 sous sol - Cave <u>Echantillons</u> : A025 <u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
209	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Volet 1 - A - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
210	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - D - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
211	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte fenêtre - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
212	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Volet 2 - D - PVC et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
213	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Chambre <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
214	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - C - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
215	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine; Bat A1 rez de chaussée - WC; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Carrelage et Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
216	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - C - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
217	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - D - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
218	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Placard - D - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-038	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : A038 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : A039 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039-2	<u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : A039-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-039-3	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine</p> <p><u>Echantillons</u> : A039-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (jaune)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039-4	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Cuisine</p> <p><u>Echantillons</u> : A039-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
219	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Dégagement</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Parquet et Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
220	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Dégagement; Bat A2 - WC</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Lambris bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
221	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - WC; Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Plâtre et tapisserie</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
222	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris PVC et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
223	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - B, D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
224	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Palier; Bat A1 1er étage - Pièce 4; Bat A1 1er étage - Pièce 6; Bat A1 1er étage - WC</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - C - Métal et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-029	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : A029</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : A029-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-029-3	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Palier</p> <p><u>Echantillons</u> : A029-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) en traces</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
225	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Béton et Isolant</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
226	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - A - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
227	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Pièce 3</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - B - Métal et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
228	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1; Bat A1 1er étage - Pièce 5</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - D - Métal et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
229	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - D - Métal et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-030	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : A030</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : A030-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030-3	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : A030-3</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030-4	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 1</p> <p><u>Echantillons</u> : A030-4</p> <p><u>Description</u> : Matériau fibreux de type papier peint (rose)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
230	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Dégagement</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - A, C - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
231	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Dégagement</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Placard - A - Plâtre peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-031	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 2</p> <p><u>Echantillons</u> : A031</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 2</p> <p><u>Echantillons</u> : A031-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
232	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Couloir</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 5 - D - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
233	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - A - Métal et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	






Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
234	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - B - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
235	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
236	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 4 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-032	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : A032 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032-2	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 3 <u>Echantillons</u> : A032-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 4 <u>Echantillons</u> : A048 <u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
237	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - C - Métal et Verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
238	<u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - WC <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Plâtre et tapisserie et faïences	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-033	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - WC</p> <p><u>Echantillons</u> : A033</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - WC</p> <p><u>Echantillons</u> : A033-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau semi-dur (blanc)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
239	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris bois et vernis</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
240	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 1 - A - Bois et Vernis</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
241	<p><u>Localisation</u> : Bat A1 1er étage - Pièce 7</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - C - Bois et Vernis</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
242	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
243	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1; Bat A2 - Sanitaires; Bat A2 - Bureau 2</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Faux plafond Neuf et Panneaux posés</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
244	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - C, D - Béton et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
245	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - A - PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
246	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - C - PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-049	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1 <u>Echantillons</u> : A049 <u>Description</u> : Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 1 <u>Echantillons</u> : A049-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
247	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Sanitaires <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - C, D - Plâtre Neuf et Peinture et Faïence</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
248	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - D - PVC et Verre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
249	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - D - Lambris PVC et Béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
250	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - C - Bois et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-050	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Bureau 2 <u>Echantillons</u> : A050 <u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
251	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Entrée Pièce 0 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 2 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
252	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Entrée Pièce 0 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - B - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
253	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Entrée Pièce 0 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
254	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte; Bat A2 - Pièce 1; Bat A2 - Pièce 2; Bat A2 - Pièce 3; Bat A2 - Pièce 4; Bat A2 - Pièce 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Béton et Enduit	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
255	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 3 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
256	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte 5 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
257	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte; Bat A2 - WC <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 1 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
258	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte; Bat A2 - WC <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
259	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
260	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 4 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
261	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 5 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
262	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 6 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
263	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 7 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
264	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 8 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
265	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 9 - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
266	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 10 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
267	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 11 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
268	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 12 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
269	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 13 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
270	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 14 - A - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-043	<u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte <u>Echantillons</u> : A043 <u>Description</u> : Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-044	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A044</p> <p><u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A045</p> <p><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A046</p> <p><u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A053</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-2</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043-3	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-3</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-043-4	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-4</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043-5	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-5</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043-6	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-6</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043-7	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A043-7</p> <p><u>Description</u> : Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - ALLEE Couverte</p> <p><u>Echantillons</u> : A053-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
271	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Chaufferie</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
272	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Chaufferie</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 4 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
273	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Chaufferie</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 5 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
274	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Chaufferie</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 6 - D - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
275	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Chaufferie</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre 7 - A - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
276	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 2; Bat A2 - Pièce 5</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte fenêtre - A - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
277	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 3</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Lambris PVC</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
278	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 4</p> <p><u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - AAAA - Métal et Peinture</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
279	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte fenêtre - AA - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
280	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 6 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - A, B, C, D - Lambris bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-054	<u>Localisation</u> : Bat A2 - WC <u>Echantillons</u> : A054 <u>Description</u> : Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054-2	<u>Localisation</u> : Bat A2 - WC <u>Echantillons</u> : A054-2 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
281	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 8 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - AB - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
282	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 9 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
283	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - briques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
284	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Murs - briques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
285	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Cheminée - briques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-052	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : A052 <u>Description</u> : Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	<u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas <u>Echantillons</u> : A055 <u>Description</u> : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-052-2	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas</p> <p><u>Echantillons</u> : A052-2</p> <p><u>Description</u> : Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
286	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 11</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Sol - tomettes</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
287	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 12</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Murs - B - Béton et Enduit</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
288	<p><u>Localisation</u> : Bat A2 - Pièce 12</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> : Murs - A, C, D - bardage métallique et plaques fixées</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-051	<p><u>Localisation</u> : Bat A - Toiture / ALLEE CENTRALE</p> <p><u>Echantillons</u> : A051</p> <p><u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert** Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)*

Fait à **OYONNAX**, le **07/07/2022**

Par : JOANNES Francis



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° OD308/22-06/LIDL

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Recommandations générales de sécurité****7.4 Documents annexés au présent rapport**


7.1 - Annexe - Schéma de repérage

































Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire : Mr COLLET Georges Adresse du bien : 40 rue René Nicod 01100 OYONNAX</p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos



	<p>Photo n° Ph001</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Parking 1 entrée</p> <p>Ouvrage : 8 - Équipements divers et accessoires - Jardinières, bac à sable incendie</p> <p>Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment</p> <p>Description : Bac à fleurs Élément en fibres-ciment</p> <p>Localisation sur croquis : ZPSO-041</p>
	<p>Photo n° Ph002</p> <p>Localisation : Bat B - Facade extérieure</p> <p>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p>Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)</p> <p>Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal)</p> <p>Localisation sur croquis : ZPSO-005</p>



Photo n° Ph003

Localisation : Bat B - Toiture

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Localisation sur croquis : ZPSO-011



Photo n° Ph004

Localisation : Bat B - Toiture

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Description : Matériau semi-dur (marron)

Localisation sur croquis : ZPSO-056-2



Photo n° Ph005

Localisation : Rez de jardin - Abris bois

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : ZPSO-047




Photo n° Ph006

Localisation : Bat A - Facade extérieure

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)

Localisation sur croquis : ZPSO-036



Photo n° Ph007

Localisation : Bat A - Toiture / ALLEE CENTRALE

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes




Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)




Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)



Localisation sur croquis : ZPSO-051


7.2 - Annexe - Rapports d'essais


Identification des échantillons prélevés :







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-A001	Bat B 9 rez de chaussée - MP 6	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Réf. laboratoire: 22KE017971-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-002-A002	Rez de chaussée - Enceinte extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau de type peinture (blanc) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-002-2-A002-2	Rez de chaussée - Enceinte extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-003-A003	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-003-2-A003-2	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-004-A004	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture des bardages métalliques	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris) Commentaires prélèvement: Peinture des bardages métalliques Envoyé au labo en tant que : Peinture des bardages métalliques Réf. laboratoire: 22KE017971-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-004-2-A004-2	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture des bardages métalliques	Matériau de type peinture (jaune) Commentaires prélèvement: Peinture des bardages métalliques Envoyé au labo en tant que : Peinture des bardages métalliques Réf. laboratoire: 22KE017971-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-005-A005	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Réf. laboratoire: 22KE017971-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-006-A006	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-006-2-A006-2	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau dur (gris) (clair) (granulaire) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	






Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-006-3-A006-3	Bat B - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau semi-dur (friable) (gris) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-007-A007	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Matériau dur de type ciment (gris) Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-007-2-A007-2	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-A008	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-2-A008-2	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-3-A008-3	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	




Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-008-4-A008-4	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-5-A008-5	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-6-A008-6	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-008-7-A008-7	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Envoyé au labo en tant que : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-008 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-009-A009	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-009-2-A009-2	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-009-3-A009-3	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-009</p> <p>Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-009-4-A009-4	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-009</p> <p>Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-009-5-A009-5	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-009</p> <p>Commentaires Laboratoire: 2</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-009-6-A009-6	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-009</p> <p>Commentaires Laboratoire: 2</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-009-7-A009-7	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-009</p> <p>Commentaires Laboratoire: 2</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-010-A010	Rez de chaussée - Parking 2 central	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	<p>Sol coulé à base ciment (terrazolith...)</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-010</p> <p>Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1</p> <p>Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-011-A011	Bat B - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Réf. laboratoire: 22KE017971-011 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-012-A012	Bat B - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	Couvre-joints	Couvre-joints vis fixations Réf. laboratoire: 22KE017971-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-013-A013	Bat B - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	Jonction bitumineuse	Jonction bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-013 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-014-A014	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-015-A015	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-016-A016	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3	8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques	Isolant thermique cartonné	Isolant thermique gaine électrique Réf. laboratoire: 22KE017971-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-017-A017	Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-018-A018	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Réf. laboratoire: 22KE017971-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-019-A019	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-019-2-A019-2	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-020-A020	Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage murs et plinthes Commentaires prélèvement: Colle de carrelagemurs et plinthes Réf. laboratoire: 22KE017971-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-021-A021	Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments enduitcheminée Réf. laboratoire: 22KE017971-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-022-A022	Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-022-2-A022-2	Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-022-3-A022-3	Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-023-A023	Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescence	Peinture intumescence sur poteaux murales métal Réf. laboratoire: 22KE017971-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-024-A024	Bat A1 sous sol - Cave	-	-	calorifuge sur canalisations chauffage Réf. laboratoire: 22KE017971-024 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-025-A025	Bat A1 sous sol - Cave	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-026-A026	Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol et colle Réf. laboratoire: 22KE017971-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-027-A027	Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-028-A028	Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage sol et plinthes ABCD Réf. laboratoire: 22KE017971-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-029-A029	Bat A1 1er étage - Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) Commentaires prélèvement: Ragréage et revêtement Envoyé au labo en tant que : Ragréage et revêtement Réf. laboratoire: 22KE017971-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-029-2-A029-2	Bat A1 1er étage - Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Commentaires prélèvement: Ragréage et revêtement Envoyé au labo en tant que : Ragréage et revêtement Réf. laboratoire: 22KE017971-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-029-3-A029-3	Bat A1 1er étage - Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) en traces Commentaires prélèvement: Ragréage et revêtement Envoyé au labo en tant que : Ragréage et revêtement Réf. laboratoire: 22KE017971-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-030-A030	Bat A1 1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 22KE017971-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-030-2-A030-2	Bat A1 1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 22KE017971-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-030-3-A030-3	Bat A1 1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 22KE017971-030 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-030-4-A030-4	Bat A1 1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau fibreux de type papier peint (rose) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 22KE017971-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-031-A031	Bat A1 1er étage - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux) Commentaires prélèvement: Dalle de sol et colle Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol et colle Réf. laboratoire: 22KE017971-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-031-2-A031-2	Bat A1 1er étage - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Commentaires prélèvement: Dalle de sol et colle Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol et colle Réf. laboratoire: 22KE017971-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-032-A032	Bat A1 1er étage - Pièce 3	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Commentaires prélèvement: Faux plafonds Envoyé au labo en tant que : Faux plafonds Réf. laboratoire: 22KE017971-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	







Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-032-2-A032-2	Bat A1 1er étage - Pièce 3	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux) Commentaires prélèvement: Faux plafonds Envoyé au labo en tant que : Faux plafonds Réf. laboratoire: 22KE017971-032 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-033-A033	Bat A1 1er étage - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-033-2-A033-2	Bat A1 1er étage - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau semi-dur (blanc) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-033 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-034-A034	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-034 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-034-2-A034-2	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-034 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-035-A035	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-035 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-036-A036	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc) Commentaires prélèvement: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Envoyé au labo en tant que : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Réf. laboratoire: 22KE017971-036 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-036-2-A036-2	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Matériau souple de type mastic (noir) Commentaires prélèvement: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Envoyé au labo en tant que : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Réf. laboratoire: 22KE017971-036 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-037-A037	Bat A - Facade extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) Réf. laboratoire: 22KE017971-037 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-038-A038	Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-038 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-039-A039	Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-039-2-A039-2	Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	





Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-039-3-A039-3	Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau de type peinture (jaune) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-039-4-A039-4	Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-Colle (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-039 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-040-A040	Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 16	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-040 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-041-A041	Rez de chaussée - Parking 1 entrée	8 - Équipements divers et accessoires - Jardinières, bac à sable incendie	Élément en fibres-ciment	Bac à fleurs Élément en fibres-ciment Réf. laboratoire: 22KE017971-041 Commentaires Laboratoire: 4 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-A042	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-2-A042-2	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-042-3-A042-3	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-4-A042-4	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-5-A042-5	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-6-A042-6	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-042-7-A042-7	Rez de chaussée - Parking 3 Arrière	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumeuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-042 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-043-A043	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir) Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide3 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-043-2-A043-2	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-043-3-A043-3	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-043-4-A043-4	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-043-5-A043-5	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-043-6-A043-6	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	
ZPSO-043-7-A043-7	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse	<p>Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)</p> <p>Commentaires prélèvement: Colle bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse</p> <p>Réf. laboratoire: 22KE017971-043 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-044-A044	Bat A2 - ALLEE Couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-044 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-045-A045	Bat A2 - ALLEE Couverte	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: 22KE017971-045 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-046-A046	Bat A2 - ALLEE Couverte	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Réf. laboratoire: 22KE017971-046 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-047-A047	Rez de jardin - Abris bois	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment Réf. laboratoire: 22KE017971-047 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-048-A048	Bat A1 1er étage - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-048 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-049-A049	Bat A2 - Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-049 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-049-2-A049-2	Bat A2 - Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-049 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-050-A050	Bat A2 - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) Réf. laboratoire: 22KE017971-050 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-051-A051	Bat A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Réf. laboratoire: 22KE017971-051 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-052-A052	Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Mastic	Matériau (poudreux) (gris) ENDUIT BAS CHEMINEE Commentaires prélèvement: Mastic enduit Envoyé au labo en tant que : Mastic enduit Réf. laboratoire: 22KE017971-052 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-052-2-A052-2	Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Mastic	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir) Commentaires prélèvement: Mastic enduit Envoyé au labo en tant que : Mastic enduit Réf. laboratoire: 22KE017971-052 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-053-A053	Bat A2 - ALLEE Couverte	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres en fibres-ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) Commentaires prélèvement: Appui de fenêtres en béton Envoyé au labo en tant que : Appui de fenêtres en béton Réf. laboratoire: 22KE017971-053 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-053-2-A053-2	Bat A2 - ALLEE Couverte	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres en fibres-ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire) Commentaires prélèvement: Appui de fenêtres en béton Envoyé au labo en tant que : Appui de fenêtres en béton Réf. laboratoire: 22KE017971-053 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-054-A054	Bat A2 - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-054 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-054-2-A054-2	Bat A2 - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: 22KE017971-054 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-055-A055	Bat A2 - Pièce CHEMINÉE Bas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment (terrazolith...) et enduit Réf. laboratoire: 22KE017971-055 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-056-A056	Bat B - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Commentaires prélèvement: Tuiles Béton Envoyé au labo en tant que : Tuiles Béton Réf. laboratoire: 22KE017971-056 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-056-2-A056-2	Bat B - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Matériau semi-dur (marron) Commentaires prélèvement: Tuiles Béton Envoyé au labo en tant que : Tuiles Béton Réf. laboratoire: 22KE017971-056 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	

Copie des rapports d'essais :



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

**CABINET DE CONTROLE ET
DIAGNOSTIC IMMOBILIER**
Monsieur Lionel LECOQ
1 rue des artisans
34770 GIGEAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 1/22
Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
Référence dossier Client:EXPRESS URGENT sur VERGEZEDossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	A001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Bat B 9 rez de chaussée - MP 6	Matériau de type peinture (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	A002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Rez de chaussée - Enceinte extérieure	Matériau de type peinture (blanc) + (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 2/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	A003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bat B - Facade extérieure	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	A004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Peinture des bardages métalliques - Peinture des bardages métalliques - Bat B - Facade extérieure	Matériau de type peinture (jaune)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique (gris) (i)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	A005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) - Bat B - Facade extérieure	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / XMT6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page3/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client:EXPRESS URGENT sur VERGEZEDossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	A006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bat B - Facade extérieure	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris) (clair) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (friable) (gris)(ii)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	A008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Rez de chaussée - Parking 1 entrée	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	A007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - Parking 1 entrée	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / BHY2 E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 4/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YVVK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YVVK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YVVK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 5/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	A009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - Parking 2 central	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / BHY2 E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / YWK4	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / R2CD E	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / YWK4	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / BHY2 E	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / YWK4	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / J7HU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 6/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZEDossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	A010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Rez de chaussée - Parking 2 central	Matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	A011 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondules et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Bat B - Toiture	Matériau (poudreux) (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012 (2)	A012 - 1 - Couvertures Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements associés a la toiture - Couvre-joints - Couvre-joints vis fixations - Bat B - Toiture	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (3) (4)	A013 - 1 - Couvertures Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements associés a la toiture - Jonction bitumineuse - Jonction bitumineuse - Bat B - Toiture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 7/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014 (3)	A014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Bat B 8 rez de chaussee - Piece 1	Matériau semi-dur (rouge) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	A015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ba B 8 rez de chaussee - Piece 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (friable) (gris) + (noir)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	A016 - 8 - Equipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonne - Isolant thermique gaine électrique - Bat B 8 rez de chaussee - Piece 3	Matériau souple de type câble-gaine électrique (de différentes couleurs)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (3)	A017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat B 8 rez de chaussee - Sanitaires 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (marron) + (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 8/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	A018 - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafonds - Bat B 8 rez de chaussée - Piece 5 et sanitaires	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	A019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat B 8 rez de chaussée - Piece 5 et sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	A020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage murs et plinthes - Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	A021 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments enduits cheminée - Bat E 8 rez de chaussée - Piece 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (friable) (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 9/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	A022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(iii)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	A023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture intumescente - Peinture intumescente sur poteaux murales métal - Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux	Matériau de type peinture (gris) + (rouge)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	A024 - - - - calorifuge sur canalisations chauffage - Bat A1 sous sol - Cave	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) + (de différentes couleurs)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 10/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	A025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Bat A1 sous sol - Cave	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (5)	A026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol et colle - Bat A1 rez de chaussee - Chambre 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (3)	A027 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat A1 rez de chaussee - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	A028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage sol et plinthes ABCD - Bat A1 rez de chaussee - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (friable) (beige) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	A029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragreage et revêtement - Bat A1 1er etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 11/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) en traces	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	A030 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - Bat A1 1er étage - Pièce 1	Matériau fibreux de type papier peint (rose)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / LN2M	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) (iii)	MET * / YN9E	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 12/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	A031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol et colle - Bat A1 1er étage - Piece 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreuse)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	A032 - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafonds - Bat A1 1er étage - Piece 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) (fibreuse)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	A033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat A1 1er étage - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 13/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	A034 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bat A - Facade extérieure	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	A035 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bat A - Facade extérieure	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	A036 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) - Bat A - Facade extérieure	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple de type mastic (noir)(iv)	MET * / XMT6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 14/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	A037 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis metal) - Bat A - Facade extérieure	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	A038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ba A1 rez de chaussée - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	A039 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat A1 rez de chaussée - Cuisine	Matériau de type peinture (jaune)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 15/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	A040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Bat B 6 rez le chaussee - Piece 16	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	A041 - 8 - Equipements divers et accessoires - Jardinieres, bac a sable incendie - Element en fibres-ciment - Bac a fleurs Element en fibres-ciment - Rez de chaussee - Parking 1 entree	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MOLP * / PE5E	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
042	A042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse - Rez de chaussee - Parking 3 Arriere	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / BHY2 E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 16/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	A043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse - Bat A2 - ALLEE Couverte	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP / BHY2 E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 17/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / R2CD E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)(iv)	MET / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	A044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Bat A2 - ALLEE Couverte	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 18/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	A045 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bat A2 - ALLEE Couverte	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	A046 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis métal) - Bat A2 - ALLEE Couverte	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	A047 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Rez de jardin - Abris bois	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	A048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Bat A1 1er étage - Pièce 4	Matériau semi-dur (beige) + (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 19/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	A049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ba A2 - Bureau 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	A050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Bat A2 - Bureau 2	Matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	A051 - 1 - Couvertures Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondules et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Bat A - Toiture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	A052 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic - Mastic enduit - Bat A2 - Pièce CHEMINÉE Bas	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (noir)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 20/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (poudreux) (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	A053 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Appui de fenêtres en fibres-ciment - Appui de fenêtres en béton - Bat A2 - ALLEE Couverte	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	A054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat A2 - VVC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	A055 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Sol coulé à base ciment (terrazolith) et enduit - Bat A2 - Piece CHEMINÉE Bas	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 21/22
 Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
 Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	A056 - 1 - Couvertures Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondules et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Tuiles Beton - Bat B - Toiture	Matériau semi-dur (marron)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / GU3P	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Le matériau de type vis métallique est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (3) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (4) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (5) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Le matériau de type plaque métallique est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (iv) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-037944-01 Date d'émission de rapport : 06/07/2022 7:02 Page 22/22
Dossier N° : 22KE017971 Date de réception : 04/07/2022 Date d'analyse : 04/07/2022
Référence dossier Client: EXPRESS URGENT sur VERGEZE Dossier: OD308/22-06/LIDL

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) »
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Sana Hassani
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

**7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux


(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : OD308/22-06/LIDL
Date du repérage : 01/07/2022

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Ain Adresse : 40 rue René Nicod Commune : 01100 OYONNAX Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Année de construction : < 1949	Donneur d'ordre : Société LIDL Service Immobilier DR21 ZI Les Prés Bruns 38530 PONTCHARRA Propriétaire : Mr COLLET Georges 40 rue René Nicod 01100 OYONNAX

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : NON	Démolition : OUI

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	JOANNES Francis
N° de certificat de certification	CPDI2742 le 10/09/2017
Nom de l'organisme de certification	I.Cert
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	56682499
Date de validité :	30/06/2023

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par JOANNES Francis le 01/07/2022.	
---	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	PROTEC
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	LPA1 / 2320
Nature du radionucléide	Co 57
Date du dernier chargement de la source	05/2021
Activité à cette date et durée de vie de la source	444 MBq 05/2023

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
	Demolition	

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission**2.1 L'appareil à fluorescence X**

Nom du fabricant de l'appareil	PROTEC	
Modèle de l'appareil	LPA1	
N° de série de l'appareil	2320	
Nature du radionucléide	Co 57	
Date du dernier chargement de la source	05/2021	Activité à cette date et durée de vie : 444 MBq 05/2023
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T340574	Nom du titulaire/signataire JOANNES Francis
	Date d'autorisation/de déclaration 21/09/2020	Date de fin de validité (si applicable) illimitée par ASN
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	JOANNES Francis	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Lionel LECOCQ	

Étalon : Protec 1,04 mg/cm² +/- 0,06 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	01/07/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	3012	01/07/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Rez de chaussée - Enceinte extérieure,
 Rez de chaussée - Parking 1 entrée,
 Rez de chaussée - Parking 2 central,
 Rez de chaussée - Parking 3 Arrière,
 Bat B - Facade extérieure,
 Bat B - Toiture,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 1,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 2,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 3,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 4,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 5,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 6,
 Bat B 9 rez de chaussée - MP 7,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2,
 Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3,
 Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et
 sanitaires,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6,
 Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7,
 Bat B 7 rez de chaussée - Pièce 8 : Ensemble
 bureaux apres 1997,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 9,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 10,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 11,
 Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 3,
 Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 12 et
 bureaux,
 Bat B 6 haut - Pièces 12 bureaux,
 Bat B 6 rez de chaussée - Pièce 16,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 13,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 14,
 Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 15,
 Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables,
 Rez de jardin - Abris bois,
 Bat A - Facade extérieure,
 Bat A - Toiture,
 Bat A - Cheminée,
 Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage
 d'escalier,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2,
 Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires,

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4,
 Bat A1 rez de chaussée - Séjour,
 Bat A1 rez de chaussée - Réception,
 Bat A1 sous sol - Cave,
 Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour,
 Bat A1 rez de chaussée - Chambre,
 Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1,
 Bat A1 rez de chaussée - Cuisine,
 Bat A1 rez de chaussée - Dégagement,
 Bat A1 rez de chaussée - WC,
 Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau,
 Bat A1 1er étage - Palier,
 Bat A1 1er étage - Pièce 1,
 Bat A1 1er étage - Dégagement,
 Bat A1 1er étage - Pièce 2,
 Bat A1 1er étage - Couloir,
 Bat A1 1er étage - Pièce 3,
 Bat A1 1er étage - Pièce 4,
 Bat A1 1er étage - Pièce 5,
 Bat A1 1er étage - Pièce 6,
 Bat A1 1er étage - WC,
 Bat A1 1er étage - Pièce 7,
 Bat A2 - Bureau 1,
 Bat A2 - Sanitaires,
 Bat A2 - Bureau 2,
 Bat A2 - Entrée Pièce 0,
 Bat A2 - ALLEE Couverte,
 Bat A2 - Chaufferie,
 Bat A2 - Pièce 1,
 Bat A2 - Pièce 2,
 Bat A2 - Pièce 3,
 Bat A2 - Pièce 4,
 Bat A2 - Pièce 5,
 Bat A2 - Pièce 6,
 Bat A2 - WC,
 Bat A2 - Pièce 7,
 Bat A2 - Pièce 8,
 Bat A2 - Pièce 9,
 Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas,
 Bat A2 - Pièce 11,
 Bat A2 - Pièce 12,
 Bat A2 - Beaucal

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Sous-Sol - Citernes avec canalisations et accessoires	Localisation non Visitée	Hors d'atteinte
Sous-Sol - Gaines techniques et divers	Localisation non Visitée	Hors d'atteinte

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée - Parking 2 central

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2		Plafond (mesure 1)	Poutrelles		<0,7			0	
3		Plafond (mesure 2)	métalles		<0,7			0	
4		Plafond (mesure 1)	bardage		<0,7			0	
5		Plafond (mesure 2)	métallique		<0,7			0	
6	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
7		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
8	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
9		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Rez de chaussée - Parking 3 Arrière

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
10		Plafond (mesure 1)	bitume		<0,7			0	
11		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

Bat B - Facade extérieure

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
12	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
13		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
14	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
15		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
16	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
17		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
18	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
19		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
20	A	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
21		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
22	B	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
23		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
24	C	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
25		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
26	D	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
27		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
28	B	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
29		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
30	B	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
31		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
32	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
33		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
34	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
35		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
36	B	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
37		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
38	B	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
39		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
40	B	Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
41		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
42	B	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
43		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
44	B	Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
45		Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
46	B	Huisserie Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
47		Huisserie Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
48	B	Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
49		Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
50	B	Huisserie Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
51		Huisserie Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
52	B	Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
53		Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
54	B	Huisserie Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
55		Huisserie Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
56	B	Porte 8 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
57		Porte 8 (partie haute)			<0,7			0	
58	B	Huisserie Porte 8 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
59		Huisserie Porte 8 (partie haute)			<0,7			0	
60	B	Porte 9 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
61		Porte 9 (partie haute)			<0,7			0	
62	B	Huisserie Porte 9 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
63		Huisserie Porte 9 (partie haute)			<0,7			0	
64	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
65		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

66	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
67		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
68	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
69		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
70	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
71		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
72	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
73		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
74	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
75		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
76	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
77		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
78	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
79		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
80	B	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
81		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
82	B	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
83		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
84	B	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
85		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
86	B	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
87		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
88	B	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
89		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
90	B	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
91		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
92	B	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
93		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
94	B	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
95		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
96	B	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
97		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
98	B	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
99		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
100	B	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

101		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
102	B	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
103		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
104	B	Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
105		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
106	B	Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
107		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
108	B	Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
109		Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
110	B	Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
111		Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
112	B	Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
113		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
114	B	Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
115		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
116	B	Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
117		Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
118	B	Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
119		Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
120	B	Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
121		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
122	B	Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
123		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
124	B	Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
125		Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
126	B	Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
127		Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
128	B	Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
129		Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
130	B	Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
131		Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
132	B	Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
133		Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
134	B	Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
135		Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

136	B	Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
137		Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
138	B	Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
139		Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
140	B	Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
141		Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
142	B	Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
143		Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
144	C	Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
145		Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
146	C	Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
147		Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
148	C	Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
149		Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
150	C	Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
151		Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 70

Bat B - Toiture

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
152		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
153		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
154		Plafond (mesure 1)	Poutrelles	Bois et tuiles	<0,7			0	
155		Plafond (mesure 2)	métalles		<0,7			0	
156		Plafond (mesure 1)	bardage		<0,7			0	
157		Plafond (mesure 2)	métallique		<0,7			0	
158		Plafond (mesure 1)	Poutrelles	Panneaux posés	<0,7			0	
159		Plafond (mesure 2)	métalles		<0,7			0	
160		Plafond (mesure 1)	panneaux fibro-	Panneaux posés	<0,7			0	
161		Plafond (mesure 2)	ciment		<0,7			0	
162		Canalisations (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
163		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
164		Plafond (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
165		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bat B 9 rez de chaussée - MP 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
166		Plafond (mesure 1)	Poutres bois		<0,7			0	
167		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
168		Plafond (mesure 1)	Poutrelles		<0,7			0	
169		Plafond (mesure 2)	métalles		<0,7			0	
170		Plafond (mesure 1)	Plaques posées	Bois et tuiles	<0,7			0	
171		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
172	ABCD	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
173		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
174	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
175		Porte (partie haute)			<0,7			0	
176	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
177		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
178		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
179		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
180		Chaudière (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
181		Chaudière (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat B 9 rez de chaussée - MP 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
182		Porte 1 (partie basse)	Bois		<0,7			0	
183		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
184		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois		<0,7			0	
185		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
186		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
187		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
188	ABCD	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
189		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
190	AC	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
191		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
192	AC	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
193		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
194		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
195		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bat B 9 rez de chaussée - MP 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
196		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
197		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
198	ABCD	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
199		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
200	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
201		Porte (partie haute)			<0,7			0	
202	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
203		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
204		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
205		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Bat B 9 rez de chaussée - MP 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
206		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Panneaux posés	<0,7			0	
207		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
208	ABCD	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
209		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
210	A	Porte (partie basse)	Métal		<0,7			0	
211		Porte (partie haute)			<0,7			0	
212	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal		<0,7			0	
213		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
214		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
215		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Bat B 9 rez de chaussée - MP 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
216		Porte 1 (partie basse)	Métal		<0,7			0	
217		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
218		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal		<0,7			0	
219		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
220	ABCD	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
221		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
222		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Panneaux posés	<0,7			0	
223		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
224	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
225		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
226		Porte 2 (partie basse)	Bois		<0,7			0	
227		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
228		Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois		<0,7			0	
229		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
230		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	

231		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
232		Cumulus (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
233		Cumulus (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bat B 9 rez de chaussée - MP 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
234	ABCD	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
235		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
236		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
237		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
238		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
239		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
240		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
241		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
242		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
243		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
244		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
245		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
246	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
247		Porte (partie haute)			<0,7			0	
248	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
249		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat B 9 rez de chaussée - MP 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
250		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Panneaux posés	<0,7			0	
251		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
252	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
253		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
254	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
255		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
256	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
257		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
258	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
259		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
260	C	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
261		Porte (partie haute)			<0,7			0	
262	C	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
263		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
264		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalliques	Panneaux posés	<0,7			0	
265		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
266		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
267		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
268		Plafond (mesure 1)	briques	Peinture	<0,7			0	
269		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
270	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
271		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
272	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
273		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
274	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
275		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
276	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
277		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
278	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
279		Porte (partie haute)			<0,7			0	
280	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
281		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
282	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

283		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
284	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
285		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
286	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
287		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
288	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
289		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
290	A	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
291		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
292	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
293		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
294	A	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
295		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
296	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
297		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
298	A	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
299		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
300	A	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
301		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
302	A	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
303		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
304	A	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
305		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
306		Plafond (mesure 1)	briques	Peinture	<0,7			0	
307		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
308	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
309		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
310	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
311		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
312	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
313		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
314	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
315		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
316		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Peinture	<0,7			0	
317		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
318		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalliques	Peinture	<0,7			0	
319		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
320		Plafond (mesure 1)	panneaux agglomérés	Peinture	<0,7			0	
321		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
322	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
323		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
324	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
325		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

326	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
327		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
328	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
329		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
330	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	4		Dégradé (Ecaillage)	3	
331		Porte (partie haute)			<0,7			3	
332	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	4		Dégradé (Ecaillage)	3	
333		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			3	
334	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
335		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
336	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
337		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
338	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
339		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
340	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
341		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
342		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
343		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
344		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Panneaux posés	<0,7			0	
345		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
346	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
347		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
348	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
349		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
350	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
351		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
352	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
353		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
354	A	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
355		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
356	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
357		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
358	A	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
359		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
360	A	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
361		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
362		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
363		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
364		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
365		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
366		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
367		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
368		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
369		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
370		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
371		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
372		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
373		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat B 8 rez de chaussée - Transfo Electric

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
374		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
375		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
376	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
377		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
378	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
379		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
380	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
381		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
382	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
383		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
384	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
385		Porte (partie haute)			<0,7			0	
386	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
387		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
388	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
389		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
390	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
391		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
392	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
393		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
394	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
395		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
396	B	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
397		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
398	B	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
399		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
400	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
401		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
402	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
403		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
404		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles	Panneaux posés	<0,7			0	
405		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
406	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
407		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
408	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
409		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
410	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
411		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
412	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
413		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
414	A	Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
415		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
416	A	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
417		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
418	C	Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
419		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
420	C	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
421		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
422	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
423		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
424	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

425		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
426	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
427		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
428	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
429		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
430		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
431		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 5 et sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
432	A	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
433		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
434		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
435		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
436	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
437		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
438	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
439		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
440	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
441		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
442	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
443		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
444	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
445		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
446	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
447		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
448	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
449		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
450	D	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
451		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
452	D	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
453		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
454	D	Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
455		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
456	D	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
457		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
458		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
459		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
460		Cumulus (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
461		Cumulus (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
462	A	Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Panneaux posés	<0,7			0	
463		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
464		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
465		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
466	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
467		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
468	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
469		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
470	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
471		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
472	A	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
473		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
474	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
475		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
476	A	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
477		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
478	A	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

479		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
480	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
481		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
482	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
483		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
484	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
485		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
486	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
487		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
488	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
489		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
490	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
491		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
492	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
493		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
494	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
495		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Bat B 8 rez de chaussée - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
496		Plafond (mesure 1)	plâtre	Panneaux posés	<0,7			0	
497		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
498	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
499		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
500	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
501		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
502	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
503		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
504	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
505		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
506	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
507		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
508	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
509		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
510	D	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
511		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
512	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
513		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bat B 8 rez de chaussée - Pièce 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
514		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles	Panneaux posés	<0,7			0	
515		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
516	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
517		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
518	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
519		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
520	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
521		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
522	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
523		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
524	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	

525		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
526	D	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
527		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
528	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
529		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
530	B	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
531		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
532	B	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
533		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
534	D	Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
535		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
536	D	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
537		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat B 7 rez le chaussée - Pièce 8 : Ensemble bureaux apres 1997

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
538	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
539		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
540	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
541		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
542	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
543		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
544	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
545		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
546	A	Porte 1 (partie basse)	PVC		<0,7			0	
547		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
548	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	PVC		<0,7			0	
549		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
550	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
551		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
552	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
553		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
554	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
555		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
556	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
557		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
558	A	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
559		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
560	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
561		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
562	A	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
563		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
564	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
565		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
566		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
567		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
568	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
569		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
570	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
571		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
572	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
573		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

574	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
575		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
576		Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
577		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
578		Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
579		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
580		Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
581		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
582		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
583		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
584		Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
585		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
586		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
587		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 25

Bat B 8 rez le chaussée - Piece 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
588	sous sol	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
589		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
590		Cuve (mesure 1)	métal		<0,7			0	
591		Cuve (mesure 2)			<0,7			0	
592		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
593		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
594	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
595		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
596	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
597		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
598	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
599		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
600	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
601		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
602	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
603		Porte (partie haute)			<0,7			0	
604	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
605		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
606		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
607		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bat B 8 rez le chaussée - Piece 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
608		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
609		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
610	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
611		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
612	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
613		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
614	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
615		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
616	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
617		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
618	D	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
619		Porte (partie haute)			<0,7			0	
620	D	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
621		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
622		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
623		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat B 8 rez le chaussée - Piece 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

624		Plafond (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
625		Plafond (mesure 2)	Béton	Peinture	<0,7			0	
626	A	Murs (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
627		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture	<0,7			0	
628	B	Murs (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
629		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture	<0,7			0	
630	C	Murs (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
631		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture	<0,7			0	
632	D	Murs (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
633		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture	<0,7			0	
634	D	Porte (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
635		Porte (partie haute)	Métal	Peinture	<0,7			0	
636	D	Huisserie Porte (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
637		Huisserie Porte (partie haute)	Métal	Peinture	<0,7			0	
638		Canalisations (mesure 1)			<0,7			0	
639		Canalisations (mesure 2)	Métal/PVC		<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat B 8 rez le chaussée - Sanitaires 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
640		Plafond (mesure 1)		Peinture	<0,7			0	
641		Plafond (mesure 2)	panneaux agglomérés	Peinture	<0,7			0	
642	A	Murs (mesure 1)		Peinture et Faïence	<0,7			0	
643		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
644	B	Murs (mesure 1)		Peinture et Faïence	<0,7			0	
645		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
646	C	Murs (mesure 1)		Peinture et Faïence	<0,7			0	
647		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
648	D	Murs (mesure 1)		Peinture et Faïence	<0,7			0	
649		Murs (mesure 2)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
650	A	Porte 1 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
651		Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
652	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
653		Huisserie Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
654	C	Porte 2 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
655		Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
656	C	Huisserie Porte 2 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
657		Huisserie Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
658	C	Porte 3 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
659		Porte 3 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
660	C	Huisserie Porte 3 (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
661		Huisserie Porte 3 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
662	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
663		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
664	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
665		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
666	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
667		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
668	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
669		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
670	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
671		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
672	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
673		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
674	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)		Peinture	<0,7			0	
675		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	

676	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
677		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
678		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
679		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
680		Cumulus (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
681		Cumulus (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 12 et bureaux

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
682		Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
683		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
684		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
685		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
686		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalliques	Peinture	<0,7			0	
687		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
688	C	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
689		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
690	B	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
691		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
692	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
693		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
694	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
695		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
696	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
697		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
698	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
699		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
700	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
701		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
702	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
703		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
704	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
705		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
706	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
707		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
708	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
709		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
710	C	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
711		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
712	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
713		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
714	C	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
715		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

716	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
717		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
718	C	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
719		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
720	C	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
721		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
722	C	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
723		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
724	C	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
725		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
726	C	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
727		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
728	C	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
729		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
730	C	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
731		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
732	C	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal		<0,7			0	
733		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
734		Faux Limon (mesure 1)	Béton	peinture	<0,7			0	
735		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
736		Balustres (partie basse)	Béton	peinture	<0,7			0	
737		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
738		Marches (mesure 1)	Béton	peinture	<0,7			0	
739		Marches (mesure 2)			<0,7			0	
740		Contremarches (mesure 1)	Béton	peinture	<0,7			0	
741		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
742		Crémaillère (partie basse)	Béton	peinture	<0,7			0	
743		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	
744		Main courante (partie basse)	Béton	peinture	<0,7			0	
745		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
746		Plafond (mesure 1)	Béton	peinture	<0,7			0	
747		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
748	A	Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	<0,7			0	
749		Garde-corps (mesure 2)			<0,7			0	
750		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
751		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 35

Bat B 6 haut - Pieces 12 bureaux

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
752	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
753		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
754	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
755		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
756		Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	

757		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
758		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
759		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
760		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
761		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
762	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
763		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
764	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
765		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
766		Porte 2 (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
767		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
768		Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
769		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
770		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
771		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
772		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
773		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
774		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
775		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
776		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
777		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
778		Faux Limon (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
779		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
780		Balustres (partie basse)	Métal		<0,7			0	
781		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
782		Marches (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
783		Marches (mesure 2)			<0,7			0	
784		Contremarches (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
785		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
786		Crémaillère (partie basse)	Métal		<0,7			0	
787		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	
788		Main courante (partie basse)	Métal		<0,7			0	
789		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
790		Plafond (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
791		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
792		Murs (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
793	A	Murs (mesure 2)			<0,7			0	
794		Murs (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
795	B	Murs (mesure 2)			<0,7			0	
796		Murs (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
797	C	Murs (mesure 2)			<0,7			0	
798		Murs (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
799	D	Murs (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

Bat B 6 rez le chaussée - Pièce 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
800		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalliques	Panneaux posés	<0,7			0	
801		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
802		Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
803		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
804	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
805		Porte (partie haute)			<0,7			0	
806	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
807		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
808	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	

809		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
810	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
811		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
812	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
813		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
814	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
815		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
816	A	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux Polyst.	<0,7			0	
817		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
818		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
819		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
820	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
821		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
822	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
823		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
824	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
825		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
826	B	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
827		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
828	B	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
829		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
830	D	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
831		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
832	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
833		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
834	D	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
835		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
836	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
837		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
838	A	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux Polyst.	<0,7			0	
839		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
840		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
841		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
842	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
843		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
844	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
845		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
846	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
847		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
848	B	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
849		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
850	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
851		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
852	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
853		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
854	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
855		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
856	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	

857		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
858	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
859		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
860	A	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
861		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
862	A	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
863		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
864		poteaux (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
865		poteaux (mesure 2)			<0,7			0	
866		conduit cheminée (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
867		conduit cheminée (mesure 2)			<0,7			0	
868		Plafond (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
869		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
870		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
871		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
872	C	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
873		Porte (partie haute)			<0,7			0	
874	C	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
875		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
876	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
877		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
878	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
879		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
880	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
881		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
882	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
883		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
884	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
885		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
886	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
887		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
888	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
889		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
890	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
891		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
892		Citerne (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
893		Citerne (mesure 2)			<0,7			0	
894		Faux Limon (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
895		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
896		Balustres (partie basse)	Bois		<0,7			0	
897		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
898		Marches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
899		Marches (mesure 2)			<0,7			0	

900		Contremarches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
901		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
902		Crémaillère (partie basse)	Bois		<0,7			0	
903		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	
904		Main courante (partie basse)	Bois		<0,7			0	
905		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
906		Plafond (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
907		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 22

Bat B 8 rez le chaussée - Pièce 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
908		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles	Panneaux posés	<0,7			0	
909		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
910	B	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
911		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
912	C	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
913		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
914	D	Murs (mesure 1)	bardage métallique	Peinture	<0,7			0	
915		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
916		Plafond (mesure 1)	panneaux fibrociment	Panneaux posés	<0,7			0	
917		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
918	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
919		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
920	A	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
921		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
922	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
923		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
924	B	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
925		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
926	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
927		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
928	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
929		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
930	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
931		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
932	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
933		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
934	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
935		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bat B 8 rez HAUT - Combles habitables

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
936		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
937		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
938		Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
939		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
940	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
941		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
942	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
943		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
944	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
945		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

946	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
947		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
948	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
949		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
950	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
951		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
952	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
953		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
954	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
955		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Rez de jardin - Abris bois

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
956		Canalisations (mesure 1)	Fibreciment		<0,7			0	
957		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
958		Plafond (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
959		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
960	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
961		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
962	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
963		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
964	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
965		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
966	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
967		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
968		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
969		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
970		Canalisations (mesure 1)	Fibreciment		<0,7			0	
971		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat A - Facade extérieure

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
972	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
973		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
974	B	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
975		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
976	B	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
977		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
978	B	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
979		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
980	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
981		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
982	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
983		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
984	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
985		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
986	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
987		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

988	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
989		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
990	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
991		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
992	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
993		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
994	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
995		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
996	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
997		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
998	B	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
999		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1000	B	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1001		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1002	B	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1003		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1004	B	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1005		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1006	B	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1007		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1008	B	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1009		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1010	B	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1011		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1012	B	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1013		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1014		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
1015		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
1016	C	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1017		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1018	C	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1019		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1020	C	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1021		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1022	C	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	

1023		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1024	C	Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1025		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1026	C	Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1027		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1028	C	Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1029		Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1030	C	Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1031		Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1032	C	Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1033		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1034	C	Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1035		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1036	C	Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1037		Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1038	C	Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1039		Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1040	C	Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1041		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1042	C	Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1043		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1044	C	Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1045		Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1046	C	Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1047		Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1048	C	Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1049		Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1050	C	Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1051		Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1052	C	Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1053		Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1054	C	Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1055		Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1056	C	Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1057		Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

1058	C	Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1059		Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1060	C	Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1061		Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1062	C	Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1063		Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1064	C	Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1065		Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1066	C	Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1067		Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1068	C	Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1069		Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1070	C	Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1071		Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1072	C	Fenêtre 12 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1073		Fenêtre 12 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1074	C	Huisserie Fenêtre 12 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1075		Huisserie Fenêtre 12 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1076	C	Fenêtre 12 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1077		Fenêtre 12 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1078	C	Huisserie Fenêtre 12 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1079		Huisserie Fenêtre 12 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1080		Volet (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1081		Volet (partie haute)			<0,7			0	
1082	B	Fenêtre 13 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1083		Fenêtre 13 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1084	B	Huisserie Fenêtre 13 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1085		Huisserie Fenêtre 13 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1086	B	Fenêtre 13 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1087		Fenêtre 13 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1088	B	Huisserie Fenêtre 13 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1089		Huisserie Fenêtre 13 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1090	B	Fenêtre 14 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1091		Fenêtre 14 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1092	B	Huisserie Fenêtre 14 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1093		Huisserie Fenêtre 14 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

1094	B	Fenêtre 14 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1095		Fenêtre 14 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1096	B	Huisserie Fenêtre 14 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1097		Huisserie Fenêtre 14 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1098	B	Fenêtre 15 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1099		Fenêtre 15 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1100	B	Huisserie Fenêtre 15 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1101		Huisserie Fenêtre 15 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1102	B	Fenêtre 15 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1103		Fenêtre 15 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1104	B	Huisserie Fenêtre 15 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1105		Huisserie Fenêtre 15 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1106	B	Fenêtre 16 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1107		Fenêtre 16 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1108	B	Huisserie Fenêtre 16 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1109		Huisserie Fenêtre 16 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1110	B	Fenêtre 16 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1111		Fenêtre 16 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1112	B	Huisserie Fenêtre 16 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1113		Huisserie Fenêtre 16 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1114	B	Fenêtre 17 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1115		Fenêtre 17 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1116	B	Huisserie Fenêtre 17 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1117		Huisserie Fenêtre 17 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1118	B	Fenêtre 17 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1119		Fenêtre 17 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1120	B	Huisserie Fenêtre 17 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1121		Huisserie Fenêtre 17 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1122	A	Fenêtre 18 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1123		Fenêtre 18 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1124	A	Huisserie Fenêtre 18 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1125		Huisserie Fenêtre 18 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1126	A	Fenêtre 18 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1127		Fenêtre 18 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1128	A	Huisserie Fenêtre 18 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	

1129		Huisserie Fenêtre 18 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1130	A	Fenêtre 19 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1131		Fenêtre 19 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1132	A	Huisserie Fenêtre 19 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1133		Huisserie Fenêtre 19 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1134	A	Fenêtre 19 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1135		Fenêtre 19 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1136	A	Huisserie Fenêtre 19 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1137		Huisserie Fenêtre 19 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1138	A	Fenêtre 20 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1139		Fenêtre 20 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1140	A	Huisserie Fenêtre 20 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1141		Huisserie Fenêtre 20 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1142	A	Fenêtre 20 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1143		Fenêtre 20 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1144	A	Huisserie Fenêtre 20 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1145		Huisserie Fenêtre 20 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1146	A	Fenêtre 21 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1147		Fenêtre 21 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1148	A	Huisserie Fenêtre 21 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1149		Huisserie Fenêtre 21 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1150	A	Fenêtre 21 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1151		Fenêtre 21 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1152	A	Huisserie Fenêtre 21 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1153		Huisserie Fenêtre 21 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1154	A	Fenêtre 22 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1155		Fenêtre 22 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1156	A	Huisserie Fenêtre 22 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1157		Huisserie Fenêtre 22 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1158	A	Fenêtre 22 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1159		Fenêtre 22 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1160	A	Huisserie Fenêtre 22 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1161		Huisserie Fenêtre 22 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1162	A	Fenêtre 23 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1163		Fenêtre 23 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

1164	A	Huisserie Fenêtre 23 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1165		Huisserie Fenêtre 23 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1166	A	Fenêtre 23 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1167		Fenêtre 23 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1168	A	Huisserie Fenêtre 23 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1169		Huisserie Fenêtre 23 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1170	A	Fenêtre 24 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1171		Fenêtre 24 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1172	A	Huisserie Fenêtre 24 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1173		Huisserie Fenêtre 24 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1174	A	Fenêtre 24 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1175		Fenêtre 24 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1176	A	Huisserie Fenêtre 24 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1177		Huisserie Fenêtre 24 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1178	A	Fenêtre 25 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1179		Fenêtre 25 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1180	A	Huisserie Fenêtre 25 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1181		Huisserie Fenêtre 25 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1182	A	Fenêtre 25 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1183		Fenêtre 25 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1184	A	Huisserie Fenêtre 25 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1185		Huisserie Fenêtre 25 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1186	A	Fenêtre 26 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1187		Fenêtre 26 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1188	A	Huisserie Fenêtre 26 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1189		Huisserie Fenêtre 26 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1190	A	Fenêtre 26 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1191		Fenêtre 26 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1192	A	Huisserie Fenêtre 26 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1193		Huisserie Fenêtre 26 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1194	A	Fenêtre 27 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1195		Fenêtre 27 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1196	A	Huisserie Fenêtre 27 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1197		Huisserie Fenêtre 27 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1198	A	Fenêtre 27 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	

1199		Fenêtre 27 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1200	A	Huisserie Fenêtre 27 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1201		Huisserie Fenêtre 27 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1202	A	Fenêtre 28 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1203		Fenêtre 28 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1204	A	Huisserie Fenêtre 28 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1205		Huisserie Fenêtre 28 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1206	A	Fenêtre 28 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1207		Fenêtre 28 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1208	A	Huisserie Fenêtre 28 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1209		Huisserie Fenêtre 28 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1210	A	Fenêtre 29 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1211		Fenêtre 29 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1212	A	Huisserie Fenêtre 29 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1213		Huisserie Fenêtre 29 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1214	A	Fenêtre 29 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1215		Fenêtre 29 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1216	A	Huisserie Fenêtre 29 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1217		Huisserie Fenêtre 29 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1218	A	Fenêtre 30 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1219		Fenêtre 30 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1220	A	Huisserie Fenêtre 30 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1221		Huisserie Fenêtre 30 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1222	A	Fenêtre 30 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1223		Fenêtre 30 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1224	A	Huisserie Fenêtre 30 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1225		Huisserie Fenêtre 30 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1226	A	Porte 3 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1227		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1228	A	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1229		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1230	A	Porte 4 (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
1231		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
1232	A	Huisserie Porte 4 (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
1233		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
1234	A	Fenêtre 31 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1235		Fenêtre 31 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1236	A	Huisserie Fenêtre 31 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

1237		Huisserie Fenêtre 31 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1238	A	Fenêtre 31 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1239		Fenêtre 31 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1240	A	Huisserie Fenêtre 31 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1241		Huisserie Fenêtre 31 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1242	A	Fenêtre 32 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1243		Fenêtre 32 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1244	A	Huisserie Fenêtre 32 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1245		Huisserie Fenêtre 32 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1246	A	Fenêtre 32 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1247		Fenêtre 32 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1248	A	Huisserie Fenêtre 32 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1249		Huisserie Fenêtre 32 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1250	A	Fenêtre 33 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1251		Fenêtre 33 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1252	A	Huisserie Fenêtre 33 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1253		Huisserie Fenêtre 33 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1254	A	Fenêtre 33 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1255		Fenêtre 33 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1256	A	Huisserie Fenêtre 33 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1257		Huisserie Fenêtre 33 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1258	A	Fenêtre 34 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1259		Fenêtre 34 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1260	A	Huisserie Fenêtre 34 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1261		Huisserie Fenêtre 34 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1262	A	Fenêtre 34 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1263		Fenêtre 34 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1264	A	Huisserie Fenêtre 34 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1265		Huisserie Fenêtre 34 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1266	A	Fenêtre 35 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1267		Fenêtre 35 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1268	A	Huisserie Fenêtre 35 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1269		Huisserie Fenêtre 35 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1270	A	Fenêtre 35 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1271		Fenêtre 35 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

1272	A	Huisserie Fenêtre 35 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1273		Huisserie Fenêtre 35 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1274	A	Fenêtre 36 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1275		Fenêtre 36 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1276	A	Huisserie Fenêtre 36 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1277		Huisserie Fenêtre 36 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1278	A	Fenêtre 36 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1279		Fenêtre 36 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1280	A	Huisserie Fenêtre 36 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1281		Huisserie Fenêtre 36 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1282	A	Fenêtre 37 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1283		Fenêtre 37 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1284	A	Huisserie Fenêtre 37 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1285		Huisserie Fenêtre 37 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1286	A	Fenêtre 37 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1287		Fenêtre 37 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1288	A	Huisserie Fenêtre 37 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1289		Huisserie Fenêtre 37 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1290	A	Fenêtre 38 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1291		Fenêtre 38 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1292	A	Huisserie Fenêtre 38 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1293		Huisserie Fenêtre 38 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1294	A	Fenêtre 38 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1295		Fenêtre 38 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1296	A	Huisserie Fenêtre 38 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1297		Huisserie Fenêtre 38 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1298	A	Fenêtre 39 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1299		Fenêtre 39 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1300	A	Huisserie Fenêtre 39 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1301		Huisserie Fenêtre 39 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1302	A	Fenêtre 39 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1303		Fenêtre 39 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1304	A	Huisserie Fenêtre 39 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1305		Huisserie Fenêtre 39 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1306	A	Fenêtre 40 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

1307		Fenêtre 40 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1308	A	Huisserie Fenêtre 40 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1309		Huisserie Fenêtre 40 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1310	A	Fenêtre 40 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1311		Fenêtre 40 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1312	A	Huisserie Fenêtre 40 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1313		Huisserie Fenêtre 40 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1314	A	Fenêtre 41 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1315		Fenêtre 41 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1316	A	Huisserie Fenêtre 41 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1317		Huisserie Fenêtre 41 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1318	A	Fenêtre 41 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1319		Fenêtre 41 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1320	A	Huisserie Fenêtre 41 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1321		Huisserie Fenêtre 41 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1322	A	Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1323		Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
1324	A	Huisserie Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1325		Huisserie Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
1326	A	Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1327		Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
1328	A	Huisserie Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1329		Huisserie Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
1330	A	Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1331		Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
1332	A	Huisserie Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1333		Huisserie Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
1334	A	Porte 8 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1335		Porte 8 (partie haute)			<0,7			0	
1336	A	Huisserie Porte 8 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1337		Huisserie Porte 8 (partie haute)			<0,7			0	
1338	A	Porte 9 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1339		Porte 9 (partie haute)			<0,7			0	
1340	A	Huisserie Porte 9 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1341		Huisserie Porte 9 (partie haute)			<0,7			0	
1342	A	Porte 10 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1343		Porte 10 (partie haute)			<0,7			0	
1344	A	Huisserie Porte 10 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1345		Huisserie Porte 10 (partie haute)			<0,7			0	
1346	A	Murs (mesure 1)	bardage métallique		<0,7			0	
1347		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1348	A	Fenêtre 42 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1349		Fenêtre 42 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1350	A	Huisserie Fenêtre 42 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1351		Huisserie Fenêtre 42 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

1352	A	Fenêtre 42 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1353		Fenêtre 42 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1354	A	Huisserie Fenêtre 42 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1355		Huisserie Fenêtre 42 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1356	A	Fenêtre 43 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1357		Fenêtre 43 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1358	A	Huisserie Fenêtre 43 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1359		Huisserie Fenêtre 43 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1360	A	Fenêtre 43 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1361		Fenêtre 43 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1362	A	Huisserie Fenêtre 43 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1363		Huisserie Fenêtre 43 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1364	A	Fenêtre 44 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1365		Fenêtre 44 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1366	A	Huisserie Fenêtre 44 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1367		Huisserie Fenêtre 44 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1368	A	Fenêtre 44 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1369		Fenêtre 44 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1370	A	Huisserie Fenêtre 44 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1371		Huisserie Fenêtre 44 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1372	D	Porte 11 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1373		Porte 11 (partie haute)			<0,7			0	
1374	D	Huisserie Porte 11 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
1375		Huisserie Porte 11 (partie haute)			<0,7			0	
1376	D	Murs (mesure 1)	bardage métallique		<0,7			0	
1377		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1378	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
1379		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 204

Bat A - Toiture

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1380		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
1381		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1382		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles	Panneaux posés	<0,7			0	
1383		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1384		Plafond (mesure 1)	panneaux fibro-ciment	Panneaux posés	<0,7			0	
1385		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1386		Plafond (mesure 1)			<0,7			0	
1387		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1388		Plafond (mesure 1)	bardage métallique	Panneaux posés	<0,7			0	
1389		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1390		Cheminée (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
1391		Cheminée (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Bat A1 rez de chaussée - Entrée / cage d'escalier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1392		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1393		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1394	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1395		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

1396	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1397		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1398	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1399		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1400	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1401		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1402	A	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1403		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1404	B	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1405		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1406	C	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1407		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1408	D	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1409		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1410	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1411		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1412	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1413		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1414	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1415		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1416	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1417		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1418	B	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1419		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1420	B	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1421		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1422	C	Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1423		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
1424	C	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1425		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
1426		Faux Limon (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1427		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
1428		Balustres (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1429		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
1430		Marches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1431		Marches (mesure 2)			<0,7			0	
1432		Contremarches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1433		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
1434		Crémaillère (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1435		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	
1436		Main courante (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1437		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
1438		Plafond (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1439		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1440		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1441		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1442	A	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vitrage	<0,7			0	
1443		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1444	B	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vitrage	<0,7			0	
1445		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1446	C	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vitrage	<0,7			0	
1447		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1448	D	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vitrage	<0,7			0	
1449		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1450	A	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1451		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1452	B	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1453		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1454	C	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1455		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1456	D	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1457		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1458	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1459		Porte (partie haute)			<0,7			0	

1460	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1461		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
1462	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1463		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1464	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1465		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1466	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1467		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1468	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1469		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1470	A	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1471		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1472		Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1473		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1474	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1475		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1476	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1477		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1478	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1479		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1480	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1481		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1482	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1483		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1484	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1485		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1486	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1487		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1488	A	Porte (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1489		Porte (partie haute)			<0,7			0	
1490	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1491		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
1492	D	Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1493		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1494	D	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1495		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1496	D	Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1497		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1498	D	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1499		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1500	D	Volet (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1501		Volet (partie haute)			<0,7			0	
1502	D	Placard (mesure 1)	Plâtre peinture	Peinture	<0,7			0	
1503		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Bat A1 rez de chaussée - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1504	A	Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1505		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1506		Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et Faïence	<0,7			0	
1507		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1508	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et	<0,7			0	

1509		Murs (mesure 2)		Faïence	<0,7			0	
1510		Murs (mesure 1)		Peinture et	<0,7			0	
1511	C	Murs (mesure 2)	Plâtre	Faïence	<0,7			0	
1512		Murs (mesure 1)		Peinture et	<0,7			0	
1513	D	Murs (mesure 2)	Plâtre	Faïence	<0,7			0	
1514		Porte (partie basse)			<0,7			0	
1515	A	Porte (partie haute)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1516		Huissierie Porte (partie basse)			<0,7			0	
1517	A	Huissierie Porte (partie haute)	Bois	Vernis	<0,7			0	
1518		Fenêtre intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1519	C	Fenêtre intérieure (partie haute)	PVC	Verre	<0,7			0	
1520		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1521	C	Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)	PVC	Verre	<0,7			0	
1522		Fenêtre extérieure (partie basse)			<0,7			0	
1523	C	Fenêtre extérieure (partie haute)	PVC	Verre	<0,7			0	
1524		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)			<0,7			0	
1525	C	Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)	PVC	Verre	<0,7			0	
1526		Canalisations (mesure 1)			<0,7			0	
1527		Canalisations (mesure 2)	Métal/PVC		<0,7			0	
1528		Placard (mesure 1)			<0,7			0	
1529	D	Placard (mesure 2)	Panneau HDF/MDF	revêtement synth.	<0,7			0	
1530		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1531	A	Plinthes (mesure 2)	Carrelage		<0,7			0	
1532		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1533	B	Plinthes (mesure 2)	Carrelage		<0,7			0	
1534		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1535	C	Plinthes (mesure 2)	Carrelage		<0,7			0	
1536		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1537	D	Plinthes (mesure 2)	Carrelage		<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1538		Plafond (mesure 1)			<0,7			0	
1539		Plafond (mesure 2)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1540		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1541	A	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1542		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1543	B	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1544		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1545	C	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1546		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1547	D	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1548		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1549	A	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1550		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1551	B	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1552		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1553	C	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1554		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1555	D	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1556		Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
1557	A	Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1558		Huissierie Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
1559	A	Huissierie Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1560		Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
1561	C	Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1562		Huissierie Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
1563	C	Huissierie Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1564		Fenêtre intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1565	B	Fenêtre intérieure (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1566		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)			<0,7			0	

1567		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1568	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1569		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1570	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1571		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1572	B	Volet (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1573		Volet (partie haute)			<0,7			0	
1574	B	Placard (mesure 1)	Plâtre peinture	Peinture	<0,7			0	
1575		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Bat A1 rez de chaussée - Chambre 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1576		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1577		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1578	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1579		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1580	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1581		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1582	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1583		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1584	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1585		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1586	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1587		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1588	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1589		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1590	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1591		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1592	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1593		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1594	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1595		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1596	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1597		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1598	D	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1599		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1600	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1601		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1602	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1603		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1604	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1605		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1606	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1607		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1608	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1609		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1610	B	Volet (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1611		Volet (partie haute)			<0,7			0	
1612	B	Placard (mesure 1)	Plâtre peinture	Peinture	<0,7			0	
1613		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Bat A1 rez de chaussée - Séjour

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1614		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1615		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1616	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1617		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1618	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1619		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

1620	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1621		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1622	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1623		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1624	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1625		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1626	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1627		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1628	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1629		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1630	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1631		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1632	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1633		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1634	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1635		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1636	D	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1637		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1638	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1639		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1640	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1641		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1642	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1643		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1644	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1645		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1646	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1647		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Bat A1 rez de chaussée - Réception

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1648	A	Porte de sortie 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1649		Porte de sortie 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1650	A	Huisserie Porte de sortie 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1651		Huisserie Porte de sortie 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1652	A	Porte de sortie 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1653		Porte de sortie 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1654	A	Huisserie Porte de sortie 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1655		Huisserie Porte de sortie 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1656	D	Porte de sortie 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1657		Porte de sortie 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1658	D	Huisserie Porte de sortie 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1659		Huisserie Porte de sortie 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1660	D	Porte de sortie 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	

1661		Porte de sortie 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1662	D	Huisserie Porte de sortie 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1663		Huisserie Porte de sortie 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1664		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1665		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1666	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1667		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1668	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1669		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1670	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1671		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1672	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1673		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1674	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1675		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1676	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1677		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1678	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1679		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1680	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1681		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1682	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1683		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1684	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1685		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1686	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1687		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1688	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1689		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Bat A1 sous sol - Cave

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1690		Plafond (mesure 1)	Poutres bois		<0,7			0	
1691		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1692		Plafond (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
1693		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1694	A	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
1695		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1696	B	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
1697		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1698	C	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
1699		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1700	D	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
1701		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1702		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
1703		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
1704		Faux Limon (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1705		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
1706		Balustres (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1707		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
1708		Marches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1709		Marches (mesure 2)			<0,7			0	
1710		Contremarches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1711		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
1712		Crémaillère (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1713		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	

1714		Main courante (partie basse)	Bois		<0,7			0	
1715		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
1716		Plafond (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
1717		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1718		Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1719		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1720		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1721		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1722		Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1723		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1724		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1725		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

Bat A1 rez de chaussée - Entrée/Séjour

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1726	A	Volet 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1727		Volet 1 (partie haute)			<0,7			0	
1728		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1729		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1730	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1731		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1732	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1733		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1734	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1735		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1736	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1737		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1738	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1739		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1740	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1741		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1742	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1743		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1744	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1745		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1746	D	Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1747		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1748	D	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1749		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1750	D	Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1751		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1752	D	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1753		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1754		Porte fenêtre (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1755		Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
1756		Huisserie Porte fenêtre (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1757		Huisserie Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
1758	D	Volet 2 (partie basse)	PVC	Peinture	<0,7			0	
1759		Volet 2 (partie haute)			<0,7			0	
1760	B	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1761		Porte 1 (partie haute)			3			2	

1762	B	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1763		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			2	
1764	C	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1765		Porte 2 (partie haute)			<0,7			2	
1766	C	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1767		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			2	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Bat A1 rez de chaussée - Chambre

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1768	A	Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,7			0	
1769		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1770		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1771		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1772	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1773		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1774	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1775		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1776	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1777		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1778	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1779		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1780	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1781		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1782	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1783		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1784	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1785		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1786	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	2		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1787		Porte 1 (partie haute)			<0,7			2	
1788	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1789		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			2	
1790	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1791		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1792	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1793		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1794	D	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1795		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1796	D	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1797		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat A1 rez de chaussée - Pièce 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1798	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1799		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1800		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
1801		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1802	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1803		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1804	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1805		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1806	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1807		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1808	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1809		Porte (partie haute)			<0,7			0	
1810	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1811		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
1812	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1813		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1814	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	

1815		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1816	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1817		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1818	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1819		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1820		Volet (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1821		Volet (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat A1 rez de chaussée - Cuisine

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1822	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1823		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1824		Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et Faïence	<0,7			0	
1825		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1826	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et Faïence	<0,7			0	
1827		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1828	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et Faïence	<0,7			0	
1829		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1830	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture et Faïence	<0,7			0	
1831		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1832	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1833		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1834	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1835		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1836	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1837		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1838	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1839		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1840	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1841		Porte 1 (partie haute)			<0,7			2	
1842	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	3		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1843		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			2	
1844	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	2		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1845		Porte 2 (partie haute)			<0,7			2	
1846	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	2		Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1847		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			2	
1848	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1849		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1850	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1851		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1852	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1853		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1854	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1855		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1856	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1857		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1858	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1859		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1860	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	

1861		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1862	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1863		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1864		Volet (partie basse)	PVC		<0,7			0	
1865		Volet (partie haute)			<0,7			0	
1866		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
1867		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
1868	D	Placard (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1869		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

Bat A1 rez de chaussée - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1870		Plafond (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
1871		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1872	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1873		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1874	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1875		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1876	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1877		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1878	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1879		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1880	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1881		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1882	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1883		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
1884	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1885		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1886	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1887		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
1888	D	Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1889		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
1890	D	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1891		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat A1 rez de chaussée - WC

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1892		Plafond (mesure 1)	Plâtre	tapisserie	<0,7			0	
1893		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1894	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1895		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1896	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1897		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1898	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1899		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1900	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1901		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1902	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1903		Porte (partie haute)			<0,7			0	
1904	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1905		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
1906		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
1907		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bat A1 rez de chaussée - Salle d'eau

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1908	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1909		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1910	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1911		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1912	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
1913		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1914	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	

1915		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1916		Plafond (mesure 1)	Plâtre	tapisserie	<0,7			0	
1917		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1918	A	Murs (mesure 1)	Lambris PVC	Peinture	<0,7			0	
1919		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1920	B	Murs (mesure 1)	Lambris PVC	Peinture	<0,7			0	
1921		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1922	C	Murs (mesure 1)	Lambris PVC	Peinture	<0,7			0	
1923		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1924	D	Murs (mesure 1)	Lambris PVC	Peinture	<0,7			0	
1925		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1926	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1927		Porte (partie haute)			<0,7			0	
1928	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1929		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
1930		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
1931		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
1932	D	Placard (mesure 1)	Panneau HDF/MDF	revêtement synth.	<0,7			0	
1933		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bat A1 1er étage - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1934		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1935		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1936	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1937		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1938	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1939		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1940	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1941		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1942	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1943		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1944	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1945		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1946	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1947		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1948	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1949		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1950	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1951		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
1952	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1953		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
1954	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
1955		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat A1 1er étage - Pièce 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1956	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1957		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1958	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1959		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1960	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1961		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1962	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
1963		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1964		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
1965		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
1966	A	Murs (mesure 1)	Béton	Isolant	<0,7			0	
1967		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1968	B	Murs (mesure 1)	Béton	Isolant	<0,7			0	
1969		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1970	C	Murs (mesure 1)	Béton	Isolant	<0,7			0	
1971		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1972	D	Murs (mesure 1)	Béton	Isolant	<0,7			0	
1973		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
1974	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	

1975		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1976		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1977	B	Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
1978		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1979	C	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1980		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
1981	D	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1982		Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
1983	A	Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1984		Huisserie Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
1985	A	Huisserie Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1986		Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
1987	A	Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1988		Huisserie Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
1989	A	Huisserie Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
1990		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1991	B	Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
1992		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1993	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
1994		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
1995	B	Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
1996		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
1997	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
1998		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
1999	D	Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2000		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
2001	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2002		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
2003	D	Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2004		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
2005	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2006		Fenêtre 3 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
2007	D	Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2008		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
2009	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2010		Fenêtre 3 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
2011	D	Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2012		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)			<0,7			0	
2013	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 29

Bat A1 1er étage - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2014		Plafond (mesure 1)			<0,7			0	
2015		Plafond (mesure 2)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2016		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2017	A	Murs (mesure 2)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	

2018	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2019		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2020	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2021		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2022	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2023		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2024	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2025		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2026	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2027		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2028	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2029		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2030	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2031		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2032	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2033		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2034	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2035		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2036	A	Placard (mesure 1)	Plâtre peinture		<0,7			0	
2037		Placard (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat A1 1er étage - Pièce 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2038		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2039		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2040	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2041		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2042	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2043		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2044	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2045		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2046	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2047		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2048	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2049		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2050	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2051		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2052	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2053		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2054	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2055		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2056	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2057		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2058	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2059		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2060	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2061		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2062	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2063		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2064	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2065		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2066	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2067		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat A1 1er étage - Couloir

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2068		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	

2069		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2070		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2071	A	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2072		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2073	B	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2074		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2075	C	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2076		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2077	D	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2078		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2079	A	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2080		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2081	B	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2082		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2083	C	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2084		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2085	D	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2086		Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
2087	A	Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2088		Huisserie Porte 1 (partie basse)			<0,7			0	
2089	A	Huisserie Porte 1 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2090		Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
2091	C	Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2092		Huisserie Porte 2 (partie basse)			<0,7			0	
2093	C	Huisserie Porte 2 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2094		Porte 3 (partie basse)			<0,7			0	
2095	C	Porte 3 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2096		Huisserie Porte 3 (partie basse)			<0,7			0	
2097	C	Huisserie Porte 3 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2098		Porte 4 (partie basse)			<0,7			0	
2099	C	Porte 4 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2100		Huisserie Porte 4 (partie basse)			<0,7			0	
2101	C	Huisserie Porte 4 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2102		Porte 5 (partie basse)			<0,7			0	
2103	D	Porte 5 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2104		Huisserie Porte 5 (partie basse)			<0,7			0	
2105	D	Huisserie Porte 5 (partie haute)	Bois	Peinture	<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Bat A1 1er étage - Pièce 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2106		Plafond (mesure 1)			<0,7			0	
2107		Plafond (mesure 2)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2108		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2109	A	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2110		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2111	B	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2112		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2113	C	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2114		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2115	D	Murs (mesure 2)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2116		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2117	A	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2118		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2119	B	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2120		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2121	C	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2122		Plinthes (mesure 1)			<0,7			0	
2123	D	Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2124		Porte (partie basse)			<0,7			0	
2125	A	Porte (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2126		Huisserie Porte (partie basse)			<0,7			0	
2127	A	Huisserie Porte (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2128		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
2129	B	Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	
2130		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)			<0,7			0	
2131	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	Métal	Verre	<0,7			0	

2132	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2133		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2134	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2135		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2136	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2137		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2138	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2139		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2140	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2141		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2142	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2143		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2144	C	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2145		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2146	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2147		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2148	C	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2149		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2150	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2151		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2152	C	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2153		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2154	C	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2155		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2156	C	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2157		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2158	C	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2159		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 27

Bat A1 1er étage - Pièce 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2160		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2161		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2162	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2163		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2164	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2165		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2166	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2167		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2168	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2169		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2170	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2171		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2172	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	

2173		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2174	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2175		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2176	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2177		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2178	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2179		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2180	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2181		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2182	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2183		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2184	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2185		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2186	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2187		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2188	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2189		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2190	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2191		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2192	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2193		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Bat A1 1er étage - Pièce 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2194		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2195		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2196	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2197		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2198	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2199		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2200	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2201		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2202	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2203		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2204	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2205		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2206	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2207		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2208	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2209		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2210	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2211		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2212	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2213		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2214	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2215		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2216	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2217		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2218	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2219		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2220	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2221		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2222	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2223		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

2224	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2225		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2226	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2227		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2228	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2229		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2230	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2231		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Bat A1 1er étage - Pièce 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2232		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2233		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2234	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2235		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2236	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2237		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2238	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2239		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2240	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	Tapisserie	<0,7			0	
2241		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2242	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2243		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2244	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2245		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2246	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2247		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2248	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2249		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2250	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2251		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2252	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2253		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2254	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2255		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2256	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2257		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2258	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2259		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2260	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2261		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bat A1 1er étage - WC

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2262		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2263		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
2264		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2265		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2266	A	Murs (mesure 1)	Plâtre	tapisserie et faïences	<0,7			0	
2267		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2268	B	Murs (mesure 1)	Plâtre	tapisserie et faïences	<0,7			0	
2269		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2270	C	Murs (mesure 1)	Plâtre	tapisserie et faïences	<0,7			0	
2271		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2272	D	Murs (mesure 1)	Plâtre	tapisserie et	<0,7			0	

2273		Murs (mesure 2)		faïences	<0,7			0	
2274	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2275		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2276	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2277		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2278	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2279		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2280	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2281		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2282	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2283		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2284	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2285		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2286	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2287		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2288	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2289		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2290	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2291		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2292	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2293		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Bat A1 1er étage - Pièce 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2294		Plafond (mesure 1)	Faux plafond	Panneaux posés	<0,7			0	
2295		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2296	A	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vernis	<0,7			0	
2297		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2298	B	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vernis	<0,7			0	
2299		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2300	C	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vernis	<0,7			0	
2301		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2302	D	Murs (mesure 1)	Lambris bois	vernis	<0,7			0	
2303		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2304	A	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2305		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2306	B	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2307		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2308	C	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2309		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2310	D	Plinthes (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2311		Plinthes (mesure 2)			<0,7			0	
2312	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
2313		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2314	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
2315		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2316	C	Porte 2 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
2317		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2318	C	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Vernis	<0,7			0	
2319		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2320	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2321		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2322	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2323		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2324	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	
2325		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2326	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Verre	<0,7			0	

2327		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 17									

Bat A2 - Bureau 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2328	A	Porte 1 (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2329		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2330	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2331		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2332	A	Murs (mesure 1)	Lambris PVC		<0,7			0	
2333		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2334	B	Murs (mesure 1)	Lambris PVC		<0,7			0	
2335		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2336	C	Murs (mesure 1)	Lambris PVC		<0,7			0	
2337		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2338	D	Murs (mesure 1)	Lambris PVC		<0,7			0	
2339		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2340		Plafond (mesure 1)	Faux plafond Neuf	Panneaux posés	<0,7			0	
2341		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2342	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2343		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2344	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2345		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2346	C	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2347		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2348	C	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2349		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2350	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2351		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2352	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2353		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2354	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2355		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2356	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2357		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2358	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2359		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2360	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2361		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2362	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2363		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2364	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	PVC		<0,7			0	
2365		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 19									

Bat A2 - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2366		Plafond (mesure 1)	Faux plafond Neuf	Panneaux posés	<0,7			0	
2367		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2368	C	Murs (mesure 1)	Plâtre Neuf	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2369		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2370	D	Murs (mesure 1)	Plâtre Neuf	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2371		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2372	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2373		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	

2374	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2375		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2376	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2377		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2378	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2379		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2380	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2381		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2382	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2383		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2384	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2385		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2386	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2387		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2388		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2389		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat A2 - Bureau 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2390	D	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
2391		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2392	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
2393		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2394	D	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
2395		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2396	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	PVC	Verre	<0,7			0	
2397		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2398		Plafond (mesure 1)	Faux plafond Neuf	Panneaux posés	<0,7			0	
2399		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2400	D	Murs (mesure 1)	Lambris PVC	Béton	<0,7			0	
2401		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2402	C	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2403		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2404	C	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2405		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2406	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2407		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2408	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2409		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2410	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2411		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2412	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

2413		Huissierie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
------	--	--	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bat A2 - Entrée Pièce 0

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2414	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2415		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2416	A	Huissierie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2417		Huissierie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2418		Plafond (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2419		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2420	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2421		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2422	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2423		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2424	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2425		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2426	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2427		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2428	D	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2429		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2430	D	Huissierie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2431		Huissierie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2432	B	Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2433		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
2434	B	Huissierie Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2435		Huissierie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
2436	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2437		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2438	B	Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2439		Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2440	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2441		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2442	B	Huissierie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2443		Huissierie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2444	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2445		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2446	D	Huissierie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2447		Huissierie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2448	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2449		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2450	D	Huissierie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2451		Huissierie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Bat A2 - ALLEE Couverte

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2452		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles	Panneaux posés	<0,7			0	
2453		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2454		Plafond (mesure 1)	panneaux fibro-ciment	Panneaux posés	<0,7			0	
2455		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2456	A	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2457		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

2458	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2459		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2460	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2461		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2462	D	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2463		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2464	A	Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2465		Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2466	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2467		Huisserie Porte 1 (partie haute)			<0,7			0	
2468	B	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2469		Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2470	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2471		Huisserie Porte 2 (partie haute)			<0,7			0	
2472	C	Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2473		Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
2474	C	Huisserie Porte 3 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2475		Huisserie Porte 3 (partie haute)			<0,7			0	
2476	C	Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2477		Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
2478	C	Huisserie Porte 4 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2479		Huisserie Porte 4 (partie haute)			<0,7			0	
2480	C	Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2481		Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
2482	C	Huisserie Porte 5 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2483		Huisserie Porte 5 (partie haute)			<0,7			0	
2484	A	Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2485		Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
2486	A	Huisserie Porte 6 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2487		Huisserie Porte 6 (partie haute)			<0,7			0	
2488	A	Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2489		Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
2490	A	Huisserie Porte 7 (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2491		Huisserie Porte 7 (partie haute)			<0,7			0	
2492	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2493		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2494	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2495		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2496	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2497		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2498	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2499		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2500	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2501		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2502	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2503		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2504	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2505		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2506	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2507		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

2508	C	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2509		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2510	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2511		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2512	C	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2513		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2514	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2515		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2516	C	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2517		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2518	C	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2519		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2520	C	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2521		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2522	C	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2523		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2524	C	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2525		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2526	C	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2527		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2528	C	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2529		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2530	C	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2531		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2532	C	Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2533		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2534	C	Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2535		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2536	C	Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2537		Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2538	C	Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2539		Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2540	C	Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2541		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2542	C	Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

2543		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2544	C	Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2545		Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2546	C	Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2547		Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2548	C	Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2549		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2550	C	Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2551		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2552	C	Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2553		Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2554	C	Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2555		Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2556	C	Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2557		Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2558	C	Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2559		Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2560	C	Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2561		Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2562	C	Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2563		Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2564	A	Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2565		Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2566	A	Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2567		Huisserie Fenêtre 10 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2568	A	Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2569		Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2570	A	Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2571		Huisserie Fenêtre 10 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2572	A	Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2573		Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2574	A	Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2575		Huisserie Fenêtre 11 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2576	A	Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2577		Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

2578	A	Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2579		Huisserie Fenêtre 11 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2580	A	Fenêtre 12 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2581		Fenêtre 12 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2582	A	Huisserie Fenêtre 12 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2583		Huisserie Fenêtre 12 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2584	A	Fenêtre 12 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2585		Fenêtre 12 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2586	A	Huisserie Fenêtre 12 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2587		Huisserie Fenêtre 12 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2588	A	Fenêtre 13 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2589		Fenêtre 13 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2590	A	Huisserie Fenêtre 13 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2591		Huisserie Fenêtre 13 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2592	A	Fenêtre 13 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2593		Fenêtre 13 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2594	A	Huisserie Fenêtre 13 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2595		Huisserie Fenêtre 13 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2596	A	Fenêtre 14 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2597		Fenêtre 14 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2598	A	Huisserie Fenêtre 14 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2599		Huisserie Fenêtre 14 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2600	A	Fenêtre 14 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2601		Fenêtre 14 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2602	A	Huisserie Fenêtre 14 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2603		Huisserie Fenêtre 14 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2604		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2605		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 77

Bat A2 - Chaufferie

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2606		Plafond (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2607		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2608		Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2609		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2610	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2611		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2612	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

2613		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2614	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2615		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2616	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2617		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2618	A	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2619		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2620	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2621		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2622	A	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2623		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2624	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2625		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2626	D	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2627		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2628	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2629		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2630	D	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2631		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2632	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2633		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2634	D	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2635		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2636	D	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2637		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2638	D	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2639		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2640	D	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2641		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2642	D	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2643		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2644	D	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2645		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2646	D	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2647		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

2648	D	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2649		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2650	D	Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2651		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2652	D	Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2653		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2654	D	Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2655		Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2656	D	Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2657		Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2658	A	Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2659		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2660	A	Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2661		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2662	A	Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2663		Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2664	A	Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2665		Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2666	B	Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2667		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2668	B	Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2669		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2670	B	Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2671		Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2672	B	Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2673		Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2674		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2675		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	
2676		Chaudière (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
2677		Chaudière (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 36

Bat A2 - Pièce 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2678		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
2679		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2680	A	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2681		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2682	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2683		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2684	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2685		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2686	D	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2687		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

2688	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2689		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2690	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2691		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2692	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2693		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2694	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2695		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bat A2 - Pièce 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2696	A	Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2697		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2698		Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2699		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2700	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2701		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2702	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2703		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2704	D	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2705		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2706	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2707		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2708	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2709		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2710	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2711		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2712	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2713		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2714	A	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2715		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2716	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2717		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2718	A	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2719		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2720	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2721		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2722	A	Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2723		Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
2724	A	Huisserie Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2725		Huisserie Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
2726		Canalisations (mesure 1)	Métal		<0,7			0	
2727		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Bat A2 - Pièce 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2728	A	Plafond (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2729		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2730		Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2731		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2732	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2733		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2734	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2735		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2736	D	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2737		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2738	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2739		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2740	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2741		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2742	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2743		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2744	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2745		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2746		Plafond (mesure 1)	Lambris PVC		<0,7			0	
2747		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bat A2 - Pièce 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2748	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2749		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2750		Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2751		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2752	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2753		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2754	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2755		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2756	D	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2757		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2758	AAAA	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2759		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2760	AAAA	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2761		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2762	AAAA	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2763		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2764	AAAA	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2765		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2766	AA	Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2767		Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
2768	AA	Huisserie Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2769		Huisserie Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat A2 - Pièce 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2770		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2771		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2772	A	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	

2773	B	Murs (mesure 2)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2774		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2775		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2776	C	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2777		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2778		Murs (mesure 1)			<0,7			0	
2779	D	Murs (mesure 2)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2780	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2781		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2782	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2783		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2784	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2785		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2786	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2787		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2788	A	Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2789		Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	
2790	A	Huisserie Porte fenêtre (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2791		Huisserie Porte fenêtre (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat A2 - Pièce 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2792	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2793		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2794	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2795		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2796	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2797		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2798	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2799		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2800		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2801		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2802	A	Murs (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
2803		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2804	B	Murs (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
2805		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2806	C	Murs (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
2807		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2808	D	Murs (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
2809		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2810	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2811		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2812	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2813		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2814	A	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2815		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2816	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2817		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2818	A	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2819		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2820	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2821		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2822	A	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

2823		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2824	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2825		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2826	A	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2827		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2828	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2829		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2830	A	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2831		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2832	A	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2833		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2834	A	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2835		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2836	A	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2837		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 23

Bat A2 - WC

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2838		Plafond (mesure 1)	Lambris bois	Peinture	<0,7			0	
2839		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2840	A	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2841		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2842	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2843		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2844	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2845		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2846	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture et Faïence	<0,7			0	
2847		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2848	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2849		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2850	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2851		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2852	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2853		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2854	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2855		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2856	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2857		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2858	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2859		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2860	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2861		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2862	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	

2863		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2864	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2865		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2866	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2867		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2868		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2869		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Bat A2 - Pièce 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2870	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2871		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2872		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2873		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2874	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2875		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2876	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2877		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2878	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2879		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2880	D	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2881		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2882	D	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2883		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2884	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2885		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2886	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2887		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2888	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2889		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2890	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2891		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2892	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2893		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2894	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2895		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2896	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2897		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2898	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2899		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2900	B	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2901		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2902	B	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2903		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			<0,7			0	

2904	B	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2905		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2906	B	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2907		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2908		Canalisations (mesure 1)	Métal/PVC		<0,7			0	
2909		Canalisations (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 20

Bat A2 - Pièce 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2910	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2911		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2912		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2913		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2914	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2915		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2916	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2917		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2918	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2919		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2920	AB	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2921		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2922	AB	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2923		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2924	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2925		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2926	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2927		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2928	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2929		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2930	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2931		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bat A2 - Pièce 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2932	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,7			0	
2933		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2934		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2935		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2936	B	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2937		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2938	C	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2939		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2940	D	Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2941		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2942		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2943		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2944		Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2945		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bat A2 - Pièce CHEMINEE Bas

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2946	A	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2947		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2948		Murs (mesure 1)	briques		<0,7			0	
2949		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2950		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2951		Porte (partie haute)			<0,7			0	

2952	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	<0,7			0	
2953		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2954		Cheminée (mesure 1)	briques		<0,7			0	
2955		Cheminée (mesure 2)			<0,7			0	
2956	A	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2957		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2958	B	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2959		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2960	C	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2961		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2962	D	Murs (mesure 1)	Béton		<0,7			0	
2963		Murs (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bat A2 - Pièce 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2964		Plafond (mesure 1)	Lambris bois		<0,7			0	
2965		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2966		Plafond (mesure 1)	Poutres bois	Bois et tuiles	<0,7			0	
2967		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2968		Murs (mesure 1)	Béton	Peinture	<0,7			0	
2969		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
2970	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2971		Porte (partie haute)			<0,7			0	
2972	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2973		Huisserie Porte (partie haute)			<0,7			0	
2974	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2975		Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2976	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2977		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			<0,7			0	
2978	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2979		Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2980	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
2981		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			<0,7			0	
2982		Faux Limon (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2983		Faux Limon (mesure 2)			<0,7			0	
2984		Balustres (partie basse)	Bois		<0,7			0	
2985		Balustres (partie haute)			<0,7			0	
2986		Marches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2987		Marches (mesure 2)			<0,7			0	
2988		Contremarches (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2989		Contremarches (mesure 2)			<0,7			0	
2990		Crémaillère (partie basse)	Bois		<0,7			0	
2991		Crémaillère (partie haute)			<0,7			0	
2992		Main courante (partie basse)	Bois		<0,7			0	
2993		Main courante (partie haute)			<0,7			0	
2994		Plafond (mesure 1)	Bois		<0,7			0	
2995		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Bat A2 - Pièce 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2996		Plafond (mesure 1)	Poutrelles métalles		<0,7			0	
2997		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
2998	B	Murs (mesure 1)	Béton	Enduit	<0,7			0	
2999		Murs (mesure 2)			<0,7			0	
3000		Plafond (mesure 1)	bardage métallique		<0,7			0	
3001		Plafond (mesure 2)			<0,7			0	
3002	A	Murs (mesure 1)	bardage	plaques fixées	<0,7			0	

3003		Murs (mesure 2)	métallique		<0,7			0	
3004	C	Murs (mesure 1)	bardage	plaques fixées	<0,7			0	
3005		Murs (mesure 2)	métallique		<0,7			0	
3006	D	Murs (mesure 1)	bardage	plaques fixées	<0,7			0	
3007		Murs (mesure 2)	métallique		<0,7			0	
3008	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
3009		Porte (partie haute)			<0,7			0	
3010	A	Huissierie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	<0,7			0	
3011		Huissierie Porte (partie haute)			<0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :


Aucun accompagnateur


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)


Fait à OYONNAX, le 01/07/2022

Par : JOANNES Francis


6. Localisation des mesures sur croquis de repérage











Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **OD308/22-06/LIDL** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 40 rue René Nicod 01100 OYONNAX.


Je soussigné, **JOANNES Francis**, technicien diagnostiqueur pour la société **Cabinet Contrôle Diagnostics Immobilier** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir : Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	09/09/2022 (Date d'obtention : 10/09/2017)
Plomb	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	09/09/2022 (Date d'obtention : 10/09/2017)
Termites	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	09/09/2022 (Date d'obtention : 10/09/2017)
Gaz	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	03/10/2022 (Date d'obtention : 04/10/2017)
DPE	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	28/09/2022 (Date d'obtention : 29/09/2017)
Electricité	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	19/11/2023 (Date d'obtention : 20/11/2018)
DPE sans mention	JOANNES Francis	I.Cert	CPDI2742	28/09/2022 (Date d'obtention : 29/09/2017)

- Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ n° 56682499 valable jusqu'au 30/06/2023) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.


Fait à **OYONNAX**, le **01/07/2022**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation « Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI2742 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JOANNES Francis

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 10/09/2017 - Date d'expiration : 09/09/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 10/09/2017 - Date d'expiration : 09/09/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 29/09/2017 - Date d'expiration : 28/09/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 29/09/2017 - Date d'expiration : 28/09/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/11/2018 - Date d'expiration : 19/11/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 04/10/2017 - Date d'expiration : 03/10/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 10/09/2017 - Date d'expiration : 09/09/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 10/09/2017 - Date d'expiration : 09/09/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 16/08/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

**CABINET DE CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER
(CCDI)
1 RUE DES ARTISANS
34770 GIGEAN**

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro **56682499**, qui a pris effet le **01/07/2016**.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Dossiers de diagnostic technique (biens mis en vente et location) :

- Constat des risques d'exposition au plomb CREP
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante
- Termites
- Gaz
- Etat des risques Naturels technologiques et Miniers
- DPE
- Electricité

Activités hors dossiers de diagnostic technique :

- Surface loi Carrez / loi Boutin
- Millièmes copropriété
- Sécurité Piscine
- Etat des lieux
- Certificat de décence – loi SRU
- Etat Parasitaires
- Contrôle Périodique Amiante
- Diagnostic amiante avant travaux/démolition
- Dossier technique amiante
- Accessibilité handicapé

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 542 110 291 RCS Nanterre