

ANNEXE 5



1.Etat initial - vue du passage busé (novembre 2013)



2.Etat initial - vue de détail du passage busé (novembre 2013)



3.Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé – vue de la bande de roulement (ici sur la lône Dion - commune Pierrelatte)



4.Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé (ici sur la lône Dion - commune Pierrelatte)



5.Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé – vue depuis la lône (ici sur la lône Dion - commune Pierrelatte)

