



Clichés de l'environnement du PRL



Vue aérienne de l'emprise du projet à l'état actuel (orthophoto 2020) avec localisation des prises de vue



Stade existant vu depuis le sud-est de l'emprise (clichés IATE du 16/11/2020)



Bâtiment de stockage qui sera transformé en hôtel et salle de fitness (clichés IATE du 16/11/2020)



Grille avaloir assurant la collecte (via un Ø600 mm) des eaux pluviales de la voirie et du parking avant rejet dans la Loubie (clichés IATE du 16/11/2020)



HLL correspondant aux logements du personnel déjà existants (cliché IATE du 16/11/2020)

Amont du tuyau en haut du talus



Aval du tuyau
en bas du talus

Tuyau Ø200 mm dans le talus collectant les eaux de ruissellement issues de la voirie en contrebas du stade et les dirigeant en partie basse, vers le ruisseau de Loubie (clichés IATE du 16/11/2020)



Ruisseau de
Loubie

6

Tuyau en PE annelé Ø800 mm qui se déverse dans la Loubie : il correspond aux eaux du busage du ravin de Bastide (Ø400 mm) sous l'emprise du futur PRH ainsi qu'à un autre tuyau de collecte (Ø400 mm) des EP d'une partie nord de l'emprise (cliché IATE du 16/11/2020)



7

Barbacanes présentes dans les murs de soutènement des faysses déjà créés (clichés IATE du 16/11/2020)



8

Fossé présent en limite nord-ouest de l'emprise, dont les eaux s'écoulent dans le busage du ravin de Bastide (cliché IATE du 16/11/2020)



Fossé présent en limite nord-est de l'emprise, dont les eaux s'écoulent dans le busage du ravin de Bastide (cliché IATE du 16/11/2020)



Tuyau en PE annelé Ø400 mm qui collecte les eaux du ravin de Bastide (provenant du boisement au-dessus) ainsi que les deux fossés enherbés (photos 8 et 9 précédentes) afin qu'elles rejoignent leur exutoire naturel : le ruisseau de Loubie en contrebas, via un busage existant sous l'emprise du futur PRH (cliché IATE du 16/11/2020)



Terrain enherbé en pente et stade vus depuis l'angle nord-est de l'emprise (cliché IATE du 16/11/2020)



Emprise du futur PRH vue depuis l'angle nord-est de l'emprise (cliché IATE du 16/11/2020)



Eau stagnante dans l'angle nord du stade lors de notre visite (suite à plusieurs jours de fortes pluie) – Clichés IATE du 16/11/2020



Vue du nord et du parc de stationnement



Restaurants de la Magnanerie» et «l'Orangerie»)



Infrastructures existantes : salles de réception, restaurants (Source : UrbArchi, 2020)



Projet d'hôtel et de salle polyvalente pour lesquels un permis a déjà été déposé (photo du haut) à la place du bâtiment de stockage présent actuellement (en bas) (Source : UrbArchi, 2020)