

SUEZ RV CENTRE EST

18 rue Felix Mangini 69 009 LYON

Installation de Stockage de Dechets Non Dangereux (ISDND) DE SATOLAS SUR LA COMMUNE DE SATOLAS ET BONCE

Rapport annuel d'activité 2019

Conformément à l'article 9.3.1 de l'arrêté du 27 juillet 2011



Document n° 2020_032 juin-20



IDENTIFICATION					
N° Affaire	Date d'émission	Révision du document	Motif de la révision	Utilisation	
2020_032	29/06/2020	2.0	Corrections client	Restreinte	
Nombre de pages :			94		
Nombre d'annexe(s) :			0		

INTERVENANTS EKOS	
Delphine DEFRANCE	Gérante Superviseur
Elodie MOREL	Chef de projet Relecteur
Romain SYLVESTRE	Chargé d'études Auteur

AUTRES INTERVE	AUTRES INTERVENANTS			
CRITICOS Hervé	SUEZ	Transmissions des données et suivi du site		
-	DMN	Suivi altimétrique		
-	Semeru	Suivi des eaux		
-	Synlab	Analyse en laboratoire		
-	CME environnement S.A.R.L.	Contrôle des rejets atmosphériques		

Ekos Ingénierie Page 2 sur 94

TABLE DES MATIERES

1.	AVAN	T-PROPOS	. 6
	1.1.	Présentation succincte	. 6
	1.2.	Contexte règlementaire	. ε
	1.3.	Localisation	. 7
	1.4.	Organisation	. 5
	1.5.	Description succincte du site	10
2.	Presi	ENTATION DES CONTROLES REGLEMENTAIRES	12
	2.1.	Liste des contrôles	12
	2.2.	Localisation des contrôles	14
	2.3.	Seuils des paramètres	15
3.	BILAN	I D'ACTIVITE 2019	17
	3.1.	Réception de déchets	17
	3.2.	Eaux souterraines	25
	3.3.	Eaux superficielles	28
	3.4.	Bilan hydrique	29
	3.5.	Lixiviats	31
	3.6.	Effluents gazeux	37
	3.7.	Tassements	41
	3.8.	Travaux et réaménagement	42
	3.9.	Incidents et accidents	49
	3.10.	Inspections et échange avec les services instructeurs	50
4.	Conc	LUSION ET SYNTHESE	51
5.	Anne	XES	52
	5.1. du 12 o	Liste des déchets admissibles et interdits au titre de l'art 8.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation ctobre 2018	
	5.2.	Méthodologie de calcul des émissions de CO2 générées par l'acheminement de déchets	53
	5.3.	Plan de la plateforme de valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats	54
	5.4.	Visites	55
	5.5. eaux de	Résultats des contrôles internes du pH et de la conductivité réalisés en 2019 avant rejet sur les ruissellement	56
	5.6. ruisselle	Résultats des analyses trimestrielles, annuelles et quadriennales réalisées en 2019 sur les eaux d ement	
	<i>5.7.</i>	Résultats des analyses trimestrielles et annuelles réalisées en 2019 sur les eaux souterraines	64
	5.8.	Rapports d'incendie	74
	5.9.	Lexique	93
	5.10.	Rapport de la campagne annuelle d'analyses des rejets à l'émission (torchère, moteurs)	94

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation du site sur carte IGN (Source : Géoportail)	8
Figure 2 : Carte de localisation du site (Source : Géoportail)	8
Figure 3 : Périmètre ICPE de l'installation sur une vue aérienne (Source : Bing map)	9
Figure 4 : Cartographie succincte du site	11
Figure 5 : Carte de l'implantation des contrôles (Note : Les bassins incendie sont également des bassins d rétention des eaux pluviales)	
Figure 6 : Historique des tonnages	17
Figure 7 : Répartition des déchets reçus en 2019 selon leur nature	18
Figure 8 : Répartition des déchets reçus en 2019 selon leur origine géographique	18
Figure 9 : Suivi du pH dans les eaux souterraines	25
Figure 10 : Suivi de la DCO dans les eaux souterraines	26
Figure 11 : Suivi du COT dans les eaux souterraines	26
Figure 12 : Suivi de la conductivité dans les eaux souterraines	27
Figure 13 : Suivi des chlorures dans les eaux souterraines	27
Figure 14 : Fossé pluvial et sortie de drain sur Satolas 1 (Source : EKOS 12/02/2020)	28
Figure 15 : Coupe schématique des puits de pompage (Source : SUEZ)	31
Figure 16 : Schéma de principe du procédé de traitement des lixiviats	32
Figure 17 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 1	34
Figure 18 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 2	34
Figure 19 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 3	34
Figure 20 : Schéma de principe de la valorisation du biogaz (Source : SUEZ)	37
Figure 21 : Tassements sur l'année 2019 et depuis 2014 sur l'ensemble des points de contrôles	41
Figure 22 : Vue aérienne récente du site (Source : SUEZ fin 2018)	43
Figure 23 : Localisation des angles de prises de vues (Source : EKOS 12/02/2020)	44
Figure 24 : Vue n°1 – Satolas 0	45
Figure 25 : Vue n°2 - Satolas 1 depuis le Nord	45
Figure 26 : Vue n°3 – Satolas 1 depuis le Sud	46
Figure 27 : Vue n°4 – Centre : Satolas 2 vu depuis Satolas 3	46
Figure 28 : Vue n°5 : limite Satolas 3/Satolas 2	47
Figure 29 : Vue n°6 – Est : Talus en limite de site et arbres le masquant	47
Figure 30 : Vue n°7 - Nord : Clôture et plantations d'arbres au Nord	48
Figure 31 : Vue n°8 – Nord : Clôture, plantations d'arbre et filets anti-envol	48
Figure 32 : Dates des fermetures partielle ou totale du site en 2019 pour cause de grand vent	50

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Tableaux des différents arrêtés préfectoraux concernant l'installation [En gris les arrêtés n'étant plus en vigueur] (Source : Arrêté du 12 octobre 2018 et rapport annuel 2018)	7
Tableau 2 : Tableaux des contrôles règlementaires et des contrôles réalisés en 2019	3
Tableau 3 : Seuils des rejets d'eaux claires issus des bassins d'eaux pluviales (Source : Article 4.3.12.1 de l'arrête du 27/07/2011	
Tableau 4 : Conditions générales des rejets atmosphériques article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 abrogeant les articles précédents décrit dans l'arrêté de Juillet 2011	6
Tableau 5 : Seuils des concentrations dans les rejets biogaz article 5 de l'arrêté du 24 juin 2016 abrogeant les articles précédents décrit dans l'arrêté de Juillet 2011	6
Tableau 6 : Répartition des déchets selon leur origine géographique	9
Tableau 7 : Incident en matière d'acceptation des déchets	0
Tableau 8 : Bilan hydrique (Source : SUEZ)	0
Tableau 9 : Suivi des lixiviats 2019	5
Tableau 10 : Synthèse des contrôles et suivis 2019 de la TAR	6
Tableau 11 : Synthèse des contrôles 2019 des rejets atmosphériques des moteurs 1, 2 et 3 4	0
Tableau 12 : Altitudes mesurés depuis 2014 sur l'ensemble des points de contrôles (Source : Données DMN), 4	1

1. AVANT-PROPOS

1.1. Présentation succincte

Le présent document est le rapport annuel 2019 de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Satolas et Bonce. Il présente les résultats des suivis effectués durant l'année 2019.

L'exploitation du site de Satolas et Bonce a commencé avec Satolas 0 en 1971. Elle s'est poursuivie avec Satolas 1 entre les années 1990 et 2000, puis Satolas 2 entre les années 2000 et 2012. L'exploitation commerciale du **centre de stockage zone 3 est autorisée depuis le 13 décembre 2011** et se poursuit encore. En 2018, Satolas 3 a reçu l'autorisation d'exploiter un casier supplémentaire (casier 6) et d'optimiser les zones déjà autorisées.

Ce site, géré au quotidien par 14 personnes, est certifié ISO 14001 depuis octobre 1999.

1.2. Contexte règlementaire

L'exploitation du centre de stockage est règlementée par les arrêtés suivants (En gris les arrêtés n'étant plus en vigueur) :

Arrêté Date Objet		Objet	Exploitant
Arrêté Préfectoral initial n° 71 - 9743	31 décembre 1971	Arrêté d'autorisation initial	
Arrêté n° 78-1333	10 février 1978	Arrêté Préfectoral d'extension	MOS
Arrêté n° 81-7455	14 août 1981	Arrêté Préfectoral complémentaire	MOS
Arrêté n° 83-3875	28 juin 1983	Arrêté Préfectoral complémentaire limitant la nature des déchets admis aux seuls déchets non nourriciers par rapport au risque aviaire	MOS
Arrêté n° 85-845	19 février 1985	Arrêté Préfectoral d'extension	MOS
Arrêté n°91- 14	4 janvier 1991	Arrêté Préfectoral complémentaire	MOS
Arrêté n° 91-4784	17 octobre 1991	Arrêté Préfectoral complémentaire portant sur la modification du phasage d'exploitation	MOS
Arrêté n° 2000-9557	28 décembre 2000	Arrêté Préfectoral d'extension remplaçant l'ensemble des arrêtés préfectoraux précédents	MOS
Arrêté n° 2008-09686	4 novembre 2008	Arrêté Préfectoral complémentaire autorisant le comblement du talweg entre les zones Satolas I et Satolas II	MOS
Arrêté n°2010- 09451	18 novembre 2010	Instauration de servitudes d'utilités publiques autour de l'installation de stockage de déchets	
Arrêté n°2010- 10105	13 décembre 2010	Arrêté d'autorisation d'extension (remplacé par le suivant) remplaçant l'ensemble des arrêtés préfectoraux précédents	SITA MOS
Arrêté n°2011-208- 0024	27 juillet 2011	I SIIA MOS	

Arrêté	Date	Objet	Exploitant
Arrêté n° 2012152- 0061	31 mai 2012	Cessation d'activité des zones 0 et 1	SITA MOS
Arrêté n° 2013325- 0044	21 novembre 2013	Instituant des servitudes d'utilité publique sur les terrains situés dans l'emprise et à proximité des anciennes zones de stockage de déchets SATOLAS 0 et 1	SITA MOS
Arrêté n° 2014-213- 0026	1er août 2014	Arrêté complémentaire relatif aux modifications de l'origine géographique des déchets autorisée par l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2011	SITA MOS
Arrêté n°	19 octobre 2015	Arrêté complémentaire modifiant la composition de la CSS	SITA MOS
Arrêté n° DDPP-ENV- 2016-06-18 du 24 juin 2016	24 juin 2016	Arrêté complémentaire relatif aux modifications de la plateforme de valorisation du biogaz	SITA MOS
Arrêté n° DDPP-IC- 2017-06-23	21 juin 2017	Arrêté complémentaire relatif à l'affouillement du casier 6	SITA MOS
Arrêté n°DDP-IC- 2018-4-06	P-IC- 12 avril 2018 Instauration de servitudes d'utilités publiques aux lieux dits		SUEZ RV CENTRE EST
Arrêté n°2018-10- 01	11 octobre Instauration de servitudes d'utilités publiques autour de 2018 l'installation de stockage de déchets		SUEZ RV CENTRE EST
Arrêté n°2018-10- 03	12 octobre 2018	Arrêté autorisant à optimiser l'exploitation de la zone Satolas 3 (création du casier 6 et augmentation de la côte générale)	SUEZ RV CENTRE EST
Arrêté n°UD38- 2019-12-17	20 décembre 2019	20 Augmentation ponctuelle sur l'année 2019 de la capacité de stockage annuelle (+10,000 tonnes)	

Tableau 1 : Tableaux des différents arrêtés préfectoraux concernant l'installation [En gris les arrêtés n'étant plus en vigueur] (Source : Arrêté du 12 octobre 2018 et rapport annuel 2018)

1.3. Localisation

L'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de la commune de Satolas et Bonce est implantée à la limite Ouest du département de l'Isère. Il est principalement l'exutoire des déchets industriels non dangereux produits par les industriels de l'Isère, de l'Ain, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le site borde la région lyonnaise et est implanté à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de la ville de Lyon et à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de la ville de Vienne à l'adresse suivante :

Adresse	<u>Coordonnées GPS :</u>
Rond-Point de Grenay RN 6	45°40'40.3032" N 5°5'26.9088" E
38290 SATOLAS ET BONCE	3 3 20.9088 E




Figure 1 : Localisation du site sur carte IGN (Source : Géoportail)




Figure 2 : Carte de localisation du site (Source : Géoportail)

L'accès au site s'effectue à partir de la route départementale D306, puis par le chemin de Montchat à partir du rond-point de Grenay. Le site se présente sous la forme de 4 dômes, Satolas 0, Satolas 1 Satolas 2, et Satolas 3, ce dernier étant en cours d'exploitation. Le site de Satolas et Bonce occupe une superficie totale de 71 ha. L'emprise du site est fermée par des clôtures.

Comme visible sur la figure suivante, la circulation interne du site est assurée par différentes voiries permettant de contourner ou d'accéder aux dômes des différents sites de stockages (Satolas 0/1/2 fermés et Satolas 3 ouvert).




Figure 3 : Périmètre ICPE de l'installation sur une vue aérienne (Source : Bing map)

1.4. Organisation

L'exploitation est réalisé comme suit :

- ✓ Un responsable de site Suez dirige la réalisation de l'exploitation, assure qu'il soit procédé aux contrôles et aux vérifications nécessaires à la bonne tenue du site ;
- ✓ Différentes entreprises sont désignées pour réaliser les contrôles et vérifications réglementaires, toutes ces entreprises sont agréées dans leurs domaines de compétences ;
- ✓ Un géomètre réalise les relevés topographiques nécessaires aux prescriptions des arrêtés préfectoraux ;
- ✓ Différentes entreprises réalisent des travaux nécessaires au maintien au bon état du site et portant sur la sécurité, la propreté, les aménagements paysagers...

1.5. Description succincte du site



Figure 4 : Vue aérienne récente du site (Source : SUEZ fin 2018)




Figure 5 : Cartographie succincte du site sur vue satellite ()

2. Presentation des controles reglementaires

Le suivi de l'installation de stockage de déchets de Satolas-et-Bonce (69) est réalisé selon les recommandations régies par les arrêtés cités au chapitre 1.2 Contexte règlementaire. Ces arrêtés précisent notamment les exigences réglementaires concernant les contrôles des effluents.

2.1. Liste des contrôles

Composant à suivre	Fréquence en phase de suivi	Paramètres à analyser	Réf. réglementaire	Analyses menées en 2019
		12 piézomètres minimum	Article 4.4	12 piézomètres ont bien été créés, mais seuls 10 ont pu faire l'objet d'un suivi en 2019 en raison d'un manque d'eau sur 2 ouvrages.
	Trimestrielle	Niveau NGF, pH, Conductivité (ou résistivité), DBO5, DCO, CN-, Cr ⁶⁺ , Cr ³⁺ , COT, Hydrocarbures	du 27 juillet 2011	Trimestrielle (Mars, juin, Octobre 2019 + Janvier 2020)
Faur	Annuelle	Pb, Zn, Cu, Fe, Hg, Cd, NO ₂ -, AOX, Mn.		Trimestrielle (Mars, juin, Octobre 2019 + Janvier 2020)
Eaux souterraines		6 piézomètres minimum		10 piézomètres suivis
Souterraines	Semestrielle	- pH potentiel d'oxydoréduction, résistivité, Conductivité, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe +As+Zn+Sn), NO²-, NO³-, NH⁴+, SO₄²-, NTK, Cl⁻, PO₄³-, K⁺, Ca²+, Mg²+, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX; - paramètres bactériologiques: Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles; - autres paramètres: hauteur d'eau.	Article 4.6 arrêté du 12 octobre 2018	Trimestrielle (Mars, juin, Octobre 2019 + Janvier 2020) Non mesuré : Résistivité (mais conductivité) Métaux totaux (mais calculable) Non mesuré : Escherichia coli
	5 ans	Analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma		Non réalisé en 2019 (tous les 5 ans)
Eaux de	Avant chaque rejet	pH, conductivité	Article 4.3.12.1 du 27 juillet 2011	Paramètre suivants mesurés mensuellement (Ph, Conductivité. Température et enfin, volumes vidangés
ruissellement	Trimestrielle	pH, Conductivité, MEST, COT, DCO, DBO5, CN libres, Hydrocarbures Totaux, Azote global, phosphore total, Phénols, Métaux totaux, CR6+, Cd, Pb, Hg, As, Fluor et composés (en F), Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)	Article 4.4.2 arrêté du 12 octobre 2018	Bassins EPO à 6 - Trimestrielle (Mars, juin, Octobre 2019 + Janvier 2020)
Lixiviats (Eaux de percolation)	Mensuelle	→ Suite à la parution de l'arrêté du 15 février 2016, - relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ou dispositif équivalent; - hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte; - quantités d'effluents rejetés;	Article 22 Arrêté du 15 février 2016 +Annexe 2	Bassin lixiviat 1 Hauteurs casiers 1 à 3

Rapport annuel d'activité 2019

Composant à suivre	Fréquence en phase de suivi	Paramètres à analyser	Réf. réglementaire	Analyses menées en 2019
		- dans le cas d'une collecte non gravitaire des lixiviats, une fois par mois les volumes de lixiviats pompés.		
		Analyse sur 24 paramètres (pH, résistivité DCO, DBO5, COT, Cyanures libres et totaux,	Article 4.3.10.3	Trimestrielle
	Trimestrielle	hydrocarbures totaux, azote ammoniacal (NH4*), ammoniaque, phosphore total, phénols, manganèse, zinc, cuivre, fer, cadmium, plomb, mercure, chrome VI, chrome III, arsenic, fluorures, AOX	du 27 juillet 2011	Manque : Ammoniaque, toutefois NH4+ mesuré
	Trimestrielle	→ Suite à la parution de l'arrêté du 15 février 2016, il faut ajouter aux analyses prévues par l'arrêté n°277-10 les paramètres qui n'étaient pas déjà suivis, soit les 6 paramètres suivants: MES, chlorure, sulfate, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, et conductivité)	Article 22 Arrêté du 15 février 2016 +Annexe 1	Trimestrielle
	Mensuelle	Composition CH4, CO2, CO, O2, H2S	Article 4	Mesure interne hebdomadaire
	Annuelle	CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2, H2O	Annexe 4 arrêté	Mesure interne annuelle
Biogaz	Annuelle	Cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place	du 12/10/2018	
Blogaz	Mensuelle	Débit consommé	Article 21 Arrêté du 15 février 2016 +Annexe II	Compteur et suivis réguliers
		Equipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de	Arrêté du 15	Annuelle
Deiete	Annuelle	fonctionnement, débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2)	février 2016 +Annexe II	Annuelle
Rejets torchère et	Annuelle	Contrôle des gaz issus des conduits 1, 2 et 3		Annuelle
moteurs	Annuelle ou toutes les 4500 h (le plus long)	Analyses des gaz issus des conduits 4 et 5	Article 5 Arrêté du 18/06/2016	Cela ne fait pas 4500 h depuis la dernière analyse.
Bilan hydrique	Annuel	Registre météorologique, lixiviats réinjectés	Article 8.15 Arrêté du 12/10/2018	Annuelle

Légende
Analyse réalisée
Pas de mesure mais justification
Analyse manquante

Tableau 2 : Tableaux des contrôles règlementaires et des contrôles réalisés en 2019

2.2. Localisation des contrôles

La localisation des différents points de contrôle décrits ci-avant est présentée sur la carte suivante.




Figure 6 : Carte de l'implantation des contrôles (Note : Les bassins incendie sont également des bassins de rétention des eaux pluviales)

2.3. Seuils des paramètres

L'article 4.4.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 12/10/2018 précise que les eaux de ruissellement doivent être analysées selon les paramètres et les fréquences visées à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 (à noter toutefois que les fréquences sont définies par l'annexe 2 du même arrêté : Trimestrielles durant l'activité / Semestrielles en post activité). Ces seuils concernent un certain nombre de paramètres présentés ci-après.

1 - Paramétres globaux												
	N° CAS	Code SANDRE	Valeur limite									
Matières en suspension (MES)	-	1305	< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j < 35 mg/l au-delà									
Carbone organique total (COT)	-	1841	< 70 mg/l									
Demande chimique en oxygène (DCO)	-	1314	< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j < 125 mg/l au-delâ									
Demande biochimique en oxygène (DBO ₅)	-	1313	< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delå									
Azote global	-	-	Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.									
Phosphore total	-	1350	Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.									
Phénois	-	1440	< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.									
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité												
	N° CAS	Code SANDRE	Valeur limite									
Métaux totaux dont :	-	-	< 15 mg/l									
Plomb et ses composés (en Pb)	7439-92-1	1382	50 μg/l si le rejet dépasse 5 g/j									
Chrome et ses composés (en Cr)	7440-47-3	1389	0,5 mg/l (dont Cr ⁵ + : 100 μg/l) si le rejet dépasse 1 g/j									
Cuivre et ses composés (en Cu)	7440-50-8	1392	100 μg/l si le rejet dépasse 5 g/j									
Nickel et ses composés (en Ni)	7440-02-0	1386	200 μg/l si le rejet dépasse 5 g/j									
Zinc et ses composés (en Zn)	7440-88-8	1383	500 μg/l si le rejet dépasse 5 g/j									
Nota Les métaux totaux sont la somme de la conce Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.	ntration en m	asse par litre des	éléments suivants :									
Ion fluorure (en F-)	16984-48-8	7073	< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.									
Cyanures libres (en CN-)	57-12-5	1084	< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.									
Hydrocarbures totaux	-	7009	< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.									
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)	-	1108 (AOX) 1780 (EOX)	< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.									

Ekos Ingénierie Page 15 sur 94

3 - Autres substances danger	3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau									
Autr	es substances de l'ét	at chimic	que							
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*	117-81-7	6616	25 µg/l							
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)	45298-90-6	6561	25 µg/l							
Quinoxyfène*	124495-18-7	2028	25 µg/l							
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD	-	7707	25µg/l							
Aclonifène	74070-48-5	1688	25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j							
Bifénox	42576-02-3	1119	25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j							
Cybutryne	28159-98-0	1935	25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j							
Cyperméthrine	52315-07-8		25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j							
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)	3194-55-6		25 µg/l							
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*	76-44-8/ 1024-57-3		25 µg/l							
	nts spécifiques de l'é									
Polital	nts specifiques de l'e	tat ecolo	gique							
Arsenic et ses composés (en As)	7440-38-2	1389	100 μg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j							
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local	_		- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l							
riums pomount apsortique de retas econógique à rongine à un impact todal	-		- 25 μg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25μg/l							

Tableau 3 : Seuils des rejets d'eaux claires issus des bassins d'eaux pluviales (Source : Annexe 1 de l'arrêté du 15 février 2016)

	Hauteur en m	Diamètre (intérieur) en m	(intérieur) Vitesse d'éje en m						
Conduit Nº 1	9	0,25	4.	448	2	.5			
Conduit N° 2	9	0,4	98	310	2	!5			
Conduit N° 3	9	0,4	98	310	2	!5			
			min	max	min	max			
Conduit Nº 4	11	0,6	8806	33489	8	33			
Conduit N° 5	6,65	1,762	10 721	21 443	5,92	11,83			

Tableau 4 : Conditions générales des rejets atmosphériques article 3 de l'annexe 4 de l'arrêté du 12 octobre 2018

Concentrations instantanées en mg/Nm³	Conduit 1-2-3	Conduits 4-5
SO ₂	300	300*
NO _x en équivalent NO ₂	525	-
CO	1200	150
Poussières	10	10
COV non méthaniques	50-	-

^{*} valeur applicable si le flux est supérieur à 25 kg/h

Tableau 5 : Seuils des concentrations dans les rejets biogaz article 4 de l'annexe 4 de l'arrêté du 12 octobre 2018

Ekos Ingénierie Page 16 sur 94

3. BILAN D'ACTIVITE 2019

3.1. Réception de déchets

3.1.1. Historique des tonnages

L'historique des tonnages reçus sur le site depuis 2016 est le suivant :

✓ Année 2016 : 260 140 tonnes.
 ✓ Année 2017 : 294 895 tonnes.
 ✓ Année 2018 : 238 542 tonnes.
 ✓ Année 2019 : 261 764 tonnes.

La moyenne du tonnage annuel reçu depuis 2016 est de 263 835 tonnes.




Figure 7: Historique des tonnages


Le tonnage annuel maximum autorisé pour l'année 2019 était de 262 000 tonnes :

- ✓ Le tonnage annuel maximum autorisé par l'arrêté préfectoral du 12/10/2018 est de 250 000 tonnes pour 2019. (Note : il était de 300 000 t/an jusqu'en 2018) ;
- ✓ En septembre 2019 une augmentation de 2000 tonnes a été autorisée pour recevoir une partie des déchets qu'aurait dus traiter Sibuet Savoie (73) qui a brulé ;
- ✓ Enfin, l'Arrêté du 20 décembre 2019 autorise une augmentation ponctuelle sur l'année 2019 de la capacité de stockage annuelle (+10 000 tonnes) hors autres dérogations.

Avec 261 764 t reçu en 2019, le site a respecté le tonnage maximal autorisé de 262 000 t pour cette année (250 000 t + 10 000 t + 2000 t).

3.1.2. Nature quantité et provenance des déchets traités

Comme le montre la figure suivante, la répartition des tonnages par catégorie de déchets est sensiblement équivalente à celle de 2018, avec une majorité de refus de tri (environ 87%).



NB : Les déchets de STEP = les déchets de dégrillage et les déchets de dessablage.

Figure 8 : Répartition des déchets reçus en 2019 selon leur nature




Figure 9 : Répartition des déchets reçus en 2019 selon leur origine géographique

L'origine géographique des déchets autorisés par l'arrêté préfectoral du 12/10/2018 se définit comme suit :

- ✓ Isère, Rhône et arrondissements de Saint Etienne, Chambéry, Belley, Bourg-en-Bresse;
- √ <75 000 T/an en provenance de la Haute Savoie, du reste des arrondissements de la Savoie et de l'Ain, ainsi que de l'arrondissement de Macon.
 </p>

Cette restriction a bien été respectée en 2019, puisque seules 45 030 tonnes de déchets proviennent des départements de la Haute Savoie, de la Savoie (hors arrondissement de Chambéry) et de l'Ain (hors arrondissements de Belley et Bourg-en-Bresse).

Aucun déchet de l'arrondissement de Macon et du département de la Loire n'a été reçu sur le site.

	Limitation à 250 000 tonnes /an												
		Sans limite	de tonnage					Total annuel					
Isère	Rhone	Arrt	Arrt Bellev	Arrt Bourg	total 1	Haute	Autres	Autres ain	total 2	total 1+2			
isere	Kilone	Chambéry	Airt beliey	en Bresse	total 1	Savoie	Savoie (73)	(01)	total 2	total 1+2			
38 575,52	131 282,26	32 440,86	11 413,84	3 013,84	216 726,32	27 124,80	5 659,10	12 246,16	45 030,06	261 756,38			

Tableau 6 : Répartition des déchets selon leur origine géographique

Les obligations liées à l'origine géographique des déchets imposées par l'arrêté préfectoral du 12/10/2018 ont bien été respectées.

3.1.3. Emissions de CO₂ liées au transport des déchets

En parallèle de la modification de l'origine géographique des déchets autorisée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 1^{er} Août 2014, un engagement de progrès visant à réduire les émissions annuelles de CO_2 et autres polluants générés par l'acheminement des déchets, a été fourni.

Dans ce cadre, un dispositif de suivi, exprimé en tonnes de CO₂ produites par tonne de déchets acheminés, est mis en place, conformément à l'arrêté préfectoral complémentaire du 1^{er} Août 2014. La méthodologie de calcul et son application sur les tonnages reçus en 2019 sont présentées en annexe.

2 234 tonnes de CO2 ont été générés par l'acheminement des 261 764 tonnes de déchets reçus en 2019, soit un ratio de 8,5 kg de CO2 par tonne de déchets reçue.

3.1.4. Incidents recensés en matière d'acceptations des déchets

Lorsque des déchets non conformes sont identifiés au niveau du pont-bascule, ou que les conditions administratives pour leur acceptation ne sont pas remplies, ils sont refusés et retournés à l'apporteur.

En cas de déchets non conformes, ces anomalies font l'objet d'une fiche de « constat de déchets interdits » et d'un signalement à l'apporteur, conformément à la procédure en place sur l'ISDND. Dans la mesure où les conditions de sécurité sont totalement assurées, SUEZ met également en œuvre la reprise des déchets non conformes éventuellement découverts au déchargement et un retour à l'apporteur, notamment concernant les pneus.

En 2019, seuls 5 incidents en matière d'acceptation des déchets ont été recensés :

Date	Producteur	Raison du refus
24/01	ENGIE	Certificat d'acceptation préalable Périmé (CAP échu)
04/03	Sigma	CAP échu
02/07	Ortec	CAP échu
21/08	EDF - Sani Nord	CAP échu
11/09	Paprec St Priest	CAP échu

Tableau 7 : Incident en matière d'acceptation des déchets

En cas de détection de radioactivité, ces sources sont isolées et placées dans le conteneur spécifique sur site par la société ONET. Elles font ensuite l'objet d'une caractérisation permettant de déterminer leur niveau de radioactivité et la durée de vie de leur activité. En fonction de ces éléments, ces sources sont acheminées vers un centre de traitement agréé ou enfouies sur le site en cas de décroissance du radioélément.

En 2019, il n'y a eu aucune détection du portique de radioactivité.

En 2019, seuls 5 incidents an matière d'acceptation des déchets ont été recensés, il s'agit uniquement de certificats d'acceptation préalable périmés.

Aucune détection du portique de radioactivité n'a été recensée en 2019.

3.1.5. Déchets inertes

En 2019, 28 450 m³ de déchets inertes ont été utilisés pour les aménagements :

- ✓ 15 800 m³ pour les talus intercasiers / Subdivisions ;
- ✓ 12 650 m³ pour les couvertures journalières.


En 2019, l'installation a utilisé 28 450 m³ de déchets inertes.


3.1.6. Exploitation de la zone de stockage


Le suivi de l'exploitation des zones de stockage fait l'objet de relevés topographiques détaillés. Les figures suivantes présentent les zones d'exploitation 2019 :


- ✓ De janvier à fin mars ;
- ✓ De mars à début juin ;
- ✓ De juin à début octobre ;
- ✓ D'octobre à décembre 2019.

En 2019, l'installation a uniquement réceptionné des déchets dans le casier 6 de Satolas 3.









3.2. Eaux souterraines

3.2.1. Description du mode de gestion

Les eaux souterraines, au droit du site, sont constituées des écoulements vers l'aquifère alluvial de Chesnes au Sud-Est et vers les couloirs fluvio-glaciaires de Décines et Meyzieu à l'Ouest. Le niveau piézométrique approximatif de cette dernière est de 206 m NGF à 246 m NGF.

Pour la surveillance des eaux souterraines, le site a été pourvu de 12 piézomètres. Ceux-ci sont présentés sur la Figure 6. Les piézomètres amonts sont : Pz 12 et Pz16.

Les piézomètres aval sont : Pz 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 7 , 13 et 15. Il est à noter que Pz15 = Pz17 visé par l'AP.

La comparaison des résultats obtenus entre l'amont (Pz12 et Pz16) et l'aval hydraulique permet d'approcher l'impact de l'installation de stockage sur la qualité des eaux souterraines.

3.2.2. Résultats du suivi

L'ensemble des mesures sont présentées en annexe 5.7.

A noter, il n'y a pas eu d'analyse sur les piézomètres 9 et 16 en 2019 en raison d'un niveau d'eau trop bas sur ces deux ouvrages.

Les tableaux suivants présentent quelques uns des paramètres de suivi de 2014 à 2019.




Figure 10 : Suivi du pH dans les eaux souterraines

Concernant le **pH**: Le site ne présente pas d'évolution globale significative du pH aval par rapport à celui amont au fil des années. Seul Pz4 présente une baisse notable au fil des année, toutefois il se situe à l'écart du site. A noter que depuis mars 2014 les eaux souterraines en aval sont pour la majeure partie plus acide que Pz16 et plus basique que Pz12. Toutefois les valeurs restent toutes à proximité avec des différences moyenne inférieures à 1 unité pH.

Les mesures ne montrent pas d'impact significatif du site sur le pH, ni d'évolution notable par rapport à 2018.




Figure 11 : Suivi de la DCO dans les eaux souterraines

Concernant la **DCO**: hormis de rares mesures (8 en 5 ans, dont 1 en aval), les teneurs mesurées dans les eaux souterraines sont presques toujours égales à la limite de détection (25 mg/l). A noter également, que le site ne présente aucune évolution en aval au fil des années.






Figure 12 : Suivi du COT dans les eaux souterraines

Concernant le **COT**: Hormis de rares dépassements ponctuels (5 en 5 ans), les valeurs mesurées dans les eaux souterraines sont toutes inférieures à 10 mg/l. Les valeurs moyennes à l'amont sont de 2,44 mg/l (Pz12) et 1,41 (Pz16), tandis que les valeurs moyennes à l'aval sont toutes comprises 1,41 et 4,39 mg/l. En 2019, seul Pz 4 avec 6,70 mg/l présente une valeur moyenne supérieure à 2,37 mg/l. Le site ne présente donc pas d'influence significative sur le carbone organique. A noter également, que le site ne présente aucune évolution significative en aval par rapport à l'amont au fil des années.

Les mesures ne montrent pas d'influence du site sur le COT dans les eaux souterraines.




Figure 13 : Suivi de la conductivité dans les eaux souterraines

Concernant la **conductivité** : les eaux souterraines sont pratiquement toujours comprises entre les deux valeurs amont. Le site ne présente pas d'évolution significative des piézomètres en aval au fil des années (hormis pour le piézomètre 10 qui crois légèrement). A noter qu'il se trouve à proximité d'une des voies du site et que celles-ci sont salées l'hiver. **Les mesures ne montrent pas d'influence significative du site sur la conductivité dans les eaux souterraines.**




Figure 14: Suivi des chlorures dans les eaux souterraines

Concernant les **chlorures** : les valeurs en aval sont systématiquement plus fortes que celles en amont, toutefois la majorité des mesures sont inférieures à 20 mg/l. A noter toutefois que le site ne présente pas d'évolution significative en aval au fil des années, hormis pour les piézomètres Pz4 qui présente une augmentation presque constante jusqu'en 2020 et Pz10 qui présente une augmentation constante jusqu'en 2018. Cependant, il est important de noter qu'aucune valeur ne dépasse 65 mg/l, ce qui est largement inférieur au 200 mg/l recommandée par l'arrêté du 11/01/07 concernant les eaux brutes à destination de la consommation humaine. La possibilité d'un impact du site sur les chlorures, notamment sur Pz10 et Pz4, ne peut être écartée. Toutefois, Pz10 se trouve à proximité d'une voie, du site et celles-ci sont salées l'hiver et Pz4 est éloigné du site (Figure 6)

En 2019, les suivis des eaux souterraines montrent un état plutôt stable sur l'ensemble des paramètres (hormis sur Pz10 pour les chlorures et la conductivité et Pz4 pH et chlorures). Aucun des paramètres présentés ne montre de valeurs alarmantes par rapport à celles recommandée par l'arrêté du 11/01/07 concernant les eaux brutes à destination de la consommation humaine.

3.3. Eaux superficielles

3.3.1. Description du mode de gestion

Les eaux de ruissellement du site réaménagé sont reprises, dès la partie haute, par un réseau de fossés creusés recouverts de membranes étanches mais également par des drains superficiels qui parcourent les dômes et alimentent les fossés. Ceux-ci canalisent les eaux vers sept bassins de rétention des eaux pluviales étanchés par géomembrane.

L'ensemble du réseau de fossés présent sur le site assure la reprise de toutes les eaux de ruissellement internes. Les analyses sont régulièrement réalisées à l'intérieur des différents bassins.

L'arrêté préfectoral en vigueur précise que les eaux internes de ruissellement doivent satisfaire aux seuils définis par l'Arrêté ministériel du 15 février 2016 (**Tableau 3**). De plus, pH et Conductivité sont suivis avant chaque vidange dans les 3 zones d'infiltrations présentées dans la **Figure 5**.



Figure 15 : Fossé pluvial et sortie de drain sur Satolas 1 (Source : EKOS 12/02/2020)

Page 29 sur 94

3.3.2. Résultats du suivi

L'ensemble des résultats des suivis trimestriels sont présentés en annexe 5.6. Les seuls dépassements constatés sur les 19 paramètres possédant un seuil concernent :

- ✓ Le pH sur EP2 (8,9 Juin; 8,7 Janvier), EP3 (9,6 Juin; 8,8 Octobre; 9,2 Janvier), EP4 (8,6 Octobre; 8,56 janvier) et EP6 (8,72 Janvier) pour un seuil de 5,5 à 8,5;
- ✓ Le zinc sur EP5, 510 μg/l en mars pour un seuil de 500 μg/l;
- ✓ Les matières en suspension sur EP6, 110 mg/l en mars, pour un seuil de 100 mg/l;

En 2019, dans les eaux de ruissellement, sur 35 paramètres mesurés (dont 19 possèdent un seuil règlementaire) sur 7 bassins, et 4 campagnes d'analyses, les seuls dépassements concernent le pH (8 mesures) et les MES (1 mesure), l'ensemble des autres paramètres respecte les valeurs de l'arrêté. Ces dépassements sont restés minimes et n'ont pas justifié que ces eaux soient envoyées vers la station de traitement des lixiviats

3.4. Bilan hydrique

Le calcul du bilan hydrique du site pour l'année 2019, présenté en page suivante, est basé sur un modèle national qui permet l'estimation des volumes de lixiviats produits sur l'année. Le calcul indique une production annuelle théorique de lixiviats de 20 588 m³.

La pluviométrie annuelle sur l'année 2019 a été de 820 mm (données Météo France – station de St Exupéry).

En 2019, 10 911 m³ de lixiviat ont été traités mais seuls 6256 m³ de lixiviat ont été pompés (en effet, un surplus de lixiviats pompés en 2018 a été traité)

Soit une différence d'environ 14 000 m³ avec la production théorique. D'après le bilan hydrique, le volume de lixiviat stocké dans les casiers serait d'environ 16 268 m³.

En 2019, le volume de lixiviats produits estimé est de 20 588 m³.

Ekos Ingénierie

Rapport annuel d'activité 2019

ISDND de :	SATOLAS						BILAN	HYDRIQUE									à rensei à modifi		o in												
Année :	2019	Ì														Zones	a modili	er Si Des	OILI												
Pluviométrie (mm/an) :	820	ł																													
Travionietrie (miran) .																												1			
Zones	non aménagée									r	éamén	agée													rement	provis	oire		n exploi		
Casiers	sans objet		Sato 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 3.2											3.3	3.4	3.5			3.3 3.4 3.5 3.6			3.6									
Couverture	sans objet	semi-perméable (terre + argile + drainage)											te	rre (0,30	m)		absence														
Fond de casier	sans objet				argile 1	0-9														omemb	ane										
Surface par CASIER (en m²)						ļ	<u> </u>	321174	26 417	5 289	14 823	10 729	10 829	14 167	9 323	14 203	18 156	12 625	44 744	22 348			13 987	14 650	15 000			13 987	14 650 15	5 000 1	5 000
Durée de recouvrement ou	sans objet							12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	12	12			0	0	0	12
d'exploitation (en mois)																													Ť		
Surface équivalente par casier (en m²)							0	321174	26 417	5 289	14 823	10 729	10 829	14 167	9 323	14 203	18 156	12 625	44 744	22 348			13 987	14 650	15 000	0		0	0	0 1	15 000
Surface annuelle équivalente par					321 1	74									203 653	3									43 637				15 00	10	
ZONE (en m²)																															
CALCUL PAR LA FORMULE SITA (L	=PxSxαxCr	- S x Ci) (précision +/- 25 %)																												
avec:	coefficient de i	éamén	nagem	ent Cr :								coeffic	cient d'i	nfiltra	tion Ci :																
P : pluviométrie		échets r	•									Ci = 1			d avec K		m/s														
S:surface				rre (> 0,3	3 m)							Ci = 0,0	317		en argile			arge hy	drauliou	ıe = 1 m											
0.00000				rgile seule								Ci = 0,0			: argile 1				ai aaiiqe												
				e en arqiie (1 m) + terre végétale G = 0,0033 si fond : arqiie 10-9 et charqe = 1 m																											
coefficient α :				narqije (1 m) + drainage + TV																											
α = 0,6 si déchets non recouverts			e en argille (1 m) + géomembrane + drainage + TV Ci = 0,0002 si fond : degime from se ur argille et charge = 1 m																												
$\alpha = 0.4$ sidéchets couverts			nure en argine (1 m) y georinembrane y durantige + 1 m si termédiaires sui argine et charge = 1 m si termédiaires suivant le type de couverture et la pente G = 0,0006 si fond : géomembrane sur argille et charge = 3 m																												
	ou autres coerric	ieritə irii	terrieui	aires sur	varit ie t	pe de c	ouvertu	re et la perit	5			OI = 0,0	,000	si i Oilu	. geome	Ibrane	our arg	ie et cii	arge – v	7111											
Coefficient α	sans objet													0.4															0.60)	
Coefficient de réaménagement Cr	sans objet										0,05	5													0,70				1,00)	
(COUVERTURE) Coefficient d'infiltration Ci (FOND)	sans objet				0,003	13													0.0	0002			l		-, -						
Coefficient diffinitiation Cr (FOND)	Sails Objet				1 0,000	Ī	1			1	Г								0,0	0002		Т	1	1				П			
Volumes de lixiviats PRODUITS			_			_																								0 .	
PAR CASIER (en m³/an)	sans objet	0	0	0	0	0	0	292	389	78	218	158	159	209	137	209	267	186	659	329	0	0	3 188	3 339	3 4 18	0	0	0	0	0	7 354
` ′																															
Volumes de lixiviats PRODUITS																															
PAR ZONE (en m³/an)	sans objet				292										2 997										9 945				7 354	4	
FAR ZONE (en in /an)																															
Volume TOTAL de lixiviats																															
PRODUITS (en m³/an)	sans objet														20	588															
THE DETTE (OH HI / CALL)		<u> </u>																													
Pompage des lixiviats																															
								oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui			oui	oui				oui	oui	oui	oui
("oui" ou "non")	sans objet																														
, ,	sans objet								•														II.	•							
Volume de lixiviats sur ZONES	sans objet															199															
, ,	,														1	199							II	•							
Volume de lixiviats sur ZONES	,															199							ı								
Volume de lixiviats sur ZONES NON POM PEES (en m³/an) Volume de lixiviats sur ZONES	sans objet																														
Volume de lixiviats sur ZONES NON POM PEES (en m³/an)	,															199 9 588															

ESTIMATION DU STOCK DE LIXIVIATS DANS LES CASIERS

Casiers	Sato 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6		
Surface (en m²)	260 000	4 432	2 389	7 370	3 724	3 577	5 075	3 624	1586	1838	2 442	4 621	4 413	3 838	3 854	3 742	7 630		
Volume moyen de lixiviats STOCKE dans les casiers (en m³)	12 547	209	113	348	176	169	240	#DIV/0!	152	154	137	341	322	333	247	301			
Variation du stock de lixiviats ΔS sur l'année (en m³)			-16				-34		-187										
Volume moyen TOTAL de lixiviats STOCKE dans les casiers (en m³)									16	268									

Tableau 8 : Bilan hydrique (Source : SUEZ)

3.5. Lixiviats

3.5.1. Description du mode de gestion

3.5.1.1. Stockage des lixiviats

Les **lixiviats** sont **évacués par des puits de pompage** situés dans les casiers, avant de transiter par des canalisations jusque dans les **bassins de stockage des lixiviats** (de 600 m³, 2500 m³ et 2500 m³ soit 5 600 m³ au total.

Ce bassin est situé à proximité des équipements de valorisation du biogaz. En effet, les lixiviats sont traités par évapoconcentration et osmose. Les perméats sont évaporés à travers la tour aéroréfrigérante (TAR), enfin, les concentrats obtenus sont stockés dans les casiers, sous réserves qu'ils respectent les caractéristiques de siccité règlementaires.

Les lixiviats produits sont régulièrement suivis, conformément à l'arrêté préfectoral.




Figure 16 : Coupe schématique des puits de pompage (Source : SUEZ)

3.5.1.2. Traitement des lixiviats

Le procédé de traitement des lixiviats actuellement utilisé sur le site repose sur le principe d'évapoconcentration et se compose en 4 étapes :

- ✓ <u>Acidification</u>: diminution du pH afin de transformer l'ammoniaque en sulfate d'ammonium, qui sera retenu dans les concentrats d'évaporation, et les hydrogénocarbonates en CO₂, dans le but de limiter l'encrassement des échangeurs. Cette étape se déroule de façon séquentielle dans une cuve de 15 m³.
- ✓ <u>Evapoconcentration</u>: elle est réalisée sous vide par la condensation des vapeurs et la récupération de l'énergie de condensation. La chaleur nécessaire à l'évaporation est fournie par le biais d'échangeurs de chaleur récupérant l'énergie thermique des fumées et du refroidissement des trois moteurs et/ou de l'unité de valorisation thermique du biogaz. L'unité est constituée de deux évaporateurs en série et d'un condensateur final.
- ✓ <u>Osmose inverse</u>: le post traitement par osmose inverse, en sortie de l'évapocondenseur, permet notamment de capturer l'ammoniaque résiduelle contenue dans les condensats. C'est est un procédé de séparation en phase liquide par perméation à travers des membranes semi-sélectives sous l'effet d'un gradient de pression.

La solution se sépare ainsi en deux parties, les perméats qui traversent la membrane sont renvoyés vers la tour aéro réfrigérante (TAR), et les rétentats redirigés en tête de process. Le taux de conversion est d'environ 85%.

✓ Evaporation des eaux traitées sur une TAR : la TAR est un échangeur de chaleur air/eau dans lequel l'eau à refroidir est en contact direct avec l'air ambiant. La boucle d'eau, alimentée par l'eau issue de l'osmose inverse, récupère la chaleur du condenseur, est pulvérisée en partie haute de la TAR et ruisselle sur le corps d'échange. L'air traverse le système de ruissellement et se charge en eau, avant d'être rejeté à l'atmosphère.

L'efficacité de l'évaporation est d'environ 80%. Les eaux de purge, représentant 20% du volume entrant, sont renvoyées en amont de l'étape d'osmose inverse. La puissance de la TAR installée est de 2,8 MW.




Figure 17 : Schéma de principe du procédé de traitement des lixiviats

3.5.2. Résultats du suivi

3.5.2.1. Résultats du suivi quantitatif

En 2019, 10 911 m³ de lixiviats ont été traités sur le site.

Il est à noter qu'il n'y a pas eu de traitement externe des lixiviats en 2019 malgré l'autorisation de traiter hors site en cas de défaillance ponctuelle.

La quantité de concentrats produite en 2019 a été de 387 tonnes avec une siccité moyenne supérieure à 30%, conformément à l'article 5 de l'annexe 4 de l'arrêté du 12/10/2018, concernant l'exploitation de la plate-forme de traitement des lixiviats et de valorisation du biogaz. Ces concentrats ont été stockés sur l'installation de stockage conformément à ce même article.

En plus du bilan hydrique réalisé annuellement et présenté dans le chapitre précédent, la hauteur de lixiviats dans les casiers est régulièrement suivie. Les graphes en pages suivantes présentent le résultat de ce contrôle.

En 2019, 10 911 m³ de lixiviats ont été traités sur le site. Les 387 tonnes de concentrat produit en traitant les lixiviats ont été stockés dans les casiers.

Ekos Ingénierie Page 33 sur 94




Figure 18 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 1




Figure 19 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 2




Figure 20 : Suivi des hauteurs de lixiviats dans les différents puits de SATOLAS 3

3.5.2.1. Résultats du suivi qualitatif

Le suivi mensuel 2019 des différents paramètres suivis mensuellement est présenté dans le tableau ciaprès.


			mars-19		juin-19		oct19		janv20
			Prélève	me					10
Date	Τ	Π	07/03/2019	_	19/06/2019		10/10/2019	Π	21/01/2020
Temp eau	°C		.,, .,,		19.2		12,6		6,3
Conductivité	μS/cm				19750		18000		13370
рН	pio/ ciri				8,10		8,30		8,00
O_2	mg/l				-,		6,50		8,20
	1115/1		Analy	800			0,00	<u> </u>	0,20
СОТ	mg/l	Π	1200	_	1900		1500	Π	1200
pH	1119/1		7,6	-	8,1		8,3		7,4
conductivité	μS/cm		21000	_	19750		18000		14000
Résistivité	ohm.m		0,47619	_	0,714285714		0,47619		0,47619
aluminium	µg/l		260		300		340		150
arsenic	μg/l		250		300		350		140
cadmium	μg/l	<	1	<	1	<	1	<	140
chrome	μg/l	 	350		310	_	500	-	220
Chrome (VI)		<	2,5		2,5	<	2,5	<	2,5
chrome (III)	μg/l		350		310	_	500		220
` '	μg/l	_		<	5		17	_	5
cuivre	μg/l	<	0,5	\vdash	0,5	_		_	0,5
mercure	μg/l	<	8	<	8	<	0,5 17	<	
plomb	μg/l	<	25				38		8,2
manganèse	μg/l			_	63				170
fer	μg/l		6300		2700		2500	_	3100
zinc	μg/l		250		130		110		59
ammonium	mgN/l		1400		1100		1000		760
fluorures	mg/l	<	0,2		4.0		2,2	_	2,1
cyanure (libre)	μg/l		5,7		4,6		4,7		8,2
cyanure (totaux)	μg/l		30		24		25		27
phosphore	μg/l		530000		76000		500000		210000
Indice phénol	μg/l	<	40	_	830		1800		3400
AOX	mg/l		3		68		2,8		2,4
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		200				1500		530
DBO (5 jours)	mg/l	_	174	_	460		380	_	860
DCO	mg/l		3320		4570		4640		3670
Sulfate	mg/l		5500		3200		2800		2000
Titre alcalimétrique complet	mmol/l								
chlorures	mg/l		3200		2300		2300		1500
matiéres en suspension	mg/l		730		410		260		80
azote Kjeldahl	mgN/I		1310	-	1290		1090		760
ammonium	mgN/I		1400	_	1100		1000		760
nitrite	mgN/I	<	0,1		<0.1	<	0,1		0,1
nitrate	mgN/I	<	0,17		<0.17	<	0,17	<	0,17
calcul de l'azote total	mgN/I		1310		1290		1090		760
calcium	μg/l				89000				
nickel	μg/l		190	_	120		140		110
sélénium	μg/l	<u> </u>		<	10				
étain	μg/l		22	<	10		48	<	10
bore	μg/l	<u> </u>			52000				
métaux totaux (1)	μg/l		7375		3623		3662		3817,2
PCB totaux (7)	μg/l								

Tableau 9 : Suivi des lixiviats 2019

En 2019, l'ensemble des lixiviats ont été traités sur site.

3.5.2.2. Résultats du suivi de la TAR

Le bilan annuel concernant la tour aéroréfrigérante est présenté ci-après et présente l'ensemble des analyses et contrôles requis.



CS-3015 : Biocide oxydant en continu - Préventif ; CS-3001 : Blocide non oxydant traitement choc - Préventif ; CS-1003 MB : Antitartre, biodispersant - Préventif

SYNTHESE DES ANALYSES LEGIONELLES										
Dato	Prélévement L	aboratoire	Concentration en	Commentaires						
30/01/19	Eau d'appoint	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
30/01/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
26/02/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
26/03/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
23/05/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
26/07/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
18/09/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						
18/11/19	Eau de circuit	Carso	<100 UFC/L	Conforme						

Date de la derive	Nature de la dérive	Cause(s)	Actions mises on œuvre	Verification de l'efficacité des actions
4				

INTERPRETATION DES DERIVES LEGIONELLES

COMMENTAIRES Interprétation des résultats et pespectives

En 2019, la tour aéroréfrigérante du site de Satolas a fonctionné exclusivement à l'eau de process (92,93%). Le reste du temps constitue des arrêts programmés (6,08%), pour des nettoyages et maintenance ou bien par manque d'eau d'appoint, ainsi que des arrêts non programmés (0,99%) liés à des défauts d'alimentation électrique de l'installation. Les analyses réalisées en 2019 sont conformes. Une révision de l'AMR a été réalisée en mars 2019.

Tableau 10 : Synthèse des contrôles et suivis 2019 de la TAR

La tour aéroréfrigérante est en place depuis le 07/02/2017. Les prélèvements et analyses des Legionella specie (dont Legionella pneumophila) selon la norme NF EN ISO 6222 ont été réalisés à une fréquence hebdomadaire à son installation puis bimestrielle, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921.

Toutes les analyses de la TAR de l'année présentent une concentration en légionnelles inférieure à 100 UFC/L, ce qui est conforme aux normes de rejet en vigueur.

3.6. Effluents gazeux

3.6.1. Description du mode de gestion

Le biogaz produit par les déchets est capté dans le massif de déchets par des **puits de captages** qui sont montés à l'avancement du remplissage des casiers.

Le biogaz capté est traité par filtration par charbon actif. Enfin, le biogaz filtré est dirigé vers une plateforme de valorisation composée de 3 moteurs pour un total de 3,8 MW (1 X 1 MW depuis 2010 et 2 x 1,4 MW depuis 2016) et de 3 torchères de secours (BGX 2000, BGX 500 et BGN 1000).




Figure 21 : Schéma de principe de la valorisation du biogaz (Source : SUEZ)

3.6.2. Résultats du suivi

3.6.2.1. Suivi quantitatif

Le tableau suivant présente les caractéristiques du biogaz valorisé sur l'année 2019.

Valorisation	Moteurs 1, 2 et 3
	Moteur GM1 (BG11 / 1415 KW) : 7 215 h
Heures de	Moteur GM2 (BG11 / 1415 KW) : 7 044 h
fonctionnement	Moteur GM3 (BG06/ 1063 KW) : 1 975 h
	Soit 16 234 h au total
Volume valorisé	13 593 522 Nm ³
Electricité produite	20 342 MWh électrique
Chaleur produite	18 251 MWth

Le tableau suivant présente les caractéristiques du biogaz torché sur l'année 2019.

Torchères	BGX 1000	BGX 2 000	BGX 500	Total
Heures de fonctionnement	1311 h	557 h	619 h	2487 h
Débit moyen	576,3 m3/h	618 m3/h	303,5 m3/h	517,717 m3/h
Volume torché	755514 Nm3	344202 Nm3	187845 Nm3	1287561 Nm3

En 2019, 13 593 522 Nm³ de biogaz ont été valorisés, 20 342 MWh électrique ont été produits et injectés dans le réseau EDF, enfin, les équipements ont produit 18 251 MWth de chaleur, ce qui a permis de traiter 10 911 m³ de lixiviats. Enfin, 1 287 561 Nm³ de biogaz ont été torchés.

3.6.2.2. Suivi qualitatif du biogaz produit

a) Suivi du réseau de captage

Le suivi du réseau de collecte du biogaz est assuré selon les modalités suivantes :

- ✓ Le contrôle quotidien interne du bon fonctionnement de la torchère,
- √ L'intervention hebdomadaire de la société Sita Bio Energies pour le suivi et le réglage du réseau,
- Le contrôle mensuel du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz, conformément à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016, avec réglages éventuels nécessaires à la mise en dépression de l'ensemble du réseau.

b) Suivi de la qualité et de la quantité du biogaz capté

Les mesures quantitatives et qualitatives suivantes sont réalisées régulièrement :

- ✓ Mesures internes mensuelles de la qualité du biogaz capté sur chaque collecteur principal, ainsi qu'en entrée de torchère (teneur en CH4, CO2, O2 et H2S à l'aide d'un analyseur trigaz) ;
- ✓ Mesure annuelle sur la composition du biogaz capté (CH4, CO2, O2, H2S, H2O et H2);
- ✓ Mesures hebdomadaires sur le réseau par la société Sita BioEnergies.

c) Valorisation du biogaz

La société Sita BioEnergies dans le cadre de sa prestation d'exploitation de l'unité de valorisation réalise le :

- ✓ Suivi quantitatif (débit et volume) et qualitatif (CH4, CO2 et O2) hebdomadaire du biogaz valorisé;
- ✓ Suivi mensuel de la production électrique et des performances techniques du fonctionnement de l'unité;
- ✓ Analyse en continu du biogaz valorisé.

L'ensemble des contrôles réguliers prévus par les arrêtés préfectoraux sont réalisés.

3.6.2.3. Suivi qualitatif des rejets atmosphériques

L'entreprise CME environnement a réalisé un contrôle des rejets des 3 moteurs de l'installation en décembre 2019. Les tableaux suivants synthétisent l'ensemble des mesures réalisées. Tous les suivis sont conformes aux seuils définis par l'arrêté du 24/06/2016.

En 2019, l'ensemble des contrôles des rejets à l'émission des moteurs 1, 2 et 3 sont conformes aux seuils définis par l'arrêté du 24/06/2016.

Moteur nº1 référence GE 1 Nº série 1166198 /BG11

Date des mesures	17/12/2019	Incertitude absolue sur la moyenne	Valeurs limi Valeurs	tes d'émission Conformité	Flux massique	Incertitude absolue sur le Flux massique
Nature du conduit	CHEMINEE					
Heure du début de l'essai	11H55					
Heure de fin de l'essai	12H55					
	Caracté	ristiques du	gaz à l'én	nission		
Température en °C	224,1	2,2				
Débit des fumées en Nm³hum/h	 9888	494				
Débit des fumées en Nm³sec/h	 8663	520				
Débit en Nm³sec/h à O2,ref	 7923	792				
Vitesse verticale des gaz en m/s	 31,9	1,6	/	/		
	Comp	osition des g	az à l'émi	ssion		
Vapeur d'eau en %vol humide	 12,39	1,24				
Teneur en O2 en % volume sec	 6,4	0,4				
Teneur en CO2 en % volume sec	13,3	0,8				
	Concentrati	ions exprime	ées en mg/	Nm³ sec à	Fluv evnrimé	s en kg/heure
		O2,ref sur	gaz sec		riux exprime	s ch kg/ncurc
Indice pondéral (poussières)	 2,37	0,36	10	OUI	0,0188	0,0028
SO ₂ (dioxyde de soufre)	 0,70	0,10	300	OUI	0,0055	0,0008
		trations des	Fluv evnyimá	s en kg/heure		
	exprimées en	rux exprime	s en kg/neure			
CO	 681,7	68,2	1200	OUI	5,40	0,54
NOx exprimés en NO ₂	 380,5	38,0	525	OUI	3,01	0,30
COVNM exprimés en carbone total	 27,23	2,72	50	OUI	0,22	0,02

[√] Essais sous couverts de l'accréditation COFRAC. Liste des agréments ministériels en paragraphe V.

Ekos Ingénierie Page 39 sur 94

Moteur n°2 référence GE 2 N° série 1166193 /BG11

Data das masuras		17/12/2019	Incertitude absolue sur la	Valeurs limi	tes d'émission	Flux massique	Incertitude absolue sur le
Date des mesures		1//12/2019	moyenne	Valeurs	Conformité	riux massique	Flux massique
Nature du conduit		CHEMINEE					
Heure du début de l'essai		13H13					
Heure de fin de l'essai		14H13					
		Caracté	ristiques du	gaz à l'én	nission		
Température en °C		211,1	2,1				
Débit des fumées en Nm³hum/h	$^{\vee}$	7592	380				
Débit des fumées en Nm³sec/h	$^{\vee}$	6664	400				
Débit en Nm³sec/h à O2,ref	$^{\prime}$	6136	614				
Vitesse verticale des gaz en m/s		24,0	1,2	/	/		
		Comp	osition des g	az à l'émi	ssion		
Vapeur d'eau en %vol humide	7	12,22	1,22				
Teneur en O2 en % volume sec	$^{\prime}$	6,3	0,4				
Teneur en CO ₂ en % volume sec		13,3	0,8				
		Concentrat	ions exprim	ées en mg/	Nm³ sec à	Eluv ovnujmá	s en kg/heure
			O2,ref sur	gaz sec		riux exprime	s en kg/neure
Indice pondéral (poussières)		3,06	0,46	10	OUI	0,0188	0,0028
SO ₂ (dioxyde de soufre)		0,26	0,04	300	OUI	0,0016	0,0002
			trations des	Fluv avnyimá	s en kg/heure		
		exprimées en	mg/Nm³ se	c à O ₂ ,ref	sur gaz sec	riux exprime	s ch kg/ncurc
co		642,5	64,2	1200	OUI	3,94	0,39
NOx exprimés en NO ₂		233,4	23,3	525	OUI	1,43	0,14
COVNM exprimés en carbone total		30,01	3,00	50	OUI	0,18	0,02

 $[\]sqrt{}$ Essais sous couverts de l'accréditation COFRAC. Liste des agréments ministériels en paragraphe V.

Moteur n°3 référence GE 3 N° série 1235723 /BG06

		i					
			Incertitude	Valeurs limi	tes d'émission		Incertitude
Date des mesures		17/12/2019	absolue sur la	Valeurs	Conformité	Flux massique	absolue sur le
			moyenne	valeurs	Conformite		Flux massique
Nature du conduit		CHEMINEE					
Heure du début de l'essai		14H24					
Heure de fin de l'essai		15H24					
		Caracté	ristiques du	gaz à l'én	nission		
Température en °C		545,0	5,5				
Débit des fumées en Nm³hum/h		6003	300				
Débit des fumées en Nm³sec/h		5229	314				
Débit en Nm³sec/h à O2,ref		5046	505				
Vitesse verticale des gaz en m/s		40,4	2,0	/	/		
		Comp	osition des g	az à l'émi	ssion		
Vapeur d'eau en %vol humide		12,90	1,29				
Teneur en O2 en % volume sec		5,6	0,3				
Teneur en CO ₂ en % volume sec		13,9	0,8				
		Concentrat	ions exprim	ées en mg/	Nm³ sec à	Elemente de la composição	a an Ira/hanna
			O2,ref sur	gaz sec		riux exprime	s en kg/heure
Indice pondéral (poussières)	$^{\checkmark}$	5,22	0,78	10	OUI	0,0263	0,0040
SO ₂ (dioxyde de soufre)	$^{\checkmark}$	5,37	0,81	300	OUI	0,0271	0,0041
			trations des			Elem armeion á	s on Ira/houns
		exprimées en	mg/Nm³ se	riux exprime	s en kg/heure		
со		770,3	77,0	1200	OUI	3,89	0,39
NOx exprimés en NO ₂		269,8	27,0	525	OUI	1,36	0,14
COVNM exprimés en carbone total	$^{\vee}$	42,66	4,27	50	OUI	0,22	0,02

 $[\]sqrt{}$ Essais sous couverts de l'accréditation COFRAC. Liste des agréments ministériels en paragraphe V.

Tableau 11 : Synthèse des contrôles 2019 des rejets atmosphériques des moteurs 1, 2 et 3

3.7. Tassements

3.7.1. Description du mode de gestion

L'évolution de la topographie des différents sites est mesurée sur la base de 26 repères topographiques initiaux (5 sur Satolas 0 et 1 ainsi que 21 sur Satolas 2) dont l'altitude précise est mesurée chaque année. A noter toutefois que depuis la durée de l'exploitation, un certain nombre de repères ont disparus.

3.7.2. Résultats du suivi

			Altit	udes (en m	ètre NGF)		
	Point	07/01/14	06/01/15	22/03/16	10/04/17	26/06/18	27/03/19
	1	271,56	271,32	271,06	270,78	270,59	270,45
	2	270,30	270,08	269,91	269,85	Disparu	Disparu
	3	270,28	270,23	270,19		270,26	270,03
	4	267,45	267,24	267,12	266,99	Disparu	Disparu
	5	269,09	268,77	268,55	268,32	Disparu	Disparu
	10	273,75	Disparu	Disparu	Disparu	Disparu	Disparu
	11	271,43	271,07	270,82	270,62	270,49	270,39
	12	269,76	269,04	268,74	268,56	268,36	268,27
Satolas 2	13	271,15	270,80	270,49	270,25	270,05	269,97
	14	273,20	272,85	272,54	272,31	272,15	272,09
	15	274,67	273,39	273,08	272,85	272,69	272,60
	16	271,53	271,09	270,72	270,40	270,20	270,09
	17	271,88	270,51	270,14	269,82	269,58	269,51
	18	270,45	270,10	269,84	269,80	Disparu	Disparu
	19	270,03		269,89	269,67	269,48	269,48
	20	269,18	269,01	268,81	268,64	268,51	268,48
	21		265,51	265,45	265,45	Disparu	Disparu
	Point	18/04/14	07/04/2015*	22/03/16	10/04/17	26/06/18	27/03/19
	Α	263,25	263,25	263,24	263,20		263,16
Satolas	В	267,64	267,60	267,58	267,48		267,47
0 et 1	С	261,92	261,90	261,84	261,77		261,75
0 01 1	D	270,25	270,12	269,90	269,77		269,60
	Е	264,27	264,23	264,16	264,14		264,10

Tableau 12 : Altitudes mesurés depuis 2014 sur l'ensemble des points de contrôles (Source : Données DMN)




Figure 22 : Tassements sur l'année 2019 et depuis 2014 sur l'ensemble des points de contrôles restants

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Le tassement maximal entre 2014 et 2019 se situe au niveau de la borne « 17 » : près de 2,5 m en cumul (dont 63 cm ces 3 dernières années). Les moyennes des tassements entre 2014 et 2019 sont :

- ✓ Sur Satolas 0 et I : -25 cm ;
- ✓ Sur Satolas 2 : 121 cm.

La moyenne des tassements entre 2018-2019 sont :

- ✓ Sur Satolas 0 et I: -28 cm;
- ✓ Sur Satolas 2 : -25 cm.

Les tassements mesurés en 2019 sont modérés.

3.8. Travaux et réaménagement

3.8.1. Aménagements et installations réalisées

En 2019, hormis les travaux d'entretien du site, les principaux travaux étaient la réalisation de 14 tranchées drainantes pour le captage horizontal du biogaz sur Satolas 3.

3.8.2. Etudes et projets réalisés ou en cours

En 2019, plusieurs études ont été poursuivies :

- ✓ Une étude R&D sur la filtration du biogaz est menée avec l'INSA sur l'épuration du biogaz à partir de mâchefers (piégeage du H2S) ;
- ✓ Une étude R&D toujours en cours au premier trimestre 2020 sur la filtration du biogaz est menée avec Deltalys sur l'épuration du biogaz (piégeage du H2S) ;
- ✓ Une étude R&D toujours en cours au premier trimestre 2020 sur la filtration du biogaz est menée avec Arol Energy sur l'épuration du biogaz (piégeage des cycloxanes).

Suite aux premières études menées, SUEZ RV projette désormais l'installation d'une filtration supplémentaire à partir des résidus de mâchefers en remplacement du charbon actif. L'objectif de mise en exploitation de cette est la mi-2020.

3.8.3. Entretien paysager et insertion paysagère

Les opérations d'entretien des espaces verts et de débroussaillage ont eu lieu au cours de l'année 2018 afin de maintenir le site en état de propreté.

L'intégration paysagère du site après réaménagement est déjà très avancée pour **Satolas 0** dont l'ensemble des équipements ont été démantelés. Il se présente sous la forme d'un dôme végétalisé. **Satolas 1 et Satolas 2** sont recouverts de végétation, toutefois les équipements de gestions des eaux de ruissellement, des lixiviats et du biogaz restent visibles, de plus, il existe de nombreux équipements au centre du site (stock d'inerte, parking engin, ...). **Enfin, Satolas 3** étant en activité, son réaménagement n'a pas commencé.

Les photographies suivantes illustrent le site et son intégration dans l'environnement.



Figure 23 : Vue aérienne récente du site (Source : SUEZ fin 2018)

La carte suivante localise les différentes prises de vue présentées ci-après sur une vue satellite plus ancienne. L'ensemble des prises de vues présentés a été pris le 12/02/2020.




Figure 24 : Localisation des angles de prises de vues sur une vue satellite plus ancienne



Figure 25 : Vue n°1 – Satolas 0 (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 26 : Vue n°2 - Satolas 1 depuis le Nord (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 27 : Vue n°3 – Satolas 1 depuis le Sud (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 28 : Vue n°4 – Centre : Satolas 2 vu depuis Satolas 3 (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 29 : Vue n°5 : limite Satolas 3/Satolas 2 (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 30 : Vue n°6 – Est : Talus en limite de site et arbres le masquant (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 31 : Vue n°7 - Nord : Clôture et plantations d'arbres au Nord (Source : EKOS 12/02/2020)



Figure 32 : Vue n°8 – Nord : Clôture, plantations d'arbre et filets anti-envol (Source : EKOS 12/02/2020)

3.9. Incidents et accidents

3.9.1. Accidents du travail

Aucun accident avec arrêt n'a eu lieu en 2019.

3.9.2. Incidents

3.9.2.1. Incendies

Quatre départs de feu ont eu lieu en 2019 :

- ✓ 20/02 et 10/03 : incendie sur big bag de charbon actif saturé (usagé) par l'épuration des gaz sur la plateforme de valorisation du biogaz. Cause : Autocombustion du charbon actif ;
- ✓ 21/07 : incendie du quai de vidage (Feu au niveau des déchets stockés), intervention des pompiers extinctions avec de la terre --> Le 22/07 fermeture pour réfection du quai ;
- ✓ 29/08 : Départ de feu en soirée sur l'alvéole → Intervention par le conducteur d'engin pour étouffer le feu avec la terre.

Chacun de ces évènements a fait l'objet d'un signalement et d'un rapport transmis à la DREAL, ceux si sont présentés en **annexe 5.8**.

3.9.2.2. Autre

Le 1^{er} février, un camion semi-remorque s'est renversé sur les pentes du talus Satolas 1 suite à une erreur de conduite. Aucun impact humain ou environnemental n'est à déplorer. Les dégâts ont été uniquement matériels et le camion a été relevé par une grue.

Le 15 novembre, à cause d'importantes chutes de neige ayant entraîné la chute d'arbres, une coupure de courant a entraîné la fermeture totale du site.

Enfin, en décembre, des vents de tempête ont couché les filets anti-envol. Ceux-ci ont été remis en place au cours du 1er trimestre 2020.

3.9.3. Plaintes

Aucune plainte pour odeur n'a été formulée en 2019.

3.9.4. Procédure d'arrêt pour grand vent

En 2019, 11 jours d'alerte grand vent (rafale > 50 km/h) ont occasionné la fermeture partielle du site à 6 reprises, et la fermeture totale du site pendant 5 jours.

L'ensemble des dates de fermeture partielle et totale du site sont résumées dans le tableau suivant.

Procédure d'alerte Grand Vent 2019	Date
Formative postialla di sita	06/03
Fermeture partielle du site	24/04

Procédure d'alerte Grand Vent 2019	Date
	4/06
	9/08
	14/10
	4/11
	25/04
	7/06
Fermeture totale du site	13/12
	16/12
	20/12

Figure 33 : Dates des fermetures partielle ou totale du site en 2019 pour cause de grand vent

Des campagnes de ramassage des papiers ont été nécessaires toute l'année par les équipes internes. Ces opérations ont été complétées par l'intervention de grimpeurs pour ramasser les plastiques qui s'étaient pris dans les arbres aux alentours du site.

3.10. Inspections et échange avec les services instructeurs

3.10.1.DREAL

En 2019, deux inspections DREAL ont eu lieu:

- ✓ La première, le 23/04/19, avait pour objet la vérification de la conformité des rédans 3 et 4 du casier 6 ;
- ✓ La seconde, le 09/07/19, avait pour objet la vérification de la conformité du 4^{ème} rédan partie talus Ouest et entrée de la rampe d'accès Sud.

3.10.2.Comité de suivi de site (CSS)

Aucune réunion du comité de suivi de site n'a eu lieu en 2019.

La dernière CSS a eu lieu le 13 juin 2018 en mairie de Satolas-et-Bonce au cours de laquelle il a été présenté l'activité du site sur l'année 2017 ainsi que le projet d'optimisation de Satolas 3 (création du casier 6).

Ekos Ingénierie Page 50 sur 94

4. Conclusion et synthese

A l'issue de la visite du site et au constat de l'évolution des analyses des effluents, il apparait que l'installation de stockage Satolas et Bonce dont l'activité est réalisée depuis 1971 :

✓ Traite ses effluents :

- En 2019, 13 593 522 Nm³ de biogaz ont été valorisés, 20 342 MWh électrique ont été produits et injectés dans le réseau EDF, enfin, les équipements ont produit 18 251 MWth de chaleur, ce qui a permis de traiter 10 911 m³ de lixiviats. Enfin, 1 287 561 Nm³ de biogaz ont été torchés.
- En 2019, 10 911 m3 de lixiviats ont été traités sur le site. Les 387 tonnes de concentrat produit en traitant les lixiviats ont été stockés dans les casiers. Et l'ensemble des lixiviats ont été traités sur site.
- En 2019, dans les eaux de ruissellement, sur 35 paramètres mesurés (dont 19 possèdent un seuil règlementaire) sur 7 bassins et 4 campagnes d'analyses, les seuls dépassements (mineurs) concernent le pH (8 mesures) et les MES (1 mesure), l'ensemble des autres paramètres respecte les valeurs de l'arrêté.
- ✓ Ne génère pas d'impact significatif sur l'environnement, d'après le suivi des eaux souterraines;
- ✓ Est sécuritaire d'un point de vue géotechnique, le massif de déchets et les aménagements annexes ne montrent pas de signes d'instabilité significatives ;
- ✓ Est très bien insérée dans son environnement, tous comme pour Satolas 0, Satolas 1 et 2 seront parfaitement intégrés lorsque les réseaux de dégazage et pluviaux seront démontés et évacués.

Ekos Ingénierie Page 51 sur 94

Rapport annuel d'activité 2019

5. ANNEXES

5.1. Liste des déchets admissibles et interdits au titre de l'art 8.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 octobre 2018

CHAPITRE 8.1. NATURE ET ORIGINE DES DÉCHETS ADMISSIBLES

Les déchets admissibles sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. Les déchets ultimes issus des procédés de valorisation des déchets présents sur le site sont également compris dans ces déchets reçus.

L'admission de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante est autorisée dans un casier dédié.

[...]

Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

- tous les déchets putrescibles dont les ordures ménagères résiduelles,
- tous les déchets dangereux au sens de l'article R.541-8 du code de l'environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l'exception des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante ;
- les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation à l'exclusion des refus de tri ;
- les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 %,
- les déchets radioactifs au sens de l'article L.542-1 du code de l'environnement ;
- les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
- les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Ekos Ingénierie Page 52 sur 94

5.2. Méthodologie de calcul des émissions de CO2 générées par l'acheminement de déchets

Bilan CO₂ du transport des déchets - Année 2019

Le transport routier des déchets jusqu'à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Satolas a fait l'objet d'un bilan CO₂ pour l'année.

Dans le cas de transports réalisés par des véhicules fonctionnant au gazole, les émissions de CO₂ sont principalement générées au moment de la fabrication du carburant et de sa consommation. Elles dépendent :

- * du taux de consommation du véhicule, qui, lui-même, dépend du taux de chargement du véhicule,
- * et de la distance parcourue par le véhicule.

Méthodologie employée

Chaque apport de déchets sur l'ISDND de Satolas fait l'objet d'un enregistrement dans lequel sont consignées entre autres informations : le nom du transporteur et l'adresse de provenance des déchets.

Pour chaque apport, le transporteur a été associé à un type de véhicule, en fonction de la composition de sa flotte. Puis, pour chaque type de véhicule, une consommation de gazole moyenne par kilomètre parcouru a été retenue. Celle-ci provient d'un partage d'expérience réalisé en 2013 par SITA France et d'autres opérateurs de collecte et transport de déchets, membres de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l'Environnement (FNADE). Ensemble, en s'appuyant sur nos reportings respectifs, nous avons identifié les consommations moyennes des principaux véhicules employés pour la collecte et le transport de déchets. Ces ratios moyens tiennent compte du fait qu'une partie des trajets est réalisée à vide et l'autre chargé. Ainsi, la profession a par exemple retenu une consommation moyenne de gazole (trajet à vide compris) de 42,5 l aux 100 km pour un camion à bras DI.

=> Cette étape a permis d'associer chaque apport à un taux de consommation moyen (Tconso).

L'adresse de provenance des déchets a permis de déterminer, pour chaque apport, la distance parcourue par le véhicule depuis le lieu de production du déchet jusqu'à l'ISDND. Afin de tenir compte d'une part de trajet à vide, un trajet retour a été pris en compte, en considérant que le camion retournait au lieu de production, faute d'information plus précise disponible sur l'activité du véhicule après déchargement sur l'ISDND.

=> Cette étape a permis d'associer à chaque apport une distance parcourue (D).

A partir de ces données, il a été possible de calculer, pour chaque apport, la quantité totale de gazole consommée, puis de convertir cette quantité en émissions de CO₂ au moyen d'un facteur d'émissions. Le facteur d'émissions qui a été retenu est celui du gazole routier à la pompe (FE_{gazole}) fixé par l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport. Ce facteur couvre les émissions générées pendant la fabrication du carburant et pendant sa consommation.

FE_{gazole} = 3,07 kgCO₂/litre

=> Cette étape a permis de calculer les émissions de CO₂ générées pour chaque apport.


En résumé, pour chaque apport, le calcul réalisé a été le suivant :

Emissions CO₂ [kgCO₂] = T_{conso} [litre/km] x D_{aller/retour} [km] x FE_{gazole} [kgCO₂/litre]

Enfin, les émissions de CO₂ de chaque apport ont été sommées afin d'avoir les émissions totales de CO₂ générées par le transport de déchets jusqu'à l'ISDND.

Ekos Ingénierie Page 53 sur 94

5.3. Plan de la plateforme de valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats



5.4. Visites

Il y a eu au total 19 visites représentant 213 visiteurs sur l'année 2019. L'identité et l'objectif de ces visites sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Date	Identité	Objet de la visite	Nb de visiteurs
07 Février	SUEZ	Commercial	4
14 Février	Ecole St Just Chaleyssin	Visite du site	30
19 Février	INSA	Visite du site	20
19 Mars	CFA Bourgoin	Visite du site	15
03 Avril	Médecine du Travail	Découverte stockage	2
15 Mai	INSA	Visite du site	4
17 Mai	INSA	Visite du site	5
04 Juin	Ecoles primaires St Alban de Roche	Visite du site	40
27 Juin	SUEZ	Découverte stockage	7
27 Juin	IUT Lyon	Visite du site	15
08 Aout	SUEZ	Découverte stockage	2
17 Septembre	SUEZ	Découverte stockage	15
20 Septembre	Médecine du Travail	Découverte stockage	2
09 Octobre	SUEZ	Commercial	4
05 Novembre	Lycée Bourgoin	Visite du site	20
08 Novembre	SUEZ	Commercial	12
26 Novembre	SUEZ	Visite du site	2
28 Novembre	SUEZ	Commercial	10
12 Décembre	SUEZ	Commercial	4
		Total	213

Ekos Ingénierie Page 55 sur 94

5.5. Résultats des contrôles internes du pH et de la conductivité réalisés en 2019 avant rejet sur les eaux de ruissellement

		В	assin 1	1		В	assin 2	2		В	assin	3		Bassin	4		Ва	ssin 5			Ва	ıssin 0	•		Ва	ıssin 6		
Localisation		Val	orisati	on		Extr	émité	Est		Bass	sin Har	icot	Sur PF remblai Portail vert			Croisement Sato 0				Sous bureau Perrier								
Mois	Ph	Con.	т°	Vidange	Ph	Con.	т°	Vidange	Ph	Con.	т°	Vidange	Ph	Cond. T°	Vidange	Ph	Ph Cond. T° Vidange		Vidange	Ph	Cond.	т°	Vidange	Ph	Cond.	т°	Vidange	
Janvier	7,6	185	6,0	0	7,6	143	4,1	0	8,0	186	5,2	0			0	6,5	786	4,8	0	6,9	213	4,0	0	7,5	156,0	5,0	0	
Février	7,6	218	14,2	0	7,5	132	13,7	0	7,0	276	12,9	0			0	7,4	487	14,1	0	7,5	254	13,5	0	8,1	175,0	12,8	0	
Mars	8,0	248	10,0	0	8,2	150	9,5	0	8,7	145	9,9	0			0	8,4	283	9,8	0	8,4	283	10,4	0	8,6	215,0	9,8	0	
Avril	8,2	257	21,0	0	7,6	187	18,0	0	8,2	185	19,1	0			0	8,1	312	20,4	0	8,2	278	19,6	0	8,1	186,0	19,8	0	
Mai	7,9	183	20,5	0	7,8	155	18,1	0	9,3	175	18,8	0				0	7,9	281	18,1	0	8,0	332	19,0	0	8,0	147,0	20,1	0
Juin	8,5	100	18,0	0	8,2	84	17,8	650	9,6	113	19,8	0		assin recréé	0	8,2	302	20,1	0	7,3	450	18,6	1400	8,5	238	17,4	250	
Juillet	7,6	322	22,0	4800	8,0	102	21,0	0	9,1	127	21,1	0		mais non mis en exploitation	0	8,7	274	22,0	0	7,7	371	20,4	0	7,7	325	23,0	850	
Aout	7,7	201	19,0	0	8,5	125	20,1	0	8,7	165	21,0	0				0	8,0	257	18,5	0	8,0	301	20,1	0	8,4	297	19,8	0
Septembre	8,0	174	17,0	0	8,7	145	19,1	0	8,5	184	15,2	0			0	8,1	269	17,5	0	8,5	234	18,8	0	8,7	271	18,0	0	
Octobre	8,2	158	14,1	0	8,9	139	13,5	0	8,8	202	13,6	0			0	8,4	271	15,3	0	8,2	164	14,9	1450	8,0	257	15,1	600	
Novembre	8,0	276	9,5	0	8,7	152	8,2	0	9,0	183	7,6	0			0	7,2	291	8,0	0	7,9	184	7,8	0	8,3	273	7,5	0	
Décembre	8,2	315	3,7	0	8,5	139	4,0	850	9,2	197	2,9	0			0	8,2	327	5,4	0	8,1	243	4,5	2500	8,7	287	3,6	850	
TOTAUX		_		4800				1500				0			0				0				5350				2550	

Rappel des seuils : pH 5,5 - 8.5

En 2019, sur 14 200 m³ infiltrés, seul un lâché de 850 m³ a présenté un dépassement des seuils (très léger) pour le pH. La valeur de la conductivité associée n'étant pas impactée, ces eaux ont malgré tout fait l'objet d'un rejet (Décembre sur le bassin 6)

5.6. Résultats des analyses trimestrielles, annuelles et quadriennales réalisées en 2019 sur les eaux de ruissellement

Les tableaux suivants présentent l'intégralité des résultats des contrôles réalisés sur les eaux des bassins d'eaux pluviales. Les éventuels dépassements des seuils dans les analyses sont mis en évidence en rouge et en gras : XXXX

EP0			Mars19		Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils	
	ı			Pr	élèveme	nt					
Date			7/3/19		25/6/19		10/10/19		21/1/20		
Temp eau	°C		10.4		18.6		15,3		4,5		
Conductivité	µS/cm		283		450		164		243		
pH	p. c, c		8,36		7,33		8,20		8,10	5,5-8,5	
O ₂	mg/l		9,93		4,56		7,30		13,18	•	
	Analyses										
COT	mg/l		6,1	<u> </u>	6,8	ĺ	5,2		6	70	
На			7,8		7,33		8,2		8,1	5,5-8,5	
conductivité	µS/cm		290		450		180		280	3,5 3,5	
aluminium	µg/l	<	50	<	50	<	50		72		
arsenic	µg/l	<	5		5,8		8,5	<	5	100 μg/l	
cadmium	µg/l			<	1		-,-			200 µg/l	
chrome	μg/l		3,1	<	2,5	<	2,5	<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j	
Chrome (VI)	µg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	٧	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
cuivre	μg/l		3,1	<	5	٧	5	٧	5	100 μg/l si flux >5g/j	
mercure	μg/l	<	0,5	<	0,5	<	0,5	٧	0,5	50 μg/l	
plomb	μg/l	٧	8	<	8	٧	8	٧	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j	
manganèse	μg/l		21		17	٧	10		11		
nickel	μg/l	٧	2	<	2	٧	2	٧	2	200 μg/l si flux > 5g/j	
étain	μg/l	٧	10	<	10	<	10	٧	10		
fer	μg/l		54		89	<	50		59		
zinc	μg/l	٧	20	<	20	٧	20	٧	20	500 μg/l si flux > 5g/j	
fluorures	mg/l		0,47				0,56		0,35	15 mg/l si flux max > 150 g/j	
cyanure (libre)	μg/l	٧	2	<	2	٧	2	٧	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
										10 000 μg/l si le rejet > 15	
phosphore	μg/l	<	100	<	100	<	100	<	100	kg/j	
Indice phénol	μg/l	<	10	<	10	<	10	<	10	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
AOX	mg/l		0,03		0,01		0,01		0,02	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j	
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	<	20	<	20	<	20	<	35	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l	
										100 mg/l si flux max < 30	
	,,								_	kg/j	
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	<	3	<	3	30 mg/l au-delà	
										300 mg/l si flux max < 100	
DCO	a/I		25		25		OF.		25	kg/j 125 mg/l au-delà	
azote Kjeldahl	mg/l mgN/l	<	25 0,5	<	25 0,5	< <	25 0,5	<	0,6	125 mg/r au-ueia	
nitrite	mgN/l	<	0,3	<	0,3	· ·	0,3	_	0,8		
nitrate	mgN/l	<	0,17	<	0.17	<	0,1	٧ ٧	0,17		
Tilliate	IIIgiv/I	_	0,17	`	0,17	_	0,17	`	0,17	100 mg/l si flux max < 15	
										kg/j	
matiéres en suspension	mg/l	<	5	<	5		8,5	<	5	35 mg/l au-delà	
calcul de l'azote total	mgN/I	<	1	<	1	<	1	<	1	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j	
chlorure	mg/l			_	18						
cyanures totaux	mg/l			<	2						
chrome (III)	μg/l			<	2,5						
amonium	mgN/I			<	0,15						
sulfates	mg/l		4747		9,9		450		400	45000 "	
Métaux totaux	μg/l		171,7		205		158		190	<15000 μg/l	

Ekos Ingénierie Page 57 sur 94

EP1			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils
				Pr	élèveme	nt				
Date	1		7/3/19		19/6/19		10/10/19		21/1/20	
Temp eau	°C		10,0		18,2		14,1		3,7	-
Conductivité	μS/cm		246		100		158		315	-
pH	ролонн		8.0		8,5		8,2		8,2	-
O ₂	mg/l		10		8		8		13	-
32	1119/1		10		Analyses	2			10	
COT	mg/l	<u> </u>	6,5		13	, 	15	Π	4,6	70
PH	ilig/i		7.7		8,5		8,2		8,2	5,5-8,5
conductivité	μS/cm		260		100		180		340	3,3-6,3
aluminium	μg/l		4400		200		400		430	
arsenic	μg/l	<	5		5,3	<	5	<	5	100 µg/l
cadmium	μg/l	′	3	<	1	/	3	`	3	200 μg/l
chrome	μg/l		11	<i>'</i>	2,5	<	2,5	<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j
Chrome (VI)	μg/l	<	2.5	<i>'</i>	2,5	<i>'</i>	2,5	'	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cuivre		`	12	<	<u>2,3</u>	<	2,5	<	2,5	100 μg/l si flux >5g/j
mercure	μg/l μg/l	<	0,5	· ·	0,5	· ·	0,5	<	0,5	50 μg/l
plomb		· ·	8	<	8	<	8,8	<	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j
manganèse	µg/l	`	540	`	140		120	<	20	500 μg/i si le lejet > 5g/j
nickel	μg/l		7,3	_	2	_	2	<	20	200 µg/l si flux > 5g/j
étain	µg/l	<	10	٧	10	٧ ٧	10	<	10	200 μg/i Si iiux > 5g/j
fer	µg/l	<	5300	<	570	<	1600	<	450	
	µg/l				20					500 μg/l si flux > 5g/j
zinc	µg/l		60	<	20	<	20	<	20	
fluorures	mg/l	<	0,2		2	<	0,2		0,27	15 mg/l si flux max > 150 g/j
cyanure (libre)	μg/l	<	2	<		<	2	<	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j 10 000 μg/l si le rejet > 15
phosphore	μg/l		330	_	100		100	_	100	kg/j
Indice phénol	μg/l	<	10	<	100	<	100	<	100	100 µg/l si le rejet > 1g/j
AOX	mg/l	<	0,05	<	0.05	<	0,05	<	0,01	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j
hydrocarbures totaux C10-C40	µg/l	`	75	`	25	<	40		180	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l
Trydrocarbures totaux C10-C40	μg/i		73		23		40		100	100 mg/l si flux max < 30
										kg/j
DBO (5 jours)	mg/l	<	3		13		6,9	<	3	30 mg/l au-delà
DDO (0 jouro)	mg/i	_			10		0,0	_		300 mg/l si flux max < 100
										kg/j
DCO	mg/l	<	25		55		76	<	25	125 mg/l au-delà
azote Kieldahl	mgN/I		1,2		1,4		4,8		1,1	
nitrite	mgN/I	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
nitrate	mgN/I		0.19	<	0.17		0.98		0.78	
			-,		,				-,	100 mg/l si flux max < 15
										kg/j
matiéres en suspension	mg/l		56		34		58		25	35 mg/l au-delà
calcul de l'azote total	mgN/I		1,4		1,4		5,8		1,3	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j
chlorure	mg/l		·	<	3					, , ,
cyanures totaux	mg/l			<	2					
chrome (III)	mg/l			· <	2,5					
amonium	mgN/I				0,2					
sulfates	mg/l			<	5					
Métaux totaux	µg/l		10348,8	Ť	959		2168,8		948	<15000 µg/l

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 58 sur 94

Rapport a	annuel	d'activité	2019
-----------	--------	------------	------

EP2			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils	
				Pr	élèveme	nt					
Date			7/3/19		18/6/19		10/10/19		21/1/20		
Temp eau	°C				17,6		13,5		4,0	-	
Conductivité	μS/cm				83,9		139,0		194,3	-	
pH			8,2		8,9		8,5		8,7	-	
O ₂	mg/l		9,9		7,9		7,3		13,3	-	
				-	Analyses	5					
СОТ	mg/l 4,0 5,2 6,3 4,1 70										
pH			7,4		8,9		8,5		8,7	5,5-8,5	
conductivité	μS/cm		150,0		83,0		140,0		230,0		
aluminium	μg/l	٧	50,0		250,0		57,0	<	50,0		
arsenic	μg/l	٧	5,0	<	5,0	٧	5,0	<	5,0	100 μg/l	
cadmium	μg/l			<	1,0					200 μg/l	
chrome	μg/l	٧	2,5	<	2,5	٧	2,5	<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j	
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
cuivre	μg/l	<	5,0	<	5,0	<	5,0	<	5,0	100 μg/l si flux >5g/j	
mercure	μg/l	<	0,5	<	0,5	<	0,5	<	0,5	50 μg/l	
plomb	μg/l	<	8,0	<	8,0	<	8,0	<	8,0	500 μg/l si le rejet > 5g/j	
manganèse	μg/l		28,0		56,0		42,0		10,0		
nickel	μg/l	<	2,0	<	2,0	<	2,0	<	2,0	200 μg/l si flux > 5g/j	
étain	μg/l	<	10,0	<	10,0	<	10,0	<	10,0		
fer	μg/l		140,0		360,0		210,0		93,0		
zinc	μg/l	<	20,0		53,0	<	20,0	<	20,0	500 μg/l si flux > 5g/j	
fluorures	mg/l	<	0,2			<	0,2	<	0,2	15 mg/l si flux max > 150 g/j	
cyanure (libre)	μg/l	<	<2	<	2,0	<	2,0	<	2,0	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
										10 000 μg/l si le rejet > 15	
phosphore	μg/l	<	100,0		170,0		120,0		440,0	kg/j	
Indice phénol	μg/l	<	10,0	<	10,0	<	10,0	<	10,0	100 μg/l si le rejet > 1g/j	
AOX	mg/l	<	0,01	<	0,05		0,03	<	0,01	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j	
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	<	20,0		35,0	<	20,0		40,0	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l	
										100 mg/l si flux max < 30	
DDO (5:)	,,								0.0	kg/j	
DBO (5 jours)	mg/l		3,6	<	3,0	<	3,0	<	3,0	30 mg/l au-delà	
										300 mg/l si flux max < 100	
DCO	mg/l	<	25,0	<	25,0	<	25,0	<	25,0	kg/j 125 mg/l au-delà	
azote Kjeldahl	mgN/I	<i>'</i>	0.5	`	0.9	_	0.7	`	0.9	125 mg/r au-ueia	
nitrite	mgN/I	<i>'</i>	0,3	<	0,9	<	0,7	<	0,9		
nitrate	mgN/I	<i>'</i>	0,17	<i>'</i>	0,17	/	0,17	<i>'</i>	0,17		
milate	mgr•/i	_	0,17	_	0,17	_	0,17	_	0,17	100 mg/l si flux max < 15	
										kg/j	
matiéres en suspension	mg/l		7,0		16,0		12,0	<	5.0	35 mg/l au-delà	
calcul de l'azote total	mgN/I	<	1,0	<	1,0	<	1,0	<	1,0	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j	
chlorure	mg/l			<	3					<u> </u>	
cyanures totaux	mg/l			<	2						
chrome (III)	mg/l			<	2,5						
amonium	mgN/I			Ė	0.2						
sulfates	mg/l			<	5						
Métaux totaux	µg/l		266		748		357		201	<15000 µg/l	

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 59 sur 94

EP3			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils
			iviais 15	Pr	élèveme	nt			3411 20	364.13
Date			7/3/19	FI	18/6/19	7116	10/10/19	1	21/1/20	
	°C		9,9		19,8		13,6			
Temp eau Conductivité	μS/cm		145		113		202		2,9 197	<u> </u>
	μS/CIII									
pH	/1		8,74		9,57		8,80		9,20	<u>-</u>
O ₂	mg/l		10,50		8,45		6,90		13,12	-
			1		Analyses	S				
COT	mg/l		4,6		5,3		9,5		5	70
рН			7,4		9,6		8,8		9,2	5,5-8,5
conductivité	μS/cm		160		113		160		230	
aluminium	μg/l	<	50	<	50	<	50	<	50	
arsenic	μg/l	<	5		11		9,3	<	5	100 μg/l
cadmium	μg/l			<	1					200 μg/l
chrome	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cuivre	μg/l	<	5	<	5	<	5	<	5	100 μg/l si flux >5g/j
mercure	μg/l	<	0,5	<	0,5	<	0,5	<	0,5	50 μg/l
plomb	μg/l	<	8	<	8	<	8	<	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j
manganèse	μg/l		11		15		88	<	10	
nickel	μg/l	<	2	<	2	<	2	<	2	200 μg/l si flux > 5g/j
étain	μg/l	<	10	<	10	<	10	<	10	
fer	μg/l		120		99		510		130	
zinc	μg/l	<	20	<	20	<	20	<	20	500 μg/l si flux > 5g/j
fluorures	mg/l	<	0,2			<	0,2	<	0,2	15 mg/l si flux max > 150 g/j
cyanure (libre)	μg/l	<	2	<	2	<	2	<	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j
										10 000 μg/l si le rejet > 15
phosphore	μg/l	<	100	<	100	<	100		100	kg/j
Indice phénol	μg/l	<	10	<	10	<	10	<	10	100 μg/l si le rejet > 1g/j
AOX	mg/l		0,02		0,01		0,02		0,02	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	<	20	<	20		50		35	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l
										100 mg/l si flux max < 30
DDO (5 in)	/1		_		2		4.5		•	kg/j
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3		4,5	<	3	30 mg/l au-delà
										300 mg/l si flux max < 100
DCO	mg/l	_	25	_	25		64	<	25	kg/j 125 mg/l au-delà
azote Kjeldahl	mgN/I	<	0,5	<	0,6		1,5	`	1	125 mg/r au-ueia
nitrite	mgN/l	<i>'</i>	0,3	<	0,0	<	0.1	<	0,1	
nitrate	mgN/I	<i>'</i>	0.17	<i>'</i>	0.17	<	0,17	<	0,17	
Tittate	mgm/i	_	0,17	_	0,17	_	0,17	_	0,17	100 mg/l si flux max < 15
										kg/j
matiéres en suspension	mg/l	<	5	<	5		34	<	5	35 mg/l au-delà
calcul de l'azote total	mgN/l	/	1	/	1		1.5	<	1	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j
chlorure	mg/l			Ť	7,3		.,0			22g/, 3/ 10 10 10 10 20 1 1 30 1 1 g/j
cyanures totaux	mg/l			<	2					
chrome (III)	mg/l			/	2,5					
amonium	mgN/l			/	0,15					
sulfates	mg/l			/	5					
Métaux totaux	μg/l		229	È	213		696		238	<15000 µg/l
Motaux totaux	P9/1	Щ.	223	Щ.	210	Щ.	030	l	200	<10000 μg/1

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 60 sur 94

EP4	Mars 19 Juin 19 Oct 19 Jan 20 Seuils								
		10.0.0	P	rélèveme	nt			- Juli 20	
Date				18/6/19		10/10/19	1	21/1/20	
Temp eau	°C			19,6		14,9		4,4	
Conductivité	μS/cm			200		227		226	
pH	μο/σπ			8,47		8,60		8,56	
02	mg/l			8,35		7,40		12,99	
O ₂	i iiig/i			Analyse	_	7,40	<u> </u>	12,33	
007		1			3	0.0	1	0.0	70
COT	mg/l			2,8		3,6		3,2	70
pH	0/			8,5		8,6		8,56	5,5-8,5
conductivité	μS/cm			200		210		260	
aluminium	μg/l			440		350		330 5	400//
arsenic	μg/l			8,6 1		6,1	<	5	100 μg/l 200 μg/l
cadmium chrome	μg/l		<	2,5	_	2,5		2,5	200 μg/l 500 μg/l si le rejet > 1g/j
Chrome (VI)	µg/l		٧ ٧	2,5	<	2,5	<	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cuivre	μg/l		<	2,5 5	_		<		100 μg/l si le rejet > 1g/j 100 μg/l si flux >5g/j
	μg/l μg/l		<	0,5	<	0,5	<	0,5	50 μg/l
mercure plomb	μg/l μg/l		<	8	<	8	<	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j
manganèse	μg/l μg/l		'	17	<	11	<	13	500 μg/i Si le lejet > 5g/j
nickel	μg/l		<	2	<	2	<	2	200 μg/l si flux > 5g/j
étain	μg/l		<i>'</i>	10	<	10	<	10	200 μg/1 Si iiux > 3g/j
fer	μg/l μg/l		_	450	`	290	`	340	
zinc	μg/l		<	20	<	290	<	20	500 μg/l si flux > 5g/j
fluorures	mg/l		_	20	`	0,64	`	0,35	15 mg/l si flux max > 150 g/j
cyanure (libre)	μg/l		<	2	<	2	<	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cyandre (libre)	μg/i		_		_		_		10 000 μg/l si le rejet > 15
phosphore	μg/l		<	100	<	100	<	100	kg/j
Indice phénol	μg/l		` '	10	` '	10	<	10	100 μg/l si le rejet > 1g/j
AOX	mg/l		` '	0,05	_	0,01		0.02	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j
hydrocarbures totaux C10-C40	µg/l		<i>'</i>	20	<	20	<	30	$<10\ 000\ \mu g/l\ si\ flux > 100\ g/l$
Thydrodaibardo totada o to o to	µg/·				_			- 00	100 mg/l si flux max < 30
									kg/j
DBO (5 jours)	mg/l		<	3	<	3	<	3	30 mg/l au-delà
									300 mg/l si flux max < 100
									kg/j
DCO	mg/l		٧	25	<	25	<	25	125 mg/l au-delà
azote Kjeldahl	mgN/l			0,5	٧	0,5		0,6	
nitrite	mgN/l		٧	0,1	٧	0,1	٧	0,1	
nitrate	mgN/l		٧	0,17	<	0,17		0,34	
									100 mg/l si flux max < 15
									kg/j
matiéres en suspension	mg/l			24		10		17	35 mg/l au-delà
calcul de l'azote total	mgN/l		<	1	<	1	<	1	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j
chlorure	mg/l			10					
cyanures totaux	mg/l		<	2					
chrome (III)	mg/l		<	2,5					
amonium	mgN/l		<	0,15					
sulfates	mg/l			12					
Métaux totaux	μg/l	0		956		699		731	<15000 μg/l

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 61 sur 94

EP5			Mars 19	Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils
LIJ			101015 25	Juin 13		000 13		30.1.20	Seulis
Doto			7/3/19			10/10/19		21/1/19	
Date	°C		9,8			15,3		5,4	
Temp eau			283			271		327	-
Conductivité	μS/cm		8,75			8,40		8,20	-
pH			13,50			6,81		11,80	-
O ₂	mg/l		13,50			0,01		11,00	Analysasa
	l "		12	l		7		F 1	Analyses
COT	mg/l					8,4		5,1 8,2	
pH			7,7			,			5,5-8,5
conductivité	μS/cm		300			270		360	
aluminium	μg/l		530			100		280	
arsenic	μg/l	<	5		<	5	<	5	100 μg/l
cadmium	μg/l								200 μg/l
chrome	μg/l	<	2,5		<	2,5	<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5		<	2,5	<	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cuivre	μg/l		17		<	5	<	5	100 μg/l si flux >5g/j
mercure	μg/l	<	0,5		<	0,5	<	0,5	50 μg/l
plomb	μg/l	<	8		<	8	<	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j
manganèse	μg/l		150			32		28	
nickel	μg/l		4,4		<	2	<	2	200 μg/l si flux > 5g/j
étain	μg/l	<	10		٧	10	٧	10	
fer	μg/l		580			190		290	
zinc	μg/l		510		٧	20	<	20	500 μg/l si flux > 5g/j
fluorures	mg/l		0,53			0,69		0,37	15 mg/l si flux max > 150 g/j
cyanure (libre)	μg/l	<	2		٧	2	<	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j
phosphore	μg/l	<	100		٧	100	<	100	10 000 μg/l si le rejet > 15 kg/j
Indice phénol	μg/l	<	10		<	10	<	10	100 μg/l si le rejet > 1g/j
AOX	mg/l	<	0,05			0,02		0,04	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		65			45		110	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l
DBO (5 jours)	mg/l		5,1		٧	3	٧	3	100 mg/l si flux max < 30 kg/j 30 mg/l au-delà
DCO	mg/l		44		٧	25	<	25	300 mg/l si flux max < 100 kg/j 125 mg/l au-delà
azote Kjeldahl	mgN/l		1,7			0,5		0,8	.20 mg/. da dold
nitrite	mgN/l	<	0,1		<	0,1	<	0,1	
nitrate	mgN/l	_	0,34		· ·	0,17		0,67	
			72		'	5		15	100 mg/l si flux max < 15 kg/j
matiéres en suspension	mg/l		-			-			35 mg/l au-delà
calcul de l'azote total	mgN/l		2		<	1		1,5	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j
chlorure	mg/l								
cyanures totaux	mg/l								
chrome (III)	mg/l								
amonium	mgN/l								
sulfates	mg/l								
Métaux totaux	μg/l		1812,4	0		370		646	<15000 μg/l

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 62 sur 94

EP6			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20	Seuils
				élè	vement	•				
Date			074/03/2019	<u> </u>	19/6/19	_	(1)		21/1/20	
Temp eau	°C		9,8		17.4		(1)		3,6	-
Conductivité	μS/cm		215		238				287	_
pH	ролонн		8,62		8.54				8,72	_
02	mg/l		10,66		6,45				11,58	_
	1 1119/1		·	\n:	alyses				11,00	
COT	mg/l		4,2		6	Ī			4,3	70
DH	mg/i		8,4		8,5				8.72	5,5-8,5
conductivité	μS/cm		220		238				330	0,0 0,0
aluminium	µg/l		790		88				290	
arsenic	µg/l	<	5	<	5			<	5	100 μg/l
cadmium	µg/l	Ť	-	<	1					200 µg/l
chrome	µg/l		4,5	<	2,5			<	2,5	500 μg/l si le rejet > 1g/j
Chrome (VI)	µg/l	<	2,5	<	2,5			<	2,5	100 μg/l si le rejet > 1g/j
cuivre	µg/l		10		6,2			<	5	100 μg/l si flux >5g/j
mercure	µg/l	<	0,5	<	0,5			<	0,5	50 μg/l
plomb	µg/l	<	8	<	8			<	8	500 μg/l si le rejet > 5g/j
manganèse	μg/l		33		36			<	10	
nickel	µg/l		2,8	<	2			<	2	200 μg/l si flux > 5g/j
étain	μg/l	٧	10	<	10			<	10	10 31
fer	μg/l		850		110				260	
zinc	μg/l	٧	20	<	20			<	20	500 μg/l si flux > 5g/j
fluorures	mg/l		0,49						0.9	15 mg/l si flux max > 150 g/j
cyanure (libre)	µg/l	٧	2	<	2			<	2	100 μg/l si le rejet > 1g/j
										10 000 μg/l si le rejet > 15
phosphore	μg/l	<	100	<	100			<	100	kg/j
Indice phénol	μg/l	٧	10	<	10			٧	10	100 μg/l si le rejet > 1g/j
AOX	mg/l	٧	0,05	<	0,05				0,02	<1 mg/l si fludépasse 30 g/j
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	٧	20		20			٧	50	<10 000 µg/l si flux > 100 g/l
										100 mg/l si flux max < 30
I										kg/j
DBO (5 jours)	mg/l		3,1	<	3			<	3	30 mg/l au-delà
I										300 mg/l si flux max < 100
DCO		_	25		25				25	kg/j 125 mg/l au-delà
azote Kjeldahl	mg/l mgN/l	<	25 0.6	<	25 0.8			<	25 0.5	125 mg/i au-deia
nitrite	mgN/I	<	0,8	<	0,8			<	0,3	
nitrate	mgN/l	< <	0,17	<	0,1			<	0,17	
Tilliale	mgn/i	<	0,17	<	0,17			<	0,17	100 mg/l si flux max < 15
										kg/j
matiéres en suspension	mg/l		110	<	5				8.8	35 mg/l au-delà
calcul de l'azote total	mgN/l	٧	1	<	1			<	1	30 mg/l si le rejet > 50 kg/j
chlorure	mg/l				12					3 1 - 9.1
cyanures totaux	mg/l			<	2					
chrome (III)	mg/l			<	2,5					
amonium	mgN/I			<	0,15					
sulfates	mg/l			Ť	14					
Métaux totaux	µg/l		1728,8		284,2		0		608	<15000 µg/l

Ekos Ingénierie Page 63 sur 94

5.7. Résultats des analyses trimestrielles et annuelles réalisées en 2019 sur les eaux souterraines

Pz2 (Amont)			mars-19		juin-19		oct19		janv20
Prélèvement									
Niveau de l'eau	m		-8,00		-9,00		-12,00		-10,50
Conductivité	μS/cm		148		142		200		174,4
pH			8,37		7,91		8,2		8
Analyses			ŕ				Í		
COT	mg/l		1,1		1,4		2,2		2
pH			7,6		7,9		8,2		8
conductivité	μS/cm		250		142		220		170
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	<	2,5	٧	2,5	<	2,5
chrome (III)	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5
cyanure (libre)	μg/l	<	2	<	2	٧	2	<	2
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		20	<	20		50		270
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	٧	3	<	3
DCO	mg/l	<	25	<	25	٧	25	<	25
cadmium	μg/l	<	0,2	<	0,2	<	0,2	<	0,2
calcium	μg/l		33000		32000		38000		28000
potassium	μg/l	<	1000		1400	<	1000		2700
cuivre	μg/l		2,4		10		9,3		2
mercure	μg/l	<	0,05	<	0,05	٧	0,05	<	0,05
plomb	μg/l	<	2		3,9	<	2	<	2
magnésium	μg/l	<	1000	<	1000	<	1000		1100
manganèse	μg/l	<	10		55	<	10	<	10
fer	μg/l	<	50		170	<	50	<	50
zinc	μg/l	<	10		11		22	<	10
ammonium	mgN/l	<	0,15	<	0,15	<	0,15	<	0,15
AOX	mg/l		0,02		0,01	<	0,01		0,01
nitrite	mgN/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
nitrate	mgN/l		2,2		0,25		1,5		1,7
sulfate	mg/l	<	15	<	5		13		8,5
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
potentiel oxydoréduction	mV		410						390
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	<	10	<	10	<	10		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		46	<	15		15		
MES	mg/l	<	5		24		29		100
Salmonelle	présence		Non		Non		Non		
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	٧	1	<	1
PCB totaux (7)	μg/l	<	0.07	<	0.07	<	0.07	<	0.07

Ekos Ingénierie Page 64 sur 94

Pz3			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement									
Niveau de l'eau	m		-29,00		-36,00		-43,00		-40,00
Conductivité	μS/cm		732		,		705		693
рН			7,25				7,50		7,40
Analyses			,						•
СОТ	mg/l		2,70		1,80		1,20		0,75
рН	_		7,30				7,50		7,40
conductivité	μS/cm		730,00				720,00		730,00
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5
chrome (III)	μg/l	٧	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5
cyanure (libre)	μg/l	٧	2,00	٧	2,00	٧	2,00	<	2,00
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		170,00		280,00		40,00		54,00
DBO (5 jours)	mg/l	٧	3,00		3,60	٧	3,00	<	3,00
DCO	mg/l	٧	25,00	٧	25,00	٧	25,00	<	25,00
cadmium	μg/l	<	0,20		0,34		0,32		0,24
calcium	μg/l		140000,00		130000,00		140000,00		140000,00
potassium	μg/l		3100,00		1400,00		1200,00		1400,00
cuivre	μg/l		5,30		2,50	<	2,00	<	2,00
mercure	μg/l	<	0,05	<	0,05	<	0,05	<	0,05
plomb	μg/l	<	2		3,2	<	2		4
magnésium	μg/l		11000		9600		11000		11000
manganèse	μg/l	<	10,00		12,00	<	10,00	<	10,00
fer	μg/l	<	50,00	<	50,00	<	50,00	<	50,00
zinc	μg/l		15,00		10,00		10,00		10,00
ammonium	mgN/l	<	0,15		0,2	<	0,15	<	0,15
AOX	mg/l		0,03	<	0,05		0,02		0,02
nitrite	mgN/l	<	0,1		0,15	<	0,1	<	0,1
nitrate	mgN/l	<	0,17		14,00		15,00		16,00
sulfate	mg/l		14,00		19,00		18,00		20,00
(ortho)phosphates	mgP/I	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
potentiel oxydoréduction	mV		450,00						430,00
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml		Ininterprétable		Ininterprétable		Ininterprétable		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		250,00		15,00		690,00		
MES	mg/l		200,00		17,00		150,00		250,00
Salmonelle	présence		Non		Non		oui		
BTEX total	μg/l	<	1,00	<	1,00	<	1,00		
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07	<	0,07	<	0,07	<	0,07

Ekos Ingénierie Page 65 sur 94

Pz4			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement	•								
Niveau de l'eau	m		-10,00		-14,00		-14,00		-12,50
Conductivité	μS/cm		915		958		936		916
рН			6,87		6,35		6,60		6,50
Analyses									
СОТ	mg/l		2,7		1,3		21		1,8
рН			7		6,35		6,6		6,5
conductivité	μS/cm		950		950		936		970
Chrome (VI)	μg/l	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5
chrome (III)	μg/l	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5
cyanure (libre)	μg/l	٧	2	٧	2	<	2	٧	2
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		35	<	20		280		70
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	<	3	<	3
DCO	mg/l	<	25	<	25		43	<	25
cadmium	μg/l	<	0,2		0,36		0,21		0,21
calcium	μg/l		180000		170000		170000		160000
potassium	μg/l		2100		2000		2100		4000
cuivre	μg/l		3,9		3,6		2,1	<	2
mercure	μg/l	<	0,05	<	0,05	<	0,05	<	0,05
plomb	μg/l		3,1		3,4		2,7		2,6
magnésium	μg/l		26000		23000		26000		26000
manganèse	μg/l	<	10		33	<	10	<	10
fer	μg/l	<	50		180	<	50	<	50
zinc	μg/l		13	<	10	<	10	<	10
ammonium	mgN/l	<	0,15	<	0,15	<	0,15		0,2
AOX	mg/l		0,09		0,13		0,04		0,09
nitrite	mgN/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
nitrate	mgN/l		16		0,87		0,77		0,8
sulfate	mg/l		30		22		22		27
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
potentiel oxydoréduction	mV		550						440
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	<	10	<	10	<	10		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		370		370		289		
MES	mg/l		100		100		620		48
Salmonelle	présence		Non		Non		oui		
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	<	1	<	1
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07	<	0,07	<	0,07	<	0,07

Ekos Ingénierie Page 66 sur 94

Pz5			Mars 19	Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement				, Juliu 20		00, 10		
Niveau de l'eau	m		-42,00			-42,00		-43,00
Conductivité	μS/cm		495			950		544
pH			7			7,3		7,2
Analyses								
COT	mg/l		0,63			1,4		7,4
рН			7,1			7,3		7,2
conductivité	μS/cm		500			100		600
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5		<	2,5	<	2,5
chrome (III)	μg/l	<	2,5		<	2,5	<	2,5
cyanure (libre)	μg/l	<	2		<	2	<	2
hydrocarbures totaux C10- C40	μg/l		30					1100
DBO (5 jours)	mg/l	<	3		<	3	<	3
DCO	mg/l	·	25		<	25	<	25
cadmium	μg/l	<	0,2			0,22	<	0,2
calcium	μg/l		81000			180000		95000
potassium	μg/l		1500			1700		3200
cuivre	μg/l		4,9		<	2	<	2
mercure	μg/l	٧	0,05		٧	0,05	٧	0,05
plomb	μg/l	٧	2		٧	2		2,1
magnésium	μg/l		20000			22000		20000
manganèse	μg/l		300		٧	10		120
fer	μg/l	<	50		<	50	<	50
zinc	μg/l	<	10		<	10	<	10
ammonium	mgN/l	<	0,15		<	0,15		0,2
AOX	mg/l		0,02			0,04		0,04
nitrite	mgN/l	<	0,1		<	0,1	<	0,1
nitrate	mgN/l	<	0,17			7,1		0,57
sulfate	mg/l	<	5			130		8,8
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1		<	0,1		8,8
potentiel oxydoréduction	mV		440			430		450
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml		Ininterprétable			Ininterprétable		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		15			272		
MES	mg/l		270			30		140
Salmonelle	présence		Non			Non		
BTEX total	μg/l	<	1		<	1	<	1
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07		<	0,07	<	0,07

Ekos Ingénierie Page 67 sur 94

Pz7			Mars 19		Juin 19		Oct 19	Jan 20
Prélèvement	1							
Niveau de l'eau	m		-33,00		-38,00		-35,00	-34,00
Conductivité	μS/cm		529		534		530	521
рН			7,35		7,22		7	7,3
Analyses	•							
СОТ	mg/l		0,74		1,2		0,89	
pH			7,6		7,22		7	
conductivité	μS/cm		530		534		560	
Chrome (VI)	μg/l	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5	
chrome (III)	μg/l	<	2,5	٧	2,5	<	2,5	
cyanure (libre)	μg/l	<	2	٧	2	<	2	
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		25	٧	20		20	
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	٧	3	<	3	
DCO	mg/l	<	25	٧	25	<	25	
cadmium	μg/l	<	0,2	<	0,2	<	0,2	
calcium	μg/l		90000		80000		82000	
potassium	μg/l		1400		1300		1200	
cuivre	μg/l	<	2		2,8	<	2	
mercure	μg/l	<	0,05		0,05	<	0,05	
plomb	μg/l	<	2	<	2	<	2	
magnésium	μg/l		22000		19000		20000	
manganèse	μg/l	<	10	<	10	<	10	
fer	μg/l	<	50		190	<	50	
zinc	μg/l		12		20		12	
ammonium	mgN/l	<	0,15		0,2	<	0,15	
AOX	mg/l		0,04		0,07		0,01	
nitrite	mgN/l	<	0,3	<	0,1	<	0,1	
nitrate	mgN/l		4		2,9		2,3	
sulfate	mg/l		32		14		16	
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	
potentiel oxydoréduction	mV		410				400	
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	<	10	<	10	<	10	
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		310	<	15		77	
MES	mg/l		120		23		130	
Salmonelle	présence		Non		Non		Non	
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	<	1	
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07	<	0,07	<	0,07	

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 68 sur 94

Pz8			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement							50.15		
Niveau de l'eau	m		-8,00		-10,00		-10,00		-12,60
Conductivité	μS/cm		895		963		932		963
pH	,		6,86		6,83		6,80		6,92
Analyses			·				,		,
СОТ	mg/l		3,8		1,1		1,1		2,3
рН	_		7,1		6,83		6,8		6,92
conductivité	μS/cm		960		963		970		1000
Chrome (VI)	μg/l	<	2.5	<	2.5	٧	2.5	<	2.5
chrome (III)	μg/l	<	2.5	<	2.5	٧	2.5	<	2.5
cyanure (libre)	μg/l	<	2.0	<	2.0	٧	2.0	<	2.0
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		40	<	20		20		1100
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	<	3	<	3
DCO	mg/l	<	25		280	<	25	<	25
cadmium	μg/l		0,24	<	0.20	<	0,2	<	0,2
calcium	μg/l		230000		200000		170000		95000
potassium	μg/l	<	1000		1300	<	1300		3200
cuivre	μg/l		3,8		3,5		3	<	2
mercure	μg/l	<	0,05	<	0,05	<	0,05	<	0,05
plomb	μg/l		2,3	<	2		2,6		2,1
magnésium	μg/l		29000		19000		23000		20000
manganèse	μg/l	<	10		49	<	10		120
fer	μg/l	<	50	<	50	<	50	<	50
zinc	μg/l		15	<	10	<	10	<	10
ammonium	mgN/l	<	0.15	<	0.15	<	0.15		0,2
AOX	mg/l	<	0.01		0,04	<	0.01		0,04
nitrite	mgN/l	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
nitrate	mgN/l	<	0,17		3,2	<	1,6		1,6
sulfate	mg/l	<	5		12		13		8,8
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0.1	<	0,1	<	0.1	<	0.1
potentiel oxydoréduction	mV		450				440		450
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100 ml		Ininterprétabl e		Ininterprétabl e		Ininterprétabl e		
	UFC/100								
Entérocoques intestinaux	ml		15	<	15		109		
MES	mg/l		180		78		40		140
Salmonelle	présence		Non		Non		Non		
BTEX total	μg/l	<	1	<	(2)	<	1	<	1
PCB totaux (7)	μg/l	<	0.07	<	0.07	<	0.07	<	0.07

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 69 sur 94

Pz10		Mars 19			Juin 19		Oct 19	Jan 20			
Prélèvement			Jun 25			500 25					
Niveau de l'eau	m		-33,00		-51,00		-41,00		-38,00		
Conductivité	µS/cm		1269		1270		1272		1200		
рН	μο, σ		6,83		6,80		6,90		7,02		
Analyses											
СОТ	mg/l		3,5		2,5		2,9		2,5		
pH	Ŭ		6,9		16,2		6,9		7,02		
conductivité	μS/cm		1300		1270		1272		1300		
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	<	2,5	<	2,5	<	2,5		
chrome (III)	μg/l	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5		
cyanure (libre)	μg/l	٧	2	٧	2	٧	2	٧	2		
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	<	20		30		130		55		
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	<	3	<	3		
DCO	mg/l	<	25	<	25	<	25	<	25		
cadmium	μg/l		0,22		0,24		0,26		0,24		
calcium	μg/l		240000		270000		210000		230000		
potassium	μg/l		2200		2400		3600		3200		
cuivre	μg/l	<	2		15		13	<	2		
mercure	μg/l		0,05	<	0,05	<	0,05	<	0,05		
plomb	μg/l		3,7		7,6	<	2		3,4		
magnésium	μg/l		34000		29000		28000		26000		
manganèse	μg/l		10		150	<	10	<	10		
fer	μg/l	<	50		2600	<	50	<	50		
zinc	μg/l	<	10		20		15	<	10		
ammonium	mgN/l	<	0,15	<	0,15	<	0,2		0,3		
AOX	mg/l		0,17		0,12		0,05		0,13		
nitrite	mgN/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1		
nitrate	mgN/l		5,6		25		25		34		
sulfate	mg/l		29		32		34		40		
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1		
potentiel oxydoréduction	mV		650				460		430		
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	<	1		10	<	15				
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml	<	15	<	15	<	15				
MES	mg/l		61		76		260		42		
Salmonelle	présence		Non		Non		Non				
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	<	1	<	1		
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07	<	0,07	<	0,07	<	0,07		

Ekos Ingénierie Page 70 sur 94

Pz12			Mars 19		Juin 19		Oct 19	Jan 20
Prélèvement			101010 20				50.25	30.1.20
Niveau de l'eau	m		-37,00		-34,00		-36,00	-33,00
Conductivité	μS/cm		1151		1200		1216	1182
рН			6,8		6,6		7,1	6,9
Analyses	•		•		,		, ,	
СОТ	mg/l		2		2,2		1,7	
рН			6,9		6,6		7,1	
conductivité	μS/cm		1200		1200		1200	
Chrome (VI)	μg/l	<	2,5	٧	2,5	<	2,5	
chrome (III)	μg/l	<	2,5	٧	2,5	<	2,5	
cyanure (libre)	μg/l	<	2	<	2	<	2	
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		290		60		270	
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	٧	3	٧	3	
DCO	mg/l	<	25	٧	25	<	25	
cadmium	μg/l	٧	0,2		0,32	٧	0,2	
calcium	μg/l		270000		300000		250000	
potassium	μg/l		1500		1300		1100	
cuivre	μg/l		3,3		5,9		2,5	
mercure	μg/l	<	0,05	٧	0,05	٧	0,05	
plomb	μg/l		3,2		3,9		2,5	
magnésium	μg/l		11000		9900		10000	
manganèse	μg/l		100		290		170	
fer	μg/l	<	50		410		180	
zinc	μg/l		10	٧	10		10	
ammonium	mgN/l	<	0,15	٧	0,15		0,2	
AOX	mg/l	<	0,05		0,08		0,02	
nitrite	mgN/l	<	0,1	٧	0,1	٧	0,1	
nitrate	mgN/l		15		4,5		3,5	
sulfate	mg/l		27		30		29	
(ortho)phosphates	mgP/l	<	<0.1	<	0,1	<	0,1	
potentiel oxydoréduction	mV		450				420	
Coliform on totally à 279C	UFC/100m		Ininterprétabl		Ininterprétabl		Ininterprétabl	
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100m		е		е		e	
Entérocoques intestinaux	1	<	15	<	15		125	
MES	mg/l		280		140		200	
Salmonelle	présence		Non		Non		Non	
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	<	1	
PCB totaux (7)	μg/l	<	0,07	<	0,07	<	0,07	

Ekos Ingénierie Page 71 sur 94

Pz13		Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement								
Niveau de l'eau	m	-8,00		-13,00		-12,00		-11,00
Conductivité	μS/cm	441		450		454		423
рН		7,58		7,23		7,30		7,25
Analyses								
СОТ	mg/l	0,5	<	0,5		0,8		0,57
рН		7,9		7,23		7,3		7,25
conductivité	μS/cm	440		450		470		460
Chrome (VI)	μg/l	2,5	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5
chrome (III)	μg/l	2,5	٧	2,5	٧	2,5	٧	2,5
cyanure (libre)	μg/l	2	٧	2	٧	2	'	2
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l	45	<	20		35		110
DBO (5 jours)	mg/l	3	<	3	<	3	<	3
DCO	mg/l	25	<	25	<	25	<	25
cadmium	μg/l	0,2	<	0,2		0,2		0,22
calcium	μg/l	70000		64000		67000		70000
potassium	μg/l	1400		1200		1200		1400
cuivre	μg/l	2	<	2	'	2	<	2
mercure	μg/l	0,05	<	0,05	<	0,05	<	0,05
plomb	μg/l	2,5	<	2	<	2	<	2
magnésium	μg/l	21000		17000		19000		20000
manganèse	μg/l	10	<	10	<	10	<	10
fer	μg/l	50	<	50	<	50	<	50
zinc	μg/l	10		11	<	10	<	10
ammonium	mgN/l	0,15	<	0,15	<	0,15		0,2
AOX	mg/l	0,02		0,02	<	0,02		0,16
nitrite	mgN/l	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
nitrate	mgN/l	0,98	<	0,17	<	0,17		0,43
sulfate	mg/l	24		13		12		13
(ortho)phosphates	mgP/I	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
potentiel oxydoréduction	mV	520				410		420
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	10	<	10	<	10		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml	220	<	15		253		
MES	mg/l	5		30		280		27
Salmonelle	présence	Non		Non		Oui		
BTEX total	μg/l	1	<	1	<	1	<	1
PCB totaux (7)	μg/l	0,07	<	0,07	<	0,07	<	0,07

Ekos Ingénierie AFF_2020_032 Page 72 sur 94

0.07

Pz15			Mars 19		Juin 19		Oct 19		Jan 20
Prélèvement									
Niveau de l'eau	m		-22,00		-26,00		-43,00		-32,00
Conductivité	μS/cm		633		640		705		619
рН			7,11		7,34		7,50		7,58
Analyses									
СОТ	mg/l		1		0,77		2,2		1,6
рН			7,4		7,34		7,5		7,58
conductivité	μS/cm		650		630		660		660
Chrome (VI)	μg/l	<	2.5	<	2.5	٧	2.5	<	2.5
chrome (III)	μg/l	<	2.5	<	2.5	٧	2.5	<	2.5
cyanure (libre)	μg/l	<	2.0	<	2.0	٧	2.0	<	2.0
hydrocarbures totaux C10-C40	μg/l		35		75		100		45
DBO (5 jours)	mg/l	<	3	<	3	<	3	<	3
DCO	mg/l	<	25	<	25	<	25	<	25
cadmium	μg/l	<	0.20	<	0.20		0,26	<	0,2
calcium	μg/l		120000		98000		110000		98000
potassium	μg/l		1200		1300		1400		1600
cuivre	μg/l		2,9		3,8		6,7	<	2
mercure	μg/l	<	0.05	<	0.05	<	0.05	<	0,05
plomb	μg/l	<	2.0		3,2	<	2.0		2,1
magnésium	μg/l		28000		21000		240000		24000
manganèse	μg/l	<	10		20	<	10	<	10
fer	μg/l	<	50		72	<	50	<	50
zinc	μg/l		12	<	10		43	<	10
ammonium	mgN/l	<	0.15	<	0.15	<	0.15		0,2
AOX	mg/l		0,03		0,05		0,01		0,02
nitrite	mgN/l	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
nitrate	mgN/l		1,9		5,7		5,4		5,4
sulfate	mg/l		14		28		28		30
(ortho)phosphates	mgP/l	<	0,1	<	0,1	<	0,1	<	0,1
potentiel oxydoréduction	mV		440				440		420
Coliformes totaux à 37°C	UFC/100ml	<	10	<	1	<	10		
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml		230	<	15		15		
MES	mg/l		29		47		15		52
Salmonelle	présence		Non		Non		Non		
BTEX total	μg/l	<	1	<	1	<	1	<	1
	I	1	I	1	I	ĺ	i	1	I

0.07 <

μg/l

0.07 <

0.07

Ekos Ingénierie Page 73 sur 94

PCB totaux (7)

5.8. Rapports d'incendie


5.8.1. Incendie du 20 et 21/02/2019

	nt environnemental
DI 1115D I 020 011 02	IRE ARA PACA SITE : SATOLAS
	E L'INCIDENT : 20/02/2019 ET 21/02/2019. DEPART DE FEU A 8H30
	EZ RV CENTRE EST CHEMIN DE MONTCHAT 38 540 GRENAY
Type d'incident ou d'acci	dent <u>Concernés</u>
□ Départ de feu /Incendie □ Explosion	SITA Région Centre Est / Filiale
Déversement de produits dangereux	x Entreprise extérieure
☐ Radioactivité	Riverains
☐ Autre :	······································
Conte	xte de l'incident ou d'accident
L'incident /accident a touché I'eau	□ le sol ⊠ l'air
	de fonctionnement ⊠ normale ☐ anormale
	With Manning Wilder (1920)
Horaires d'ouverture du site : 6h – 17h	Incident / Accident
Lieu précis de l'incident /accident :	
Circonstances détaillées de l'incident /acc	ident (indiquer, le cas échéant, l'équipement de travail utilisé, le type
d'engin)	cident (indiquer, le cas échéant, l'équipement de travail utilisé, le type
d'engin) De la fumée a été constatée à 8h30 au ni stockés sur la zone de stockage dédié. Le dégager les 2 big-bags présentant des fur	veau de 4 big-bags de Charbon Actif (Airpel Ultra DS -6) usagés e personnel du site est intervenu à l'aide du manuscopique pour mées. Les 2 palettes sur lesquelles lés big-bags avaient été stockées es 2 palettes ont été évacuées vers un point d'eau afin de procéder à
d'engin) De la fumée a été constatée à 8h30 au ni stockés sur la zone de stockage dédié. Le dégager les 2 big-bags présentant des fur étaient en train se consumer lentement. L'extinction complète.	veau de 4 big-bags de Charbon Actif (Airpel Ultra DS -6) usagés e personnel du site est intervenu à l'aide du manuscopique pour mées. Les 2 palettes sur lesquelles lés big-bags avaient été stockées es 2 palettes ont été évacuées vers un point d'eau afin de procéder à
d'engin) De la fumée a été constatée à 8h30 au ni stockés sur la zone de stockage dédié. Le dégager les 2 big-bags présentant des fur étaient en train se consumer lentement. L'extinction complète. Pas d'impact sur l'environnement extérieur d'extinction de la constaté la connu la constaté la connu	veau de 4 big-bags de Charbon Actif (Airpel Ultra DS -6) usagés e personnel du site est intervenu à l'aide du manuscopique pour mées. Les 2 palettes sur lesquelles lés big-bags avaient été stockées es 2 palettes ont été évacuées vers un point d'eau afin de procéder à
d'engin) De la fumée a été constatée à 8h30 au ni stockés sur la zone de stockage dédié. Le dégager les 2 big-bags présentant des fur étaient en train se consumer lentement. L'extinction complète. Pas d'impact sur l'environnement extérieur d'extinction de la constaté le constaté le connu	veau de 4 big-bags de Charbon Actif (Airpel Ultra DS -6) usagés e personnel du site est intervenu à l'aide du manuscopique pour mées. Les 2 palettes sur lesquelles les big-bags avaient été stockées les 2 palettes ont été évacuées vers un point d'eau afin de procéder à ir. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1
De la fumée a été constatée à 8h30 au ni stockés sur la zone de stockage dédié. Le dégager les 2 big-bags présentant des fur étaient en train se consumer lentement. L'extinction complète. Pas d'impact sur l'environnement extérieu consumer le con	veau de 4 big-bags de Charbon Actif (Airpel Ultra DS -6) usagés e personnel du site est intervenu à l'aide du manuscopique pour mées. Les 2 palettes sur lesquelles les big-bags avaient été stockées les 2 palettes ont été évacuées vers un point d'eau afin de procéder à ir. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1

Ekos Ingénierie Page 74 sur 94

		RE Direction In		
RÉGION CENTRE EST	inciden	e rendu et a t environne 2-69 du Code de l'En	mental	 S∪ez
Y a-t-il eu des témoins ?		2-03 00 0000 001 21	vironiement	180
Témoin interne : Nom : CRITICOS Prénom Nom : MORETTON Préno Nom : RIOCREUX Prénon	m : Mathieu	Nom :	interne : Prénom :	**********
Un rapport de police a-t-il é si oui, par qui (nom de l'a	té établi? 🔲 ou	ui 🛛 non	Prénom :	
Tiers				
L'accident a-t-il été causé pa si oui, nom et adresse d	lu tiers :			
Société d'assurance du tiers				
	Mesures imm	nédiates (effectuées par	fe personnel du site)	
Intervention à l'aide		pour dégager les big		fumées
- Extinction des palette			ango procentant loc	Tollioos
- Recouvrement du ch	narbon actif déver	sé au sol avec de la te	erre	
Prise de photos à l'a	ide de la caméra	thermique pour vérifie	r les autres big-bags	3
- Surveillance de la zo	one durant la journ	née		
ntervention : ' a-t-il eu intervention des se	ervices d'urgences	s?	☐ Autre ;	
∕ a-t-il eu d'autres intervenar ☐ Elus	nts ?	□ oui ⊠ non □ Administration	☐ Autre :	***************************************
Convocation de la cellule ☐ oui ☑ non :	de Crise :			
Déc	laration validée	par (un responsable hié	rarchique obligatoiremen	ŋ:
			9	

RÉGION CENTRE EST	Compte rendu et analyse incident environnemental selon art R 512-69 du Code de l'Environnement	⊘ S∪ez
Nom : CRITICOS Fonction : Chef de centre Visa :	Prénom : Hervé	
	H	



Ekos Ingénierie Page 77 sur 94

	FORMULAIRE Direction Industr	ialla	
(CV)	Compte rendu et analy		
O M	incident environnemen	otal	 S∪ez
	selon art R 512-69 du Code de l'Environn	ement	-
Maîtrise du	MESURES POST-INCIDENT /ACCI	DENT	
	☐ maîtrisé de façon satisfalsante		
Le risque a été	partiellement maîtrisé		
	non maîtrisé		
Description N°	des actions proposées (A reporter dans le traceur d'actions)		
(Correspond au numéro d'action dans le traceur)	Actions proposées	Pilotes	Délai
	Ramasser le charbon actif au sol	SUEZ RV Bioénergie	28/02/2019
	Rédiger l'alerte départ de feu sous Synergie	HCS	21/02/2019
	Investiguer pour identifier la cause (Type de CA utilisé, process de remplacement)		
	- Process de l'emplacement)		
			-
Risques liés	aux actions proposées :		

		1 C4 >5	(N
Responsable d	esite: Auchanisms Date: MO11		
Responsable d	e site: H. CATTICOS Date: WOL	Visa :	
Responsable d		(sj. Visa:	
	revoir:	U.SJ. Visa:	
Documents à	revoir :	Visa:	fait le :
Documents à Analyse enviro	revoir : nnementale : jouté à l'Analyse environnementale	(L.S.). Visa:	fait le :
Documents à Analyse enviro	revoir : nnementale : jouté à l'Analyse environnementale du risque révisée dans l'Analyse environnementale	(L.S.). Visa:	************
Documents a	revoir : nnementale : jouté à l'Analyse environnementale du risque révisée dans l'Analyse environnementale ents :	(L.S.). Visa:	************
Documents à	revoir : nnementale : jouté à l'Analyse environnementale du risque révisée dans l'Analyse environnementale ents :		***************************************
Documents a	revoir : nnementale : jouté à l'Analyse environnementale du risque révisée dans l'Analyse environnementale ents : e :		fait le ;

DI-FOR-RCE-CR et Analyse incident et accident environnemental-v4

Page 5 sur 5 Version papier non gérée

5.8.2. Incendie du 10/03/2019



FORMULAIRE Direction Industrielle

Compte rendu et analyse incident environnemental

selon art R 512-69 du Code de l'Environnement



BL INFRA STOCKAGE

TERRITOIRE ARA PACA

SITE : SATOLAS

DATE ET HEURE DE L'INCIDENT : 10/03/2019. DEPART DE FEU A 17H50

EXPLOITANT : SUEZ RV CENTRE EST

ADRESSE: RN6-CHEMIN DE MONTCHAT 38 540 GRENAY

Type d'incident ou d'accident	<u>Concernés</u>
□ Départ de feu /Incendie □ Explosion □ Déversement de produits dangereux □ Radioactivité □ Autre :	SUEZ RV Région Centre Est / Filiale □ Entreprise extérieure □ Riverains
Contexte de l'inciden	nt ou d'accident
L'incident /accident a touché l'eau le sol l'a L'incident/ accident a eu lieu en situation de fonctionnemer	
Incident / Ac	cident
Horaires d'ouverture du site : 6h – 17h du lundi au vendredi Lieu précis de l'incident /accident : <u>Circonstances détaillées de l'incident /accident</u> (indiquer, le d'engin) Le 10/03/2019, 17 h 50 : lors de sa ronde, l'agent de surveillance de la soc de fumées sur un big-bag de charbon usagé Ultra DS6. Ce du dépotage effectué le vendredi. Appel du gardien vers les 18h15 : Arrivée de la Gendarmerie et des Pompiers sur le s 18h50 : Appel du gardien Lancry vers le chef d'équipe Sue 19h10 : Appel du chef d'équipe Suez vers le technicien exp 19h00/19h15 : Arrivée de M. le maire de Satolas sur le site 19h45 : Arrivée du technicien d'exploitation plate-forme vals 19h50 : Contact téléphonique Chef de centre / M. le maire 19h45 à 21h00 : Isolement du big-bag et arrosage de celui- 20h45 : Départ des Pompiers/ Gendarmerie/Maire du site 21h00 : Départ du technicien d'exploitation plate-forme Nuit du 10 au 11/03 : Surveillance renforcée de la zone de l'eas d'impact sur l'environnement extérieur.	e cas échéant, l'équipement de travail utilisé, le type siété Lancry (M. DA SILVA) constate un dégagement s big-bag fait partie d'un lot de big-bags remplis lors s Pompiers. site ez ploitation plate-forme d'astreinte orisation -ci par les pompiers






DI-FOR-RCE-CR et Analyse incident et accident environnemental-v4

Page 1 sur 4 Version papier non gérée

	FORMULAIRE	Direction Indu	ustrielle	
	Compte	rendu et an	alyse	Suez
HEGIGM GEHTHE LET		environnen		993002
	mun a			
Incident / const	par 🗆 l'em	19 à 17h50 nployeur 🔲 ses eillance (société LANG	préposés 🛛	autres : M. DA SILVA
L'incident /accident remp	lace-t-il un test de cap	acité à réagir ? 🛛	oui 🗌 non	
Témoins	()			
Y a-t-il eu des témoins ?	☐ oui non			
Témoin interne : Nom : Prénom :		Témoin ir		
Nom: Prénom:		Nom: P	rénom :	*************************
Nom : Prénom :	OWNERS WELLS WITH TO SEE THE SECOND	Nom : P	rénom :	
Un rapport de police a-t-i	하다면 하고 있다면 하다면 하는 그렇게 하다면 하다.	⊠ non		
si oui, par qui (nom de	l'agent, ville de rattach	hement) ?		
No.				
Tiers				
	nor un tiere 2	wi M aga		
'accident a-t-il été causé				
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse	e du tiers :			
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse	e du tiers :			
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse	e du tiers :			
accident a-t-il été causé si oui, nom et adress Société d'assurance du tid	e du tiers :	diates (effectuées par la	personnel du sile)	
l'accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie - Intervention à l'aid	du tiers :ers :ers :	diates (effectuées par la	personnel du sile)	
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie - Intervention à l'aid - Arrosage de la zo	du tiers :	diates (effectuées par la	personnel du sile)	
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie - Intervention à l'aid - Arrosage de la zo - Surveillance de la	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers.	diates (effectuées par la	personnel du sile)	
l'accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aid Arrosage de la zo Surveillance de la	Mesures immér de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d	personnel du sile)	
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aid Arrosage de la zo Surveillance de la	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d	e personnet du site) dégageant de la fi	
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : a-t-il eu intervention des	Mesures imméres de du manuscopique prine par les pompiers, zone durant la nuit services d'urgences d'	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d	e personnet du site) dégageant de la fi	ımée.
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse cociété d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : Gendarmes/Police	Mesures imméres de du manuscopique prine par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d P ⊠ oui □ non □ SAMU ☑ oui □ non	e personnet du site) dégageant de la fi	ımée.
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : ✓ a-t-il eu intervention des ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ Elus (M. le maire de	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers nants ? e Satolas)	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d P ⊠ oui □ non □ SAMU ☑ oui □ non	e personnet du site) dégageant de la fi	umée.
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse cociété d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : Gendarmes/Police a-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire de	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers nants ? e Satolas)	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d P ⊠ oui □ non □ SAMU ☑ oui □ non	e personnet du site) dégageant de la fi	umée.
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse cociété d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : a-t-il eu intervention des Gendarmes/Police a-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui ⊠ non :	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers nants ? e Satolas)	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d P ⊠ oui □ non □ SAMU ⊠ oui □ non □ Médias □	e personnet du site) dégageant de la fr Autre :	umée.
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse société d'assurance du tie - Intervention à l'aid - Arrosage de la zo - Surveillance de la ntervention : ✓ a-t-il eu intervention des ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ Elus (M. le maire d'Convocation de la celle oui ☒ non :	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers nants ? e Satolas) ale de Crise : éclaration validée p	diates (effectuées par la our isoler le big-bag d Our isoler le big-bag d Oui non SAMU Oui non Médias	dégageant de la fi Autre : Administration	umée. □ Autre :
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : a-t-il eu intervention des Gendarmes/Police a-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui ⊠ non :	Mesures imméres : Mesures imméres de du manuscopique pune par les pompiers. Zone durant la nuit services d'urgences d' Pompiers nants ? e Satolas) ale de Crise : éclaration validée p	diates (effectuées par le our isoler le big-bag de la cour isoler le cour isoler le cour isoler le cour	e personnel du site) dégageant de la fi Autre : Administration	umée. □ Autre :
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse Société d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : a-t-il eu intervention des Gendarmes/Police a-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui ⊠ non :	Mesures imméres : Mesures imméres : de du manuscopique pune par les pompiers. zone durant la nuit s services d'urgences (Pompiers nants ? de Satolas) ule de Crise : éclaration validée p	diates (effectuées par le our isoler le big-bag de la cour isoler le big-b	e personnet du site) dégageant de la fi Autre : Administration archique obligatoireme	umée. □ Autre :
- Intervention à l'aid - Arrosage de la zo - Surveillance de la ntervention : ('a-t-il eu intervention des Gendarmes/Police d'a-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire d'Convocation de la celle oui 🖂 non :	Mesures imméres : Mesures imméres : de du manuscopique pune par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences (Pompiers nants ? de Satolas) ale de Crise : éclaration validée pune services : St. IST.	diates (effectuées par le our isoler le big-bag de our isoler le non SAMU non non Médias Dar (un responsable hière prénom : Herve JEZ RV Centre Est DND DE SATOLAS	dégageant de la fi Autre : Administration	Autre :
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse société d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : ✓ a-t-il eu intervention des ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui ☑ non : ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui ☑ non : ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ a-t-il eu d'autres interve ✓ Elus (M. le maire d Convocation de la celle ☐ oui ☑ non : ✓ a-t-il eu d'autres interve	Mesures immé de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit services d'urgences ? Pompiers nants ? e Satolas) ale de Crise : éclaration validée p St. ISI RN6 38296 Tél.: 04 78	diates (effectuées par la our isoler le big-bag de la cour isoler le big-b	Autre: Administration Administration	umée. □ Autre :
accident a-t-il été causé si oui, nom et adresse cociété d'assurance du tie Intervention à l'aic Arrosage de la zo Surveillance de la ntervention : A-t-il eu intervention des A-t-il eu d'autres interve Elus (M. le maire d Convocation de la celle oui non :	Mesures immér de du manuscopique p ne par les pompiers. zone durant la nuit s services d'urgences (Pompiers nants ? de Satolas) ule de Crise : éclaration validée p Tél. : 04 78 S.A.S.a.	diates (effectuées par le our isoler le big-bag de our isoler le non SAMU non non Médias Dar (un responsable hière prénom : Herve JEZ RV Centre Est DND DE SATOLAS	Autre: Administration Administration Administration Administration Administration	Autre :



Ekos Ingénierie Page 81 sur 94

		Compto rondu of analy		
REGION CENTRE	ist	Compte rendu et analy ncident environneme	ntal	 Suez
	S	elon art R 512-69 du Code de l'Environr MESURES POST-INCIDENT /ACCI		
Maîtrise du	risque :	MESURES POST-INCIDENT /ACCI	DENT	
Le risque a été		de façon satisfaisante nent maîtrisé risé		
Description	des actions pr	ODOSÉES (A reporter dans le traceur d'actions	<u>1:</u>	
N° (Correspond au numéro d'action dans le traceur)		Actions proposées	Pilotes	Délai
	Rappel fait à la d'alerte	a société LANCRY sur la chaine	<u>HCS</u>	11/03/2019
	Analyse des c	auses d'échauffement du charbon	DAL/BZR	14/03/2019
		guide pompiers du site pour	HCS/ARX	30/05/2019
		_		
Risquas liás	aux actions pr	anosées !		
	***************************************	······································		
Responsable of	te site :	Date :	Visa :	
Documents	à revoir :			
	onnementale :			
				fait le ;
		e environnementale e dans l'Analyse environnementale		*********
		- sand it many or office and in the months of the sand in the sand		
Autres Docun	nents :			fait le :
	ure :			
☐ Procédi	pératoire :			C. Same
☐ Mode o	aire :	***************************************		* *************************************
☐ Mode o				
☐ Mode o				

Ekos Ingénierie Page 82 sur 94

5.8.3. Incendie du 21/07/2019

REGION CENTRE EST	Compte rendu incident environment R 512-69 du Cod	et analyse	⊘ suez
'	TERRITOIRE ARA PAC DATE ET HEURE DE L'INCIDENT : EXPLOITANT : SUEZ RV CENTRE ADRESSE : RN6-CHEMIN DE MO	21/07/2019 DEPART DE FE	SATOLAS J A 17H30
	dent ou d'accident		oncernés
□ Départ de feu /Incer □ Explosion □ Déversement de pre □ Radioactivité □ Autre :	ndie oduits dangereux		ion Centre Est / Filiale
The wall to the	Contexte de l'incid	dent ou d'accident	
	ché □ l'eau ⊠ le sol ⊠ lieu en situation de fonctionner		normale
Tenta victory of	Incident /	Accident	



FORMULAIRE Direction Industrielle

Compte rendu et analyse incident environnemental



Horaires d'ouverture du site : 6h – 17h du lundi au vendredi, fermeture le week-end (gardiennage)

Lieu précis de l'incident /accident :

<u>Circonstances détaillées de l'incident /accident</u> (indiquer, le cas échéant, l'équipement de travail utilisé, le type d'engin)

Le 21/07/2019.

17h : Prise de poste de la société de surveillance Lancry (Mme VERCHERE Camille)

17 h - 17h15 : Ronde de surveillance : RAS

17h30 : Départ de feu au niveau de la fosse du quai de vidage (constat visuel de la fumée par M. CHAVRET : conducteur d'engin habitant proche du site)

17h40 : Arrivée de Mr CHAVRET, levée de doute sur place, appel des pompiers (déjà en route car déjà prévenus par d'autres personnes (non connues à date) et appel d'autres salariés et encadrement grâce au plan d'urgence disponible à l'entrée du site

17h45 : Début d'intervention de Mr CHAVRET avec un engin pour recouvrir les déchets en feu avec les matériaux de recouvrement prévus à cet effet

17h50 : Arrivée des sapeurs-pompiers et gendarmes et arrosage de la zone du quai

17h50 - 21h:

- Arrivées de M.FIORINI (conducteur d'engin en renfort), M. MORETTON (attaché d'exploitation), M. BESSON (conducteur d'engin)
- Intervention sur la zone du quai (recouvrement avec de la terre, arrosage par les sapeurs-pompiers de la zone) : le sinistre a été rapidement maîtrisé (=disparition rapide du panache de fumées).

21h : Départ du site des sapeurs-pompiers

21h - 01h30:

- Poursuite du recouvrement avec de la terre
- 23h10 : Départ de M. CHAVRET
- 1h30 : Départ de M. MORETTON, M. FIORINI, M. BESSON

01h30 - 5h : surveillance continue en statique par l'agent de surveillance

Impact des fumées sur l'environnement extérieur : perturbation du trafic aérien de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry durant une période estimée 30 minutes





DI-FOR-RCE-CR et Analyse incident et accident environnemental-v4

Page 2 sur 6 Version papier non gérée

			of applyeo		-	
RÉGION CENTRE EST	incident	enviro	et analyse nnemental de l'Environnemen		%	uez
Incident / accident : Connu	par l'e	019 à 17h30 mployeur			/RET : emplo	yé) 🛚
L'incident /accident rempla	ace-t-il un test de ca	pacité à réagi	r?⊠oui 🗌 n	on		
Témoins						
Y a-t-il eu des témoins ?	🛛 oui 🗌 non					
Témoin interne : Nom : Prénom : MORET Nom : Prénom : CHAVRE Nom : Prénom : FIORINI	ET Michel	Ī	<u>l'émoin interne :</u> Nom : Prénom : BE Nom : Prénom : Nom : Prénom :			
Tiers						
si oui, nom et adresse	du tiers :					
si oui, nom et adresse	du tiers :s :					
si oui, nom et adresse	du tiers :s :	édiates (effect	uées par le personnel du	ste)		s des
si oui, nom et adresse Société d'assurance du tier - Alerte auprès des n	du tiers :s :	édiates (effect	uées par le personnel du	ste)		s des
si oui, nom et adresse : Société d'assurance du tier - Alerte auprès des ri pompiers - Arrosage de la zone : Recouvrement avec	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers.	édiates (effect (grâce au plai	uées par le personnel du	ste)		s des
si oui, nom et adresse : Société d'assurance du tier - Alerte auprès des ri pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins	ste) ble à l'en	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse : Société d'assurance du tier - Alerte auprès des n pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la pre	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins	ste) ble à l'en	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse : Société d'assurance du tier - Alerte auprès des ri pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la printervention :	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence (uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	ste) ble à l'en	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse : Société d'assurance du tier - Alerte auprès des ri pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la printervention :	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence (uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prentervention : Y a-t-il eu intervention des s	Mesures immes esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour étre cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des n pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la z - Application de la pro intervention : Y a-t-il eu intervention des s Gendarmes/Police Y a-t-il eu d'autres intervention Elus (M. le maire de	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence e	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prente de la zone - Application de la prente de la zone - Application de la cellule - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la prente de la cellule - Le d'autres intervena - Elus (M. le maire de la cellule	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des ni pompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prontervention : Y a-t-il eu intervention des si Gendarmes/Police Y a-t-il eu d'autres intervention Elus (M. le maire de	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prentervention : / a-t-il eu intervention des s \(\times \) Gendarmes/Police / a-t-il eu d'autres intervena \(\times \) Elus (M. le maire de Convocation de la cellule	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
- Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prentervention : Y a-t-il eu intervention des s Gendarmes/Police Y a-t-il eu d'autres intervens Elus (M. le maire de Convocation de la cellule	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prente de la zone - Application de la prente de la zone - Application de la cellule - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la prente de la cellule - Le d'autres intervena - Elus (M. le maire de la cellule	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des
si oui, nom et adresse e Société d'assurance du tier - Alerte auprès des repompiers - Arrosage de la zone - Recouvrement avec - Surveillance de la zone - Application de la prentervention : / a-t-il eu intervention des s \(\times \) Gendarmes/Police / a-t-il eu d'autres intervena \(\times \) Elus (M. le maire de Convocation de la cellule	Mesures imme esponsables SUEZ e par les pompiers. c de la terre pour ét cone durant la nuit océdure d'information services d'urgences Pompiers ants ? Satolas)	édiates (effect (grâce au plai ouffer le feu a on d'urgence d ? ⊠ oui [□ SAMI	uées par le personnel du n d'urgence disponil vec les engins x fermeture du site x	sta) ble à l'en auprès utre :	trée) et auprè	s des


Version papier non gérée



DI-FOR-RCE-CR et Analyse incident et accident environnemental-v4

Page 4 sur 6 Version papier non gérée

Page 5 sur 6 Version papier non gérée



Ekos Ingénierie Page 87 sur 94

DI-FOR-RCE-CR et Analyse incident et accident environnemental-v4

REGISH CENTRE		cident environnemental				
	MESURES POST-INCIDENT /ACCID					
Maitrise du						
Le risque a été	maîtrisé de façon satisfaisante partiellement maîtrisé					
December	non maîtrisé					
N° N°	des actions proposées (A reporter dans le traceur d'actions):	i i	T			
(Correspond au numéro d'action dans le traceur)	Actions proposées	Pilotes	Délai			
	Investiguer la cause du départ du feu en creusant à l'aide d'une pelle au niveau du quai	MMN	22/07/2019			
	Fermeture du site le 22/07/2019	JMS	22/07/2019			
	Mise en œuvre d'un nouveau quai de vidage le temps des investigations	MMN	23/07/2019			
Risques liés	aux actions proposées :		CONCORD TO SELECT THE SECOND S			
RAS						
	le site : MARAIZ Date : 13/67	Visa	James			
	Contraction of the Contraction o					
Documents	à revoir:					
Analyse envir	onnementale:		fait le ;			
Risque	ajouté à l'Analyse environnementale		***************************************			
	n du risque révisée dans l'Analyse environnementale		1000000000			
	97.482					
	nents :		fait le :			
Autres Docum	ure :					
Autres Docum	4) THE REPORT OF THE PROPERTY					
☐ Procéd						
Procéd Mode o	ire ;					
☐ Procéd	ire ;		1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1			
☐ Mode o	ire :					
Procéd Mode o	ire :					

5.8.1. Incendie du 29/08/2019

ARA - PACA 30/08/2019 CRITICOS	Nom de la Filiale Heure de la transmission E-mail : Fonction : CRIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	Chef de Centre
ARA - PACA 30/08/2019 CRITICOS DESC 29/08/2019	Nom de la Filiale Heure de la transmission E-mail : Fonction : CRIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	9 h Chef de Centre
30/08/2019 CRITICOS DESC 29/08/2019 nement (Site, Agence,	Heure de la transmission E-mail : Fonction : CRIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	9 h Chef de Centre
DESC 29/08/2019	E-mail : Fonction : CRIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	Chef de Centre
29/08/2019	Fonction : CRIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	Chef de Centre
29/08/2019 nement (Site, Agence,	RIPTION DE L'EVENEMENT Heure de l'évènement	
29/08/2019 nement (Site, Agence,	Heure de l'évènement	
nement (Site, Agence,		21h
	Pácum	
	Resum	é de l'évènement
ONTCHAT 38 540	la journée 21h10 : Appel du gardien de H. CRI photo. Appel de H.CRITICOS d'un c 21h15/21h30 : Arrivée de Mr FIORI recouvrir les déchets en feu avec les 23h00 : Fin du recouvrement de la z FIORINI Consigne auprés du gardien pour re reste de la nuit Pas de reprise de feu. Pas d'impact	NI.Début d'intervention avec un engin pour s matériaux en stock prévus à cet effet sone concernée. Feu maitrisée. Départ de Mr ester en surveillance statique sur cette zone le
Humain		
Environnement	Quelques fumées mais sans	
Matériel		
Média		
	<u>es impacts :</u> (précise Humain Environnement Matériel Social	la journée 21h10 : Appel du gardien de H. CRI photo. Appel de H. CRITICOS d'un c 21h15/21h30 : Arrivée de Mr FIORI recouvrir les déchets en feu avec les 23h00 : Fin du recouvrement de la z FIORINI Consigne auprés du gardien pour re reste de la nuit Pas de reprise de feu. Pas d'impact es impacts : (précisez svp) Humain Environnement Quelques fumées mais sans Matériel Social Média

om, prenon	Statut (poste, anciennete)	Y A-T-IL DES VICTIMES ET QUEL EST LEUR ETAT DE SANTE? Nom, prénom Statut (poste, ancienneté) Age Etat de la victime (mort, type blessure, intoxication, autres)						
		780	etat de la vicalile (mort, type biessure, moxication, autres)					
ans objet								
Palariá / Intárimaira / Ti	Toro							
Salarié / Intérimaire / Tiers								
Suez		PROTOCOLE DE GESTION D'EVENEMENT GRAVE						
	FICHE 1		Fiche hiérarchique - Recueil des informations					
CHRONOLOGIE DE L'EVENEMENT (avec photos)								
	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
f ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					
ci dessus	CHRONOL	OGIE DE L	'EVENEMENT (avec photos)					

CR Incendie Aout 2019.xls Page 2

MESURES CONSERVATOIRES PRISES	
medoned dondertritoined thideb	
- Recouvrement avec de la terre pour étouffer le feu avec un engin	
- Surveillance de la zone durant la nuit	
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT	Γ?
- Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage)	Γ?
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT - Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) - La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien	Γ?
- Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage)	r?
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
- Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) - La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in Aucune	istallations, etc)?
 Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in 	
- Evènement ayant touché l'air (fumées) et le sol (fosse du quai de vidage) - La membrane du casier n'a pas été touchée. Pas d'impact sur le trafic aérien QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR L'EXPLOITATION (équipements, in Aucune	istallations, etc)?

Ekos Ingénierie

	CIRCUIT	D'INFORMATION	
Diffusion externe		Diffusion interne (Nom, Fonction)	
Pompiers	Famille victime		
Police	Inspection du travail		
SAMU	Gendarmerie		
Médias	Fournisseurs		
Clients	DREAL		
	Autres :		
	INFORMATIONS COMP	LEMENTAIRES IMPORTANTES	
Procédures et consig		LEMENTAIRES IMPORTANTES	
Equipement, conform	mité - date de mise en service:		
Victime, aptitude - fo	armation - etc :		
violine, aptitude - 10	Annation - eto .		
	e faire appel à une cellule de e, contactez PRESENCE 1 60 03.		
CR Incendie A	out 2019.xls		Page 4

5.9. Lexique

Al: Aluminium As: Arsenic

AOX: Composés organo-halogénés adsorbables

ATEX: ATmosphère EXplosive

C: Concentration

CAP: Certificat d'Acceptation Préalable

Cd: Cadmium $CH_4:$ Méthane CN: Cyanures

CO: Monoxyde de Carbone CO₂: Dioxyde de Carbone COT: Carbone Organique Total

Cr tot: Chrome total

Cr VI: Chrome hexavalent

Cu: Cuivre

DBO₅: Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

DCO: Demande Chimique en OxygèneDIB: Déchets Industriels BanalsDMA: Déchets Ménagers et Assimilés

Fe: Fer

FIP: Fiche d'Information Préalable

Fj: Flux journalier GES: Gaz à Effet de Serre

H₂: Dihydrogène

HCI: Acide Chlorhydrique HCT: Hydrocarbures totaux HF: Fluorure d'Hydrogène

Hg: Mercure $H_2O:$ Eau

H₂S: Sulfure d'hydrogène MES: Matières En Suspension mg/I: milligramme par litre

ml: mètre linéaire

µS/cm: micro Siemens par centimètre

Mn: Manganèse NH4: Ammonium NKT: Azote Kjeldahl

 $\begin{array}{ll} Ni: & Nickel \\ O_2: & Dioxyg\`{e}ne \end{array}$

OHSAS: Occupational Health and Safety Assesment Series

Pb: Plomb

pH: potentiel Hydrogène

PEHD: PolyEthylène Haute Densité

Sn: Etain

SO₂: Dioxyde de Soufre T: Température

Teq: Tonnes équivalent

V: Volume Zn: Zinc

5.10. Rapport de la campagne annuelle d'analyses des rejets à l'émission (torchère, moteurs)

Note: En 2019, seuls les moteurs ont été contrôlés. En effet, la torchère n'a pas atteint le nombre d'heures seuil déclenchant une analyse (4 500 h).

Ekos Ingénierie Page 94 sur 94