



## LES EVOLUTIONS RECENTES

- Complétion de la bascule en éclairage LED des 4 cellules banalisées Suppression de tout l'éclairage par ampoules thermiques
- Remplacement du câblage de la détection gaz
- Sirène PPI commandée, installée sous peu
- Suppression de tous les radiateurs électriques remplacés par un système de climatisation avec centrale extérieure au bâtiment
- Révision de l'analyse foudre et renforcement de la protection foudre du site
- Révision des ECS, réalisation de l'étude de sol et de l'aléa sismique

Cela représente un montant cumulé de 90 000 euros.

## —○ REpondre et s'adapter au contexte – les actions mises en place

- Formalisation du Plan de Défense Incendie (PDI) prévu en 2023 par la réglementation
- Intégration du SGS à la certification ISO 9001 pour renforcement de son suivi
- Renforcement du dispositif d'urgence en cours (élargissement et formation)
- Mise en place d'une cellule de gestion de crise au niveau du groupe



## INCIDENTS DEPUIS LA DERNIERE CSS

- ✍ 10 incidents de manutention sur site du 1<sup>er</sup> janvier au 17 septembre :
  - 4 concernant des emballages renversés sans perte de produit
  - 4 avec épandage de produit non classé
  - 2 avec épandage de marchandise dangereuse : 1 de 3 litres de produit lors d'un chargement Transport (non lié à l'activité de stockage), et un lié à une légère fuite d'un fût avec quantité négligeable.
- ✍ Soit 0,02% par rapport aux mouvements, et bien moins encore en intégrant tous les mouvements liés à l'activité Transport.
- ✍ Meilleure remontée d'information suite à la mise en place et l'amélioration de l'outil QSE mis en place, ainsi que du recrutement d'un chargé de mission QSE basé à La Roche.



## EXERCICES ET INSPECTIONS

3 exercices ont eu lieu depuis la dernière CSS :

➤ décembre 2020 :

Test du processus d'alerte pendant les heures d'ouverture du site

➤ 19 mai 2021 :

Formation de l'équipe POI renouvelée, évacuation et mise en place du POI

➤ Septembre 2021 avec le SDIS :

Exercice prévu le 8 septembre et reporté le matin même pour cause d'intervention. Une date sera fixée pour ces prochaines semaines.

Une inspection de la DREAL a eu lieu le 2 juin 2021



## CONCLUSION

- Les investissements des 2 dernières années - dont tout un ensemble d'études - ainsi que le renfort de l'organisation interne, ont encore conforté la prévention de risques d'accidents.
- Cela conforte le site et l'activité de Safram, notamment avec l'intégration de nouveaux flux de clients régionaux.