



**PRÉFÈTE  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# **COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) : BAYER – CEREGRAIN - STOCKMEIER**

Sous-préfecture de Villefranche-sur-Saone

15/12/2023

---

# Sommaire

## 9h30 Ouverture de la séance - Introduction

- **Actualisation de l'arrêté préfectoral de composition de la CSS**
- **Bilan d'activité par les exploitants**
- **Bilan d'activité par les inspecteurs de la DREAL**
- **Points SDMIS / DDT**
- **Questions diverses**

## 11h30 Clôture

## Unité départementale DREAL du Rhône

**Un parc d'ICPE  
conséquent  
et varié**

- 311 ICPE A
- 42 ICPE SEVESO (SH & SB)
- 102 ICPE « IED »
- 33 Carrières
- Près de 250 « Sites et sols pollués »
- 712 km de canalisations de transport dont  
485 km de canalisation de gaz naturel
- 11 PPRT en vigueur



## Unité départementale DREAL du Rhône

- Note du 24/11/2016 relative au PPC

Ets prioritaires = 1\*an, Ets à enjeux = 1\*3 ans, les autres = 1\*7 ans

+ les suivis de sanctions

+ les inspections réactives suite à incident/accident

+ inspections actions nationales/régionales

+ inspections suite à signalement/plainte

**18 inspecteurs**

**501 inspections  
en 2022 dans le Rhône**

**54 contrôles inopinés**

**99 mises en demeure**

**7 amendes**

**11 astreintes financières**

# Actualisation de l'arrêté préfectoral de composition de la CSS

# Bilan d'activité par les exploitants - Présentations

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- **Seveso seuil haut pour :**

=> dépassement direct des seuils Seveso seuil haut pour l'activité de stockage de produits toxiques (rubriques 4110 à 4150) et de produits dangereux pour l'environnement aquatique rubriques 4510 et 4511

- Carte PPRT approuvé AP n°2011-4900

- Zonage PPI = 100 m (incendie généralisé – fumées toxiques)



## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- **Risques accidentels principaux**

Le risque de feu et des pollutions consécutives (pollution de l'air, des eaux...) à un incendie constituent le risque majeur pour l'établissement.

Les effets thermiques hors du site ne sortent pas des terrains propriétés de Bayer.

- **Risques chroniques principaux**

Risques d'émission de poussières de produits phyto-actifs

Risques liés aux tours aéro-réfrigérantes (legionellose)

Risques de pollution de sol et des eaux souterraines

Risques de pollution des eaux

- **Risques accidentels principaux**

Le risque de feu et des pollutions consécutives (pollution de l'air, des eaux...) à un incendie constituent le risque majeur pour l'établissement.

Les effets thermiques hors du site ne sortent pas des terrains propriétés de Bayer.

- **Risques chroniques principaux**

Risques d'émission de poussières de produits phyto-actifs

Risques liés aux tours aéro-réfrigérantes (legionellose)

Risques de pollution de sol et des eaux souterraines

Risques de pollution des eaux

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- **Les principaux points d'attention**

=> prévention du risque d'incendie partout et en particulier au niveau des entrepôts

=> gestion des bassins de confinement des eaux incendie et au dispositif de collecte de ces eaux

=> les émissions de poussières

=> les tours aéroréfrigérantes

- **Autres thématiques environnementales significatives**

=> Pollution historique des eaux souterraines, dépollution en cours

=> Consommation d'eau de nappe

=> Hydraulique eaux pluviales, 120 000 m<sup>2</sup> de surface imperméabilisées

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- **Non spécifiques à Bayer**

Renforcement de la réglementation suite à l'accident industriel Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Décliné pour Bayer, on relève notamment :

- contenu des POI, organisation pour faire face à accident
- mesures dans l'air au cours d'accident

- **Spécifiques à Bayer**

- Poursuite des investigations sur la pollution des eaux souterraines et demande d'un bilan de la dépollution (arrêté préfectoral du 27/12/2022 / délai 9 mois). Bilan d'étape présenté.
- Renouvellement de l'installation de sprinklage (initiative Bayer).

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- Réduction à 55 000 m<sup>3</sup>/an du volume d'eau pompée (moyenne 150 m<sup>3</sup>/j) avec une saisonnalité sur le pompage : réduction en été. Ce sujet est lié à la dépollution, car l'eau pompée l'est aussi pour les besoins de la dépollution (prescription par arrêté préfectoral).
- Engagement de la mise à jour de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Motivation : nombreuses prescriptions obsolètes, prescriptions dont les objectifs sont mieux pris en compte par les arrêtés ministériels actualisés, mise à jour classement Seveso III, prise en compte de modifications. Projet en phase d'approbation DREAL.
- 14/06/2020 - Remise de la révision de l'étude des dangers (sous forme de notice de réexamen).

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

**Site contrôlé  
tous les ans**

**Georisques**

- Bilan des inspections depuis 2019 : 10 inspections réalisées

Date	Thème	Nature	Suites
26/10/19	Rejets atmosphériques	Risques chroniques	Demandes d'actions correctives
28/05/20	Bassin de rétention des eaux incendie	Risques accidentels	Compléments d'information
07/02/21	Equipements sous pression	Risques accidentels	Mise en demeure
07/05/21	Chaufferie (volet air + efficacité énergétique)	Risques chroniques	Demandes d'actions correctives
24/05/22	Gestion des eaux, prélèvement et consommation d'eau	Risques chroniques	Demandes d'actions correctives
09/08/22	Rejets atmosphériques (COV, poussières)	Risques chroniques	Solde MED
09/08/22	Prélèvements et consommation d'eau (sécheresse), dispositif de dépollution des eaux souterraine, bilan	Risques chroniques	
24/05/23	État des stocks, conformité avec les hypothèses de l'étude des dangers – Conformité électrique	<i>Risques chroniques</i>	<i>A définir</i>

## Bilan d'activité par l'inspection : BAYER - Limas

- Bilan des inspections depuis 2019 : suites

Date	Thème	Nature	Suites
19/09/23	Sécheresse, consommation d'eau de nappe	Risques chroniques	
27/10/23	Tours aeroréfrigérantes	Risques chroniques	

- Contrôles inopinés : 2

Date	Thème	Nature	Suites
2022	Tours aeroréfrigérantes	Risques chroniques	
2023	Rejets atmosphériques	Risques chroniques	

## Bilan d'activité par l'inspection : CEREGRAIN - Belleville-en-Beaujolais

- Plate-forme dédiée à la réception, au stockage et à la distribution d'agrofournitures : engrais, produits phytosanitaires, produits de traitement, céréales et matériels divers destinés à la viticulture
- L'entreprise est une filiale du groupe OXYANE
- **Seveso seuil haut pour :**  
  
=> **dépassement direct du seuil Seveso seuil haut** du fait de la présence de produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 selon la rubrique 4510.
- Zone PPI = 189 m (incendie engrais et phytosanitaires – effets toxiques fumées)

## Bilan d'activité par l'inspection : CEREGRAIN - Belleville-en-Beaujolais

- **Risques accidentels principaux**

Risques d'incendie : Effets thermiques + Émissions dans l'air de polluants liés aux produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie

Risque de détonation du nitrate d'ammonium stocké à l'extérieur en big-bags retenu pour le Plan Particulier d'Intervention (PPI)

- **Risques chroniques principaux**

Risques de pollution de sol et des eaux souterraines

## Bilan d'activité par l'inspection : CEREGRAIN - Belleville-en-Beaujolais

- **EDD révisée en date du 23 mai 2023**

Suppression des stockages d'engrais en vrac et des phénomènes dangereux associés

- Ajouts :

- Incendie d'un camion de transport d'engrais ayant des effets toxiques lié à la dispersion de fumées

- Détonation d'ammonitrates conditionnés en Big-Bags visant à modifier le Plan Particulier d'Intervention (PPI)

## Bilan d'activité par l'inspection : CEREGRAIN - Belleville-en-Beaujolais

**Site contrôlé  
tous les ans**

- Bilan des inspections depuis 2019 : 9 inspections réalisées

Date	Thème	Nature	Suites	Georisques
05/09/19	Electricité / foudre	Risques accidentels	2 NC, levées	
05/09/19	Suites / gestion des déchets	Risques chroniques et accidentels	3 NC, levées	
28/05/20	Produits / défense incendie	Risques accidentels	1 NC	
01/12/20	Suites / rétentions	Risques chroniques	4 NC, levées	
21/12/21	Étude de dangers	Risques accidentels	5 NC, levées	
24/06/22	Suites / mesures de maîtrise des risques	Risques accidentels	3 NC, levées	
28/01/23	Exercice PPI inop	Risques accidentels	Mise en demeure	
30/03/23	Produits chimiques (action coup de poing)	Risques accidentels	3 NC, 2 en cours	
01/08/23	Suites précédentes insp.	Risques accidentels	Mise en demeure maintenue	

## Bilan d'activité par l'inspection : STOCKMEIER - Arnas

- Seveso seuil haut pour :

=> **dépassement direct des seuils Seveso seuil haut** du fait de la présence de produits dangereux pour l'environnement (eau de javel, acides divers... autres produits) selon la rubrique 4510.

- Zone PPI = jusqu'à 2195 m (mélange incompatible – nuage toxique)

## Bilan d'activité par l'inspection : STOCKMEIER - Arnas

- **Risques accidentels principaux**

Risques d'incendie et d'émission dans l'air de polluants (les effets thermiques sortent au plus d'environ 10 m)

Risque de mélange accidentel acide /javel (y compris lors d'incendie)

Risque d'émission de vapeur d'acide chlorhydrique, de vapeur d'ammoniaque à partir de solutions concentrées (les zones d'effets ne sortent pas du site)

- **Risques chroniques principaux**

Risques d'émission de polluant dans le réseau eaux pluviales et dans le réseau eaux usées

Risques de pollution de sol et des eaux souterraines

En cas d'incident, émission dans l'air de polluants ou d'odeurs irritantes

## Bilan d'activité par l'inspection : STOCKMEIER - Arnas

- **Non spécifiques à Stockmeier**

Renforcement de la réglementation suite à l'accident industriel Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Décliné pour Stockmeier, on relève notamment :

- contenu des POI, organisation pour faire face à accident
- mesures dans l'air au cours d'accident

- **Spécifiques à Stockmeier**

- 18/07/2023 – Remise de la révision de l'étude des dangers (examen en cours)
- Renforcement du service Hygiène Sécurité Environnement
- Engagement d'étude sur les moyens d'éviter les phénomènes de flaques enflammées
- 14/09/2021 - Exercice PPI

## Bilan d'activité par l'inspection : STOCKMEIER - Arnas

- **Non spécifiques à Stockmeier**

Renforcement de la réglementation suite à l'accident industriel Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Décliné pour Stockmeier, on relève notamment :

- contenu des POI, organisation pour faire face à accident
- mesures dans l'air au cours d'accident

- **Spécifiques à Stockmeier**

- 18/07/2023 – Remise de la révision de l'étude des dangers (examen en cours)
- Renforcement du service Hygiène Sécurité Environnement
- Engagement d'étude sur les moyens d'éviter les phénomènes de flaques enflammées
- 14/09/2021 - Exercice PPI

## Bilan d'activité par l'inspection : CEREGRAIN - Belleville-en-Beaujolais

Site contrôlé  
tous les ans

Georisques

- Bilan des inspections depuis 2019 : 10 inspections réalisées

Date	Thème	Nature	Suites
04/09/19	Bassin de confinement	Risques accidentels	2 NC, levées
03/12/19	Inspection inopinée POI	Risques accidentels	3 NC, levées
19/06/20	Plainte odeur ammoniacque	Risques accidentels	1 NC
23/03/21	Étude de dangers	Risques accidentels	4 NC, levées
08/09/22	Incendie : évaporation Hcl, POI	Risques accidentels	5 NC, levées
19/09/22	Points rejets eaux	Risques chroniques	3 NC, levées
19/09/22	Inspection 100m	Risques accidentels	3 NC, Mise en demeure
09/01/23	Stockage de futs LI	Risques accidentels	<i>Mise en demeure</i>
02/06/23	Stockage de futs LI	Risques accidentels	Projet astreinte adm.
24/10/23	Stockage de futs LI	Risques accidentels	Levée mise en demeure

# Points SDMIS / DDT

**Direction régionale de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement  
Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité départementale du Rhône

Cellule Risques Technologiques

63 av. Roger Salengro – 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 12 00

[www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr](http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr)



# FIN



**PRÉFÈTE  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

---