


Aménagement du ruisseau du Torrenchin




Demande d'examen au cas par cas - Aménagement du ruisseau du Torrenchin –
Annexe 3 : photographies du site



Photographie 1 du 08/11/2021 : Vue complète de l'ovoïde sous la RN7.





Photographie 2 du 08/11/2021 : vues du Torrenchin depuis la rive droite.



Photographie 3 du 08/11/2021 : photo du seuil Froget prise depuis l'aval de la chute.



Photographie 4 du 08/11/2021 : vue de la chute induite par le seuil de la conduite EU