

LEGENDE :

- P Sondages au tracto-pelle
- K Essais d'infiltration
- TK Tarière et essais d'infiltration

ZONES INAPTES

Pente > 15 %
Epandage : exclu

Pédologie : limon brun caillouteux
Perméabilité : <15 mm/h
Epandage : exclu

ZONE APTE SOUS CONTRAINTE

Pédologie : limon caillouteux ou galets à matrice sablo-argileux
Perméabilité : 510 à 800 mm/h
Epandage : 25 m² de filtre à sable vertical non drainé

Pédologie : limon caillouteux sur galets et graviers
perméabilité : 10 mm/h dans le limon
Epandage : 25 m² de filtre à sable vertical non drainé ancré dans les galets

REHABILITATION (à titre indicatif - étude au cas par cas nécessaire)

Mauvaise aptitude des sols + habitat groupé
FSTE+FASV drainé (peu conseillé)
Assainissement collectif recommandé

Emprise foncière faible - Aptitude médiocre à mauvaise
FSTE+FASV non drainé (ou drainé selon la nature du sol)

Département de l'ISERE

PAYS VOIRONNAIS

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE 23 COMMUNES MEMBRES

Commune de COUBLEVIE

CARTE D'APTITUDE DES SOLS

ALP'ETUDES
CENTR'ALP – PARC DU FOMMARIN
137 RUE MAYOUSSARD – 38430 MOIRANS
TEL : 04.76.35.30.35.
FAX : 04.76.35.67.14.

Dossier n° : 100-S3	
Plan n° : 4079	
Date : 15/06/2002	
Echelle :	1/5000
Dessiné par:	Cab Perazio
Indices :	
a:	
b:	
c:	
cadastre obtenu : Mai 2002	

BUREAU D'ETUDES GEO

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com