



ALL'CHEM

**Commission de Suivi
de Site (CSS) 2022**

8 Décembre 2022



Présentation Séché Environnement et Speichim Processing

- [Présentation CSS 2022 12.pptx](#)

Evolution Activité du site

Rachat du site

- Rachat du site par le **Groupe Séché Environnement** le 10 juin 2022. Le site devient une entité de la filiale Speichim Processing

Evolution activité

Années	CA (M€)
2018	12.8
2019	13.5
2020	13.9
2021	14.0
2022	16.0 estimé

Organisation

Effectifs

- Effectif de 65 personnes au 30/11/2022:
 - 41 personnes postées
 - 24 personnes en journée
- Renfort extérieur:
 - Mécanicien, soudeur, encadrement Maintenance

Site

- Fonctionnement du site: 24h/24h et 7 jours /7
- Réunion Mensuelle en CODIR avec participation de l'encadrement de Speichim Processing
- Support des fonctions Groupe Séché: Cellule Progrès, Achat, Préventeur Santé Sécurité, R&D, Chargé de missions RSE et écologue (programme de bio diversité Act4natur)etc....

Formation du Personnel

Programme	Nbre de personnes	Nbre d'heures	Nbre d'heures totales
Recyclage SST	9	7 h	63 h
Risque légionellose sur les TAR	4	7 h	28 h
Initial CACES R489 cat. 1A-3-5	1	21 h	21 h
PEMP R486 CACES cat. B – Nacelle	2	28 h	56 h
PCR niveau 1 Radioprotection (renouvellement)	1	14 h	14 h
Recyclage CACES R489 cat. 1A-3-5	1	14 h	14 h
ADR	5	7 h	35 h
BPF	54	2 h	108 h
TOTAL			339 h

Identification et Evaluation des Risques Majeurs



SEVESO seuil haut
par dépassement
direct

- Aucun accident industriel en 2020 et 2021

Actions Post Lubrizol

- Déchets:
 - Fin de l'élimination des vieux déchets et poursuite de l'élimination/vente des matières premières non utilisées
 - Elimination de vieux matériels (Wagon, Groupe Froid,)
- Stockages:
 - Etat des stocks disponible à l'instant T
 - Réflexion sur l'organisation des lieux de stockage sur site pour diminuer les effets dominos (cf partie réglementaire)

Maîtrise des Procédés et de l'Exploitation

Investissement 1^{er} Semestre 2022 (Axyntis)

- Reprise/Curage et Vérification du réseau d'eaux industrielles entre S1 et la fosse
- Réparation du réacteur R22
- Début de réfection du réseau d'eaux industrielles.

Maîtrise des Procédés et de l'Exploitation

Investissement 2^{ème} Semestre 2022 (Séché Environnement)

- Sécurité: Accès aux citernes, changement à neuf du circuit Hydraulique d'un sécheur
- Environnement: Remise en état des abattages, achat de balises de détections multiples, achat de transpalettes Atex, achat d'un système de captation de poussière, réimplatation de piézomètre, poursuite remise en état réseau d'eau industrielle
- Laboratoire: Achat de divers matériels
- Production: achat de diverses pompes, flexibles, échangeurs, calorifugeage de réacteur, agitation, Etc...
- Réfection: locaux, bâtiments, voiries avec réseaux enterrés

Maîtrise des Procédés et de l'Exploitation

Sureté Périmétrique Site

- Limite de Propriété du Site Côté Est
 - **Problème de sureté à ce niveau**
 - Demande réalisée pour élagage des arbres (Point fait avec les services Techniques le 06 décembre pour réalisation du chantier sur Janvier 2023)



Gestion des Modifications

**Procédés de fabrication révisés
régulièrement**

- Feuilles de marche modifiées et améliorées
 - 2022: revues pour tous les produits fabriqués durant l'année
 - Formation des opérateurs avant chaque lancement
 - Vérification systématiques des sécurités avant campagne via des feuilles de lancement
 - Réalisation des contrôles de changement avec annexe HSE systématiquement

Gestion des Situations d'Urgence

Exercice POI **interne**

- Date: 03 Mars 2022
- Scénario: Feu de cuvette de rétention consécutif à la fuite d'un solvant inflammable
- Début de réfection du réseau d'eaux industrielles
- Bon retour d'expérience sur cet exercice



Gestion des Situations d'Urgence

Indicateurs de Sécurité Industrielle

Indicateurs sécurité	2021	2022 Au 30/11	Tendance
Effectif moyen site	69	67	→
Nbr jours sans AAA	29	316	😊
Nbr AAA	5	1	😊
Nbr ASA	1	0	😊
Nbr soins	26	13	😊
TF1	42	29	😊

- Dérives et anomalies renseignées systématiquement dans des fiches de déviations
- Analyse quotidienne faite par l'encadrement
- Investigations approfondies des incidents notables suivi d'actions correctives (Arbres des causes, ...)

Gestion du retour d'Expérience

Plaintes Extérieures

- 3 évènements dont 1 pour lequel la source était externe au site
 - 2 appels à notre société de gardiennage et pompiers pour fumée angle rue Paul Vaillant Couturier et rue Darwin => purge de vapeur d'eau.
 - Purgeur changé, plus d'évacuation à cet endroit
 - Appel pour odeur d'œuf pourri => défaut sur Ventacid, arrêt immédiat (dans les 2 minutes) des coulées pour remise en fonctionnement (action réalisée avant l'appel)
 - Appel pour odeur => ne provenait pas de notre site, réponse apportée par mail à l'ARAC03
- Actions mises en place:
 - Réponse systématique aux plaintes
 - Fiche déviation pour toutes odeurs ne provenant pas de notre site (abattoirs par ex,)
- Aucune autre plainte à signaler ex : bruit...

Identification et Evaluation des Risques Majeurs

Situation Administrative

- 1 mise en demeure sur le projet de Captation COV suite à la demande de report de date par le site après le rachat
- 2 inspections DREAL réalisées:
 - Le 12 Juillet 2022 avec le SDIS03
 - Le 18 Octobre 2022 avec présentation des 5 axes prioritaires réglementaires

[2022 12 08 CSS 2022 v1 réglementaire.pptx](#)

Merci de votre attention