

Réunion de la CSS ANTARGAZ le 12 décembre 2023

A la mairie de Frontenex

Liste des participants

Membres du collège « administrations »

M. Christophe HერიARD	Préfecture de Savoie – Sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville
Mme Isabelle CARBONNIER	DREAL – Inspection des installations classées UDDS
Mme Chloé JOYEUX	Préfecture de Savoie – SIDPC
M. Laurent RIEU	SDIS – Chef de Groupement Gestion Prévisionnelle des Risques

Membres du collège « collectivités territoriales »

M. Claude DURAY	Maire de Frontenex
-----------------	--------------------

Membres du collège « exploitants »

M. Alexandre SAINT-POL	ANTARGAZ – Responsable dépôts sud
M. Nicolas GAUTHIER	ANTARGAZ – Ingénieur HSE
M. Philippe FRELETEAU	ANTARGAZ – Chef du dépôt de Frontenex

Membres du collège « riverains »

M. David CHAMPION	Principal du Collège de Frontenex
M. Laurent VERNAZ	Riverain de Frontenex

Compte rendu de la réunion

La séance est ouverte par M. DURAY. Il présente l'ordre du jour de la réunion avant un tour de table.

1- Ouverture de la Commission de Suivi de Site et approbation du compte rendu de la dernière réunion

Ouverture de la CSS par Monsieur le maire.
Tour de table.
Présentation de l'ordre du jour par la DREAL.

Approbation du compte rendu de la dernière CSS.

2- Bilan annuel de la société ANTARGAZ

A) Activités du dépôt

Les activités du dépôt de Frontenex sont rappelées :
Réception/ Stockage/ Distribution de GPL
Environ 16 000 T de produit transférées sur l'année.

Présentation du site : poste de chargement, poste de déchargement et local/réserve incendie

Identification et évaluation des risques majeurs :

- Pas de changement en particulier pour le Plan de Prévention des Risques Technologiques et pas de nouvel arrêté préfectoral.
- Mise à jour de l'Étude De Dangers en juin 2023 : changements à la marge (calculs de probabilité).

B) Gestion des situations d'urgence

1) Exercices Plan d'Opération Interne (POI)

Octobre 2022 : participation du SDIS et du personnel d'entreprise extérieure. Scénario de fuite de propane non enflammée sur une tuyauterie liquide dans la pomperie gros porteurs.
Présence du SDIS très enrichissante.

Juin 2023 : exercice POI inopiné hors heures ouvrées pour tester la nouvelle astreinte. En particulier, test du délai d'intervention de l'astreinte.

2) Exercices mensuels de sécurité

12 exercices par an

Thèmes : secours à la victime – sûreté – environnement – fuite de gaz

Thèmes communs à tous les dépôts Antargaz → permet d'avoir un retour d'expérience enrichissant entre les différents sites.

3) Exercice PCS (Plan Communal de Sauvegarde/Plan Particulier d'Intervention) à venir au printemps 2024

4) Contrôle du Système de Gestion de la Sécurité sur l'exercice 2022/2023

Audit interne : prévu fin 2023

Inspection DREAL : 4/10/2022 sur le risque foudre et 7 décembre 2023 pour l'étude de dangers (EDD) et les équipements sous pression.

Accidentologie : pas de fait marquant à remonter en lien avec les risques majeurs ou la sécurité des travailleurs.

C) Gestion des modifications et travaux

Réalisés :

- Mise en place du service Météorage pour la prévention du risque foudre : permet d'anticiper la fin de l'intervention en cours sur le site voire la mise en sécurité du personnel
- Remplacement du local chauffeurs
- Remplacement de la clôture souple par une clôture rigide

À venir :

- Création d'une zone d'attente sécurisée pour les camions petits-porteurs
- Remplacement des abris chauffeurs
- Amélioration de la vidéo-surveillance/sûreté du site : nouveau prestataire → caméras thermiques
- Installation d'un pont bascule pour optimiser le chargement des camions pour peser le poids chargé.
- Modification de l'automate du site (2025).

3- Présentation de la DREAL

A) Actualisation des membres de la Commission de Suivi de Site

Arrêté de février 2018, pas de modifications depuis mais les personnes ont changé. Une mise à jour sera à prévoir. Si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à solliciter la DREAL.

B) Actualités : instructions, inspections

1) Instructions

Réexamen de la notice de réexamen et de la nouvelle EDD

Les réponses apportées aux constats des dernières inspections ont été intégrées

Ajout des cartographies par type d'effet

Actualisation des fiches de vie des Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentées (MMRI)

→ Remarque de M. le Sous-Préfet d'Albertville :

Questionnement par les riverains de l'aérodrome concernant le risque lié à la présence de l'aérodrome situé à proximité du dépôt.

Vérifier si l'évolution du trafic de l'aérodrome influe sur la probabilité (prendre les chiffres du trafic de 2021-2022). Vérifier également si le poids des avions et hélicoptères a évolué et est susceptible de modifier les conclusions de l'étude de dangers.

Ces questions seront posées à l'exploitant dans le cadre de l'examen de la mise à jour de l'EDD.

En l'état actuel, la matrice des risques est inchangée par rapport à la dernière EDD et reste acceptable.

Étude séisme : instruction en cours de finalisation. Sur le dépôt, seule la sphère est considérée comme ECS (équipement critique au séisme). Il est démontré qu'elle résiste bien au séisme.

Toutefois, des éléments complémentaires seront demandés concernant les OAP (Ouvrages Agresseurs Potentiels).

2) Inspections

Octobre 2022 :

→ électricité/ foudre

- bon suivi des contrôles électriques
- 2 non conformités : l'une d'ordre documentaire et l'autre d'ordre technique. Mise en conformité depuis.

→ actions de sous-traitance

- bien gérées
- quelques points à améliorer sur l'information des entreprises sous-traitantes lorsqu'elles interviennent.
- demande d'exercices avec la présence d'entreprises extérieures.

Décembre 2023

→ Notice de réexamen et EDD

- toutes les MMR ont leur fiche de vie
- bon suivi des MMR dans la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

→ Suivi des Équipements Sous Pression : récipients et tuyauteries

- Suivi conforme, exhaustif et rigoureux, marquage sur le terrain conforme
- Une observation concernant la tuyauterie GPL liquide en sortie de sphère, date de requalification périodique erronée dans le tableau de suivi

Exercice POI du 11 décembre 2023

- bonne réactivité des opérateurs
- test concluant des dispositifs d'arrosage
- test concluant du dispositif d'alerte
- utilisation de la représentation schématique de type « SITAC » (Situation Tactique) pertinente
- bonne mise en œuvre du POI
- 2 observations : appel du 18 et pas depuis la borne CTA, échelle non précisée de la carte SITAC

3) Actualités depuis la CSS de novembre 2021

→ prolongation des délais au 1^{er} janvier 2027 pour la réalisation et les aides au financement des travaux prescrits par le PPRT

C) Campagne d'information des populations

Lancée en octobre 2023 avec des brochures distribuées dans l'ensemble des boîtes aux lettres dans le périmètre du PPI.

4- Échanges / questions

Question riverain

L'OPAC devait faire des travaux de renforcement sur l'immeuble de la gare. Les travaux n'ont a priori toujours pas été faits. Un courrier de la DREAL avait été fait à l'OPAC sans retour. Ont-ils obligation de faire ces travaux ?

C'est une obligation avec une échéance repoussée au 1^{er} janvier 2027, y compris pour les bailleurs sociaux.

Cela représente 16 logements au total.

Le Sous-préfet d'Albertville propose de saisir directement l'OPAC avec un courrier signé par lui-même ou la Secrétaire Générale de la préfecture.

Question SDIS

Quand sont prévus les travaux au collège de Frontenex ?

Réponse : les travaux devraient être réalisés en juillet/août 2024. La réhabilitation du collège va tenir compte du PPRT ; la baie vitrée de la salle de restauration va être renforcée.

Question riverain

Y a-t-il eu beaucoup de demandes concernant les travaux de renforcement ?

Une seule habitation est concernée par la prescription de travaux et le cofinancement. Elle est actuellement inhabitée.

Sous-préfet d'Albertville : y a-t-il eu d'autres maisons qui ont fait l'objet de travaux par le passé ?
Non, mais il y a eu une expropriation.

5- Clôture de la réunion

Clôture par Monsieur le maire qui remercie les participants.

Maire de Frontenex
Claude DURAY

