



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Fiche départementale - Haute-Savoie (74)

Les ICPE du département

- 2 sites Seveso seuil haut
- 36 installations relevant de la directive IED
- 28 carrières
- 306 km de canalisations de transport dont 247 km de canalisations de gaz naturel



Les chiffres clefs 2023 de l'inspection

Bilan des contrôles

- 172 inspections de sites industriels
- 23 contrôles inopinés de sites industriels
- 6 inspections d'appareils à pression
- 2 inspections de canalisations
- 31 mises en demeure

Bilan de l'instruction

- 5 décisions sur des dossiers soumis à enregistrement

La protection des riverains

Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

- 1 PPRT en vigueur,
- 1,4 M€ engagés par l'Etat pour le plan d'action dont 109 k€ déjà payés,
- 9 logements à diagnostiquer pour des travaux de renforcement du bâti,
- 3 biens d'activités acquis par procédure d'expropriation (sur 3),
- 1 bien d'activité reste à acquérir par procédure de délaissement.

Focus : Gestion d'un incendie sur un centre de tri de déchets

Dans le cadre de l'extension des consignes de tri des déchets ménagers, portant notamment sur tous les emballages, les 12 collectivités en charge de leur collecte sur l'ensemble de la Haute-Savoie et une partie de l'Ain ont fait le choix de créer un unique centre de tri, pour l'ensemble de leurs territoires, à compter du 1er janvier 2023.

Le centre de tri de la société EXCOFFIER Recyclage à Chêne en Semine a été mis en service en mars 2023 pour répondre à cet objectif.

Les faits

Un important incendie s'est déclaré sur le site dans la nuit du 22 au 23 octobre 2023.

Dès l'alerte, vers 3h30, le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a déployé sur place une centaine de sapeurs-pompiers afin de circonscrire l'incendie et de protéger les lieux. Le sinistre n'a fait aucun blessé. Selon les premiers éléments, l'incendie s'est déclaré dans le hall de sortie des déchets du centre de tri. Le feu s'est propagé aux balles de papier compacté situées à proximité.

L'incendie a nécessité de sécuriser le secteur par la mise en place de déviations, fermeture de l'échangeur autoroutier d'Eloise. Après avoir été maîtrisé à la mi-journée, l'extinction complète du sinistre a pris plusieurs jours.

La mobilisation de la DREAL

La DREAL, mobilisée dans le cadre de l'astreinte, a participé aux différents échanges de gestion de crise, aux côtés du cabinet du

préfet.

L'inspection des installations classées a initié, en lien avec les services d'incendie et de secours mais également de la direction départementale de la protection des populations de premiers prélèvements dans l'environnement du site sur différentes matrices susceptibles d'être impactées par les retombées atmosphériques des fumées : sols, végétaux et lait de vache et air ambiant.

De premières mesures d'urgence ont été proposées à Monsieur le préfet afin de garantir la mise en sécurité des lieux : confinement des eaux d'extinction, gestion de leur élimination vers les filières agréées

L'analyse des causes et des conséquences de l'incendie est en cours par l'industriel et fait l'objet d'échanges avec l'inspection. Il est vraisemblable qu'une erreur de tri soit à l'origine du sinistre.

Les moyens de protection incendie (gardiennage, système d'extinction automatique des fumées, poteaux incendie) n'ont pas assuré la protection attendue et modélisée dans l'étude de dangers.



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Directeur de la publication : Jean-Philippe Deneuvy

Pilotage, coordination : service PRICAE, mission communication

Crédits photo : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, N. Dormont, Pixabay

Avril 2024

Ce document est téléchargeable sur : www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
69453 Lyon cedex 06 - Tél. 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr