


	Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 0
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **BALEYDIER/LOIC JEAN-MARC** **BANCILLON/CINDY** Nom personne rencontrée : **Mme BANCILLON Cindy**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LES PLATS** **RTE DE MONTAGNY**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **04/03/2013 à 9h** Coordonnées : **06 86 77 60 45**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1094 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Gestion des Eaux pluviales : PUIITS PERDU	

Commentaires :
 TP du puits perdu vers le fossé
 Maison en vente ?

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI ?	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 1</p>
--	---	--	--

Nom Propriétaire : **BALMAIN/ANNE MARIE**

Nom personne rencontrée : **Mme BALMAIN Anne**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **CHE DE LA JOYE**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 9h30**



Coordonnées : **06 29 19 19 37**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 350 ; 351</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CANAL BUSE PASSANT SOUS LA PROPRIETE</p>	


Commentaires :

Les EU partent dans le canal busé qui rejoint le milieu naturel.
Branchement envisagé vers la porte de la propriété.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 2
--	---	--	--------------------------------



Nom Propriétaire : BENKAAKAA/ABDELKADER	Nom personne rencontrée : mari décédé, autorisation d'accéder dans l	
Localisation : Montagny	Adresse : CHE DE LA JOYE	
Intervenants : SVA	Date du contrôle :	Coordonnées : 06 16 62 27 46

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1110</p> <p>Sous sol existant : OUI (SPANC)</p> <p>Eaux séparées : ?</p> <p>Nature des réseaux : OUI (SPANC)</p> <p>Sous sol existant : OUI (SPANC)</p> <p>Eaux séparées : ?</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p>	

Commentaires :

RAS

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : -</p> <p>Motif de non réalisation : HABITATION</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 3
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **BOEL/DENIS**

VAYSSIE/JOCELYNE JEANNINE

Nom personne rencontrée : **M. BOEL Denis**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **MONTAGNY**

CHE DE SAINT BARNABE

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **05/03/2013 à 10h**

Coordonnées : **courrier relance 06/03**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 856</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU</p>	

Commentaires :


Regards inaccessibles pour l'EU car sous grillage et haie (FS) ; par contre en limite de domaine public. Evacuations des EU par champ d'épandage.

Commentaires concernant les eaux pluviales de la voirie qui transitent par sa propriété sur une canalisation réalisée uniquement pour sa parcelle : mises en charge et débordements chez lui.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 4
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **BOST/JEAN-PIERRE YVES LOUIS** **COUDERT/REGINE** Nom personne rencontrée : **M. BOST Jean-Pierre**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LES PLATS** **RTE DE MONTAGNY**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 8h30** Coordonnées : **06 18 16 21 64**


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1095 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Gestion des Eaux pluviales : PUIXS PERDU	

Commentaires :
 PB flache sur la canalisation existante EU ; demandeur de préconisations de pose du réseau.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI ?	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 5
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **BOURBON/LUDOVIC** ROMANY/CELINE SANDRINE Nom personne rencontrée : **M. BOURBON Ludovic**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **RTE DE MONTAGNY**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **07/03/2013 à 17h30** Coordonnées : **04 72 32 10 19**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1394</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CITERNE DE RECUPERATION + SURVERSE AU FOSSE</p>	

Commentaires :
 Le propriétaire n'est pas opposé à un passage d'une servitude sur sa parcelle, sous réserve de la protection des ses canalisations de géothermie.
 Un réseau de drainage fait le tour de l'habitation ; les eaux de drainages sont rejetées dans le fossé. La propriété a une servitude concernant une canalisation d'eau potable.


Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 6</p>
--	---	--	--

Nom Propriétaire : **CHEVALIER/JEAN-FRANCOIS** **GUYONNET/MARIELLE GERALDINE SUZ** Nom personne rencontrée : **CHEVALIER/JEAN-FRANCOIS**

Localisation : **Montagny** Adresse : **HAMEAU MONTAGNY** **PL DES INDEPENDANTS**

Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **07/03/2013 à 18h30** Coordonnées : **04 74 01 21 6506 04 43 53 66**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1111</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU</p>	

Commentaires :

Raccordement sur le réseau envisageable par la cave - prévoir une profondeur de 1,75 m au pied du mur entre les 2 fenêtres

L'ensemble des EU sont récupérables en passant par la cave qui donne sur la Place des Indépendants.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI SI POSSIBLE</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 7
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **MERLI PINHERO**

Nom personne rencontrée : **MERLI PINHERO**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **MONTAGNY**

CHE DE SAINT BARNABE

Intervenants : **SVA**



Date du contrôle :

Coordonnées :


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence :</p> <p>Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) :</p> <p>216</p> <p>Sous sol existant : Non</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Nature des réseaux : Non</p> <p>Sous sol existant : Non</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p>	

Commentaires :

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation : N'A PAS PU ETRE</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 8
--	---	--	--------------------------------

Nom Propriétaire : **DEBOURG/ALAIN ANDRE MARIE** **DEBOURG/THIERRY** Nom personne rencontrée : **M. DEBOURG Louis et Alain**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **HAMEAU MONTAGNY** **CHEMIN DU BOTTET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **le 04/03/2013 à 8h30** Coordonnées : **courrier relance 06/03**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1258 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU MILIEU NATUREL	

Commentaires :
 Les EU, en sortie de FS partent dans une buse posée au sol ; les effluents s'infiltrent sans autre traitement dans le milieu naturel et rejoignent le ruisseau.
 FS inaccessible - bâtiment construit à cheval dessus.
 Commentaire concernant les EP de la voirie qui passent par une grille sous le bâtiment agricole avant de rejoindre la cour vers le ruisseau.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contr��le N�� 9
--	---	--	----------------------------------

Nom Propriétaire :	VICONTE (DEBOURG)/FRANCINE JEA VICONTE/MARTINE JEANNE LOUISE		Nom personne rencontrée :	Mmes VICONTE Francine et Annie
Localisation :	Montagny	Adresse :	LIEU DIT MONTAGNY RUE FRANCOIS GILLET	
Intervenants :	SVA	Date du contrôle :	08/03/2013 à 18h30	Coordonnées : courrier relance 06/03


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale	<p>The diagram shows a site plan with a grey building footprint labeled 'Bâtiment' with dimensions 11.50 m x 8.00 m. To its left is a green rectangular area labeled 'PARKING'. A red dashed line indicates 'Réalisation en façade'. A blue line connects the parking area to a green square symbol labeled 'GRILLE TROP HAUTE'. Other labels include 'DALLES', 'Eclairage', 'F.M.', 'F.V.', 'S.D.', 'DRAINAGE', and various distance measurements like '0.50 m', '1.50 m', and '3.50 m'. The parcel number '317' is visible.</p>
Número(s) de parcelle(s) : 315 ; 317	
Sous sol existant : OUI	
Eaux séparées : OUI	
Nature des réseaux : OUI	
Sous sol existant : OUI	
Eaux séparées : OUI	
Gestion des Eaux pluviales : REJET AU CANAL MACONNE EXISTANT	

Commentaires :
Les effluents EU, EP et drainage se connectent tous dans un regard existant et partent au fossé busé.
L'habitation est en surplomb de la voirie.


<p>Divers</p>	<p>Photo du site :</p>
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p>	
<p>Motif de non réalisation :</p>	
<p>Besoin de Topo dans le privé : PAS</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 10
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **DEBOURG/LOUIS MARIE PASQUION/JEANNINE** Nom personne rencontrée : **M. DEBOURG Louis et Alain**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **HAMEAU MONTAGNY** **CHEMIN DU BOTTET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **le 04/03/2013 à 8h** Coordonnées : **04 74 01 50 05**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1259 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU MILIEU NATUREL</p>	

Commentaires :
 Les EU, en sortie de FS partent dans une buse posée au sol ; les effluents s'infiltrent sans autre traitement dans le milieu naturel et rejoignent le ruisseau.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 11</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **DEBOURG/PASCAL PIERRE MARIE**

Nom personne rencontrée : **M. DEBOURG Pascal et Robert**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY**

RUE FRANCOIS GILLET

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 09h00**



Coordonnées : **06 73 69 74 18**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 339 ; 1215 ; 1217 ; 1219</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CANALISATION PUIS REJET AU MILIEU NATUREL</p>	

Commentaires :

Une seule unité de traitement pour les deux habitations DEBOURG

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 12
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **DEBOURG/ROBERT CLAUDE**

Nom personne rencontrée : **M. DEBOURG Pascal et Robert**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY**

RUE FRANCOIS GILLET

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 09h00**

Coordonnées : **06 73 69 74 18**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1216 ; 1218 ; 1071</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CANALISATION PUIS REJET AU MILIEU NATUREL</p>	

Commentaires :

Une seule unité de traitement pour les deux habitations DEBOURG

M. DEBOURG Robert n'est pas opposé à ce qu'on passe en parallèle de la canalisation EP traversant son terrain.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 13
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **DOINO FELICE**

DOINO (DEBOURG) SYLVIE MARTHE LOI Nom personne rencontrée : **M. DOINO**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **CHE DE LA JOYE**

Intervenants : **SVA**


Date du contrôle : **08/03/2013 à 17h30**



Coordonnées : **06 85 62 81 55**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1091 ; 1071 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : Réseau privé puis fossé / champ</p>	

Commentaires :

Réseau Pluvial veant de la propriété de DEBOURG Robert au dessus et rejoignant le champ parcelle 247

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 14
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **DJILGHIR/TIPHANIE**

BAZIN/TONY

Nom personne rencontrée : **M. BAZIN**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **MONTAGNY**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **08/03/2013 à 17h**

Coordonnées : **06 70 12 23 01**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1395</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : Cuve de rétention 7,5 m³ puis fossé</p>	

Commentaires :

RAS - Maison récente

RAS - Maison récente

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 15
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **DUCLOS/GUY PIERRE**

LAVALLEE/JACQUELINE SUZANNE ARLE1 Nom personne rencontrée : **M. DUCLOS**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **CHEMIN DE LA JOYE**

LES PLATS

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **06/03/2013 à 9h30**



Coordonnées : **06 77 03 11 23**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 988</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : 1 chéneau vers le fossé, le reste vers un puits perdu.</p>	


Commentaires :

L'habitation est en surplomb de la voirie. La haie de séparation et le talus sont importants.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI (en limite, pour</p>	



		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 16</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **FOURNIER/PASCAL ALBERT** **FERRIERE/CAROLINE** Nom personne rencontrée : **M. FOURNIER Pascal**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **MONTAGNY** **CHE DE SAINT BARNABE**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 11h00** Coordonnées : **06 07 65 14 27**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 332</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE BUSE</p>	

Commentaires :
 L'habitation est en surplomb de la chaussée ; butte de terre + haie à passer. La vidange de la piscine et les EP s'évacuent dans le fossé busé sous la voirie puis passent chez M. BOE. Maison en cours de vente ; changement très probable des propriétaires.


Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 17</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **GUINAND (GARCIA BARRAGAN) /EV GUINAND/PHILIPPE MARIE FRANCOISE** Nom personne rencontrée : **M. GUINAND Philippe**

Localisation : **Montagny** Adresse : **LES PLATS** **RUE FRANCOIS GILLET**

Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 17h00** Coordonnées : **04 74 01 31 82**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 974</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : Rejet direct au fossé / milieu naturel</p>	

Commentaires :

Les EP collectent également celles de M. PERRET (975)

Les regards de visite sont sous 0,40 m de terre, ils venaient d'être rebouchés suite à la visite du SPANC et les profondeurs ont été estimées.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 18</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **GFA DU CRET, MR ROMANY Bruno**

Nom personne rencontrée : **M. ROMANY Bruno**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **MONTAGNY**

CHE DE SAINT BARNABE

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 17h**



Coordonnées : **06-81-86-49-04**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 208 ; 210</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : INFILTRATION OU REJET AU FOSSE</p>	

Commentaires :

3 Logements différents sur la propriété ; accueil de 12 vendangeurs.
Rejet direct d'un évier au fossé.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Mme ROMANY</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 19
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **BELLANTAN (MASIA)/LILIANE**

Nom personne rencontrée : **M. et Mme BELLANTAN**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **CHE DE LA JOYE**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **08/03/2013 à 18h**


Coordonnées :



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 990</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE BUSE</p>	

Commentaires :

L'habitation est en surplomb de la voirie.

Sur la parcelle attenante (980) s'écoulent les eaux de TP du lavoir ; les EP se rejettent dans ce réseau pour partir au milieu naturel

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 20</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **TEISSIER / JULIE JACKIE JOELLE**

TEISSIER/PATRICK JEAN FRANCOIS

Nom personne rencontrée : **Teissier Patrick**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **HAMEAU MONTAGNY**

PL DES INDEPENDANTS

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle :

Coordonnées :

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 359 ; 887</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Nature des réseaux :</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p>	

Commentaires :



Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	

Commentaires :


Les eaux usées sont envoyées dans le busage communal sous le chemin piéton.

Les EP passent sous la Propriété de M. LAROCHE Gérard. L'Habitation est en léger surplomb du chemin piéton (pente forte).

Réalités Environnement - V1 - 22/05/2019

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 22
--	---	--	---------------------------------



Nom Propriétaire : **JACQUEMOT/GUY JEAN-CLAUDE VIAL/BERNADETTE MARIE ALBERTE** Nom personne rencontrée : **M. JOUANOLON / M. BREGI**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **RUE FREDERIC CHOPIN**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **05/03/2013 à 8h30** Coordonnées : **06 09 05 92 33**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 857 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : NON Gestion des Eaux pluviales : PUIITS PERDU	


Commentaires :

Première habitation à laquelle on a ajouter un logement ; 2 dispositifs ANC existants
 Les locataires n'étaient pas présents malgré la demande du propriétaire ; il n'a donc pas été possible de pénétrer dans la propriété.
 Propriétaire également de la parcelle 246, disposé à ce qu'on implante la station sur sa parcelle.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. JOUANOLON / M. Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 23
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **JARD/JOANNY** **JARD/BERNADETTE MARIE** Nom personne rencontrée : **M. JARD Joanny**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LES PALIERES**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **07/03/2013 à 8h30** Coordonnées : **06 19 19 38 09**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 341 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AUX FOSSES	

Commentaires :
 Plusieurs évacuations EU et EP dans la propriété, dont une sur la rue.
 Le canal maçonné passe sous l'habitation - envisageable de raccorder gravitairement et de séparer facilement dans le garage mais point topo pour confirmer la profondeur du réseau.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 24</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **LAROCHE/BERNARD ALEXIS**

Nom personne rencontrée : **M. LAROCHE Bernard**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **HAMEAU MONTAGNY**

PL DES INDEPENDANTS

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 15 h00**

Coordonnées : **04 74 01 00 64**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 994</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE BUSE REJOIGNANT LE MILIEU NATUREL</p>	

Commentaires :

Le logement secondaire servait à l'époque pour les périodes de vendages.

L'ensemble des antennes comprennent des arrivées EP et EU.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 25
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **LAROCHE/GERARD PIERRE MARIE**

Nom personne rencontrée : **M. LAROCHE Gérard**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **HAMEAU MONTAGNY**

PL DES INDEPENDANTS

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **05/03/2013 à 8 h00**



Coordonnées : **06 08 63 43 73**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 891</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE BUSE PASSANT SOUS LA PROPRIETE</p>	


Commentaires :

L'ensemble des eaux usées de l'habitation sont envoyées en direct ou après fosse septique au fossé.
Plusieurs habitations sont connectées à ce fossé qui rejoint le milieu naturel.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 26
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **CHEVALIER/JEAN-CLAUDE** **LAURENT/RENEE JOSETTE CLAUDIA** Nom personne rencontrée : **M. CHEVALIER Jean-Claude**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 15h30** Coordonnées : **04 74 01 08 90**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 1090 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : RESEAU PRIVE	

Commentaires :
 La surverse des EU se rejette chez le voisin M. DEBOURG. Maison très en contrebas de la Rue F Gillet.
 Raccordement envisageable en domaine privé.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 27</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **GASOLO JEAN-PIERRE**

Nom personne rencontrée : **Mme GASOLO**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **LES PLATS**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **7/03/2013 à 10h30**

Coordonnées : **06 11 44 14 74 06 15 76 82 24**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 229 ; 230</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET AU FOSSE</p>	

Commentaires :

Les EU et EP sont séparées sauf en bas de la parcelle.

Prévoit-on 1 ou 2 branchements (a priori 2, à confirmer)?

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : GASOLO JP /</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 28
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **MAILLOCHE/GERARD GILBERT**

Nom personne rencontrée : **M. MAILLOCHE Gérard**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **RUE FRANCOIS GILLET**

RUE DES CEDRES

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **08/03/2013 à 14h**

Coordonnées : **06 51 87 76 74**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 314 ; 316</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CUVE DE RETENTION + REJET AU FOSSE</p>	

Commentaires :

La maison est inhabitée ou du moins le propriétaire passe aérer l'habitation chaque vendredi.

Les canalisations EU sont toutes aériennes - LE TN de la propriété est au dessus de la voirie avec un mur en pierres. M. MAILLOCHE envisage de reprendre les effluents à l'intérieur de sa propriété en façade dans l'habitation (pièces de vies au R+1) et de tout connecter vers la fosse septique : prévoir 1 branchement neuf vers le portail.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 29
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **M CHAUX BERNARD**

CHAUX/BERNARD RENE MARIE(NOYEL / Nom personne rencontrée : **M. CHAUX**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **chemin ST Barnabe**

Bully lotiss Montagny

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **05/03/2013 à 9h30**


Coordonnées : **04 74 05 66 48**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 218 ; 219</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUIITS</p>	

Commentaires :


La maison est en contrebas de la voirie.

Les effluents sont envoyées vers la parcelle en contrebas où ils sont épandus en surface.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. DESHAYES</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 30
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PARET/DANIEL PIERRE LOUIS** **JARD/MARIE JOSEPHE** Nom personne rencontrée : **M. PARET Daniel**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **07/03/2013 à 8h** Coordonnées : **06 19 19 38 09**


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 344 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : CITERNE DE RECUPERATION	

Commentaires :
 Maison en contrebas de la route.
 De mémoire, envisagé de passer par la parcelle 1111 Propriété Jacquemot.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 31
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PARET/PAUL MARIE EUGENE** **PARET/KARINE FRANCOISE DANIELLE** Nom personne rencontrée : **M. PARET PAUL**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LES BRULES** **0115 MTE DES ROCHES**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 9h** Coordonnées : **06 85 01 78 63 /04 74 01 52 35**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1414</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU ABANDONNE + FOSSE</p>	

Commentaires :


Le puits perdu ne fonctionnait pas convenablement car le fossé pluvial en limite de propriété refoulait dans le puits perdu par son trop plein.

Les locataires n'étaient pas présents ; il n'a donc pas été possible de pénétrer dans la propriété. M. PARET nous donne des copies de ses levés topo et plans de masse des équipements.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. ?</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 32
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PERRET/JEAN-YVES MARIE** **AUBERT/CLAUDINE GENEVIEVE MARIE** Nom personne rencontrée : **PERRET**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LES PLATS**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 8h** Coordonnées : **06 80 16 70 17**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 975 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : FOSSE EXISTANT	

Commentaires :
 Evacuations EU existantes en façade : facilement reprises.
 M. PERRET envisage le branchement le long de la voirie contre son mur, à une profondeur de -0,60 m. Il demande si le SIABA peut prendre la traversée de mur à sa charge.


Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI SEUIL DU	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 33</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **PORTAIL/FREDERIC YVES MICHEL** **CHARRE/CLARISSE MARIE ANDREE ALIC** Nom personne rencontrée : **Mme PORTAIL Clarisse**

Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**



Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **05/03/2013 à 11h30** Coordonnées : **-**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 313</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : CUVE DE RETENTION + PUIITS PERDU</p>	

Commentaires :

Réseau posé en prévision du collectif à proximité du portail d'entrée.
Maison en vente ; risque de changement de propriétaires. Evacuation des eaux de vidange de piscine ? Maison en surplomb de la voirie.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 34
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **LIBERAL / LAURENT**

REYNARD/SANDRINE CHANTAL

Nom personne rencontrée : **Mme LIBERAL Sandrine**

Localisation : **Montagny**


Adresse : **MONTAGNY**

CHE DE SAINT BARNABE

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **08/03/2013 à 14h30**

Coordonnées : **06 77 77 31 01**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 333</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU</p>	

Commentaires :


L'habitation est en surplomb de la voirie.

Une partie des EP vont sur la route dans le fossé busé, une autre va dans le puits perdu avec les EU.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 35
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire :	ROMANY/BRUNO BENOIT MARIE	ROMANY / JOCELYNE	Nom personne rencontrée :	M. ROMANY Bruno
Localisation :	Montagny	Adresse :	LES PLATS	CHE DE SAINT BARNABE
Intervenants :	SVA	Date du contrôle :	07/03/2013 à 18h00	Coordonnées :
				06-81-86-49-04



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence :</p> <p>Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) :</p> <p>217</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p> <p>REJET ET INFILTRATION DANS PARCELLE 1093</p>	

Commentaires :

2 Logements principaux + 1 gîte avec une capacité d'accueil de 8 personnes.

M. ROMANY n'est pas opposé à ce qu'on passe sur sa propriété le long de la servitude de l'eau potable, à condition de confirmer que ce tracé est économiquement plus intéressant que sur le domaine public. Il demande que la conduite d'eau potable soit désaffectée au moment des travaux.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>M. ROMANY Bruno /</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p> <p>OUI</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 36</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **PAPONAUD (ROMANY)/MARIE-ODII**

Nom personne rencontrée : -


Localisation : **Montagny**

Adresse : **RUE DE LA POTERNE**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **OFFICIEUSE**

Coordonnées :



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 1397</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU?</p>	

Commentaires :


Habitation en surplomb de la chaussée ; personne n'a pu être contacté sur place ; par contre le raccordement semble simple à réaliser.

Propriétaire : soeur de M. ROMANY Bruno

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. CHATELARD</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 37
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **ROMANY/STEPHANE** **JANIN/SOPHIE** Nom personne rencontrée : **M. ROMANY Bruno**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **08/03/2013 à 8h** Coordonnées : **06 72 73 87 74**


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 321</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET ET INFILTRATION DANS PARCELLE 337</p>	

Commentaires :
 Il y a 2 habitations distinctes : maisons MOREL et ROMANY
 Pour la maison MOREL les EU sont facilement séparables des EP, mais pour l'instant elles sont dans une même canalisation vers le milieu naturel.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. ROMANY</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 38</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **SICAUD/LUDOVIC JEAN-MARIE** **JABOULET/CELINE JULIETTE HELENE** Nom personne rencontrée : **SCI Grandes Vignes**
 Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **07/03/2013 à 10h** Coordonnées : **04 78 33 52 63**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 320</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE ET RESEAU EXISTANT</p>	

Commentaires :

L'ensemble des évacuations EU sont situées au 1er ; le propriétaire envisage de tout reprendre en 1 point au droit de la boîte aux lettres de la Poste.

Le réseau pluviale existant qui passe sous sa propriété est soumis fréquemment à des débordements.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 39
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **SILVESTRE/JEAN-FRANCOIS**

Nom personne rencontrée :


Localisation : **Montagny**

Adresse : **MONTAGNY**

Intervenants : **SVA**



Date du contrôle :

Coordonnées : **04 74 01 14 44**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 252 ; 253</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Nature des réseaux :</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p>	

Commentaires :

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 40
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PERRET CHRISTOPHE / JOËLLE**

Nom personne rencontrée : **PERRET**


Localisation : **Montagny**

Adresse : **CHEMIN DU BOTTET**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **07/03/2013 à 16h30**

Coordonnées : **06-89-76-96-62**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 129 ; 1226</p> <p>Sous sol existant : NON</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : NON</p> <p>Sous sol existant : NON</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : FOSSE EXISTANT</p>	

Commentaires :

Surverse du filtre à sable dans le réseau d'eaux pluviales

Habitation en surplomb de la route ; intégralité des EU collectées à l'étage et raccordées au garage.


Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 41</p>
--	---	--	---


Nom Propriétaire : **VOURZAY/ANNIE JACQUELINE LOUI/ VOURZAY/LUCILE HELENE MARION** Nom personne rencontrée : **Mme VOURZAY Annie**



Localisation : **Montagny** Adresse : **LIEU DIT MONTAGNY** **RUE FRANCOIS GILLET**

Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 10h** Coordonnées : **04 78 44 69 94**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 355</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET AU CANAL MACONNE EXISTANT</p>	

Commentaires :
Maison en contrebas de la route, avec une cour en pavés sur lit de sable ; avec une surprofondeur légère sur le réseau ça devrait passer.
A vérifier avec le levé topo.


Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 42</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **DUTREVE MF et Jean Noël - Louise S SERVANDON/MARIE-FRANCE GERMAIN** Nom personne rencontrée : **M. DUTREVE**

Localisation : **Gruge** Adresse : **TIRE FORT** **205 CHEMIN DE GRUGE**


Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **08/03/2013 à 10h00** Coordonnées : **04 74 01 37 55**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 17</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET AU CANAL MACONNE EXISTANT</p>	

Commentaires :

2 habitations avec chacune son ANC. Maisons Phénix.

Habitations en surplomb du chemin non revêtu.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. DUTREVE / Mme</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 43</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **CHAPOT/JEAN CLAUDE**

BEROUD/DANIELLE JEANNE MARIE

Nom personne rencontrée : **M. CHAPOT**


Localisation : **Gruge**

Adresse : **265 CHE DE GRUGES**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **06/03/2013 à 45300**



Coordonnées : **04 74 01 46 94**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 33</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU FOSSE</p>	


Commentaires :

Passage au droit de l'escalier d'accès en pierres délicat.
Habitation en surplomb de la route.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 44
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : PREVOST/EMILE ALPHONSE PROSPE PREVOST/ODILE ANNE CHRISTINE		Nom personne rencontrée :	
Localisation : Gruge	Adresse : RUE CROIX BOSSET		
Intervenants : SVA	Date du contrôle :	Coordonnées : 01 45 34 34 48	


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 32 Sous sol existant : Eaux séparées : Nature des réseaux : Sous sol existant : Eaux séparées : Gestion des Eaux pluviales :	

Commentaires :

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé :	



		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 45</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire :	GALPIN/LAURENT NICOLAS DENIS		COURANT/SONIA FABIENNE	Nom personne rencontrée :	
Localisation :	Gruge		Adresse :	BD DE LA CROIX-ROUSSE	
Intervenants :	SVA		Date du contrôle :	Coordonnées :	09 53 35 45 95

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence :</p> <p>Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) :</p> <p>803 ; 621</p> <p>Sous sol existant :</p> <p></p> <p>Eaux séparées :</p> <p></p> <p>Nature des réseaux :</p> <p></p> <p>Sous sol existant :</p> <p></p> <p>Eaux séparées :</p> <p></p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p> <p></p>	

<p>Commentaires :</p> <p> </p>
--

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p></p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p></p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p> <p></p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 46
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **CHAPOT/JEAN CLAUDE**

CHAPOT/MARIE-THERESE

Nom personne rencontrée : **M. CHAPOT**


Localisation : **Gruge**

Adresse : **275 CHE DE GRUGE**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **06/03/2013 à 15h00**

Coordonnées : **04 74 01 46 94**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 40</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU FOSSE BUSE</p>	

Commentaires :

Cour avec peu de place et en surplomb de la route.

Profondeur à prévoir 0,60 m.


Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) : M. ? (Locataires)</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 47</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **MARTIN/JEAN-PHILIPPE GERARD CL CAMUS/FLORENCE MARIE-ANTOINETTE** Nom personne rencontrée : **Mme MARTIN**

Localisation : **Gruge** Adresse : **335 CHE DE GRUGES**

Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 14h00** Coordonnées : **04 27 73 16 91**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 802</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : NON</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : PUITS PERDU</p>	

Commentaires :

Les EP et EU sont séparées jusqu'au coin de l'habitation.

A priori le voisin M. CATHELIN a laissé une attente dans son jardin pour le raccordement futur des effluents de la maison.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 48
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PADOVANI/CLAUDE RAYMONDE**

Nom personne rencontrée :


Localisation : **Gruge**

Adresse : **22 VIA DON DOMENICO SAVICO**

Intervenants : **SVA**



Date du contrôle :

Coordonnées : -


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 41</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Nature des réseaux :</p> <p>Sous sol existant :</p> <p>Eaux séparées :</p> <p>Gestion des Eaux pluviales :</p>	

<p>Commentaires :</p>

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé :</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 49
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **PREVOST/EMILE ALPHONSE PROSPE PREVOST/MARTINE NICOLE ODILE** Nom personne rencontrée :
 Localisation : **Gruge** Adresse : **RUE CROIX BOSSET**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : Coordonnées : **01 45 34 34 48**


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 29 ; 30 Sous sol existant : Eaux séparées : Nature des réseaux : Sous sol existant : Eaux séparées : Gestion des Eaux pluviales :	

Commentaires :

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé :	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 50
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : GUILLEMARD/THOMAS ANTOINE JC PAUCOD/CAMILLE		Nom personne rencontrée :	
Localisation : Gruge	Adresse : PL GEORGES POMPIDOU		
Intervenants : SVA	Date du contrôle :	Coordonnées :	


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 43 Sous sol existant : Eaux séparées : Nature des réseaux : Sous sol existant : Eaux séparées : Gestion des Eaux pluviales :	

Commentaires :	
----------------	--

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé :	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 51
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire :	GALLOIS-LACROIX/DANIELLE	ALLOIS-LACROIX/PHILIPPE EDOUARD A	Nom personne rencontrée :
Localisation :	Gruge	Adresse :	RUE LEON DELHOMME
Intervenants :	SVA	Date du contrôle :	vient pour pâques
		Coordonnées :	01 42 50 68 70


Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 523 Sous sol existant : Eaux séparées : Nature des réseaux : Sous sol existant : Eaux séparées : Gestion des Eaux pluviales :	 <p style="text-align: center;">523</p>

Commentaires :

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé :	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 52
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **CATHELIN/ROGER PIERRE** **CHARLES/CHANTAL MARIE PAULE** Nom personne rencontrée : **M. CATHELIN**
 Localisation : **Gruge** Adresse : **355 CHE DE GRUGES**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **06/03/2013 à 12h30** Coordonnées :

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 630 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : PUIITS PERDU	

Commentaires :
 Sous le chemin d'accès se trouvent tous les réseaux secs et humides des 2 habitations.
 Les habitations et le chemin d'accès privé sont en surplomb de la route.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	

		<p align="center">Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle</p> <p align="center">Visites des installations d'ANC existantes</p> <p align="center">Commune de Bully</p>	<p align="center">Contrôle N° 53</p>
--	---	--	---

Nom Propriétaire : **DEVAUX/JEAN-LUC**

ALMAGRO/PATRICIA SYLVIE

Nom personne rencontrée : **M. DEVAUX**


Localisation : **Gruge**

Adresse : **CHE DE GRUGES**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **06/03/13 à 12h00**

Coordonnées : **04 74 01 18 36**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 640 ; 648</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : SERVE</p>	

Commentaires :


Habitation éloignée de la route : passage en terrain privé?

Cour récente en graviers rouges et chemin privé neuf en enrobés.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	



		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 54
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **CAILLAUD/JACQUES JEAN** **BASSET/CATHERINE YVETTE GEORGETTI** Nom personne rencontrée : **M. CAILLAUD**
 Localisation : **Gruge** Adresse : **CHE DE GRUGES**
 Intervenants : **SVA** Date du contrôle : **8/03/2013 à 8h30** Coordonnées : **06 76 96 12 90**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
Type de résidence : Résidence principale Numéro(s) de parcelle(s) : 46 Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Nature des réseaux : OUI Sous sol existant : OUI Eaux séparées : OUI Gestion des Eaux pluviales : PUIITS	

Commentaires :
 Les regards accessibles peuvent être raccordés depuis le Chemin de Gruge.
 Maison en léger contrebas de la route.

Divers	Photo du site :
Occupants (si différents de la personne rencontrée) : Motif de non réalisation : Besoin de Topo dans le privé : OUI	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 55
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **FOUGERE/LUC**

MATHEY/JULIE MARIE ELSIE

Nom personne rencontrée : **M. FOUGERE**


Localisation : **Gruge**

Adresse : **470 CHEMIN DE GRUGES**

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **06/03 à 17h30**


Coordonnées : **06 78 65 53 07**



Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 47</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU FOSSE</p>	

Commentaires :

Les évacuations ont été reprises en PVC dans les caves et sont récentes.

Les effluents en sortie de dosse sont rejetés au fossé bétonné à ciel ouvert en contrebas.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : NON</p>	

		Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Arbresle Visites des installations d'ANC existantes Commune de Bully	Contrôle N° 56
--	---	--	---------------------------------

Nom Propriétaire : **JOYET/ROBERT HENRI**

THOLLET/VERONIQUE ANNE MARIE

Nom personne rencontrée : **M. JOYET**

Localisation : **Gruge**


Adresse : **450 Chemin de Genevaise**

CHE DE GRUGES

Intervenants : **SVA**

Date du contrôle : **08/03 à 10h00**

Coordonnées : **04 74 01 04 22**

Environnement et sécurité	Schéma de l'existant :
<p>Type de résidence : Résidence principale</p> <p>Numéro(s) de parcelle(s) : 722</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Nature des réseaux : OUI</p> <p>Sous sol existant : OUI</p> <p>Eaux séparées : OUI (Niveau TN)</p> <p>Gestion des Eaux pluviales : REJET DIRECT AU FOSSE</p>	

Commentaires :

Habitation en très léger surplomb de la voirie.

Servitude EDF existante sur le terrain le long du Chemin de la Genevaise.

Divers	Photo du site :
<p>Occupants (si différents de la personne rencontrée) :</p> <p>Motif de non réalisation :</p> <p>Besoin de Topo dans le privé : OUI</p>	