

Annexes 2 et 3 Cerfa n°14734*3

2 – Plans de situation aux échelles respectivement 1/68220 et 1/8528, avec localisation des secteurs d'intervention amont et aval



3 – Photographies du site

3-1 – Secteur Cote Martel



Figure 1 Le ruisseau au droit de Cote Martel



Figure 2 Le busage (avaloir et restitution) au niveau du carrefour en amont de Cote Martel

3-2 – Secteur Plan Chevalier



Figure 3 Le passage busé au droit de l'école



Figure 4 En amont de la passerelle, le lit et le faible tirant d'air sous la passerelle



Figure 5 En aval de la passerelle

3-3 – Secteur Plan des Nez



Figure 6 Tête et sortie de buse sous la route principale



Figure 7 Le lit étroit, creusé mais non déstabilisé



Figure 8 Entonnement avant le « Plan du Nez »