

Annexe 3 - Photographies

Les photographies ont été prises en mai 2012 lors de la visite de l'hydrogéologue dans le cadre de la Phase 1 de la procédure de mise en conformité des 6 captages AEP de la Commune de Saint Michel de Boulogne.

Toutes les photos ont été prises au niveau des captages autour desquels les travaux de mise en conformité doivent être réalisés.

L'environnement immédiat des captages n'a pas changé depuis cette date.

La localisation des captages (et donc des photos) est précisée sur :

- le plan de situation de la commune et des captages sur fond de carte IGN (éch : 1 /25 000)
- les plans des travaux sur fond de plan cadastral.

Photos de mai 2012

prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE

CAPTAGE DE CHAMPCOIRON

VUE D'ENSEMBLE



CAPTAGE DANS LE ROCHER

OUVRAGE DE CAPTAGE



OUVRAGE DE CAPTAGE



CAPTAGE DANS LE ROCHER



Photos de mai 2012

prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE

CAPTAGE DE LA SOUCHE

VUE D'ENSEMBLE



OUVRAGE DE CAPTAGE




Photos de mai 2012
prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en
conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE

CAPTAGE DE CHALEAC



VUE D'ENSEMBLE





OUVRAGE DE CAPTAGE



Photos de mai 2012
prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en
conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE

CAPTAGE DE LA SOUBEYRANNE

VUE D'ENSEMBLE



OUVRAGE DE CAPTAGE



OUVRAGE DE CAPTAGE



DALLE SUPERIEURE

Photos de mai 2012
prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en
conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE
CAPTAGE DE MASSIOL

VUE D'ENSEMBLE



OUVRAGE DE CAPTAGE

OUVRAGE DE CAPTAGE



Photos de mai 2012
prises dans le cadre de la phase 1 de la procédure de mise en
conformité du captage (Consultation d'un hydrogéologue agréé)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


COMMUNE DE SAINT MICHEL DE BOULOGNE

CAPTAGE DE GOURNIER

VUE D'ENSEMBLE



OUVRAGE DE CAPTAGE





VUE D'ENSEMBLE

OUVRAGE DE CAPTAGE

**EXUTOIRE DE TROP-PLEIN
ET VIDANGE**

OUVRAGE DE CAPTAGE



RACINES DANS LE DRAIN