

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'mars 2022 **DROME** niveau des nappes niveau en baisse Niveau très haut Niveau haut niveau en hausse niveau stable Niveau modérément haut Niveau autour de la moyenne pas de données Molasses miocènes du Bas Dauphin Niveau modérément bas Niveau bas Niveau très bas in<mark>détermin</mark>é Calcaîres karstiques crétacées du massif du Vercors Alluvions de la Drôme Alluvions de la Drôme Typologie des aquifère Alluvions fluviatiles récentes Alluvions anciennes et fluvioglacières Domaine sédimentaire Intensement plissé Domaine karstique Edifice volcanique Socle cristallin Imperméable localement aquifère

















