



# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## AIN



# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019


## ALLIER






# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## DROME



# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## HAUTE-LOIRE





# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019


## HAUTE-SAVOIE

### niveau des nappes

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut            |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut                 |
| ● niveau stable    | ■ Niveau modérément haut      |
| ◆ pas de données   | ■ Niveau autour de la moyenne |
|                    | ■ Niveau modérément bas       |
|                    | ■ Niveau bas                  |
|                    | ■ Niveau très bas             |
|                    | □ indéterminé                 |

### Typologie des aquifères


- |                                           |
|-------------------------------------------|
| ■ Alluvions fluviales récentes            |
| ■ Alluvions anciennes et fluvioglaciaires |
| ■ Domaine sédimentaire                    |
| ■ Intensement plissé                      |
| ■ Domaine karstique                       |
| ■ Edifice volcanique                      |
| ■ Socle cristallin                        |
| ■ Imperméable localement aquifère         |






# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## ISERE



# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## LOIRE





# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019


## PUY-DE-DOME

### niveau des nappes

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut            |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut                 |
| ● niveau stable    | ■ Niveau modérément haut      |
| ◆ pas de données   | ■ Niveau autour de la moyenne |
|                    | ■ Niveau modérément bas       |
|                    | ■ Niveau bas                  |
|                    | ■ Niveau très bas             |
|                    | □ indéterminé                 |

### Typologie des aquifères

- |                                          |
|------------------------------------------|
| ■ Alluvions fluviales récentes           |
| ■ Alluvions anciennes et fluvioglacières |
| ■ Domaine sédimentaire                   |
| ■ Intensement plissé                     |
| ■ Domaine karstique                      |
| ■ Edifice volcanique                     |
| ■ Socle cristallin                       |
| ■ Imperméable localement aquifère        |






# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019

## RHONE



# Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mai 2019 SAVOIE



## Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

## niveau des nappes

-  niveau en baisse
-  niveau en hausse
-  niveau stable
-  pas de données
-  Niveau très haut
-  Niveau haut
-  Niveau modérément haut
-  Niveau autour de la moyenne
-  Niveau modérément bas
-  Niveau bas
-  Niveau très bas
-  indéterminé