


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

DROME




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

HAUTE-SAVOIE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

ISERE

niveau des nappes

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
| ▼ | niveau en baisse | ■ | Niveau très haut |
| ▲ | niveau en hausse | ■ | Niveau haut |
| ● | niveau stable | ■ | Niveau modérément haut |
| ◆ | pas de données | ■ | Niveau autour de la moyenne |
| | | ■ | Niveau modérément bas |
| | | ■ | Niveau bas |
| | | ■ | Niveau très bas |
| | | ■ | indéterminé |




Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvio-glacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

LOIRE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

PUY-DE-DOME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019

RHONE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de octobre 2019 SAVOIE

