




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : septembre.2025 **DROME** niveau des nappes niveau en baisse Niveau très haut niveau en hausse Niveau haut niveau stable Niveau modérément haut Molasses miocènes du Bas Dauphiné pas de données Niveau autour de la moyenne Niveau modérément bas Niveau bas Niveau très bas indéterminé Alluvions de la Drôme Typologie des aquifères Alluvions fluviatiles récentes Alluvions anciennes et fluvioglacières Domaine sédimentaire Intensement plissé Domaine karstique Edifice volcanique Socle cristallin Imperméable localement aquifère







Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : septembre.2025 ISERE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : septembre.2025 **LOIRE**





Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : septembre.2025 RHONE

