

## Niveau de qualité des masses d'eau

Le Lambre (effluent du Dolon) est classé en qualité moyenne. Toutefois ce classement est dû aux problèmes suivant :

- Présence de pesticides ;
- Dégradation morphologique et des transports sédimentaires ;
- Déséquilibre qualitatif (débit faible en étiage et zone d'infiltration).

Toutefois, il existe une station de mesure à Agnin, code station : 06100975.

TBE	Très bon état
BE	Bon état
MOY	État moyen
MED	État médiocre
MAUV	État mauvais

État des eaux de la station

Années (1)	Bilan de l'oxygène	Température	Nutriments	Acidification	Salinité	Polluants spécifiques	Invertébrés benthiques	Diatomées	Poissons (2)	Hydromorphologie	Pressions hydromorphologiques	ÉTAT ÉCOLOGIQUE	POTENTIEL ÉCOLOGIQUE	ÉTAT CHIMIQUE
2006	TBE	TBE	Ind	TBE	Ind		TBE					BE		