



### ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DU SITE

- |   |   |
|---|---|
|  Zone d'étude    |  Cheminement piéton      |
|  Conduite forcée |  Raccordement électrique |

Fond orthophotographique : IGN



**Photo 1 : Zone de stockage aval**




**Photo 2 : Prise d'eau**



**Photo 3 : Conduite forcée**



**Photo 4 : Zone humide amont**






**Photo 5 : Conduite forcée**




**Photo 6 : Conduite forcée**



**Photo 7 : Conduite forcée**



**Photo 8 : Conduite forcée**






**Photo 9 : Conduite forcée**




**Photo 10 : Conduite forcée**



**Photo 11 : Zone humide aval**



**Photo 12 : Conduite forcée**





**Photo 13 : Bâtiment-usine**



**Photo 14 : Bâtiment-usine**

