

Commune de Vinzier

Rd 22, PR23+000 à 29+000
Entre Bioge et Feu-courbe


SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ROCHEUX

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS
PREALABLE A LA REALISATION EVENTUELLE
D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Annexe 3

Photographies datées de la zone d'implantation.

LOCALISATION GURNEL ET CHANDELLE




Localisation de la zone d'étude (source Géoportail)



Parcelles cadastrales OB 1244, 1252 et 1255 (voir figure ci-dessus).


PHOTOS COMBE



Vue aérienne de la zone d'étude





PR23+280 environ – grillage plaqué avec le buton en béton et les zones de béton projeté



PR 23+370 – vue des barrières échelle de perroquet

PHOTOS GURNEL





Vue aérienne du secteur Gurnel



Vue aérienne des écrans de filets 5000 kJ à l'aplomb de la RD22

PHOTOS CHANDELLE



Localisation des secteurs





PHOTOS TUNNEL GURNEL

