


Annexe 3 – Photographies (novembre 2018) de la zone d'implantation

Source : Burgéap – « Etudes Etude de faisabilité hydraulique relative aux bassins de rétention en série » - Réf : REAUCE181229 / REAUCE03214-01

Les photographies suivantes illustrent des points marquants de ce bassin versant :

- Photo [1] : la présence d'un chemin agricole en cavée dans le sens de la pente qui peut favoriser les écoulements en temps de forte pluie ;
- Photo [2] : la construction récente de lotissements en limite de parcelle agricole qui peut les exposer à des coulées de boue en l'absence de protection particulière ;
- Photo [3] : la modification de l'assainissement pluvial du secteur à l'intersection des chemins du Palais et de Vignolans liée à la construction récente d'un lotissement ;
- Photo [4] : l'exutoire du bassin versant à dominante agricole sans présence constatée de fossés ou réseaux enterrés d'assainissement pluvial.



Le plan suivant situe les photographies (source : Burgéap).

