

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 1/32

Photo n° 1



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Extrémité de ligne - Point de raccordement
Espace disponible autour de la canalisation:Chemin d'exploitation
Parcelles cultivées à proximité des voies ferrées


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 2



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle
Modif de tracé

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 2/32

Photo n° 3



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 4



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 3/32

Photo n° 5



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle
Servitude des canalisations ADISSEO et Propylène


Localisation

Commune : Clonas-sur-Varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 6



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle
Servitude des canalisations ADISSEO et Propylène

Localisation

Commune : Clonas-sur-Varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 4/32

Photo n° 7



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle
Servitude des canalisations ADISSEO et Propylène


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 8



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 5/32

Photo n° 9



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 10



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Occupation (bâtiment à prox, réseau...): Parking et bureaux et habitation
Présence d'aménagement: Clôture
Espace disponible pour la construction de pièce: Recil conséquent pour la construction

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 6/32

Photo n° 11



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Occupation (bâtiment à prox, réseau...):Parking et batiment


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 12



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Traversée ee la route de Chavanay

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 7/32

Photo n° 13



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Traversée de la route de Chavanay


Localisation

Commune : Clonas-sur-Varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 14



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Croisement du réseau incendie et d'un fossé au niveau de la route de Chavanay

Localisation

Commune : Clonas-sur-Varèze
Département : 38
Tronçon concerné :


Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 8/32

Photo n° 15



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd

Croisement du réseau incendie et d'un fossé au niveau ee la route de Chavanay


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 16



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd

Parcelles dans un lotissement entre les habitations

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 9/32

Photo n° 17



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Parcelles dans un lotissement entre les habitations


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 18



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Parcelles dans un lotissement entre les habitations

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 10/32

Photo n° 19



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd

Traversée de la VF et de la RD37b

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 20



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd

Traversée de la RD37b

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 11/32

Photo n° 21



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Jachère
Zone boisée en majorité d'arbustes et chemkn d'exploitation


Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 22



Date de la prise de vue : 02/12/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Forage droit
Cours d'eau la Varèze

Localisation

Commune : Clonas-sur-varèze
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 12/32

Photo n° 23



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Traversée du cours d'eau "la rivière La Varéze"


Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 24



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Parcelles PKF du cours d'eau

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 13/32

Photo n° 25



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd

Parcelles PKF du cours d'eau

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 26



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Sortie éventuelle du FHD

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 14/32

Photo n° 27



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Sortie éventuelle du FHD

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 28



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Terrain plat et dégagé, parallélisme avec les canalisations existantes

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 15/32

Photo n° 29



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Souille

Traversée du fossé conséquent
S'écarter de la mare.

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 16/32

Photo n° 30



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Souille

Traversée du fossé conséquent
Pose à gauche des réseaux existants.


Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 31



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Terrain plat et dégagé

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 17/32

Photo n° 32



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Suite

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 33



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 18/32

Photo n° 34



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Croisement des conduite existante

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 35



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Franchissement à ciel ouvert

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 19/32

Photo n° 36



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Franchissement à ciel ouvert

Traversée du lotissement

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 37



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Bois

Rideau d'arbustes

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 20/32

Photo n° 38



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Bois

Second rideau d'arbustes

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 39



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Terrain plat et dégagé

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 21/32

Photo n° 40



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle
Petite parcelle cultivée avant la traversée de route


Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 41



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Bois
Rideau d'arbustes

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 22/32

Photo n° 42



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Parcelle non récoltée

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 43



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Franchissement à ciel ouvert

Traversée du chemkn de la plaine

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 23/32

Photo n° 44



Date de la prise de vue : 15/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Grande parcelle plate et dégagé

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 45



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Jachère

Layon de servitude ADISSEO

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 24/32

Photo n° 46



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Dénivelé important

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 47



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Culture annuelle

Parcelle en culture

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 25/32

Photo n° 48



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial
Place disponible (larg., long.):50 x 200
Présence d'aménagement:Terre agricole


Localisation

Commune : Saint-alban-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 49



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - souille

Localisation

Commune : Saint-alban-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 26/32

Photo n° 50



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Jachère

Tracé en parallèle de la canalisation ADISSEO et le chemin d'exploitation CNR


Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 51



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Fhd
Place disponible (larg., long.):10 x 50
Espace restreint

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 27/32

Photo n° 52



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Parallélisme avec la canalisation ADISSEO

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 53



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Parallélisme avec la canalisation ADISSEO

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 28/32

Photo n° 54



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre
Parallélisme avec la canalisation ADISSEO


Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 55



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Franchissement à ciel ouvert

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 29/32

Photo n° 56



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Croisement de réseaux et parallélisme

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 57



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Croisement de réseaux et parallélisme

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 30/32

Photo n° 58



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Autre

Croisement de réseaux et parallélisme

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 59



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Terrain naturel ou agricole - Jachère

Tracé dans l'accotement du chemin de la CNR

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0


Référence :

Page 31/32

Photo n° 60



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Franchissement à ciel ouvert

Entrée dans le site

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône


Département : 38

Tronçon concerné :

Photo n° 61



Date de la prise de vue : 17/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Forage droit

Traversée de la VF,
VF surélevée

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône

Département : 38

Tronçon concerné :

Date :

Rév. : 0

Référence :

Page 32/32

Photo n° 62



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Forage droit

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :

Photo n° 63



Date de la prise de vue : 25/11/2021



Sources : ©IGN2020, EURETEQ

Observation

Traversée et point spécial - Forage droit

Localisation

Commune : Saint-clair-du-rhône
Département : 38
Tronçon concerné :