

Plan de Situation – ZA La Grange – CHAMBOEUF :





## Photographies du site :

- 1 GR165E bordé par un alignement de chênes pédonculés, séparé de la voirie par une bande engazonnée.
- 2 GR165E séparé de la voirie par une haie mixte et un alignement de chênes pédonculés dans une bande plantée de 2m5 à 3m de large.
- 3 Un chemin piéton agréable entre une haie mixte et une rangée de chênes pédonculés.
- 4 Le sentier GR165E se termine et rejoint le chemin de Jourcey. Le chemin de Jourcey est alors partagé entre piétons, cyclistes et véhicules.
- 5 La courbe de la RD101 est accidentogène et dépourvue de trottoir au débouché du sentier piéton. Tout aménagement devra veiller à ne pas aggraver la situation actuelle.
- 6 La RD101 est dépourvue de trottoirs. Absence de traitement paysager sur une partie des abords de la parcelle Chabanne.

