

Figure 1 : Localisation du site




Figure 2 : Localisation des prises de vue Photos

Photo n° 1 (prise de vue 18/10/2016):



Figure 3 : Vue nord le long de la D71. La Côté Saint André est au fond. Derrière la haie se trouvent encore des parcelles agricoles

Photo n° 2 (prise de vue 18/10/2016) :



Figure 4 : Vue Est. Petit poste électrique avec puits d'irrigation utilisé actuellement pour la culture en place (plantes d'ornement en plain champs)

Photo n° 3 (prise de vue 18/10/2016) :



Figure 5 : Vue ouest de l'intégralité des parcelles ZE26 et ZE94. Terrain en préparation pour nouvelle culture (plantes d'ornement en plein champs). La haie sur la gauche appartient aux Pépinières du Chuzeau. Derrière cette haie, encore des parcelles agricoles cultivées. Au fond à gauche, la ferme expérimentale du lycée agricole

Photo n° 4 (google earth 2009) :



Figure 6 : Vue Est. La culture en place (plantes d'ornement en plein champs) depuis la D71. Au fond, les Alpes

Photo n° 5 (google earth 2009) :



Figure 7 : Vue Sud-Est le long de la D71. Photo prise au niveau de la haie Nord. A gauche, la ferme expérimentale