


Analyse des masques

Le schéma ci-dessous montre que l'extension du camping n'est que peu visible dans le paysage environnant, car de nombreux masques topologiques, naturels ou bâtis sont présents.

Dans la zone rouge, l'extension n'est pas visible à cause de la présence d'éléments bâtis : bâtiments ou murs de clôture.

Dans la zone brune, l'extension n'est pas visible car derrière des crêtes.

Dans la zone verte, l'extension n'est pas visible à cause d'éléments naturel (haies et arbres du camping existant au nord-ouest, arbres de hautes tiges au sud-ouest).



CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION. LA RESPONSABILITE DE VA NE PEUT ETRE ENGAGE AU DELA DE LA MISSION CONFIEE (APD ET PERMIS D'AMENAGER). LES ENTREPRISES DEVRONT ETABLIR LEUR PROPRES PLANS D'EXECUTION AVANT DE CONSTRUIRE.