


Vue du site depuis l'environnement lointain :
2018





Photo 1 : Amorce de la voie côté Ouest
2022





Précisions sur les emprises végétalisées traversées : Sur la partie Nord-Ouest, il s'agit d'une zone avec la présence d'arbres. Cette zone située sur l'ancien tènement ENGIE va faire l'objet d'importants travaux de dépollution de la part du nouvel acquéreur (procédure de tiers demandeur).

La végétation présente va être impactée par ces travaux, préalable à ceux de la voie.

Sur la suite, la voie longe le talus arboré et le traverse perpendiculairement au niveau de la haie de tuyas.

La voie réalisée d'une emprise de 14 m intégrera des espaces verts et des plantations d'arbres d'alignement.



Photo 3 : Passage de la voie




Photo 4 : Passage de la voie en pied du talus, au niveau du parking



Photo 5 : Passage de la voie en pied de talus et franchissement du talus (haie de tuyas)

Voie côté Est



La zone végétale impactée par le tracé de la voie se situe en bout d'une zone végétale plus importante, qui longe l'Isérable.

Sur sa partie basse, il s'agit de plantes de type ronces. En partie plus hautes, il y a quelques arbres, notamment des acacias. Un maximum de sujets seront conservés. Par ailleurs, de nouvelles plantations sont prévues dans le cadre du projet.

Zones évitées
et
nouvelles plantations
le long de la voie.




Photo 1 : passage de la voie



Photo 2 : emplacement giratoire