

Annexe 3 : Photographies de la zone d'étude

Photo 1 : Vue rapprochée de la station de traitement et du puits :




Photo 2 et 3 : Captage de Seyes-Adonis :



Photo 4 : Station de traitement Arzay Semons :




Photo 5 : Traitement UV dans la station :



Photo 6 : Regard extérieur avec compteur et anti-bélier :



Photo 7 : Portail d'entrée et clôture du PPI




Photo 8 : Photo Vue éloignée du site