


Annexe 4 : Photographies de la zone d'implantation


Projet Delta 1



Localisation des prises de vues



1



Peuplier noir
Populus nigra



Lierre grimpant
Hedera helix

Végétation présente sur le site

Présence d'une
dizaine de très vieux
peupliers noirs
enroulés de lierre
grimpant.

Handwritten signature or mark.

30 Novembre 2023



Robinier pseudoacacia

Robinia pseudoacacia



Lierre grimpant

Hedera helix



Végétation présente sur le site

Présence d'une dizaine de robiniers pseudoacacia enroulés de lierre grimpant

30 Novembre 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line.



Végétation présente sur le site

Haies clairsemées qui viendront être renforcées par des arbustes



30 Novembre 2023

5



Végétation présente sur le site

Cette zone végétalisée est évitée dans l'implantation du projet solaire

30 Novembre 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small dot.

6



Végétation présente sur le site

Cette zone sera
reboisée dans le
cadre du projet

30 Novembre 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop followed by a short horizontal stroke.

7



Vue de l'entrée Sud du site

30 Novembre 2023

A handwritten signature in black ink.