







Bassin de collecte						Localisation						
Commune concernée :			Saint-Romain-en-Gier									
Nom du système de collecte :			Pluvial									
Analyse des collecteurs												
Type de réseau (hors fossé)												
Réseau	Total (m)		%									
Séparatif EU	0		0%									
Séparatif EP	1 107		41%									
Unitaire	1 609		59%									
Inconnu	0		0.0%									
Total	2 716		100%									
Nature des collecteurs (hors fossé)												
Nature	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%							
Béton	0	574	324	898	33%							
PVC	0	411	605	1 016	37%							
Amiante ciment	0	0	0	0	0%							
Fonte	0	18	90	108	4%							
Plastique	0	0	0	0	0%							
Fibre ciment	0	0	0	0	0%							
PEHD	0	0	0	0	0%							
Indéterminée	0	104	590	694	26%							
Total	0	1 107	1 609	2 716	100%							
Type d'écoulement (hors fossé)												
Ecoulement	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%							
Gravitaire	0	1 107	1 609	2 716	100%							
Refoulement	0	0	0	0	0%							
Total	0	1 107	1 609	2 716	100%							
Diamètre des collecteurs (hors fossé)												
Diamètre	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%							
< Ø 160	0	11	31	42	2%							
Ø200	0	169	78	246	9%							
Ø250	0	25	431	456	17%							
Ø300	0	102	144	246	9%							
Ø315	0	273	62	335	12%							
Ø400	0	159	206	365	13%							
Ø500	0	113	76	189	7%							
Ø600	0	163	0	163	6%							
Ø700	0	0	0	0	0%							
Ø800	0	0	0	0	0%							
Ø900	0	0	0	0	0%							
T100	0	0	0	0	0%							
Ø1000	0	0	0	0	0%							
T120	0	0	0	0	0%							
Ø1200	0	0	0	0	0%							
Ø1300	0	0	0	0	0%							
Ø1500	0	0	0	0	0%							
T150	0	0	0	0	0%							
Ø1700	0	0	0	0	0%							
T180	0	0	0	0	0%							
Ø1800	0	0	0	0	0%							
Indéterminé	0	93	582	675	25%							
Total	0	1 107	1 609	2 716	100%							
Analyse des regards												
Caractéristiques des regards repérés												
Accessibilité	Séparatif EU	Séparatif EP	Unitaire	Inconnu	Total							
Accessible	0	42	31	0	73							
Sous enrobé	0	1	0	0	1							
Enterré	0	0	2	0	2							
Bloqué / Scellé / Boulonné	0	1	18	0	19							
Inaccessible	0	2	0	0	2							
Regards repérés	0	46	51	0	97							
Non trouvé	0	5	5	0	10							
TOTAL	0	51	56	0	107							
Ouvrages particuliers												
Inventaire												
Poste de refoulement	-					Bassin de rétention	1					
Déversoir d'orage	8					Déshuileur	0					
Maillage	0					Dessableur	1					
Puits d'infiltration	1					Exutoire	17					
Ouvrages de branchement (non-exhaustif)												
Inventaire												
Grille / Chemin de grille	62					Avaloir	2					
Regard avaloir	1					Boite de branchement	3					