

## BATECA EXPERTISE

8, chemin du Fort - 69110 STE FOY LES LYON  
06 34 87 23 64 - contact@bateca.fr - www.bateca.fr  
SARL au capital de 5000€ - 533 536 165 00038 - RCS LYON  
Assurance RCP : AXA n°10174435704



### RAPPORT DE REPERAGE DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION

Identification du bien : Intermarché de St Sauveur

Situation du bien : 28 route de Grenoble, 38160 Saint-Sauveur

Périmètre du diagnostic : Ensemble des parties du bâtiment d'avant 1997

Programme de travaux : Démolition

Propriétaire /  
Donneur d'ordre : Immobilière Européenne des Mousquetaires  
24 rue Auguste Chabrières  
75015 PARIS

Opérateur de repérage : Aymeric CHARVET  
06 75 77 25 68  
aymeric.charvet@bateca.fr

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Charvet", with a long horizontal stroke extending to the right.

#### SOMMAIRE

1 – CONCLUSIONS DU RAPPORT  
2 – CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE  
3 – RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE  
ANNEXES

Rapport établi en référence aux articles L.4121-2, L.4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail.

**Ce rapport ne peut être reproduit qu'intégralement**

## 1. CONCLUSIONS DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb.

## 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Objet de la mission : Repérage des revêtements contenant du plomb avant démolition.  
Le présent rapport ne porte pas sur les canalisations en plomb.

Programme de travaux : Défini en page de garde  
En cas d'évolution du programme ou du périmètre des travaux, des investigations complémentaires devront être réalisées.

Date(s) du repérage : 06/12/2021

Liste des locaux visités : Ensembles des locaux y compris façade et toiture.  
Ensemble des locaux impactés par les travaux.  
Voir plan en annexe.

Analyseur de plomb : Modèle NITON XL 300, numéro de série 5152RTV1927.  
Source cadmium 109 chargée le 30/10/2019 (activité : 370 MBq).

Conditions spécifiques d'intervention	OUI	NON	Sans Objet	Remarque
Présence d'un représentant du donneur d'ordre (accompagnateur)	X			-
Plans ou croquis fournis par le donneur d'ordre	X			-
Mise à disposition par le donneur d'ordre des moyens d'accès en hauteur			X	-
Tous les locaux concernés étaient accessibles	X			-
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles	X			-
Remarque : Néant				

L'ensemble des supports et des revêtements font l'objet de mesures.  
Seuls les revêtements positifs sont retranscrits dans le présent rapport.

## 3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Liste des revêtements contenant du plomb :

Néant

## ANNEXE 1 : PLANS ET CROQUIS

### PERIMETRE DU DIAGNOSTIC

